المملكة العربيّة السعُودية وزارة المسارف المملكة العربيّة السعُودية المسامة للتعاليم الفسني

الجداول الفنبة للمعادق

للدارس المهنيّة الشانوبيّة والمعاهد الفنيّة





قيرت وزارة المعارف تدريق هذا الكناب وطبعه على نفقتها

الجداول الفنبة للمعادي



الجداول الفنبة المعادي

للدارس المهنيّة الشانوبيّة والمعاهد الفنيّة

تألیف هیرمان چوتز وإدوارد شارکوس

> مراجعة رولف لوبيرت

الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات تم بحمد الله نسخ الكتاب اسكنر نسألكم الدعاء لي ولوالدي بظهر الغيب اخوكم في الله أبو عبد الله عبد الله

طبع على نفقة وزارة المعارف - يوزّع مجّانًا ولايباع

مف ندمة

بِنْ لِيَّامِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

صدق الله العظيم

أخى الطالب،

انك يا أخي أهم ثروة يملكها الوطن الغالي، فلا الثروة البترولية ولا الثروة المعدنية تضمن لنا التقدم والازدهار، فكلها زائل طال الزمن أو قصر، ولكن تمسكك يا أخي الطالب بعقيدتك الإسلامية ومبادئ دينك الحنيف وحضارتك العريقة وبالعلم النافع، ومعرفتك بالتكنولوجيا الحديثة واستفادتك الكاملة من التقدم التقني، هذه جميعها بعون الله وقوته تضمن لنا التقدم والازدهار والمنعة.

لهذا فإنه يسعدني أن أقدم لك هدية وزارة المعارف:

الجداول الفنية للمعادن للمدارس المهنية الثانوية والمعاهد الفنية والله من وراء القصد . . . وهو ولي التوفيق ، ، ،

مدير عام التعليم الفني

مح معد المطبقاني الدكتور المهندس / محمد حامد المطبقاني

1st Arabic Edition 1979 ISBN 3-88301-004-9

© For the Kingdom of Saudi Arabia as well as for the other countries of the Arabian Peninsula exclusively by:

The Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia

- © For all other countries jointly by:
 - The Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia
 - Georg Westermann Verlag,
 Braunschweig / Federal Republic of Germany
 - Interpart,
 Stuttgart / Federal Republic of Germany

All rights reserved. No portion of the book may be reproduced in any form without written permission of the copyright holders.

Title of the original German edition:
«Metall Westermann Tabellen»
15th edition
Copyright 1976: Georg Westermann Verlag,
Braunschweig / Federal Republic of Germany

Translation and Production:
Interpart, Stuttgart / Federal Republic of Germany

By order of the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH — German Agency for Technical Cooperation, Ltd. (GTZ) — within the scope of the technical co-operation between the Kingdom of Saudi Arabia and the Federal Republic of Germany.

Typeset and printed in the Federal Republic of Germany

الطبعة الأولى باللغة العربية ١٩٧٩

ISBN 3-88301-004-9

© حقوق الطبع باللغة العربية في المملكة العربية السعودية وفي جميع دول الجزيرة العربية محفوظة لوزارة المعارف السعودية

حقوق الطبع باللغة العربية في جميع دول العالم الأخرى محفوظة لكل من:

- وزارة المعارف بالملكة العربية السعودية

- دار النشر «جيورج فيسترمان» براون شفايج - جمهورية ألمانيا الاتحادية

– إنتربارت

شتوتغارت - جمهورية ألمانيا الاتحادية

لا يجوز إنتاج أي جزء من هذا الكتاب، على أي شكل من الأشكال دون الحصول على تصريح كتابي من أصحاب حقوق الطبع.

عنوان الطبعة الأصلية باللغة الألمانية:

«Metall Westermann Tabellen»

الطبعة الخامسة عشر

حقوق الطبع لعام ۱۹۷۱: محفوظة لدار النشر «جيورج فيسترمان» براون شفايج

قام بالترجمة والإنتاج:

إنتربارت - شتوتغارت - جمهورية ألمانيا الاتحادية بتكليف من الهيئة الألمانية للتعاون الفني - هيئة ذات مسئولية محدودة

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

في إطار التعاون الفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

تم التجميع والطبع في جمهورية ألمانيا الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم فني للكتاب

أعدت جداول المواد والأعداد والأشكال للهندسة الميكانيكية لكي يستخدمها في المقام الأول المثقفون من العاملين المتخصصين والمشرفين والمهندسين. وقد بذلت كل الجهود لتيسير الحصول على القيم والمعلومات المطلوبة بسرعة وسهولة، هذا إلى جانب تحقيق تجميع شامل للمعلومات الهامة وتيسير الاختيار العملي للمواد.

وقد بذل في وضع كتاب الجداول هذا مجهود فائق وعناية كبيرة، ففي مجال المواد العديدة يقدم الكتاب مختارات مناسبة تمكن من الحصول على القيم المطلوبة بصورة سريعة ومؤكدة. وقد روعي في كل الحالات الواردة في هذا الكتاب نشرات المواصفات الصادرة حديثا والتي يمكن طلبها من دار نشر المواصفات القياسية:

Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstrasse 4-7, 1000 Berlin 30

ولما كان هذا الكتاب مترجما من الأصل الألماني، فقد رؤي لصالح القارئ والمستفيد بهذا الكتاب الاحتفاظ بالأرقام المستعملة في الغرب، عربية الأصل أوروبية الاستخدام، وكذلك الإبقاء على الحروف الأبجدية اليونانية (الإغريقية) واللاتينية المستخدمة في المعادلات والجداول بشكلها الأصلي قدر الإمكان، وذلك حفاظا على الاتصال العلمي مع المراجع الأجنبية والتعود على ذلك، إلى جانب ما لهذه الأرقام من مزايا عدم الخلط بين بعضها البعض ووضوح الصفر وسهولة التعامل وإجراء الحساب بالحاسبات الإلكترونية وما إلى ذلك من الوسائل المستحدثة في مجال الاستخدام التكنولجي والعلمي للحصول على المعلومات. فضلا عما في ذلك من فائدة جمة في إثراء مادة الكتاب بعدد كبير من الحروف الغربية واليونانية التي لا يمكن الخلط بينها وبين الكتابة العربية أثناء القراءة.

وقد نشأت في هذا الصدد عدة صعوبات في التطبيق أهمها مشكلة التوفيق بين طريقة الكتابة العربية التي تقرأ من اليمين وبين كتابة المعادلات والأعداد وتمييزها بالإفرنجية والتي تقرأ من اليسار. وللتغلب على هذه الصعوبة رؤي أنه من الأفضل اتباع قاعدة ثابتة هي أن ما يقرأ بالعربية يكتب من اليمين إلى اليسار أما ما هو إفرنجي فيكتب من اليسار إلى اليمين حتى لو اعترض أو ضمن جملة عربية. وقد يجد المرء صعوبة في أول الأمر إلا أن ذلك ما يلبث أن يتلاشى بحكم التعود، ولتكن هذه التجربة رائدة في مجال ربط العالم العربي بالتكنولوجيا الحديثة في الدول الأكثر تطورا.


ونأمل بتقديم هذا الكتاب للطالب والقارئ العربي، أن نكون قد خطونا خطوة إيجابية في سبيل تسهيل نقل الخبرة التكنولوجية الأوروبية المتطورة، ووضعها رهن إشارة الفني العربي لتكون دعامة له على طريق تحقيق التطور والتقدم التكنولوجي في الأمة العربية لتصبح نداً يستوعب ويجارى وينافس التكنولوجيا الصناعية الأوروبية.

كلل الله كل الأعمال البناءة بالنجاح. والله ولى التوفيق ، ، ،

S) 77 - 37 (3)	ة الحديد والفولاذ المواد غير الحديد, أرقام المواد اللدائن (البلاستي مواد الرقائق المض	مواصفات الجود - ۷	لواد الأساسية ٣ موز الخواص ٥ لخواص الفيزيائية ٥ لخواص الحرارية ٦-	ر ا
1000 L		الأبعاد الذ الألواح الم وفيل) الألواح الم	مقاطع الفولاذ (بر ۳۱ – ۳۲	قضبان الفولاذ ۳۰ – ۲۹
الحجوم ٢٢ - ٣٤ الحجوم ٢٢ - ٣٤	حساب	الحساب 2 المساحة ١٠ - ١١ الأعداد		+ - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
la la	الأعداد الأولية الأولية - جداول الأعداد ٤٧	√ n (π· d (4 d²) [الأعداد ٤٤ - ٤٤	3
= ≈ لقياسية الدولية SI ۷۵ – ۷۷ المعادلات ۷۱	س دية الوحدات ا يقية)	الحروف الأبح اليونانية (الاغري اليكانيكا		
نبدیل ۸۲ – ۸۸	السيور – المسننات (تروس (مسننات) الا مقاومة الاجهادات اختبار المواد	YV YA A· — Y	الاحتكاك ٩ ، - المستوى المائل	القوانين الأساسية أنواع الحركة الشغل - القدرة - الروافع - البكرات
۱۲۱ – ۱۲۱ ۱۲۵ ۱۳۰ – ۱۲۱ سبک بالکبس	۱۱۳ التجليخ ۱۱۹ تشكيل اللدائن	لانتاج ۹۱ قياسية ، الأبعاد القياسية ۱۰۹ – فقي والرأسي	الثقب - ٩٩ التفريز	التشغيل (القطع) الإزواجات ٩٤ الخراطة ١٠٠
الأساسي بباكة ١٤٢ – ١٤٣ إص المواد لحرارية ١٤٤ – ١٤٩	فرارة ۱۶۰ غاذج الس البارد ۱۶۱ تغییر خو المعالجة ا	الحني على	ل) ۱۳۱ – ۱۳۷ - الخوابير – الخوابير 3) والمتوازية ۱۳۸ – ۱۳۹	البرشام – التيل -
الرموز التخطيطية لكونات الدوائر ۱۷۲ – ۱۷۳ العمليات الهندسية ۱۷۷ – ۱۷۷	الفني ۱۱۱ – ۱۱۱ لاضافية ۱۱۱ – ۱۱۳ سطلاحية ۱۱۷ – ۱۱۱ ت الفولاذية ۱۱۷ – ۱۱۹	م – اللوالب كتابة) المعطيات اا ١٥٢ الرموز الام ١٥٧ رسم المنشآ	الرسم – مقاييس الر. ل – الجدول (مجال ال لكتابة القياسية ١٥٠ – ١٥٣ –	المساقط، الخطوط قائمة الأجزاء - ا
	القياسية الألمانية ١٩٣		صطلحات الفنية ١٧٨	

المواد

تقسيمها وأنواعها



قيم المواد

مختارات من المواد الأساسية

			مل التمدّد الطولي	_ معا	- نقطة الإنصهار	الكثافة –			
معامل التمدّد الطولي α·10-6 m/mK	نقطة الإنصبار أو التجمّد °C	الكثافة و g/cm³	العنصر	الرمز	معامل التمدّد الطولي α·10-6 m/mK	نقطة الإنصهار أو التجمّد	الكثافة و g/cm³	العنصر	الرمز
13 124 29 9 64 11 37 7 23 7 11 9	1453 44 327 1769 700 113 630 220 1420 232 2990 1820 1668 1890 1730 3380 420	8,9 1,82 11,35 21,45 6,0 2,06 6,69 4,3 2,4 7,3 16,6 11,7 4,52 18,7 5,96 19,27 7,13	نیکل فوسفور رصاص بلاتین کبریت کبریت انتیمون سلیوم تنیمون تنتالم تنتالم توریوم یورانیوم تنجستون	Ni P Pb Pt Ra S Sb Se Si Sn Ta Th Ti U V W Zn	20 24 14 19 12 12 8 1 22 31 14 8,5 17 12 6,6	961 660 1063 726 1283 271 3550 3600 850 321 804 1492 1900 1083 1535 2454	10,5 2,7 19,3 3,6 1,85 9,75 2,25 3,52 1,55 8,64 6,8 8,9 7,2 8,9	فضّة الومنيوم باريوم برموت برموت كربون ماس عرافيت كالسيوم كالسيوم كوم كوم كوبلت	Ag Al Au Ba Be Bi C Ca Cd Ce Co Cr Cu Fe
14	1852	6,5	زركونيوم	Zr	84	63	22,6 0,86	اريديوم بوتاسيوم	ir K
181	- 39 - 101 - 259 - 272 - 210 - 249 - 219	13,5	زئبق کلور هیدروجین هلیوم نیتروجین نیون آکسیجین	Hg Cl ₂ H ₂ He N ₂ Ne O ₂	58 26 23 5 71 7	826 180 650 1244 2610 98 2470	6,18 0,53 1,74 7,5 10,21 0,97 8,4	لنثانيوم ليثيوم مغنسيوم مغنيز موليبدنوم صوديوم نيوبيوم	La Li Mg Mn Mo No Na Nb

 $\varrho = \frac{m}{V}$ (g/cm³, kg/dm³) الكثافة الكتلة مقسومة على الحجم

مثال على التمدّد الطولي للألومنيوم:

فرق درجات الحرارة (60 K=(\Delta t) . والطول (L) 1200 mm=(L) التمدّد الطولي (24 m/m K=(a

الزيادة في الطول : ΔI = L·α·ΔT = 1,2 m·24·10-6 m/m K·60 K = 1,728 mm

معامل التمدّد الحجمى للأجسام الصلبة γ=3α

×	رموز خواص المواد									
طبقا للمواصفات DIN 1306 ديسمبر ٧١	$(rac{g}{cm^3})$ الكثافة = الكتلة مقسومة على الحجم $(rac{kg}{dm^3})$ أو $V\div m=\varrho$	ō								
Jo) 1 W اقة الكهربائية .		J ====================================								
(1	معامل التمدد الطولي الحراري = مقدار تمدد وحدة الطول في جسم ما (m عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار ۱۴ (۱°C).	1°C زیادهٔ 1°C								
(E=σ) أو معامل	هامل المرونة = النسبة بين الإجهاد σ والانفعال ε عند تحميل المواد ($\varepsilon = \sigma/\varepsilon$) أو معاما لنفعال في قانون هوك (Hooke) ($\sigma = \varepsilon \cdot E$) .									
من المادة درجة	السعة الحرارية النوعية = كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة مقدار 1g واحدة (1 K).	$C = \begin{pmatrix} 1g \\ 1 \end{pmatrix}^{1K}$								
جزائها والمتجانسة للانصهار) .	نقطة الانصهار = درجة الحرارة التي تنصهر عندها المادة (المواد المتماثلة في أ هي التي يكون لها نقطة انصهار محددة على عكس المواد الأخرى التي لها مدى	°C								
عند درجة حرارة لحرارة عند تجمد	حرارة الانصهار = كمية الحرارة اللازمة لتحويل مقدار 1g من المادة - على الانصهار - من الحالة الجامدة إلى الحالة المنصهرة. (تفقد نفس كمية المادة).	19=								
	الموصِّلية الحرارية = كمية الحرارة ($W=J/s$)، التي تسري في زمن قدره $1s$ قدرها $1m^2$ من المادة إلى مساحة أخرى على بعد مقداره $1m$ وذلك عند درجة الحرارة بينهما مقداره $1k$.	1 m ² 20 1 m 21 °C								
مقطعه المستعرض	المقاومة الكهربائية النوعية = مقاومة موصل بالأوم (Ω) (Ohm) مساحة 1 mm² وطوله 1.0 ساحة	Ω								
لحالة السائلة إلى	نقطعة الغليان = درجة الحرارة التي تتبخر عندها المادة (أي تتحول من ا الحالة الغازية) .	°C {{{}}}								
قاء درجة حرارة	حرارة التبخر = كمية الحرارة (J) اللازمة لتبخير كتلة 1g من المادة مع بالغليان ثابتة.									
DIN 5499 (ینایر ۷۲)	القيمة الحرارية (النوعية) = كمية الحرارة (kJ)، التي تعطيها كتلة 1kg من مادة الوقود عند احتراقها احتراقا كاملا.	Hu 1kg								
نرارتها بمقدار ۱۲	معامل القدد الحجمي = تمدد وحدة الحجم لمادة عند ارتفاع درجة ح $\gamma=3$ (-0°1)، وللمواد الصلبة تكون: $\gamma=3$	γ -1								




			للمعادن النقية	ن الفيزيائية ا	لخواص	4		
معامل المرونة E kN/mm²	السعة الحرارية النوعية 20°C – 100°C J/g K	الاناد	الموصلية الحزارية (°C) W/m K	المقاومة النوعيّة الكهربائية Ω mm²/m		نقطة الغليان ح	الرمز	المادة (العنصر)
72 80 20 51	0,896 0,21 0,128 0,233	397 165 24 57	231 231 35,3 96,2	0,0265 0,386 0,21 0,0724	1	2500 635 750 767	Al Sb Pb Cd	ألومنيوم أنتيمون رصاص كادميوم
23 ≈210 79	0,68 0,44 0,47 0,13	329 294 269 67	72,3 310	0,040 0,150 0,100 0,0206	≈ 2	492 2500 8070 2950	Ca Cr Fe Au	كالسيوم كروم حديد دهب
538 215 125 29	0,134 0,427 0,385 0,102	273 212 208	58,5 68,6 395 143	0,493 0,056 0,0172 0,043	3	1527 3185 2595 105	Ir Co Cu Mg	اریدیوم کوبلت نحاس معنسیوم
326 193	0,486 0,247 1,165	271 288 115 302	50 142 138 92,2	0,39 0,050 0,043 0,069	5	2041 5550 881 2730	Mn Mo Na Ni	متغنیز مولیبدنوم صودیوم نیکل
570	0,131 0,135 0,139 0,377	147 101 12 83	71,2 8,05	0,095 0,0981 0,9407		Í400 3800 356,6 68,5	Os Pt Hg Se	أزميوم بلاتين زئبق سلنيوم
82 115 188	0,234 0,71 0,138 0,616	106 1665	410 54,5	0,0149 1000 0,14 0,42	2	2177 2600 1100 3260	Ag Si Ta Ti	فضّة سليكون تنتال تيتاليوم
33	0,106 0,487 0,125	53	29,85 8,3	0,21 1,11	3	3500 3000 1560	U V Bi	يورانيوم فانديوم بزموت
415 130 55	0,135 0,388 0,227	191 96 58	162 113 66	0,05 0,057 0,115		6000 908,5 2507	W Zn Sn	تنجستن (ولفرام) زنك قصدر
	1			اص الفيزيائية	الخو			
الكثافة g/cm³	معامل المرونة E kN/mm²	السعة الحرارية النوعية (20°C) J/g K	معامل التمدّد الطولي (20–100°C) α.10 ⁻⁶ m/m K	سلية الحرارية (20°C) W/m K	الموم	ة النوعية ئهر بائية Ω mm		مادة التصنيع
7,85 7,85 7,84	206 206 206	0,47 0,48 0,49	12,2 11,5 11,0	54 50 46		0,11 0,12 0,12		فولاف (0,3 % C) Steel (0,40,7 % C) فولاف (3 % Steel (0,71,2 % C)
7,7 7,9	220 200	0,46 0,50	10,5 16,0	30 15		0,55 0,73		X 40 Cr 13 X 12 CrNiS 18 8
7,85 7,7	206 206	0,46 0,50	11,3 12,5	38 19		0,15 0,65		40 CrMn 5 4 100 CrSi 12 8
7,95 8,13	206 148	0,50	14,0 1,5	12,5 12,5		0,83 0,75		X 100 Mn 14 (Invar) X 100 Ni 36
7,2 7,3 7,5 7,4	118 128 172 172	0,335 0,46 0,46 0,46	11,0 10,0 11,0 11,0	58 54 29 67		0,8 1,4 0,6 0,3		حديد زهر رمادي طرق
8,73 8,40 8,3 8,8	122 108 102 113	0,39 0,39 0,40	17,7 18,5 18,5 17,0	155 113 54 71		0,05 0,07 0,12 0,11		Brass (85 % Cu) أصفر Brass (60 % Cu) خاس أصفر CuZn 40 Al 2 G – CuSn 10
8,9 8,9	165 180	0,42	13,5 14,2	23 25		0,49 0,48		Constantan (CuNi 44) کنستانتان Monel (67 % Ni, 31 % Cu) مونل
2,8 2,7 2,6 2,65	70 70 68 75	0,92 0,92 0,92 0,88	22,8 23,1 23,5 20,5	160 175 117 160		0,05 0,04 0,05 0,04	5	AlCuMg 2 AlMgSi 1 AlMg 5 G – AlSi 12
1,8 1,8 1,8	44 43 43	1,05 1,05 1,05	24,0 24,0 24,5	142 75 71		0,06 0,14 0,15		MgMn 2 MgAl 8 Zn G – MgAl 9 Zn 1 ho

			اِدل	الحرارية للسو	الحواص		
الوصلية الخرارية (20°C) لا W/m K	حرارة التبخر J/g	نقطة الفليان ℃	حرارة الإنصبار J/g	نقطة الإنصهار °C	السعة الحرارية النوعية c (20°C) J/g K	معامل القلاد الحجمي (20°C) ر m³/m³ K	السائل
0,161 0,172 0,181	523 495 448 842	56,1 100,7 184	96 278 114	- 94,3 + 8,4 - 6,2	2,16 2,18 2,06	143 102 85	سيتون حامض الفليك أنيلين
0,101	042	78,3	105	-114,5	2,47	110	كحول إثيلي
0,148 0,118 0,198	840 180 247 405	80,1 58,8 61,2 118	127 68 79,6 195	+ 5,5 - 7,3 - 63,5 + 16,7	1,74 0,46 0,97 2,03	106 113 128 107	بترول بروم کلوروفورم حامض الخلیك
0,285 0,205	1100 397 482	290 64,5 211 86	210 101 98 39,8	+ 18 - 98 + 5,7 - 41	2,43 2,47 1,51 1,72	50 119 83 124	جليسرين كحول مثيلي نترو بتزول حامض نيتريك
	372 293	46,3	74 109	-112 + 10,5 - 10	1,02 1,39 1,80	119 57 97	كبريقيد الكربون حاسض كبريقيك ريت تربقتين
0,598	355 2260	110,7 100	72 334	- 95 0,0	1,68 4,18	108 18	تولوين ساه
			زات	الحرارية للغا	الخواص		
كثافة السائل (عبد الغليان) (kg/dm³		التب	السعة الحرا النوعية q(0°C) J/g K	نقطة الغليان °C	ಪಟ್ lál 2 (0°C) kg/m³	الرمز	الغاز
0,680 1,404 0,613	1	770 57 30	2,06 0,52 1,64	- 33,4 -185,9 - 83,6	0,7714 1,7839 1,1709	NH _a Ar C ₂ H ₂	نتادر ارغون استيلين
1,558 0,125	4	60 44 21	0,50 0,81 5,23	- 35,0 - 85 -268,9	3,22 1,6391 0,1785	Cl ₀ HCl He	کتور کتورید الهیدروجین هلیوم
0,801	2	74 16 17	0,83 1,05	- 78,5 -191,5 -153,2	1,9768 1,2500 3,74	CO ₂ CO Kr	ثاني أكسيد الحكربون أول أكسيد الحكربون كريبتون
0,875 0,415 0,997	5	97 06 17	1,00 2,18 0,74	-194,0 -161,7 - 24,0	1,2928 0,7168 2,307	CH₄ CH₂CI	ھواء صیٹان کلورید المیٹیل
1,207 0,585 1,131	4	05 27 13	1,03 0,91	-246 - 42,6 -183	0,9 2,02 1,429	Ne C _a H _a O ₂	ئيون يروبان اكسيجين
1,460 0,92 0,810 0,071	5 2	00 48 00 54	0,63 1,11 1,04 14,25	- 10,0 - 60,4 -195,8 -253	2,926 1,539 1,25 0,0899	SO ₂ H ₂ S N ₂ H ₂	ثاني أكسيد الكبريت كبريتيد الهبدروجين النيتروجين



)			لواد الوقود	النوعية ا	رية	القيم الحرا			
بة الحرارية Hu kJ		والقازي	الوقود السائل			القيبة الحرارية Hu kJ/kg			الوقود الصلب
27 00 25 30 22 40 40 00	00		كعول إثبل كعول (%96 وز كعول (%85 وز يترول (نغي)			31400 30800 31400 12000			غم أنتراسيت غم فقير غم عني غم عني غم حام بني
40 80 40 00 40 50 38 00	00	میٹیلی)	تولوين (بنزين بنزول تجاري ا بنزول تجاري π نفتالين			21 140 28 500 30 000 23 500			قم بن سحوق قم كوك عازي قم كوك الأفران قم حرى – كوك بارد قر حرى – كوك بارد
44 50 42 70 44 00 35 50	00	لحجري ا)	N – أوكتان مترين تجاري زيت المنزول قطران الفحم ا			20 000 32 000 20 500 20 000			فَم بني - كوك بارد ') فم جبري - قوالب ') فم بني - قوالب خشب زان
3800 3680 4100 5450	00		زبت تقطیر الف قطران الفحم ا زیت برافین اسیشیلین			19500 20000 21400 20000	العصافير أو المرّان)	لسان	حــ بلوط
630 1000 1760	0	زبود	غاز المولدات أول أكنيد الك غاز الاستصباح			33500 13800 11700		عجم)	قم نباق نشارة خشب حشب صفري (شبه مة
		مختلفة	ن بترکیزات	كحوليان	ن وال	ض والقلويات	الأحا	# (mm)) قيمة متولطة
			15°C == 25	g/c عند	im a	يكنانة بوحد			
40	30	20	10	5		1	السعة الكيمانية	أواك	السبة اللوبة التركيب ا
1,1980 1,3028 1,2463 1,2540 1,0488 1,434 1,399 0,9370 0,9389	1,1493 1,2158 1,1800 1,1805 1,0384 0,895 1,331 1,291 0,9536 0,9569	1,1394 1,1150 1,1134 1,0263 0,925 1,221 1,188 0,9681	1,0474 1,0661 1,0543 1,0532 1,0125 0,960 1,111 1,094 0,9826 0,9831	1,023 1,031 1,025 1,005 0,979 1,055 1,045 0,990	17 56 50 55 9 6	1,0032 1,0051 1,0036 1,0038 0,9996 0,996 1,011 1,008 0,9973 0,9973	HCI H ₂ SO ₄ HNO ₃ H ₃ PO ₄ CH ₃ COOH NH ₃ NaOH KOH CH ₃ OH C ₂ H ₅ OH		حامض الهيدروكلوريك حامض الهيدروكلوريك حامض النيتريك حامض النيتريك حامض الخليك معودا كاوية بياساكاوية كحول ميليلي كحول ميليلي
100	90	80	70	80		50	النبيغة التسبتية	وران	السبة المتوية الدكيب ال
1,8305 1,5129 1,870 1,0498 0,7959 0,7936	1,8144 1,4826 1,746 1,0661 0,8239 0,8223	1,5221 1,633	1,6105 1,4137 1,526 1,0685 0,8749 0,8719	1,498 1,366 1,426 1,064 0,897 0,895	2	1,3956 1,3100 1,355 1,0575 0,9186 0,9179	H ₂ SO ₄ HNO ₃ H ₃ PO ₄ CH ₃ COOH CH ₃ OH C ₂ H ₅ OH		حامص البكريتيك حامض النبتريك وامض النبتريك وامض الفوسفوريك حامص الخليك كحول ميثيل
		المواد	ميائية لبعض	ىيَغ الكي	والص	الكيميائية	التسميا		
	التصية التجارية	الصيغة الكيميانية		التب الكيب		النسية النجارية	السبخة الـكيميانية		القاسية الكيبالية
خر ریان پدروکلوریات کرینداف	京の東京の日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	CuSO ₄ +5H ₂ O ZnCl ₂ +2NH ₄ Cl Pb ₄ O ₄ Fe ₂ O ₃ C ₃ H ₈ Fe(OH) ₃ NH ₄ Cl HCl H ₂ SO ₄ NB ₂ CO ₃ H ₂ O ZnO	ك نشادري د الرصاص بان ديد د اخديد نشادر الكروكلوريك صوديوم صوديوم	رابع أكسيا أكسيد ح غاز البرو هيدروكس كلوريد ال حامض الم	Ne-	البتون البتيلين المجداع وراكو حراك وناميون تاكار المحلي الرجد على طفاء كوراده كوراده	Na ₂ B ₄ O ₇ +10H ₂ KCN Cu ₂ CH(COO) ₂ +	₂ O O	اسیتری سیتیان میدرو کربونات الرصاص فیروسیانید البوتاسیوم رابع بورات الصودیوم سیانور بوتاسیوم خلات نحاس کربید کالسیوم کلورید الصودیوم





0							
7	الجة	حالة المع	ل لخواص معينة	رموز أخرى	Ĭ.	يقة الصهر	طر
	لثغيل	A - معالج بالتطبيع B - أفضل قابلية للة	وسفور (P) أو الكبريت (S)	مقاوم للتعتيق مندة كمرة من الفر	A		B = فولاذ بسمر
		E - مصلد بالتغليف G - ملدن بليونة		1 48	4.4	لعاكس.	 قولاذ كهربائي غولاذ الفرن ا
		H = مصلد (مقسى)	الفوسفور (P) أو الكبريت	(S)	/ 11	(بالحث)	ا =فولاذ كه باني
	رد مطحنا باللهب	K = مشكل على البا HF = مصلد تصليدا .	قلو يات	- مُقَاوم للتشرخ بالا	L		LE = فولاذ كهربائي M = فولاذ سيمنز
	لطحنا بالحث	HI = مصلد تصليدا .	2.11	= قابل للحام بالضفط = قابل للـكبس على	= P		PP = فولاذ تقليب
		N = معادل NT = منترد		= مخمد	- R		ss = فولاذ اللحام T = فولاذ توماس
	(جهادات	NT = منترد S = ملدن الإزالة الا U = غير معالج		= قابل للحام بالصهر			Ti = فولاذ بواتق
-		٧ = مصلد ومطبع		= غير مخمد _ قابل للسحب	2	للافح	w = فولاذ الهواء ا
	كرومي ويحتوي على	15 Cr 3 E فولاذ ك	ر للصب قابل للحام	GS-BS فولاذ بسم		iV-i	(مثلة: GS-840
1	و 0,75% Cr ، مصلد	0,15% Cu بالتغليف	وذو مقاومة شد	بالصهر		(مصبوب) ذو	00-040 (4,00)
	عدّة ذو درجة الجودة			390 N/mm ²	مقاومة شد	390 N/mm² فولاذ توماس ذو	TSt 37
1	يحتوي على	الثانية	تاوم للتعتيـق ذو شد	A St 4 فـولاد مه مقاومة	214	360 N/mm ²	13137
	، ملدن تلدينا خفيفا	1,00% C		مهاومه	بالصہر دو 360 N/r	فولاذ قابل للحام مقاومة شد mm ²	SSt 37
ı	مواصفات 2010 DIN 1691	افیت رقائقی	حدید زهر ذو غ			مقاومة	1 : 0
-	(أغسطس ١٤)			الكثافة	مقاومة الانحناء	الشد	الزمر في المواصفات
-	رموز لا تزال نستعما		الحنواص والا	kg/dm ³	N/mm²	N/mm²	القيامية
	GG-12 GG-14	ة خاصة ويستخدم للإغراض	. زهر عادي ليست له جود		-	100	GG-10
	GG-18			440	350	200	GG-20
	GG-21	المعرضة للإجهادات المرتفعة	د زهر عالي الجودة للأجزاء	7,35	420 530	250 340	GG-25
-	GG-26		الأسطوانات والكباسات.	مثل	590	390	GG-35 GG-40
	مواصفات DIN 1693	افیت کے وی	حدید زهر ذو غ	نقعال عتد	NI		
L	(اکتوبر ۲۳)	257 - 25	בנג נאת בני	الكسر	0.2 - 2-	مفارمة الشد	الرمز في
L		الخواص	قابلية التشغيل	(l ₀ = 5d) N/mm ²	N/mm²	المواصفات القيادية
ز	كروي ويرمز له بالره	حديد الزهر ذو الغرافيت ال	جيدة .	15	250	400	GGG-40
رد	فواص الفولاذ لوج	GGG) وله خواص شبيهـ بخ	جيْدة جدا	7	320	500	GGG-50
		لفرافيت في صورة متكورة.	جيْدة جذا	3	380	600	GGG-60
-	1. 1		حيدة	2	440	700	GGG-70
10	مواصفات DIN 1692 (يونيو ١٣	الط ه ق	حديد الزهر	الاتفعال			
1	DIN 1692		77, 55,50	ىد الكسر (%)	حد 0,2 ح	مقاومة الشد	الرمز في المواصفات
-		الاستخدام	الخواص) N/mm²	N/mmº	القياسة
12	ران كالعجلات والمفات	للمسبوكات اللدنة رقيقة الجد	عالي الجودة	5	215	390	GTW-40
	3 - 3-, 65	للمسبوقات اللدنة رفيعة الجم. ووصلات المواسير ولوازمها .		5	355	540	GTW-55
L		1555 5. 5. 6 5.25	عالي الجودة	7	295	440	GTS-45
	مواصفات DIN 1681 (يونيو	الصب	فهلاذ	لإنفعال عند	1		الرمز في
-	7,2111 1001	الاستخدام	-	لكبر (%)		مقاومة الشد	المواصفات
			الخواص حودة عادية ومثالة	$(I_0 = 5d_0)$		N/mm ²	القياسية
على	عند الحاجة إلى قيم أ	بديل لحديد الزهر الرمادي	جوده عاديه وصله عالية ، قابل للطرق	25 22	185 225	370 440	GS-38 GS-45
		المقاومة والمتانة.	مقاسك جدا	15	295	590	GS-60
1	مواصفات		وذو مثانة أقل	12	410	690	GS-70
	DIN 17245 (يوليو		لاذ صب فريتي مقاوم للحرارة	الإنفعال فوا		ر آب	الرم
	غام	Color 2	حد 2.0 بوحدة (١/mm/	(%)	مقاومة الشد		
-			عند درجات الحرارة :	$(I_0 = 5d_0)$	N/mm ³	· ·	يقا
			00 300 200 20	22	440590	GS-C2	22
	ي تستخدم في نطب مورود ال مورود		37 167 190 24! 32 190 206 24!	22	440590		
	أمن €330°C إلى 330°C	درجات احراره	62 190 206 249 06 235 260 318	20	490640	GS-17	CrMo 5 5
				15	690880	G-X 22	
		324 41	2 485 530 590)	300000	MoV 1	2 1

				لجوده	اصفات ا) •			
ا (سبتمبر ٦٦)	فات N 17100	طبقا لمواص	() _	_ L	I	5	عام	ولاذ إنشاءات
	القابلية			نسبة	الإنفعال	لأدنى	الحد ا	أنواع الفولاذ	
للحدادة					عند	لحد	لقاومة ا	المشابهة طبقا	is all all
في الإسطسات	لحنى الحواف	الصهر	للحام	الكربون c %		الخضوع	الشد	للمواصفات	واع الغولاذ
ي ام محب				70 C	5d _o %	N/mm ²	N/mm ⁱ	الأوروبية رقم 25	
_			قليلة	-	18	185	320	Fe 33-0	St 33-1
	-		متوفرة	-			020	-	St 33-2
P St 34-1	name .	_	متوفرة	0,17	28	205	330	Fe 34-A	St 34-1
P St 34-2	Q St 34-2		متوفره	0,15		200	330	Fe 34-B3 FU	St 34-2
P St 37-1	-		متوفرة	0,20				Fe 37-A	St 37-1
P St 37-2	Q St 37-2		متوفرة	0,18	25	235	360	Fe 37-B3 FN	St 37-2
-	Q St 37-3		متوفره	0,17				Fe 37-C3	St 37-3
-			قليلة	0,25				Fe 42-A	St 42-1
P St 42-2	Q St 42-2		متوفرة	0,25	22	255	410	Fe 42-B3 FN	St 42-2
_	Q St 42-3		متوفرة	0,23				Fe 42-C3	St 42-3
-	Q St 46-2		متوفرة	0,20	22	205	*00	-	R St 46-2
-	-		متوفرة	0,20	22	285	430	-	St 46-3
P St 52-3	Q St 52-3		متوفرة	0,20	22	355	510	Fe 52-D3	St 52-3
P St 50-2	-		قليلة	=0,30	20	295	490	Fe 50-2	St 50-2
_	-		_	≈ 0,35	15	335	590	Fe 60-1	St 60-1
-	_		_	≈ 0,50	10	365	690	Fe 70-2	St 70-2
ألجودة الثالثة : فولاً	ولاذ ذات درجة	على أنواع الف	مات الأ	لانية: للمتطل	حة الحودة ال			عة الجودة الأولى؛ تسا	la lla.Vallation
								ا <u>ت الخاصة .</u> م المنتجات المدلقنة :	لدحصف البصاد
	لسمية			ىية	DIN Iلتس		ã.	DIN I	ال التسمية
	لاذ زاوية L مختلف				1024 فولاذ	یر ۵	نصف ستد		101 فولاد مستدير
ن 3 mm إلى 4,75 mm				The same of the sa	1025 فولاذ		فولاد مسطه		101 فولاذ مربع 🛘
	اح حمکها 6mm ه لاذ مسطح عریف				1026 فولاد : 1027 فولاد :	حادة	ا ناو حواف	1022 فولاد	101 فولاد مسدس ا
	الاذ مقطم T ذي		ے مستدی	بنے ۔ تظم ما دو حواف					 10 شرائط فولاد 10 فولاد مسطح
						200 × 5000 St	37 (DIN 1025)	موز الأبعاد، مثال:	
D (دیسمبر ۲۹	ات N 17210	طبقا لماصة	,				,		ولاذ قابل للتصا
,	مقطع قطره			تصليدا كا				النوع الشابه	
		الانفعال عندال		صنيدا الخ	مصند اومة الشد		متوسط سبة C	اللق المواصفات	الإسم المختصر
استخدام	71	%)(I _p = 5d _p)		I/mm²	N/mm ^a		D ₍₎	الأوروبية رقم 84	لنوع الفولاذ
		16		295	490	840	0,10	2 C 10	C 10; Ck 10
ت ذات القلب المتين	الأحناه الكنا	14		345	590		0,15	2 C 15	C 15; Ck 15
صلد مثل الروافع	2 .	11		440	690		0,15	15 Cr 2	15 Cr 3
(البنوز) والحدبات		10		590	7801		0,16	16 MnCr 5	16 MnCr 5
ر . رو) رأد وات القياس والأعمد		8		685	9801		0,20	-	20 MnCr 5
30 2 3 2		7		635 785	8801 11801		0,15 0,18	14 CrNi 6 13 NiCr 12	15 CrNi 6 18 CrNi 8
	N 47200 - 1:	طبقا لمواص							نواع فولاذ التص
اD (دیسمبر ۱۹	N 17200			15 11-11	111 6	1		النوع المشابه	الاسم المحتصر
	mm إلى 16m		ة والمط	المصدر	01 (3		مبوسع		
	16m إلى mm	بعة من m الانفعال عند ال	موع	ا حد الحف	ومة الشد	مقا C	متوسع نسبة	في المواصفات	الرحم الحصر النوع الفولاد
Ø40r	16m إلى mm	ب عة من m الانفعالعتداله (ه5d_)(ا	neg N,	حد الخض /mm ^a	ومة الشّد N/mm	مقا د	نسبة %	في المواصفات الأوروبية رقم 83	لنوع الفولاة
Ø40r	16m إلى mm	ي عة من m الانفعالعتدال (ه50-ما)(ط	موع N.	حد الخف _{/mm²} 365	ومة الشد N/mm	مقا (30	نسبة % 0,35	في المواصفات الأوروبية رقم 83 1 C 35	لنوع الغولاة C 35; Ck 35
متخدام	16m إلى mm عمر الإ	m بعة من الانفعال عند اله (5d _o -5d _o) 19 16	سوع N)	حد الخض /mm ^a	ومة الشد N/mm 580 5	730 (800 (0,35 0,46	في المواصفات الأوروبية رقم 83 1 C 35 1 C 45	C 35; Ck 35 C 45; Ck 45
صخدام صخدام والأعمدة والنوابض	16m إلى mm يحمر الإ	ي عة من m الانفعالعتدال (ه50-ما)(ط	سوع N.	حد الخض المساء 365 410	ومة الشد N/mm	730 (300 (300 (300 (300 (300 (300 (300 (نسبة % 0,35	في المواصفات الأوروبية رقم 83 1 C 35	لنوع الغولاة C 35; Ck 35
صتخدام والأعدة والنوابض ق التفريز وأعمدة المرفز	الله الله mm الإ كسر الإ الله الله الله الله الله الله الله الله	بيعة من m الانفعال عند ال (ه 55م) 19 16 13 15	موع N.	365 410 490 490 440	580 7 660 8 780 9 690 8	730 (0 800 (0 930 (0 830 (0	0.35 0,46 0,61 0,28 0,38	في آلمواصفات الأوروبية رقم 83 1 C 35 1 C 45 1 C 60 28 Mn 6 38 Cr 2	C 35; Ck 35 C 45; Ck 45 C 60; Ck 60 28 Mn 6 38 Cr 2
صتخدام والأعدة والنوابض ق التفريز وأعمدة المرفز	الله الله mm الإ كسر الإ الله الله الله الله الله الله الله الله	بيعة من m بالانفعال عند الد (ه)(ار -5dه) 19 16 13 15 15 15	بوع N : : : : : : :	حد الخف 365 410 490 440 590	580 7 660 8 780 8 690 8 690 8	730 (0 800 (0 930 (0 930 (0 930 (0	0.35 0.46 0.61 0.28 0.38	في المواصفات 83 وقي المواصفات 1 C 35 1 C 45 1 C 60 28 Mn 6 38 Cr 2 34 Cr 4	C 35; Ck 35 C 45; Ck 45 C 60; Ck 60 28 Mn 6 38 Cr 2 34 Cr 4
	الله الله mm الإ كسر الإ الله الله الله الله الله الله الله الله	بيعة من m الانفعال عند ال (ه 55م) 19 16 13 15	سوع N.	365 410 490 490 440	580 7 660 8 780 9 690 8	730 (0 800 (0 930 (0 930 (0 930 (0 930 (0	0.35 0,46 0,61 0,28 0,38	في آلمواصفات الأوروبية رقم 83 1 C 35 1 C 45 1 C 60 28 Mn 6 38 Cr 2	C 35; Ck 35 C 45; Ck 45 C 60; Ck 60 28 Mn 6 38 Cr 2



DIN 171 (عارس عه)	ىفات 35)	طبقا لمواص			ق	رمة للتعتي	ذ المقاو	اع الفولا	أنو					
Cr %	Mn %	Si %	Al %	350	300	Namm' - 350		20	غمال الكسر = ما	عند ا 5d _o	اومة شد N/m	J)	نسية كربون c %	الاسم الحنصر ال
اقل سن 0,3	0,40 0,45 0,45 1,50	0,35 0,35 0,35 0,55	فوق 0,02	118 137 157	137 157 177	167 186 206	177 206 226	205 235 255 335	2 2 2 2	5 2 1	400 440	440 0,17 490 0,20 540 0,22 610 0,20		ASt 35 ASt 41 ASt 45 ASt 52
ومقاطعه	لط الفولاه	سيقان) وشرا	رقضبان (۔	الملحومة و	ير غير	نمة ، والموا	اذ العريا	خوس الفوا	, &	علة وال	واخ المتو	على الأل	رقم 17135	بق المواسفات
						نيقة	اح الرة	الألو						
DIN 162 رحة رقم 1	سفات 3 بر ۷۲) ل	طبقا لمواه (نوف			طري	لفولاذ الم	ة من ا	ح الرقيق	الألوا	American American Inc.				
	ندام	الاستخ		الجودة		. الخضوع N/mm	-	ال عند الك I _o = 80 b _o = 20		ية الشد N/m		بة بول c		الإسم الحتصر
				نودة سحب	-	280		28		270	.410	0,1	0	USt 12
	ن السطح المال	لتحب والتشك	عيق	نودة حنب		250		32		270	370	0,1	0	USt 13
		,		ودة حاصاً محب ال		220		36		270	.350	0,0	8	USt 14
		طبقا لو (يد	0.			لاذ غير ا	ن الفو	الرقيقة م	الواح ا	الا				
			والخط،	الحامات والنقطة	-	215		18		360	.440	0,2	.0	TUSt 37 USt 37-2
ا جداء ا	هنة ألواء	تورد على	-	بل للسحب	وقا	235		16		410	.490	0,2	.5	RSt 42-2
اء أو ألوا <mark>-</mark> وذلك علم	مطلية بالمين سيارات ،	مجلفنة أو ه أجسام ال	ىني	ف قطرالح سمك اللو	نص =	295		14		490	590	0,3	0	St 50-2
ىد الخضوع	المقاومة وح	أساس فيم	Nr.	ل العام الم	قاب	355		16		510	610	0,2	0	St 52-3
				-		335		10		590	690	0,4	.0	St 60-2
				-		365		6		690	830	0,5	0	St 70-2
OIN 1623 (نوفبر ۲۲	سقات (طبقا لمواه				ح وسمته	السط	تمييز نوح						
			نظات							_	وع السه			القيير
						ع بوجود الق		-			۽ دون ا			02)
						ع بوجود الم		()	القشو (القشو	، اغرقا	ة الشوالب	من طبق	خالي	03
110						ع بوجود الم بحوز للمساء						لحشق	سطح	04)
وجس	ر احارجي	على المظهر	، ان نوبر	. واحدوس	-	بوز للمساء ح المدهون					اح	جردا ــ	اعلى	05
	. 0			طفأ اللمعة	سطح مع	أن يكون ال أن يظهر ال خشونة الس	يجب			(mat)	غير لاما	اللمعة أبر	أملس	g m

الرموز :

مواصفات الأبعاد DIN 1541

RRSt 14 05m = فولاذ مختد بصفة خاصة (RR)، وهو نوع من الألواح الرقيقة ذو جودة خاصة السحب

العميق (St 14) مع أفضل إنطفاء للسطح (O5 m).

TUSt 37 02 = الواح رقيقة من فولاذ توماس غير المحمد 37 (Tu St 37) ذات مطح به قشور محترقة غير مزالة (02).

St 52-3 03 = ألواح رقيقة ٥٠ فولاذ St 52 بدرجة جودة 3 (St 52-3) بسطح خال من أي طبقة محترقة (03).

تنطبق المواصفات القياسية 17100 DIN-17100 على المواد الخاصة بالألواح المتوسطة من 3mm إلى 4,75mm والسميكة أي أكبر من 4,75mm.

ا للمواصفات 17221 DIN (ديسمبر ٧٢)		القابلة للتصليد	لساخن للنوابض	شکل علی ا	, – أنواع الفولاذ الم	فولاذ النوابض
الاستحدام	حد الخضوع التحد والطبع N/mm²	ال عند کسر ۱) ح		مقاوم الشد mm²/	أنواع الفولاد المشاجهة طبقا للمواصفات الأوروبية رقم (89/717)	الإسم المحتصر لنوع الغولاة
تستخدم في الحالة المصلدة			الجيدة	أنواع الفولاذ	()	
ستحدم في احاله الصلاه والمطبّعة حراريا للرقائق وأذرع الإلتواء والمسامير	1030 1130 1130	6 6 6	1320	1370 1570 1570	50 Si 7	38 Si 7 51 Si 7 60 SiCr 7
الملولبة والنوابض القرصية			عالية الجودة	نواع الفولاذ ع	•	
والحلقية وجميع أنواع النوابض	1180 1180 1180	6 6 6	1370 1370	1620 1670 1670	55 Cr 3 50 CrV 4 51 CrMoV 4	55 Cr 3 50 CrV 4 51 CrMoV 4
طبقا للمواصفات DIN 17222 (أبريل ٥٥)		البارد للنوابض	ولاذ المدلفنة على			
الاستخدام		5.	أنواع الفولاذ الجيد		مقاومة الشد N/mm ²	ملدّن بليونة
تستخدم في الأجزاء النابضية وفي	1030 1080 1570	6 6 5	1180	1420 1570 2160	590 640 830	C 53 C 75 60 SiMn 5
جميع أنواع النوابض ويجرى التصليد			عالية الجودة	نواع الفولاذ ع		
والتطبيع بعد إقام التشكيل	1275 1765 1576	6 4 5	1860	1620 2360 2260	640 830 780	Ck 67 71 Si 7 50 CrV 4
طبقا للمواصفات DIN 17225 (أبريل ٥٥		اوم للحرارة	فولاذ النوابض المق			33 3.1 4
الاستخدام	N/n °C 40	وحدة ١١١١٢	رع عند درجة عا 200	حد اللف 100	مقاومة الشد N/mm²عند(20°C)	الاسم المختصر
لصناعة النوابض والأجزاء النابضية. للاستخدام عند درجات حرارة أعلى من 250°c.	450 500 550 78	5 883	932 981 981	1030 1079 1079	13701670 13701670 13701670	45 CrMoV 6 7 30 WCrV 17 9 65 WMo 34 8
طبقا للمواصفات DIN 17240 (يناير ٥٩)		اوم للحرارة	بة والصواميل المق	سامير الملول	لولبة — أنواع فولاذ للم	فولاذ المسامير الما
	350 300	200 20	عند الكسر (<mark>20°C) (</mark>)		مقاومة الشد N/mm² عند (20°C)	الإسم المحتصر
343 373 402 4	333 363 31 451 461 481	412 440 490 540 510 540	17	7	590740 690830 690830	24 CrMo 5 24 CrMoV 5 5 21 CrMoV 5 11
لبقا للمواصفات 1654 DIN (أغسطس ال					ب للمسامير الملولبة المر	
حالة الثوريد والاستخدام	الانفعال عند الكسر %')	الخفوج N/mrr	a Jall	للمسامير	الحد الأقصى لمقاومة الشد ٢ N/mm ²	الإسم المختصر (الرمز)
مسحوب على البارد وملدّن وتم تلدين (K+G) أو (K+G+K) وتصلح لتشكيل المسامير الملولية بالكبس على البارد	20 12 9 8	295 630 885 1060	1	5,6 8,8 0,9 2,9	640 690 690 690	Cq 22 Cq 45 41 Cr 4 41 CrV 6
ت DIN 17155 (مارس ٦٤) لوحة رقم 2	طبقا للمواصفا					ألواح المراجل
الإستخدام	حق على 60 mm (60 mm) 450 400	دورجت(بوحد: N/mm	خدالخضوع عد 200 20	نىبة الكربون %0	مقاومة الشد N/mm²	الاسم المحتصر
تستخدم للمراجل البخارية وأوعية الضغم ووصلات مواسير الضغط . كل أنواع الفولاذ يمكن لحام ابالصهر .	88 98 98 118 118 137 127 147 137 157 196 206	137 157 177 186 206 235	177 205 206 235 226 255 235 265 245 275 275 295	0,16 0,20 0,22 0,26 0,17 0,14	340440 400490 430520 460550 460550 430550	H I H II H III H IV 17 Mn 4 13 CrMo 4 4
ت 17175 DIN (مارس ٦٤) لوحة رقم 2	طبقا للمواصفاه			قاوم للحرارة	غير الملحومة من فولاذ م	المواسير الفولاذية
تصلح لدرجات حرارة حتى 2 500 وضغوط عالية	88 108 108 127 167 177 196 206	137 157 206 226	186 235 206 265 255 285 245 265	0,17 0,22 0,16 0,15	340440 440540 440540 440590	St 35.8 St 45.8 15 Mo 3 10 CrMo 9 10
مات DIN 2391 (يوليو ٦٧) لوحة رقم 2	طبقا للمواصد				ا يقة غير ملحومة	مواسير فولاذية دق
حالة الثوريد لبارد (لامعة) — صلدة (قليلة القابل		عند الكسر ١)- %	عو الإنفعال	بعد الت ح ح mm ³	مقاومة الشد N/mm²	الاسم المختصر
عن الأكسيحين ٥٦)	للتشكيل) BKW - مسه (محدودة القابلية التشة GBK - ملذنة (بعزل NBK - معادلة (بمعزل	25 17 21 22	2 2 2	35 95 55 855	340440 540640 440540 510610	St 35 St 55 St 45.2 St 52.2

^{&#}x27;) عيمه الاختبار و5d الول العينة = خمسة أمثال قطرها) ") بحالة التوريد وفيا عدا ذلك بعد التصليد والتطبيع



طس ١٤)	DI (اغــ	لمواصفات 1624 N	طيقا				ئكي	لفولاذ الطري غير السبا	البارد من ا	مسحوبة على	شرائط
المقاسات طيقا لمواصفات DIN 1544		إرشادات	مليكون اق	-	من 0,03 إ	9	مقاومة عن	حالة المعالجة		ا الجودة الفولاذ	للوع ا
(اغسطس٥٤) السمك		التثعيل	منغتیز Mn S %	0,45% J	من 0,20 إل	ببة المئوية لد الأدنى		الحالة	الرمز ١)	التسمية	الرمز
0,10 0,15 0,20		قابلية صغيرة للتشكيل	0,06	0,08	0,12	ضمانات	بلاشروط و بدون جودة	صلد ملدّن مصقول قليلا	K G LG	جودة أساسية	St 0
0,25 0,30 0,40		قابلية معتدلة				28 26	بلاشروط 420 > 440	صلد ملدن مصغول قليلا	K G LG		
0,50 0,60 0,80 1,0 1,2 1,5	-	للتشكيل	_ 0,06	0,07	0,12	-	310450 390540 490640 590740 <690	مدلفن دلفنة لاحقة على الباره	K 32 K 40 K 50 K 60 K 70	جودة ثني	St 1
1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0	٢) قابل للمام النقطي الأ	قابلية متوسطة للتشكيل	0,05	0,06	0,10	32 30 24 14 5 2	290390 310410 310430 390540 490640 590740 <690	ملذن مصغول فليلا مدلفن دلفلة لاحقة على البارد	G LG K 32 K 40 K 50 K 60 K 70	جودة سحب	St 2
عروض الشرائط المحوية	W. are are the	قابلية عالية اللتكيل	0,04	0,04	0,10	35 33 26 16	270370 290390 310410 390490	ملذن مصقول قليلا مدلفن دلفئة لاحقة على البارة	G LG K 32 K 40	جودة سحب عمين	St 3
على البار: حتى 630	. GBk	أعل قابلية التشكيل	0,035	0,03	0,10	38 36 28	270370 290390 310410 <690	ملان مصقول قليلا مدلقن دلفنة لاحقة على البارد	G LG K 32 K 70	جودة خاصة للسحب العميق	St 4

ا) تتفق هذه الرموز على وجه التقريب مع الرموز التي انتشر إستخدامها حتى الآن: 1/s=K32 صلد و ١/a=K40 صلد و ٢٥٥-١/٥ صلد و ٢٥٥-١/٥ صلد و ٢٥٥-١/٥ صلادة زائدة.

٢) رموز السطح: GD = ملذن قائم، GBK = ملدن لامع، RP = خال من الخدوش والثقوق والمسام، RPG = خال من الحدوش والثقوق والمسام، وناصع اللحمان - رمز المبادة لشريط مسحوب على البارد في جودة السحب (St2)، مدلفن دلفنة لاحقة على البارد حتى مقاومة شد قدرها MR St 2K 40 GBK (GBK).

طبقا لمواصفات DIN 17111 (يناير ١٦)	شام	والصواميل والبر	امير الملولبة	ليل الكربون للمس	أنواع الفولاذ ق
الخواص والاستخدام	Formal Minimal	الانفعال عند الكسر 46	شبة الكربون ٥ ٩٩	مقاومة الثند N/mm²	الإسم المختصر
قابل للكبس على البارد . غير قابل للكسر لا على البارد	205	30	0,14 0,13	330430	USt 36-1 UQSt 36-2
ولا على الساخن.	225	25	0,19 0,19	370460	USt 38-2 UQSt 38-2
ن يسمى فيما مضى فولاذ الصواميل التشكيل بالكبس على الساخن. ن يسمى فيما مضى فولاذ الصواميل التشكيل بالكبس على البارد.	Carlotte and the same of the s	24 - -	0,18 0,09 0,15	430530 (340490) (340470)	RSt 44-2 6P 10 U 10 S 6
طبقا لمواصفات DIN 1651 (أبريل ٧٠)	عرار یا	معادل -	توماتي)	القطع (الفولاذ الأون	أنواع الفولاذ سهل
حالة التوريد: U= مدلفن أو مطروق، SH= طبقته القشرية مزالة، N= معادل، G= ملذن، K= مسحوب على البارد.	225 235 236	25 23 23	≤0,13 ≤0,14 ≤0,15	360530 380570 390580	9 S 20 9 SMn 28 9 SMn 36
قولات V+K = مصلّد ومعلَبَع ومسحوب على البارد للعالجة يعرف الفولاذ سهل القطع (الأوتوماتي) بقابليته لحرارية العالية للتشغيل وذلك لاحتوانه على الكبريت.	325	18 14 9	0,35 0,45 0,60	490660 590760 660870	35 S 20 45 S 20 60 S 20

مبر ۷۲) معالة عند	۵ (دیس	IN 174	ات 40	لمواصف	طبقا ل							أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ					
الكسر الكسر %	للوع ا	mm ^y		مقاومة ا mm²/		الحالة	g/c		اوروبية	وع المشابه إصفات الا 71-88	الن طيقا المو	الادم المحضر					
						Ç	الفريتي	فولاذ	أنواع ال								
20 18		50 00		0650 0700		ىلدَن مصلَد ومع		7	X 6 Cr	13		X 7 Cr 13					
20 18		50 00	450650 550700			ملدَن مصلّد ومطبّع			X 6 CrAl 13			X 7 CrAI 13					
20 20		70 70)600)650		ملدّن ملدّن			X 8 Cr X 8 Crl			X 8 Cr 17 X 6 CrMo 17					
					1	ىتى	ارتينز	11 37	واع الفو	اُذ							
20		00.	550	700		ملدّن			X 12 C			X 10 Cr 13					
18	4	50	600	750	طبّع	مصلّد وما						X 10 01 13					
15		50	800	950	طبّع	بصلد وم	_		X 20 C	r 13		X 20 Cr 13					
20 12		00 50		700 850		ملدن مصلد ومطبّع			X 14 C	rMoS 17		X 12 CrMoS 17					
14	60	00	800	950	C				X 21 C			X 22 CrNi 17					
						يتي	الأوستن	بولاذ	أنواع الف								
50 40 45 40	40 205 50078 45 205 50078 40 265 50078		750 700		مسقّی (مبرّد		7,9 X 7,95 X		X 6 CrNi 18 10 X 6 CrNiTi 18 10 X 6 CrNiMo 17 12 2 X 6 CrNiMoTi 17 12 2		X 5 CrNi 18 9 X 10 CrNiTi 18 9 X 5 CrNiMo 18 10 X 10 CrNiMoTi 18 10						
45 45 40 40	19 27 30	95 70	500 550 600	700 700 750 800		تبریدا فجانیا)	7,9 8,0 7,9 7,9		X 6 CrNiMo 17 13 37 X 3 CrNiMo 18 16 4 - -			X 5 CrNiMo 18 12 X 2 CrNiMo 18 16 X 2 CrNiN 18 10 X 2 CrNiMoN 18 13					
	ط: (////////////////////////////////////		300	250	د درجا 200	ضوع عن 150	حد الخو 100		a)	الحا	الإسم المختصر						
1301	80	-1	195	220	225	225	230	235	240	نَن	ملا	X 7 Cr 13					
1401 1702		-	215 305	245 365	255 382	260 400	265 410	275 420		معلتم	علاڻ نصلد و	X 10 Cr 13					
2302	75	-	305	365	382	400	410	420	430		مسلد و	X 20 Cr 13					
2252	75	-	375	470	490	505	520	540	565		مصلد و	X 22 CrNi 17					
1301	80	92	98	110	118	127	140	155	175			X 5 CrNi 18 9					
1301	_	119	125	136	145	155	165	176	190			X 10 CrNiTi 18 9					
1301	90	129	135	145	155	165	176	190	205	سقى	م	X 10 CrNiMoTi 18 10					
1402		119	125	136	145	157	175	245	245			X 2 CrNiN 18 10					
1502		138	145	155	165	178	197	225	265			X 2 CrNiMoN 18 13					
	الطولي رجة °C α (10 ⁻⁶	20°C ود	درجة				د درجة 10 ³ N/mr)		معامل المر. بو-			الإسم المختصر					
400	300	200	0 1	00	500	400	3	00	200	100	20						
12,0	11,5	11)		0,5	-	192	2	00	207	213	216	X 7 Cr 13 X 7 CrAl 13					
10,5	10,5	10,		0,0								X 6 CrMo 17					
12,0	11,5	11,0	0 1	0,5	-	192	20	00	207	213	126	X 10 Cr 13 X 20 Cr 13					
10,5	10,5	10,		0,0								X 12 CrMoS 17					
11,0	11,0	10,		0,0	_	197	20	05	212	218	220	X 22 CrNi 17					
18,0	17,0	17,0		6,0		197	2		616	210	220	X 8 Cr 17 X 5 CrNi 18 9 X 10 CrNiTi 18 9					
18,5	17,5	17,	-	6,5	165	172	11	79	186	194	200	X 5 CrNiMo 18 10					
	18,5	17,	5 1	6,5	165 172	165	165	165 172	172		79	100	194 2) 194 200	194 200	154 20	X 10 CrNiMoTi 18 10
18,5 18,5	17,5	17,	-	6,5						1	X 5 CrNiMo 18 12						



في حالة مقاطع أو قضبان الفولاذ يجب أن تعلّق لوحة أو تلصق بطاقة تبيّن عليها الأسماء المختصرة القياسية للفولاذ. يحدّد شكل اللوحة مجموعة الفولاذ. ويحدّد لون اللوحة مقاومة الشد ونسبة الكربون.

	الفولاذ	-				
طبقا لمواصفات DIN 17210	ائكي قابل للتصليد ب فولاذ غير سبائكي قاب فولاذ جيد	فولاذ سهل القطع (فولاذ أوتوماتي)	فولاذ إنشاءات للأغراض العامة طبقا لمواصفات DIN 17100			
Joon Line of the Control of the Cont	و البطاقة الملصقة 12 × 74	شكل اللوحة ا	105 x 74	لون اللوحة أو البطاقة الملصقة		الحد الأدنى لقاومة الشد الشد
_	_	9 SMn Pb 28 9 SPb 23	St 33	أبيض	<0,10	320
Ck 10	C 10	10 S 20	St 34	أصفر	≈ 0,10	330
Ck 15	C 15		St 37	أحمر	≈0,15	360
Ck 22	C 22		St 42	آخضر	≈0,22	410
Ck 35	C 35	35 S 20	St 50	أزرق	≈ 0,35	490
Ck 45	C 45	45 S 20	St 60	بنفسجي	≈ 0,45	590
Ck 60	C 60	60 S 20	St 70-2	بني	≈ 0,60	690
-	_	-	St 52-3	رصاصي		510
		وعة الجودة الثانية وعة الجودة الثالثة		والثانية والثالثة والثانية	الجودة الأولى الجودة الأولى	

مز لقم ا لأقلام ا-	ل كربيد لخراطة	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	على الجهة اليسرى للساق (منظور إليها من نهاية الساق) رمز جهة الإنتاج رقم المواصفة IDIN لقلم القطع مجموعة الاستخدام
30	الكربيد التفاية التنفية كل المراحة المراحة التنفية المراحة المراحة التنفية المراحة ال	التشغيل بالقطع طبقاً لمواصفات 1990 DIN 4990 عليات وشروط التشغيل (يوليو ٢٧)	
PO			الخراطة الدقيقة والثقب الدقيق: سرعات قطع عالية وتغذيات قليلة.
P1			الخراطة والخراطة الناصخة وخراطة اللوالب وكذلك التفريز : سرعات قطع عالية وتنذيات قليلة إلى متوسطة .
P2	1	ەفەلاذ صب	الخراطة والخراطة الناسخة والتفريز: سرعات قطع وتغذيات متوسطة. القشط بتغذية قليلة.
P3		وفولاذ صب	الحراطة والقشط والتقريزاً): سرعات متوسطة إلى متخفضة، لتغذيات متوسطة إلى كبيرة حتى تحت ظروف التشغيل غير المناسبة.
P 4			الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة ذات العربة وإلى حد ما في التشغيل الأوتوماتي؟) سرعات قطع منخفضة وتغذيات كبيرة يمكن استخدام زاوية جرف كبيرة تحت ظروف التشغيل غير المناسبة.
P 50	كلها زادت مقاومة البلي	وفولاذصب بمقاومة متوسطة أو منخفضة للإجهاد وبه	الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة والمقشطة ذات العربة والتشغيل الأوتوماتي: سرعات قطع منخفضة وتغذيات كبيرة مع أعلى اشتراطات المتانة للقم الكربيد)
M 1		فولاذ وفولاذ صلد منغنيزي وفولاذ صب وحديد زهر وحديد زهر سبانكي	الخراطة: بسرعات قطع متوسطة إلى عالية وتغذيات صغيرة إلى متسطة.
M 2		وفولاذ صب وحديد زهر وحديد زهر ذو	الخراطة والتفريز: بسرعات قطع متوسطة وتغذيات متوسطة.
M 3	عكن زيادة سعة القطع	فولاذ وفولاذ أوستنيتي وسبيكة مقاومة لدرجات الحرارة العاليةوفولاذ صب وحديد زهر.	الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة والتفريز: سرعات قطع متوسطة وتغذيات متوسطة إلى كبيرة.
M 4	كلها زادت مقاومة البلي	أنواع الفولاذ الأقل مقاومة، والفولاذ سهل القطع (الأوتوماتي). والمعادن غير الحديدية.	الخراطة وخراطة التشكيل وخراطة الإنحسارات (الخلخلة) خاصة على المخارط الأوتوماتية.
Kon	كليا زادت منانة لقي	ذو صلادة عالية وسبانك الألومنيوم التي تحتوي على نسبة كبيرة من السليكون واللدائن المقاومة البلس الشديد والورق الصلد والخزف	الخراطة والخراطة الدقيقة والثقب الدقيق وتفريز التنعيم والقشط الدقيق.
K 10	-	وحديد الزهر الطروق ذو الرائش القصير وسبانك النحاس وسبانك الألومنيوم الححقوية على السليكون واللدائن والمطاط الصلد والورق الصلد والزجاج	الخراطة والثقب والتخويش وضبط الثقوب (البرغلة) والتفريز والتشغيل بالمشدات والقشط الدقيق.
K 20	L	الأصفر والألومنيوم وبعض المعادن غير الحديدية	الخراطة والقشط على المقشطة النطاحة والتخويش والبرغلة والتفريز والتغنيل بالمشدات: عند أعلى اشتراطات المتانة للقم الكربيد.
K 30	~	فولاذ ذو مقاومة شد منخفضة وحديد زهر ذو صلادة منخفضة والطبقات الخشبية.	الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة وذات العربة: يمكن زيادة زاوية الجرف لظروف التشغيل غير آلمناسبة).
K 40	كلما زادت مقاومة البلى للقم الكربيد .	المعادن غير الحديدية والأخشاب الصلدة والطرية بحالتها الطبيعية.	الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة ودات العربة والتفريز: يمكن زيادة زاوية الجرف تحت ظروف التشغيل غير المناسبة!).

المجموعة الأساسية للتشغيل بالقطع: P, M, K ١) تنشأ ظروف التشغيل غير المناسبة على سبيل المثال عند تشغيل المواد غير المتجانسة: كأسطح المسبوكات والأجزاء المشكلة بالحدادة (القشرة السطحية). والصلادة المتغيرة. وأعماق القطع المتغيرة. والتشغيل المتقطع. والتشغيل الذي لا يخلو من الاهتزازات، وقطع الشغل غير الدائرية.



الإستجداء	الخواص	الحد الأدلى للمحتوى	الرمز	التحبة
طبقا لمواصفات DIN 1787 طبقا لمواصفات (يناير ۲۳)	OIL C) 🧼	F	النحاس
يستخدم في المنتجات صف المسعد مثل المواسير والتضبان، والألواح والأسلاك للأجهزة ووصلات المام بائية	طري متين وذو قابلية جيدة للتوصيل الكهربائي وقابل للحام العادي ولحام المونة ومقاوم للهيدروجين.	≥ 99,9 % Cu ≥ 99,95% Cu ≥ 99,9 % Cu ≥ 99,9 % Cu	E – Cu 57 OF – Cu SE – Cu SF – Cu	نحاس محتو على اكسيجين نحاس خال من الأكسيجين نحاس خال من الأكسيجين خترل بالفوسفور
طبقا لمواصفات 1719 DIN المريل ١٣)	400	0		الرصاص
في صناعة السلقون (أكسيد الرصياس) وألواح المسائك السبائك يصلح لعمل السبائك عدا تلك المستخدمة للمعدات النصير	طري وقابل للصب وقابل للحام العادي واللحام بالانصبار.	99,99% Pb 99,94% Pb 99,90% Pb	Pb 99,99 Pb 99,94 Pb 99,90	رصاص نقي بنسبة 99,99 رصاص ميتالورجي بنسبة 99,94 رصاص ميتالورجي بنسبة 99,90
طبقا لمواصفات DIN 1706 (مارس ٧٤)			un	الزنك
يستخدم في الغلفنة وألواح الزنك وشرائط وأسلاك	قابل للصب ومقاوم للعوامل	99,995% Zn 99,95 % Zn	Zn 99,995 Zn 99,95	زنك نقي
الزنك ولأغراض صناعة السبائك .	الجوية .	99,5% Zn 97,5% Zn	Zn 99,5 Zn 97,5	زنك ميتالورجي
طبقا لمواصفات 1704 DIN 1704 (یونیو ۲۳)			. 0	القصدير
يسحدم في أعمال الطلاء وتعصر سبادي وصناعة ألواح الصغيح وشرائط ورقائق الصفيح.	طري وقابل للصب، يمكن تشكيله بالدلفنة إلى رقائق.	99,90% Sn 99,75% Sn	Sn 99,90 Sn 99,75	قصدير بنسبة 99,90 قصدير بنسبة 99,75
طبقا لمواصفات 1701 DIN 1701 (موليو ۵۸)		P		النيكل
يستخدم في الاجهزة الكيميانية والأقطاب ومسامير معالجة الاسان.	مقاومة الشد = 390 740 N/mm²	99,6% Ni 98 % Ni	Ni 99,6 Ni 98	نيكل بنسبة 99,6 نيكل بنسبة 98
طبقا لمواصفات DIN 1712 (أكتوبر ١١)		L		الأً لومنيوم
أشكال التوريد: تماسيح وكتل وألواح قابلة للدلفنة والكبس والحدادة.	قابل للصب وقابل للحام. مقاومة الشد 150 N/mm2.	99,8% AI 99,5% AI 99 % AI	Al 99,8 H Al 99,5 H Al 99 H	الومنيوم ميتالورجي
المتطلبات العالمة بوجه خاص العدد الكيميائية في الصناعات الكيميائية والكهربائية وجد المنفن. وجد المنفن العمام المنفذ المحدد كيمانا مثل الأطباق والاعداد المنافذ المحدد كيمانا مثل الأطباق والاعداد المنافذ المحدد كيمانا مثل الأطباق والاعداد المنافذ المحدد كيمانا مثل الأطباق والاعداد كيمانا مثل الأطباق	أشكال التوريد: ألواح وشرائط ومواسير وخوص ورقائق ألواح سميكة وقضبان ومقاطع واجهية وأسلاك وبرشام وأجزاء مشكلة بالكبس،	99,8% Al 99,7% Al 99,5% Al 99 % Al 98 % Al	Al 99,8 Al 99,7 Al 99,5 Al 99 Al 98	ألومنيوم نقي
يستخدم للتشغيل الغراض التشكيل اللدن	أشكال التوريد: تماسيح وكتل وقضبان قابلة للدلفنة والكبس والطرق وألواح مدلفنة وحبيبات .	99,99% AI 99,38% AI + 0,5% Mg 98,98% AI + 1% Mg 97,98% AI + 2% Mg	AI 99,99 R AI R Mg 0,5 AI R Mg 1 AI R Mg 2	انقی انواع الألومنيوم انقی سبيكة الومنيوم انقی سبيكة الومنيوم انقی سبيكة الومنيوم
نجات نصف المصنعة لا تنتج من الألومنيوم في الخاصة بالالومنيوم الميتالورجي.	نادير المكونات المسموح بها عن تلك	ذلك. ولذا تختلف مف	يدة الألومنيوم ك	الألومنيوم الميتالورجي هو الذو الذو الميتالورجي فقط، إنما من خر انقى أنواع الألومنيوم: يستخلع

طبقا للمواصفات DIN 1700 (يوليو ٥٤) توصيف المعادن غير الحديدية يتكون التوصيف من الرموز التالية مثلا شرطة طريقة الإنتاج التركيب صفات خاصة فراغ وصل والإستخدام (المكونات) يضاف عند الضرورة ما يلي: G = للسباكة ١ - الرمز الكيميائي للهادة الأساسية يجاوره العدد - حروف دالة على حالة المعالجة طبقا للمواصفات GD = ساكة الضغط الدال على مقداره. القياسية DIN 1750 . GK = سباكة القوالب ٢ - الرموز الكيميانية لإضافات السبانك تجاورها ٢ - الحد الأدني. لمقاومة الشد مع استخدام الحرف GZ = سباكة الطرد المركزي الأعداد الدالة على مقاديرها (مرتبة ترتيبا تنازليا). التقدم F. ٧ = سبائك تحضيرية أو للتطعيم تحذف الأعداد المميزة إذا كانت السبائك مميزة بالرموز مثال: GI = معادن للأسطح المنزلقة أو المحامل مبيكة AIMg3F17 = سبيكة ألومنيوم طروقة بالقدر الكافي. L = سبائك اللحام (قابلة للتشكيل) بها Mg % ومقاومتها للشد 170 N/mm² يحب أن تقتص السانات الدالة على المواد على المقادير المامة. مثال: الرمز دون عدد دال على المقدار = معدن محامل رصاصي قلوي ويحتوي على : ≈ 0,05% Mg, 0,04% Li, 0,5% Na, 0,8% Ba, 0,6% Ca الرمز دون عدد دال على المادة الأساسية: = سبكة ألومنبوم طروقة تحتوى على: ≈ 0,5% Mn, 0,6% Si, 3% Mg AlMg 3 Si = سبيكة ألومنيوم للصب تحتوى على: ≈ 0,4% Mn, 12% Si G-AISi 12 GD - Zn AI 4 Cu 1 = سبكة زنك للسباكة الدقيقة تحتوى على: ≈ GD - Zn AI 4 Cu 1 الرمز مع عدد دال على المادة الأساسية: = سبيكة نيكل تحتوى على: ≈ 1% Mn, 10% Cr, 88% Ni ا Ni 88 Cr = معدن أبيص (قصدير - معدن أسطح أنزلاق) يحتوى على : ≈ 2% Pb, 12% Sb, 6% Cu, 80% Sn GI - Sn 80 = سبيكة قصدير لحام تحتوى على: : ≈ Sb, 60% Sn والباقي Pb والباقي L-Sn 60 الرمز لحالة الصلادة وحالة إنجاز السطح يرمز لحالة الصلادة بإعطاء بيانات مقاومة الشد مع الحرف المتقدم ٢ (مقاومة) وفي حالة المنتجات التجارية التي لا تحتاج الى ضمان لقيم معينة للمقاومة يوضع حرف في موضع مقاومة الشد عوضا عنها. مثال حالة المعالجة وجودة السطح مثال حالة الصلادة F40 مقاومة الشد 390 N/mm² مقاومة MgMn 2 bk AlCuMg 1 F 40 gb = منظف كيميائيا w = طري AIMg 2 gb AlCuMg 1 w g = ملذن G - AISi 12 g AlCuMg 2 h wa = مصلد حراريًا G - AlSi 5 Mgwa Al 99 wh wh = صلادة تشغيل بالدلفنة ، مدلفن ka = مصلد بالتشكيل على البارد G - AlSi 5 Mgka AIMg 1 zh zh = صلادة تشغيل بالسحب dek = قابل الأكسدة بتأثير مظهري للزينة AlMgSi 1 dek F 28 AIMg 2 p P = صلادة تشغيل بالكبس 150HV = صاردة فيكرز 150 طبقا للمواصفات DIN 17729 سبائك المغنسيوم: سبائك قابلة للتشكيل اللدن (طروقة) عناصر أشكال التوريد الاستخداء الخواص اللون المميز الرمز السيائك ورساعة الألواح المشكلة وللتكسية وخراءات مقاوم للتاكل الكيميان 2% Mn أصفر - أسود -ألواح Mg Mn 2 الوقود ولوحات أجهزة البيان وذو قابلية جيدة لحه Mg ومواسير للتشكيل عتازة الإجهادات اليكاليكية المتوسطة مع مفاومة ذومقاومة متوعطة وقضبان (سيقان) 3% AI Mg Al 3 Zn جيدة للتأثير الكيبان، للاجهادات وقابل لخام ومقاطع واجهية 1% Zn ق حناعة احهزا النشات الدحة ذو مقاومة متوسطة ال قضبان حدادة أصفر - أسود -6% AI Mg Al 6 Zn وأسياخ لحام لاجهادات سكانيكية منوسطة إلى مرتفعة عالية وذو قابلية محدودة للحاء 1% Zn يسلح لأجزاه النشات المرضة لإجهادات قضبان (سيقان) 8% AI Mg Al 8 Zn ومقاطع واجهية 1,2% Zn وغير قابل للحاد




Ms 95 Ms 80 F 33 Ms 70 Ms 67 F 54 Ms 63 F 62	HB 2,5/62,5 55 95 55 105	الانفعال عند الكبر 42 6 45 3	0,2 حد N/mm² 100 250	مغاومة الشد N/mm	الومز	التحية		
Ms 95 Ms 80 F 33 Ms 70 Ms 67 F 54	HB 2,6/62,5 55 95 55 105 85	42 6 45	N/mm² 100	N/mm²	الرمز	النسية		
Ms 80 F 33 Ms 70 Ms 67 F 54	55 95 55 105	6 45	100					
Ms 80 F 33 Ms 70 Ms 67 F 54	95 55 105 85	6 45			SW – Cu F 20	س		
Ms 80 F 33 Ms 70 Ms 67 F 54	55 105 85	45		290360	SW – Cu F 30	عدن طبقا للمواصفات		
Ms 80 F 33 Ms 70 Ms 67 F 54	105	57	140	220250	SF – Cu F 22	ال ۱۵۱۸ (يناير ۷۲)		
Ms 80 F 33 Ms 70 Ms 67 F 54			320	≈ 360	SF – Cu F 37	(11 July Ole)		
Ms 70 Ms 67 F 54		19	200	260320	CuZn 5 F 27	س أصفر		
Ms 67 F 54	100	28	200	320390	CuZn 20 F 33	بلدن طبقنا لمواصفنات		
	130	15	340	420520	CuZn 30 F 43	(ابريل ۷۱) DIN 178		
Ms 63 F 62	160	-	480	≈ 530	CuZn 33 F 54	1		
	180	-	580	≈ 510	CuZn 36 F 62	1		
SoMs 76 F 38	85	30	140	≈340	CuZn 20 Al F 35	س أصفر خاص		
SoMs 68 F 45	115	25	220	440510	CuZn 31 Si F 45	قا الواصفات DIN 17660		
SoMs 60 F 38	100	30	140	≈340	CuZn 39 Sn F 35	بریل ۷۱)		
SnBz 2 F 26	60	50	150	≈ 260	CuSn 2 F 26	نز قصديري		
SnBz 6 F 36	85	55	250	340400	CuSn 6 F 35	لمن طبقا لمواصفات		
SnBz 8 F 53	165	23	420	520590	CuSn 8 F 53	(ابريل ٧٤) DIN 17		
MSnBz 6 F 70	215	7	620	690760	CuSn 6 Zn F 70			
Ns 6512 F 35	85	45	290	340410	CuNi 12 Zn 24 F 35	ة ألمانية		
Ns 5712 PbF 50	155	12	410	490590	CuNi 12 Zn 30 PbF 50	لدن طبقا لمواصفات		
Ns 6218 F 38	90	40	290	370430	CuNi 18 Zn 20 F 38	۱۶۱ NIO (أبريل ۷۱)		
Ns 6218	185	-	540	≈610	CuNi 18 Zn 20 F 62	7-7-7		
Ns 6025 F 47	130	22	290	460540	CuNi 25 Zn Zn 15 F 47			
CuNi 5 Fe F 24	65	40	80	240	CuNi 5 Fe F 24	ائك النحاس - النيكل		
CuNi 20 Fe F 34	85	35	100	290	CuNi 20 Fe F 30	تا لواصفات DIN 17664		
CuNi 44 F 50	95	42	-	440	CuNi 44 F 45	ريل ٧٤)		
AIBz 5 F 45	130	20	240	440	CuAl 5 F 45	نز ألومنيومي طبقا لمواصفات		
AlBzFe F 45	110	25	220	440	CuAl 8 Fe F 45	(ابريل Vt (ابريل DIN 17)		
AlBz 10 Ni	160	8	240	550	CuAl 10 Ni F 56			
شكال التوريد	kg/dm ³	1000			ب (للسباكة)	سبائك النحاس للص		
سبوكات متكلة	8,9	- 2	25	50 200	G – Cu	د س		
سبوكات مشكلة	8,9			150	G – CuL 45	واصفات DIN 17655 (يوليو ٧١)		
سبوكات مشكلة	8,9		10 2	50 350	G – CuCr F 35			
مسبوكات في القوالب الرملية	8,6	80	12 2	60 260	G – CuSn 12	رونز قصديري معدن المدافع		
مبوكات بألطرد المركزي		100	8 1	300	GZ – CuSn 12 Ni	مصبوب أحمر) مواصفات		
مسبوكات في القوالب الرملية		80		40 260	G – CuSn 12 Pb	(۱۳۵ (یونیو ۷۳)		
مسبوكات بالطردالمركزي	8,7	85		50 270	GZ – CuSn 10 Zn	1 222		
مسبوكات الطرد المركزي				30 270	GZ – CuSn 7 ZnPb			
مسبوكات في القوالب الرّملية	8,7	60	18	90 210	G – CuSn 2 ZnPb			
سبوكات في القوالب الرملية				70 180	G – CuZn 33 Pb	عاس أصفر للصب		
مسبوكات في القوالب المعدنية	. 8,5			30 380	GK – CuZn 38 Al	راصفات DIN 1709 (یونیو ۲۳)		
مسبوكات بالطردالمركزي				60 620	GZ – CuZn 34 Al 12			
سبوكات بالضغط	8,6	125	8 3	00 550	GD – CuZn 15 Si 4			
سبوكات في القوالب الرملية	7,5	115	15. 1	80 500	G – CuAl 10 Fe	ونز ألومنيومي		
سبوكات في القوالب المعدنية			12 3	00 600	GK – CuA 10 Ni	ونز ألومنيومي إصفات 1714 DIN (يونيو ۷۲)		
سبوكات بالطرد المركزي		185	5 4	00 750	GZ – CuAl 11 Ni			
سبوكات في القوالب الرملية	8,7	70	15 1	30 240	G – CuPb 5 Sn	ونز قصديري ورصاصي		
سبوكات بالطرد المركزي		65		10 220	GZ – CuPb 15 Sn	واصفات DIN 1716 (بونيو ۷۲)		
سبوكات في القوالب الرملية		50		90 160	G – CuPb 20 Sn	V 3.3./		

					A 18						سبائك الألومنيوم	
اعية	سبائك رب				1	سائك ثلاثي					سالك ثنائية	
V	ZnMgCu طبقا لمواصفات 1725 فيراير ١٧) لوحة رق		Al		u Mg Al	AI			AIMgN	lg Mn Al	AlMn AlMg	
DIN 172 حة رقم 1		طبقا لم			ن نصف ا	للمنتجات	(الطروقة)	اللدن	تشكيل	القابلة لل	سالك الألومنيوم	
	لاستخدام	N.	نابلية نشغيل القطع	بليه ال		خواس التشكيل	سبة عناصر لسبانك % لباقي ٨١			اللون المميز	الزمز	
	والسرارية والسراعات العذائية	حرز السلب				جيدة جد	Mn1 Mg	g0,2		سجي		
اعة السارات.	راميان الفتان. سنة العيارية وحيا		_			جيدة جا جيدة جا		0,1 Mn0 n0,2 Cr0		ىضىر — أزرق ىشىر — بتفسجى		
	صح لاجزاء الدولما ونساعة أسد				جيد	حيدة		n0,3 Cr0		صر بنسبي ضر – أسود		
	عدم في الأحهر وصاعة العلم .			ة جِدًا ع	جيد	حيدة	Mg2 Mi	n1 Cr0,1		غضر		
	سع منه الأخلاق واحمال الهمدمة الكم				جيّد		Mg0,6			ض — ابيض		
	شخدم في الشدرة المهارية وساعة موارات والساعات القدالية ومساعة السفر.			,a 5,	جيد	جيدة	Si1 Mg	1 Mn0,5		ض	ابيا AlMgSi1	
	*** *** ** * * * * * ****				_	_	Si 1 Ma	1 Mn0,5		ض — اسود	AlMgSiPb	
	تستخدم في الاجراء الخروطة (أولاها: جمع الاعاز البرشاء .				_	حيدة		0,5 Pb1		س — اصفر		
	يتحدم في مناعلت السارات واطارات والمناب المكانكة وهمية العدين.			ة لحام ح	قابلي	مقبولة		0,5 Mn0		فر		
			مين و		المقار	مقبولة		/lg 1,5 Mr	n0,5	ار - اخضر		
	ءاللمروطة (اوتومانيا)			1 1 1	قابل	غدودة	Cu4 Mg	∣1 Pb1 ⁄lg2,5 Zn	6	مر — أسود		
9	ت السارات و الطائرا بة وهيسة التعتين			ومه	القا	03935	Cu 1,5 N	/19 Z,5 Z11	O	رق — أحمر	AlZnMgCu 1,5	
DIN 172 حة رقم 2										سب	سالك الألومنيوم لل	
قابلية	بلية تشغيل	قار	حد 0,2	ة الحنى	مقاوم	الإنفعال	لة الشد	مقاهم		عناصر الس		
اللحام	لقطع		N/mm ²	N/mr		0.5 %	N/mn			(الياقي AI) مد	الرمز	
نیده جدا		جيداة	70	60		510	160		Si 12	2 Mn 0,4	G-AlSi 12	
نيدة جدا	?	جيدة	80			2 6	170	Si 1		Mg 0,3	G-AlSi 10 Mg	
فيدة جدا			100	60		1 3	160	Si 8			G-AlSi 8 Cu 3	
ىيدة ميدة			100	60		1 3 3 8	140 100			Mg 0,4 Mn 0,4	G-AlSi 5 Mg G-AlMg 5	
فير قابلة	جدًا ه	جيدة	140	60		ō ₁₀ : 5	200			9 Si 2,5	GD-AIMg 9	
مدودة 			200	80		3 8	290	O Cu		Ti 0,3	G-AlCu 4 Ti wa	
فدودة	-		240	80		310	340			Ti 0,3	G-AlCu 4 TiMg	
لميد الحراري	w فترمز للنصد	ارد، اما ه	للتعمليد الب	عطا، وترفيز ka	لسبا ته الضا	ا ترمز GD	ا معدنیه ۱ ع	م في قوالب	الماسية	نرفر GK لسبا ۵	يرمز حرف 6 للصب، وا	
						(الطروقة)	كيل اللدن (قابلة للتشك ا	نيوم ال	السالك الألوم	تمييزات وقيم المقاوما	
مشفولات	ید مقاطع	شكال التور				الانفعال		مقاومة			الرمز (لخواص	
الحدادة DIN 1740	واجيت DIN 1748 D	قضیان ا ۱۳۸۶ ۱۸۸	مواسير	ألواح DIN 1745	الصلادة	عند الكسر	حد 0,2	الشد		الحالة	ia LI	
) (دیسبر ۱۸)			(ديمبر ۱۸)	HB 10	%	N/mm ²	N/mm ²			ومقاومتها الاجهادات)	
	-	E	10 mm	6 mm	390	6	90	130		نصف صلد	AIMnF13	
		-	سمك الجدار	أي سمك		اشتراط	بدون			مدلقن	AIMg1wh	
	b		حتى 10	حتى 6 mm	290	20	40	100		طري	AIMg1F10	
			حتى 10 حتى 3	حتى 6 mm حتى 6 mm	390 490	7	90 140	130 160		تصف صلد مثلد	AlMg1F13 AlMg1F16	
	-		حتى 10	حتی 6 mm	390	19	60	150		طري	AlMg2F15	
-	_		اي سمك	حتى 20 mm	780	12	180	270	١	مصلد حرار	AIMgSi1F28	
-	L		من ١ الي ٥	حتى 10 mm	980	15	260	390		مصلد على البا	AlCuMg1F40	
		-	=	حتى 6 mm	-	14	-	240		مكسي بالتغليف-		
-	-		من 1 الى 20	حتى mm 25	1370	17	430 510		با	مصلد حرار	AlZnMgCu1,5F52	



اصفات DIN 1703 (ابریل ۷٤)	مقا لم	2			4	تو ية)	مل المست	أق في المحا	نم الإنزلا	القصدير (لك	صاص وا	سبائك الر
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			F	صلادة B		, -	نطاق الإ		کب			
	كئافة	11	٨	250/180 عنا		((نطاق ال					
الإستخدام	g/cn	η3	100°	C 50°	C		°C	الباقي				الرمز
الطبقات الرقيقة للقم الانزلاق في المحامل. درجة حرارة التشغيل = 100°C	10,	5	12,	5 17,	5		420 500)	Pb	Sb 1 Sn 1	4 As 1	Lg I	Pb Sb 14
لمتطلبات قابلية أنزلاق وتحميل عاليتين	10,	0	14	21		240 (480	400 520)	Pb		Sn 9 Sb 14 Cu 1 Cd 0,5		Pb Sn 9 Cd
لمتطلبات إجهادات الصدم المنخفضة وللتحميل المرتفع	7,	4	10	20			400	Sn		Sb 12 Cu 6 Pb 2		Sn 80
للمتطلبات العادية	10,	0	9	16	325		380	Pb	Sn 1	0 Sb 15,5	Lg	Pb Sn 10
لإجهادات الصدم المرتقعة	7,	3	10	17	222			Sn	Sb 7		Lg	Sn 89
اصفات DIN 1743 (يونيو ١٧)	لىقا لم	0						1		الدقيقة	ا للسباكة	سبائك الزنك
الاستخدام		لصلاد	بد اا	مقاومة الم	T		Loba					مسبوكات
ل صناعة أجزاء تتصف بثبات	1	HB 10		N/mm ²			التركيب			الرمز		مسبوبة بالف
لأيعاد بوجه خاص.	1	80	2	50290	A	14 Cu	10,1 Mg	0,04 Zn	GD-	ZnAI4		
سبوكات قوالب الرمل ومسوكات	I	95	2	20250	A	14 Cu	13 Mg	0,04 Zn	G-Zi	AI4 Cu3		و في قوالب
شاسيح في القوالب المعدنية وقوالب سحب العميق للدائن (البلاستيك) .		105	2	40270) A	14 Cu	13 Mg	0,04 Zn	GK-	Zn Al 4 Cu 3		و مصنوبة ا
سبوكات المعقدة.		85	2	20250) Δ	15,5 Cu	1,4	Zn	GK-	ZnAl6 Cu1	معدنيه	في قوالب
اصفات DIN 1707 (سبتمبر ۷۳)		9								عادن الثقيلة	الرخو للم	سبائك اللّحام
			,	": 1ac 11	اق	نط		ار کیب	1			
الإستخدام	1(1)	یقة ا ۱ F	طر K	الكثافة g/cm³	سار		الباق	2.4		غنز	الر	غموعة ١)
عمل سائك لحام السكرة		0 0		9,4	186.	235	Pb	Sn 40 S	b 1.5	L-Pb Sr		A Ah
في لحام المبردات والثرموساتات	0 (-		10,6		305	Pb	Sn 8 Sb		L-Pb Sr		A Aa
في لحام أشغال السمكرة الدقيقة		0 0	-	8,7		205	Pb	Sn 50 S		L-Sn 50		A Ah
		0 0		9,3		235	Pb	Sn 40 S			140 (Sb)	
في القصدرة ومعلبات الصفيح الرقيقة	,	0	_	11,1		325	Pb	Nn 2	00,0	L-Pb Sr		A Af
الخام معلبات الصغيح الرقيقة	-	-	-			215	Pb	Sn 50		L-Sn 60		AAF
للحام تركيبات مواسير النحاس في لحام الدوائر المطبوعة		0	0	8,9 8,5			Pb	Sn 60 C	0. 2			В
			0				Pb	Sn 60 A		L-Sn 60 Pb C		В
في لحام تركيبات الأجهزة الكهربائيا)		8,5					y 3,5	L-Sn Ad		
في هندسة التبريد وأنواع الفولاذ الجيد	0 (0 0	-	7,2		240	Sn Pb	Ag 5				С
لدرجات حرارة التشعيل المرتفعة	0	0	-	11,2				Ag 5		L-Pb Ag 5		С
		0		8,3		395	Cd	Ag 5				С
ل مع قصدير الرخو بأساس من القصدير مع رصاص	رصــاص اللحام	من ال سبائك	اس ا . B :	الرخو باس , الأنتيمون	في القحام نالية مز	سبيكة خ	ون . Af	قليلة الأنتيم	Ac سبيكة	لحام الرخو با الأنتيمون. و أو النحاس.	تحتوي على) المجموعة A: Al: سبيكة واضافات و
			الحثية	بالتيارات	ا: لحام			- 1				ر. طريقة اللحام
صفات DIN 8513 (فبراير ۱۳)	_						الثقيلة)	نة) للمعادن				بالك الخام بال
الاستخدام		نطاق		حرارة		21.41		النركيد		الرمز المد		الرمز
		عبار		(اللحام)		الباقي		%	1	حتى اا		الجديا
في لحام الفولاذ غير السبائكي		1083		110		-		9,99	L-C		L-Cu	
للحام النحاس		710		71		Cu	P 8		_	uP8	L-Cu F	
في لحام المعادن الحديدية والشكلية	82	5 §	990	99	30	Cu	Sn 1	2 P O, 2	L-S	nBz12	L-Cu S	5n 12
في لحام الفولاذ وحديد الزهر الطروق وسائك النحاس	89	09	900	90	00	Zn	Cu 6	80	L-N	/ls 60	L-Cu Z	Zn 40
العام حديد الزهر	87	30	390	90	00	Zn	Cue	0 Sn 1,0	L-S	O Ms	L-Cu2	Zn 39 Sn
في لحام الفضة الألمانية		58		84		Zn	Cu 4		-	/s42	L-Zn (
في لحام النيكل و حديد الزهر		09		91		Zn	-	8 Ni 10	L-N			Ni 10 Zn 42
		_	-20			201		2,3,10	- 1			
اصفات 1733 DIN (أغسطس ١٣)												مواد إضافية
للمواصفات 1787 DIN ن أصفر خاص	طبقا - نحاء	حاس ليكوني سفر	اع النو رنز سا اس الم			.1080 .1025 .900	Cu	99 Zn 0,5 94 Si 4 60 Si 0,5	Mn 1	S-C	u u Si Is 60	احياح لحام الملاك لحام
نكسية سطحية مفاومة التأكل الكيميالي	ي. و	ومنيوه	ونز ال	1 برا		.1040		90 Al 8,5			l Bz 8	






رقم المادة الصناعية	الرمز	رقم المادة الصناعية	الرمز
تصليد بالتعليف	فولاة قابل لا	اهات عام	ASt 35 ASt 41 ASt 45 ASt 52 X 7 Cr 13 X 7 CrAl 13 X 8 Cr 17 X 6 CrMo 17 X 10 Cr 13 X 20 Cr 13 X 12 CrMoS 17 X 22 CrNi 17 X 5 CrNi 18 9 X 10 CrNiTi 18 9 X 5 CrNiMo 18 10
1.1121 1.1141 1.7015 1.7131 1.7147 1.5919	Ck 10 Ck 15 15 Cr 3 16 MnCr 5 20 MnCr 5 15 CrNi 6	1.0033 1.0035 1.0100 1.0108 1.0111	St 33-2 USt 34-1 RSt 34-2
1.5920	18 CrNi 8	1.0112 1.0116	USt 37-2
لتصليد والتطبيع	فولاذ قابل أ	1.0130 1.0132	St 42-1
1.1181 1.1191 1.1221 1.5065 1.7003 1.7033	Ck 35 Ck 45 Ck 60 28 Mn 6 38 Cr 2 34 Cr 4 25 CrMo 4	1.0136 1.0477 1.0483 1.0841 1.0532 1.0540 1.0632	RSt 46-2 St 46-3 St 52-3 St 50-2 St 60-1
1.7361	32 CrMo 12	اوم للتعتبيق	فولاذ مق
رقيقة	الواح رقيقة 1.0330 St 12		ASt 41 ASt 45
1.0330 1.0333	St 12 St 13	اوم للصدأ	قولات مة
1.0338 1.0110.1 1.0112.5 1.0132.6 1.0532.6 1.0841.6	St 14 TUSt 37 USt 37–2 RSt 42–2 St 50–2 St 52–3	1.4000 1.4002 1.4016 1.4113	X 7 CrAl 13 X 8 Cr 17
1.0542.6 1.0632.6	St 60–2 St 70–2	1.4006 1.4021 1.4104	X 20 Cr 13 X 12 CrMoS 17
ا نوایش	قولاة	1.4057	X 22 CrNi 17
1.0970 1.0903 1.0961 1.7176 1.8159 1.7701	38 Si 7 51 Si 7 60 SiCr 7 55 Cr 3 50 CrV 4 51 CrMoV 4	1.4301 1.4541 1.4401 1.4571 1.4436 1.4438 1.4311	X 10 CrNiTi 18 9 X 5 CrNiMo 18 10 X 10 CrNiMoTi 18 10 X 5 CrNiMo 18 12 X 2 CrNiMo 18 16 X 2 CrNiN 18 10
بامير ملولية	فولاذ مس		
1,0004	1104 00 4	(فولاد اوتوماي)	قولا ۵ سریع الفسع
1.0201 1.0204 1.0217 1.0224 1.0419 1.0744 1.0706	USt 36-1 UQSt 36-2 USt 38-2 UQSt 38-2 RSt 44-2 6 P 10 U 10 S 6	1.0711 1.0715 1.0736 1.0726 1.0727 1.0728	9 S Mn 28 9 S Mn 36 35 S 20 42 S 20

رقم المادة الصناعية	الرمز	رقم المادة الصناعية	الرمز
الأصفر	النحاس ا	يجاس	ال
2.0220.26	CuZn 5 F 27	2.0060	E -Cu 57
2.0250.26	CuZn 20 F 33	2.0040	
2.0265.30	CuZn 30 F 43		OF-Cu
2.0280.32	CuZn 33 F 54	2.0070	SE-Cu
2.0335.34	CuZn 36 F 62	2.0090	SF-Cu
		2.0076.10	SW-Cu F 20
2.0460.10	CuZn 20 Al F 35	2.0076.30	SW-Cu F 30
2.0490.27	CuZn 31 Si F 45	2.0090.10	SF-Cu F 22
2.0530.10	CuZn 39 Sn F 35	2.0090.32	
	I . N		SF–Cu F 37
لقصديري	البرونز ال	2.0109.01	G-Cu
2.1010.10	CuSn 2 F 26	2.0085.01	G-Cu L 50
2.1020.10	CuSn 6 F 35	2.1292.61	G-CuCr F 35
2.1030.30		41. 4	
2.1080.32	CuSn 8 F 53	الزنك	
2.1080.32	CuSn 6 Zn F 70	2.2045	72.00.005
131.15	الفضة	A STATE OF THE STA	Zn 99,995
		2.2035	Zn 99,95
2.0730.10	CuNi 12 Zn 24 F 35	2.2095	Zn 99,5
2.0780.30	CuNi 12 Zn 30 Pb F 50	2.2075	Zn 97,5
2.0740.10	CuNi 18 Zn 20 F 38	صاص والقصدير	1 .3 .
2.0740.32	CuNi 18 Zn 20 F 62	صاحي والمصدير	J. 0040
2.0750.26	CuNi 25 Zn 15 F 47	2.3313	Lg PbSb 14
		2.3309	Lg PbSn 9 Cd
_ والنكل	سالك النحا	2.3770	Lg Sn 80
		2.3310	
2.0862.10	CuNi 5 Fe F 24		Lg PbSn 10
2.0878.10	CuNi 20 Fe F 30	2.3775	Lg Sn 89
2.0842.10	CuNi 44 F 45	تضندين	
	Sur un	25.	
الومنيومي	البرونز الا	2.3500	Sn 99,95
2.0916.30	CuAl F 45	2.3501	Sn 99,90
2.0932.97	CuAl 8 F 45	2.3502	Sn 99,75
2.0966.07		2.3505	Sn 99,00
	CuAl 10 Ni F 56	الرحو (القصدير)	
ام الصبلد	حبائك اللح	الرحو (المصدير)	
2.0081	L-Cu	2.3442	L-PbSn 40 Sb
2.1465	L-CuP 8	2.3408	L-PbSn 8 (Sb)
2.1055	L-CuSn 12	2.3653	L-Sn 50 PbSb
2.0367	L-CuZn 40	2.3440	L-PbSn 40 (Sb)
2.0533	L-CuZn 39 Sn	2.3402	L-PbSn 2
2.2310	L–ZnCu 42	2.3650	
2.0711			L-Sn 50 Pb
	L-CuNi 10 Zn 42	2.3661	L-Sn 60 PbCu
اللحام التحاس	مواد اضافية	2.3667	L-Sn 60 PbAg
		2.3690	L-SnAg 5
2.0181	S-Cu	2.3405	L-PbAg 5
2.1461	S-CuSi	2.2480	L-CdAg 5
2.0921	S-AIBz 8		
Histor	_انك	الألومنيوم	حبالك
3.5200	MgMn 2	3.0515	AlMn
3.5312	MgAl 3 Zn	3.3315	AIMg 1
3.5612	MgAl 16 Zn	3.3325	AIMg 2
3.5812	MgAl 8 Zn	3.3527	AIMg 5
	سائك الألوء	2 2205	
		3.2305	E-AlMgSi
3.2581.01	G-AISi 12	3.2315	AlMgSi 1
3.2381.01	G-AlSi 10 Mg	3.0615	AlMgSiPb
3.2161.01	G-AlSi 8 Cu 3	3,1305	AICHAIG O.E.
3.2341.01	G-AlSi 5 Mg		AlCuMg 0,5
3.3561.01		3.1325	AlCuMg 1
	G-AIMg 5	3.1355	AlCuMg 2
3.3292.05	GD-AIMg 9	3.1645	AlCuMgPb
3.1841.61	G-AlCu 4 Ti wa	3.4365	AlZnMgCu 1,5
3.1371.41	G-AlCu 4 TiMg		





		جينية	ئيل الع	ن التشك	لدائر		
بنة وستجات صف مصنعة.	اشكال معي			اد تشكيلها	ئق) = منتجات معا	الكبس والبا	لدائن التشكيل (لدائن التشكيل با
			- 1	العشديل.	. مصنعه) من عجائن أحدا حدد عد هذ	مواد (تصف مصنت/ –	مواد للتشكيل بالكبس والبثق = ا أجزاء تشكيل (أجزاء مكبومة أو
	ين المادة	عينات			اجراء مصنوعه عن	- (0)00	اجراه سمين راجراه معبوسه او
	المحافظة			0 9			
الخواص والاستخدامات	على الشكل	مقاومة الشد	مقاومة الصدمة				
	في درجات الحرارة	الشد		مقاومة	مادةالملء	الطراز	لدائن التشكيل العجينية
والأسماءالتجارية	العالية		عند	الحناية (الثني)	(الحشو)		
	مارتبر		20 C	(اسي)	,		
	مارببر	пB	an	брВ	-	91 . 7	لداش تتصلب بالحرارة (د
	°C	N/mm ²	J/cm ²	N/mm ²		وروعر سبيد ة للتصلد)	لدائن تنصب بحراره ارد معاجين كس (لدائن قابد
تعتخدم للأجزاء المعرضة للرطوبة الشديدة	150	15	0,35	50	مسحوق صخري	11; 11,5°	
(وصلات الكبلات)والأجزاء المجهدة حراريه	150 150	20	0,35	50 50	الياف أسبستوس	12 13; 13,5*	
مثل قوابس الأجهزة ودوي المصابح.	150	20	0,50	50	ميكا	15	
تسلح أسيل الأحراء الهيمنا سقائيكا إلى حاب التعرف ترطوب والإحهادات الحراري					حبال		
تروليتان وكيرت والبريت وهافيك.	150	25	1,50	70	أسبستوس	16	
تنظم في مناهة الأجرا حقورتية للبرات وسئ النست	100	25	0,50	60	تسارة خشب	30; 30,5*	لدائن التشكيل بالكبس
سع جو المنتي حددة أ قواس والمسابق با ع	125	25	0,60	70	نشارة خشب	31; 31,5*	من لدائن فينولية
خال من النشادر.	125	25	0,60	70	نشارة خشب	32	طبقا لمواصفات
تصنع منها الأجزاء ذات المقاومة الأعلى	125	25	0,50	60	ألياف ورق	51; 51,5*	ا طبقا عواصفات
للإستعال والتي لا يتناسب معها الطراز 31	125	25	0,80	80	قصاصات ورق	54	DIN 7708
تصع منها الأجزاء ذات المقاومة العالية للإجهادات	125	40	1,50	120	نسيج ورق	57	(ابریل ۱۵)
مثل الطّراز 51 -	125	25	0,60	60	الياف فطنتة	71	(اکتوبر ۱۸)
سلع وحرار عالم الدرمة وجهامت رسعة حدد إذار عالمار تصلح الأغراض المحاصل	125	25	1,20	60	قضاصات تسيج	74; 74,5*	(" 5.55.)
الغراض المحامل تروليتان كيريتكس. دوراكس ليحيدور	125	60	2,50	80	اشرطة بسيج	77	
مثل الطرار 51 ايزوليت.	125	25	0,50	60	لشارة خثب	83	
حساسة لدرجة الحرارة المرتفعة.	100	25	0,60	70	نشارة خثب	130-,5*	لدائن التشكيل بالكبس
	100	30	0,65	80	سليولوز	131-,5*	من اللدائن الأمينية، طبقا
الوصلات الملولية	120	30	0,60	70	تشارة خشب	150	لواصفات
تسنع منها الاجزاء العازلة ذات مقاومة عالية المندم وأواني الطعاء والشراب المقاومة للكسر.	120 125	30 40	0,70	80 60	سليولوز الياف قطنية	152 153-,5*	DIN 7708
العدد ما الأحداء العائلة ذات مقامة العولو - والترباس	130	15	0,25	40	مسحوق مخري	155	
احدة وحدال الله الله العرامين	140	20	0,35	50	الياف اسستوس	156	(أكتوبر ٦٨)
لصلح المنتكيل بالكبس على الدارد .	150	-	0,20	40	مسحوق صخري	212	لدائن التشكيل بالكبس على البارد
	65	-	0,35	40	ألياف أسستوس	916	لدائن التشكيل بالكبس من البيتومين
نصلح للتشكيل بالكبس على الشاخر	65	-	0,15	25	الياف المستوس	917	طبقاً لمواصفات DIN 7708 (اكتوبر ١٨)
	فيكات	مع ابرة			رمو يلاستيك)	الحرارية (ئ	لدائن التشكيل بالبثق من اللدائن
كير بأنها مقاومة فرطونة. يجيَّة () ووال مناسبة وأحرَّد المنسبة.	90	-	1,70	90	يدون عادة علء	501	بوليسترول
تصلح للتيار الضعيف وهندسة الترددات العالية تروليتول فيستيرون ، بوليسترول	100	-	2,20	100	يدون ماده من	502	طبغا لمواصفات DIN 7741 (سبتمبر ١٨)
ذات متانة عالية وقابلية لحقن مواد الملء المادر والمارات الطارات والأشاط ومقايد	65	-	5,00	55	نحتوي على 5000 س	431	لدائن التشكيل بالبثق
العددلا نصلح الاحراء ثابتة الابداد لحدوث	55 50	_	5,00	45 38	حامض الحليك وون	432 433	من خلّات السلبولوز — الرمز المختصر CA
الفتر في الشكل نتيجة الدحول الرطوبة	80	-	7,50	60	مواه ملء . في حالات حاصة تستخدم مواد	434	طبقا لمواصفات
تروليت - سليدور - ايكارون - هوكابلاست	65	-	6,50	48	ملؤنة	435	(ما (أغسطس ٥٩) DÍN 7742 A
ذات مقاومة عالية للإجهادات و للأجواء الحارة					تحتوي على %40		لدائن التشكيل بالبثق من
والتقلبات الجوية إلى مدى بعيد وتصلح لتكسية	100 80	_	1,80 1,50	55 45	من الحامض الزبدي	411 412	خلات السليولوز الزبدية
الأبواب وعجلات قيادة السيارات ولوحات التوزيع.	70	_	1,20	38	وبدون مواد ملء	413	الرمز المختصر CABطبقا لمواصفات
حليدور ۵ تغيت ۱۱					مع مواد ملوّنة		(مايو ٥٩) DIN 7743
الطرال كثافة الحام (g/om)	Z.,	ا ـ هـ ال		cainell	الأحداد الفطنة	(FS-	رمز المادّة (مادة تشكيل
1,82,0 11 16	Omine	المجين ا					· ·
1,4 30 83 1,5 130153				10 × 1			طراز 31. مثال ذلك:
2,0 155 1,8 156					ä	ائية عالي	5* ذات مرتبة كهرب
					AVE 1 10 P TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		



ت 7735 DIN 7735 (أكتوبر ٦٥)	لواصفات	طبقاً	1	ر الصد	لكبس الحص	نگلة با	قية المث صلد	. الرقائا سيج ال			الصلد	الور ق		
الموير ١١٠)	/			ىئق .	ں) أو ال		طة الضغط	ننتج بواسه	ئيل التي ت	واد التشك	= هي ه			مواد مشكلة
										واد مضغو ا		الكبس		مواد رقائقية الورق الصل
										واد مضغو واد مضغو				النسيج الصا
			4.9	و الحا-	نسيج . . ك الأارا	برانيج وال د اتنح وش	يفة من ال	ىبعات رە لىقات رق	طة ساط	واد مضغو	= هي م			الحصير الص
		(DI								والأشر	c			Ju
مقاومة	مقاومة	ئغل		مقاوم	الكثافة		التركيب							
الضغط	الثد	سدمة الحز		الحني (الحناية	تاقه									
N/mm²	N/mm ²	a _n J/cn	. 1	V/mm ²	g/cm ^a					ة الملء	ماد		الراتنج	الطراز
150	120	2		150	1,3						ورق	40	راتنج فين	
150	100	5		200	1,6 1,8					، ألياف		40	راتنج فين	
170	80	10		130 340	1,3 1,4 1,7 1,9					ع قطني د ، الياف			راتنج فين راتنج إيبر	
200 150	220 100	10		200	1,6					ر الياف ير الياف		-	رائنج ریم راتنج _ ب	
100			_				(المواصر			المستد		ريس	(-)	
50	-	_		100	≥1	,1					ور ق	ولي	راتنج فين	Hp 2066
40	50	-		80	1,15			\ "		و قطني د			راتنج فيذ	
DIN 40611	اصفات القياء	1		شراع (خا	T		إصفات ا	سمتة (مو	سياخ مع					مواسير مشكلة بالضغم
80 80	50 50	1, 1,		100	1,2				نيق	قطنی دا	ور ق سیج		راتج فية راتج فية	
ليو ٧٢)	و DIN 80	062 :	رقات.	قا لماه	د) ط	ل صل	لى فىنى	يد البو	. (كلور	P۱ صلا	/C		-	
,	(,					PE طري		0	1. 11	(1)
ریل ۷۱)												سير مر	الموا	/°)
فسطس ٧٠)		و 074				(1		/	PE صلد			- /	
ä	الكثاف			ملد	PE		(F طري	E		صلد	PVC		القطر
1,4 g/c	ا صلد m3	PVC		لية	المتوا		المتوالية				والية	المتر		Ø
0,92 g/	طری cm³	PE	4	3	2	1	3	2	1	5	4	3	2	الخارجي a
0,95 g/	صلد cm³	PE					1	ا ك الجدار						
										1.0				10
e .11-1	ىب سىك	_<	-	-	-	-	2,0		-	1,0 1,0	-			10 12
			-			_	2,7	2,0	_	1,2	_	_	_	16
	غط التشغ		-	=	_	_	3,4	2,2		1,5	2	_	_	20
ادلتين:	تخدام المع	باس	2,0	_	_	-	4,2	2,7	2,0	1,9	1,5	mon .	-	25
			2,0	-	-		5,4	3,5	2,0	2,4	1,8	-	-	32
			2,3	2,0	-	-	6,7	4,3	2,0	3,0	1,9	1,8	-	40
e =	$\frac{p \cdot d}{2n + p}$		2,9	2,0	-	-	8,4	5,4	2,4	3,7	2,4	1,8	-	50
3	2n + p		3,6	2,5	2,0	-	10,5	6,8	3,0	4,7	3,0	1,9	-	63
n =	$\frac{2 \cdot s \cdot \eta}{d - s}$		4,3	2,9	2,4	2,0	12,5	8,1	3,6	5,6	3,6	2,2	1,8	75
p	d - s		5,1	3,5	2,8	2,2	15,0	9,7	4,3	6,7	4,3	2,7	1,8	90
			6,3	4,3	3,5	2,7	18,4	11,8	5,3	8,2	5,3	3,2	2,2	110
			7,1	4,9	3,9	3,1	20,9	13,4	6,0 6,7	9,3	6,0 6,7	3,7 4,1	2,5 2,8	125 140
: P'	في vc 60		8,0 9,1	5,4 6,2	4,4 5,0	3,5	-	-	7.7	11,9	7,7	4,7	3,2	160
$\sigma =$	6 N/mm ²		10,2	7,0	5,6	4,4	_	_	-	13,4	8,6	5,3	3,6	180
: PVC	وفي 100 :		11,4	7,7	6,2	4,9		_	_	14,9	9,5	5,9	4,0	200
	0 N/mm ²		12,8	8,7	7,0	5,5	-	-	-	16,7	10,8	6,6	4,5	225
	وفي PE													
	وي 5 N/mm²					(2000	حتى ٥	(للياء	bar ö.	م بوحد	شغيل	غط الد	ض	نوع الماسورة
	وفي PE									16	10	6	4	PVC – صلد
	5 N/mm²		6	4	3,2	2,5	10	6	2,5	10	10	U		PE
0	,													

مشكلة	- Int							الرقائقية للتش				
مسعده کبس	انابیب ناك		مقاطع م	مقاطع مسدَّسة مصمُتة		مقاطع	ن) مسطحة	قضبان (سيقا مصمّ	,	. \		ورق صل
بها ت	مواص	بات	مواصة	مواصفات	ات	مواصف	ىيە بات	مصم مواصف ١٥٥27	(77	DIN 40 (يوليو	صفات 605	طبقا لموا
DIN 4			10624	DIN 40626	DIN 40625					41		نسيج صا
(77)	(يوليو	(7V	(يوليو	(يوليو ٦٧)	(77)	(يوليو	7.7	يوليو	(09 J	DIN 40 (أبريا	صفات 606	طبقا لموا
Co	D			-sw-		0	b	4	1	- 550 mm حاك حتى	الواح عقاصات 1050 mm شرائط بس	
سمك الجدار 5	القطر الخارجي d		d	اتساع فتحة المفتاح SW		а	د الإرتفاع : ط	العرض × x h	شريط	عرض ال	ىك	الت
1	5	3	40	10	4	50	10 x 5	28 x 20	3	50	0,1	10
	6	4	45	14	5	60	12 x 6	30 x 10	4	55	0,2	1:
	8	5	50	17	6		14 x 6	30 x 16	5	60	0,3	1
- 1	10	6	55	22	8		15 x 6	30 x 20	6	70	0,4	1
1 mm	12	8	60	27	10		16 x 6	34 x 10	8	80	0,5	1
g 2 mm	13	10	70	32	12		16 x 8	34 x 16	10	90	0,6	2
_	14	12	80	36	14		18 x 6	34 x 20	12	100	0,8	2
	16	14		41	16		18 x 8	36 x 16	14	110	1	3
	18	16		50	18		20 x 6	36 x 20	16	120	1,5	3
	20	18		60	20		20 x 10	40 x 16	18	140	2	4
*	22	20			22		20 x 16	40 x 20	20	160	2,5	4
*	25	22			24		24 x 10	50 x 20	22	180	3	5
	28	25			26		24 x 16	60 x 20	25	200	3,5	6
,5 mm	30	28		1	28		26 x 10	60 x 40	28		4.	7
9	32	30			30		26 x 16	70 x 25	30		4,5	8
5 mm	40	32			35		26 x 20	70 x 40	35		5	90
	50	35			40		28 x 10		40		6	100
-	60	38			45		28 x 16		45		8	

الرموز

المادة: ورق صلد ونسيج صلد طبقا للمواصفات 7735 DIN 7735

DIN 7735 2082 من نسيج صلد DIN 40606 - Hgw 2082 لوحة 2 **DIN 7735** DIN 40627-Hp 2068 قضيب مسطح مصمت بعرض 20 وسمك 10 وطول 100 مصنوع من ورق صلد DIN 40627-Hp FI 20 × 10 × 100 **DIN 7735** a = 20 mm مقطع مربّع مصمت DIN 40625 - Hp 2068 مصنوع من ورق صلد 4 kt 20 × 100 **DIN 7735** DIN 40626 - Hp 2068 مقطع مسدّس مصمت بفتحة مفتاح mm عمنوع من ورق صلد DIN 40626 - Hp 6 kt 22 × 100 **DIN 7735** DIN 40624—Hp 2068 مقطع مستدير مصمت قطره 20 وطوله 100 مصنوع من ورق صلد 4008 Rd 20 × 100 20 × 2 × 100 ماسورة ذات قطر خارجي © 20 وسمك جدار mm بطول 100 مصنوعة من ورق صلد DIN 7735 Hp 2068 ماسورة ذات قطر خارجي ⊘ 20 وسمك جدار mm

مقاومة الانحناء - إجهاد الانحناء الحدّي - مقاومة الصّدم - مقاومة تغيير الشّكل

يستفاد من اختبار الانحناء في تحديد خواص مقاومة الإجهادات ومقاومة تغيير الشكل $\frac{(Nmm)}{\sigma_{bB}} = \frac{3$ ومة الانحناء (عند كسر العينة) عزم الانحناء $\sigma_{bB} = \sigma_{bB}$ مقاومة الانحناء (Nmm) (عند وضع انحناء معين) عزم الانحناء $\sigma_{bG} = \sigma_{bG}$

ويستفاد من اختبار الانحناء الصدمي لمعرفة القصافة والمتانة ويسعد من الشغل المستنفذ بواسطة العينة (J) الشغل المستنفذ بواسطة العينة (cm²) مساحة مقطع العينة (cm²)

يتم تعيين مقاومة تغيّر الشكل على الساخن بطريقة مارتنز Martens بتحميل عيّنة بإجهاد إنحناء مع تسخينها وذلك حتى تهبط نهاية ذراع الحنى إلى مقدار معين. كا يتم تعيين مقاومة تغيُّر الشكل على السَّاخن باستخدام أبرة جس فيكات Vicat حيث تضغط إبرة فولاذية مساحة مقطعها 1mm² على العيّنة بقوّة مقدارها 50N. وتعيّن درجة الحرارة التي تستطيع الإبرة عندها اختراق العيّنة إلى عمق قدره 1mm.

.85 kg/d	m3 ;;il	. 11		والأوزار						مواصفات الأب
3,	111-	الكث					ية اللامعة	لرتعة والمسدّ	المستديرة وال	مقاطع الفولاذ
	5 - 9 S 2	0	□ 30 DII				DIN 671 St 37	الرموز:	J.,	
7100, DI	IN 1720	0, DIN 1								
	للمواصف	طبقا	للامع	سطح اا	ولاذ الم	الف				
(يوني							(قبرایر ۲۱)	(يوبيو ١٩)	(مايو ۲۹)	القطر
					تفاع h	NI.	SW = 1,5100	a = 2100	d 5	d
	- 1	لعرض و)	-				1 1	200	
					,	1				طول الضلع
	7 -1			ں بوحد	انور	الغرص	1 1.	1		
6	1 6	7	3	2.5	2	b				اتساع فتحة
_	_	_	0,118	0,098	0,079	5	()			المفتاح sw –
_	-	0,188	0,141	0,118	0,094	6	متر طولي	دة (kg) لكل	الوزن بوح	
										5
0,565	0,471	0,377	0,283	0,236	0,188	12	0,245	0,283	0,222	6
0,659	0,550	0,440	0,330	0,275	0,220	14	0,333	0,385	0,302	7
0,754	0,628		0,377	0,314	0,251	16				8
										9 10
0,942	0,785	0,628	0,4/1	0,393	0,314	20				11
								1,13	0,888	12
10	8	6	5	4	3		1,33	1,54	1,21	14
1,73	1,38	1,04	0,864	0,691	0,518	22	1,74	2,01	1,58	16
1,96	1,57	1,18	0,981	0,785	0,589	25			2,00	18
2,20	1,76	1,32	1,10	0,879	0,659	28				20
2,51	2,01	1,51	1,26	1,00	0,754	32		The second secon		22 25
	- 2.E1									28
							6,96	8,04	6,31	32
						50	8,81	10,2	7,99	36
-,									9,86	40
20	16	12	10.	6	5					45 50
8,79	7,03	5,28	4,40	_	2,20	56			4.00	56
9,89	7,91	5,93	4,95	2,97	2,47	63			24,5	63
11,0	8,79	6,59	5,50	3,30	2,75	70	33,3	38,5	30,2	70
12,6	10,0	7,54	6,28	3,77	3,14	80	43,5	50,2	39,5	80
							55,1	70.5	49,5	90
							68,0	78,5		100
-	-			6,59	-	140		_		125 140
25,1	_	_	12,6		-	160	_	-	158,0	160
28,3	_	-	14,1		-	180	-	-	200,0	180
31,4	_	_	15,7	-	-	200	_	-	247,0	200
				وم: 0,357	ئة الالومني	1,09 سبيد	لسبيكة الحمراء): 6	معدن المدافع (ا		النحاس: 1,134
عل الرمو	امثلة				- ن	المعا	 ب	ذ المستديرة اللأمع	ة لقطاعات الفولا	المواصفات القياسية
		V1		القطع						فولاذ مستدير مص
				_			ا ا	h 8 DIN 670	ع (مايو ١٩)	فولاذ مستدير لام
							1 11 19 1			فولاذ مستدير لاما
										فولاذ مستدير لاما
DIN 669	5t 50 K	المده .		. Ø 200	ن 50 إلى	فطار بير	تداوح الا	פטט אווע פ וו	لة (مايو ٥٩)	أعمدة فولاذية لامع
										الأقطار المفضّلة:
	40 4	1 10	0 0	7 6,3	6 5	45	4 3,5 3 2,	8 2,5 2,2	2 1,8 1,6	1,4 1,2 1
16 14	12 1	11 10					56 50 45			22 20 18
	رونيي) 6 0,377 0,471 0,565 0,659 0,754 0,848 0,942 10 1,73 1,96 2,20 2,51 2,83 3,14 3,53 3,93 20 8,79 9,89 11,0 12,6 14,1 15,7 19,6 15,7 19,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16	ربونيد المواصفات 1720 المواصفات الم	المناف المواصفات 1700, DIN 17200, DIN 17200, DIN 17200, DIN 174, DIN 17200, DIN 174, DIN 17200, DIN 174, DIN 17200, DIN	الأرمع طبقا المواصفات الأرمع طبقا المواصفات الأرمع طبقا المواصفات الأرمع المواصفات ال	7100, DIN 17200, DIN 17210, DIN 1651 74 تابير المع طبقا المواصفات	الور ن بوحدة اللامع طبقا للمواصفات اللامع الامع اللامع ال	المواصفات الفولاذ المسطح اللارمع طبقا للمواصفات الفولاذ المسطح اللارمع طبقا للمواصفات اللواصفات اللارتفاع الله واصفات الله الفولاذ المسطح اللارمع الله واصفات اله واصفات الله	Din 17200, Din 17200, Din 1651 الفولاذ المسطح اللارمع طبقا المواصفات Din 176 (الرب المسلح) الفولاذ المسطح اللارمع طبقا المواصفات Din 176 (الرب المسلح) Din 176 (المسلح) Din 175 (110 Willow) Din 185 (170 Willow) Din 1868 (170 Willow)	المدن : أنواع الفولاذ طبقاً السواصفات الأولاذ المطح اللابع طبقاً المواصفات الأولى إلا إلى المواصفات المو	العدن : أنواع المُولاذ المنطح اللابع طبقاً السواسفات المؤلاذ المنطح اللابع طبقاً السواسفات 1/4 (يونيو الله السواسفات 1/4 (المنطح اللابع طبقاً السواسفات 1/4 (يونيو الله السواسفات 1/4 (المنطح اللابع طبقاً السواسفات 1/4 (يونيو الله السواسفات 1/4 (المنطح الله السواسفات 1/4 (المنطح الله السواسفات 1/4 (المنطح الله السواسفات 1/4 (المنطح الله السواسفات 1/4 (المنطول الله المنطقط الله الله الله الله الله الله الله الل

رموز أشرطة الفولاذ بعرض mm وسمك 2 mm من فولاذ 33 st 33: أشرطة الفولاذ مواصفات DIN 1016 (نوفير ٢٢)

Bd 50 x 2 DIN 1016 - St 33

0600 ك 1010 ك 1010 Bd 50 x 2 − R 600 DIN 1016 - St 33 في شكل حلقات ملفوفة بقطر داخلي 6000 € Bd 50 x 2 - B 2300 DIN 1016 - St 33 (أشرطة على شكل أحزمة بطول داخلي 300 mm (اشرطة بطول 2500 Bd 50 x 2 x 2500 DIN 1016 - St 33

مدلفن على الساخن

50 x 2 x 2500 DIN 1016 - St 33 فولاذ طبقا للمواصفات 1710 DIN 1710 أشكال التّوريد: أحزمة أو حلقات أو أشرطة حتى عرض 500 mm

الكثافة: 7,85 kg/dm³ : الكثافة

عرض				الشتك	(mm) s				
b	0,8	1	1.5	2	2,5	3	3,5	4	5
(mm				الو	(kg/m) زن				
10	-	-	0,118	0,157	0,196	0,236	0,275	-	-
12	-	0,0942	0,141	0.188	0,236	0,283	0,329	0,377	>-
14	_	0,110	0,165	0,220	0,275	0,330	0,385	0,439	-
16	_	0,126	0,188	0,251	0,314	0,377	0,440	0,502	0,628
18	-	0,141	0,212	0,283	0,353	0,424	0,495	0,565	0,707
20	0,126	0,157	0,236	0,314	0,393	0,471	0,550	0,628	0,785
22	0,138	0,173	0,259	0,345	0,432	0,518	0,604	0,691	0,864
25	0,157	0,196	0,294	0,393	0,491	0,589	0,687	0,785	0,981
30	0,188	0,236	0,353	0,471	0,589	0,707	0,824	0,942	1,18
32	0,201	0,251	0,377	0,502	0,628	0,754	0,879	1,00	1,26
35	0,220	0,275	0,412	0,550	0,687	0,824	0,962	1,10	1,37
40	0,251	0,314	0,471	0,628	0,785	0,942	1,10	1,26	1,57
45	0,283	0,353	0,530	0,707	0,883	1,06	1,24	1,41	1,77
50	0,314	0,392	0,589	0,785	0,981	1,18	1,37	1,57	1,96
55	0,345	0,471	0,648	0,864	1,08	1,30	1,51	1,73	2,16

رمز الفولاذ المسطّح بعرض 40 mm وسمك 12 mm من فولاذ 37 St 37

أنواع الفُولَّاذ طبقا للمواصفات DIN 1651, DIN 17210, DIN 17200, DIN 17100

(Flat steel مرمز الفولاذ المسطّح Flat Steel 40 × 12 DIN 1017 – St 37 (Flat 9) or Flat 40 × 12 DIN 1017 – St 37

(FI) or FI 40 × 12 DIN 1017 – St 37 المادة (في بيانات الطلب)

مواصفات DIN 1017

(أبريل ١٧)

(mm) = (111)

الكثافة 7,85 kg/dm³ قالكثافة

تنطبق هذه المواصفات على مقاطع الفولاذ السطحة الدلفنة على الساخن عساحة مقطع

				لقبه ع			10	9	8	7	6,5	6	5	b
				× 10 حتى					()	رزن (g/m)	الو			(mm)
ä.	ِعلى هيئ فولاذية	1,69 cn و أشرطة	ر حتى ⁿ² اعة ك	عة مقطع ك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ح بمساح ت زنبر	المسطّ <u>ّ</u> حلقاد	11111	1111	- - 0,816	0,714	0,663	0,518 0,565 0,612	0,393 0,432 0,471 0,510	10 11 12 13
		(mr	n) s ص	الد			-	-	0,879	0,769		0,659	0,550	14
18	16	15	14	13	12	11	1,18 1,26	1,13	0,942	0,824	0,816	0,707	0,589	15 16
		k	لوزن g/m				1,33	1,20	1,07	0,934	0,867	0,801	0,667	17
_	-	-	-	-	- 70	1,55	1,41	1,27	1,13	0,989	0,918	0,848	0,707	18
_		2,36	_	2,04	1,79 1,88	1,64 1,73	1,49 1,57	1,34	1,19	1,04	0,969	0,895	0,746	19 20
-	-	2,59	2,42	2,25	2,07	1,90	1,73	-	1,38	1,21	1,12	1,04	0,864	2.2
-	3,14	2,94	2,75	2,55	2,36	-	1,96	-	1,57	1,37	1,28	1,18	0,981	25
3,67 3,96	3,27 3,52	3,06	2,86 3,08	2,65 2,86	2,45 2,64	_	2,04	_	1,63 1,76	1,43 1,54	1,33 1,43	1,22	1,02	26 28
4,24	3,77	3,53	3,30	3,06	2,83	-	2,36	2,12	1,88	1,65	1,53	1,41	1,18	30
-	4,02	3,77	3,52	3,27	3,01	-	2,51	-	2,01	Ja.	1,63	1,51	1,26	32
=	4,40	4,12	3,85 4,18	3,57 3,88	3,30 3,58	-	2,75 2,98		2,20 2,39	1,92	1,79	1,65 1,79	1,37 1,49	32 35 38
5,65	5,02	4,71	4,40	4,08	3,77	-	3,14	2,83	2,51	2,20	2,04	1,88	1,57	40
-	5,65	5,30	4,95	4,59	4,24	_	3,53	-	2,83	2,47	2,30	2,12	1,77	45
7,07	6,28	5,89	5,50	5,10	4,71	-	3,93	3,53	3,14	2,75	2,55	2,36	1,96	50


الفولاذ المسطّح العريض المدلفن على الساخن مواصفات 59200 DIN (سبتمبر ٥٩) المعدن: أنواع فولاذ الإنشاءات العام طبقاً لمواصفات DIN 17100 . 5 0 45 40 35 30 28 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 السيك: العرض: 151 160 180 190 200 210 200 250 250 250 250 250 450 425 400 375 350 325 300 275 250 240 230 210 200 190 180 160 151

رمز الفولاذ المسطّح العريض المدلفن على الساخن بعرض mm 200 mm وسمك 10 mm من فولاذ 3t 37 طبقا للمواصفات DIN 17100. فولاذ مسطّح عريض 37 Wide Flat Steel 200×10 DIN 59200 St 37 أو 200×10 DIN 59200 St 37 أو BrFl 200×10 DIN 59200 St 37 أو



مواصفات DIN 1029 (یونیو ۱۷)

فولاذ زاوية (L) ذات ضلعين مختلفين




 $W_x=x-x$ معامل المقطع حول المحور $W_y = y - y$ معامل المقطع حول المحور y = y - y

L30 × 90 × 16 حتى L30 × 20 × 3

رمز فولاذ زاوية L ذات ضلعين مختلفين بعرض 65 mm و 50 mm وسمك 5 mm من . . . (المادة: فولاذ طبقا للمواصفات DIN 17100)

فولاذ زاوية (L) متساوية الضلعين مواصفات DIN 1028 (یونیو ۱۷)

 $r_1 = \frac{r}{2}$



رمز فولاذ زاوية متساوية الضلعين L بعرض ضلع قدره 50 mm وممك

(المادة: فولاذ طبقا للمواصفات 17100 DIN

هو : د 45 x 50 x 5 DIN 1029 St...

L 50x5 DIN 1028 St... : 34

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Wy W, cm³ ey ex lex lex
Wy Wa ey ex ex ex cm² cm² mm mm cm³ cm³ cm² mm mm cm³ cm³ cm³ cm³ mm
oma cma cm kg/m cm² mm mm cm³ cm kg/m cm² mm mm cm³ cm³ mm
cm³ cm³ cm kg/m cm² mm mm cm³ cm kg/m cm³ mm mm 0.29 0.62 0.50 0.99 1.11 1.42 3.5 30×20×3 0.28 0.6 0.88 1.12 3.5 20×3 0.38 0.81 0.54 1.03 1.45 1.85 3.5 30×20×4 0.35 0.64 1.14 1.45 3.5 20×4 0.30 1.08 0.44 1.43 1.35 1.72 3.5 40×20×3 0.45 0.73 1.12 1.42 3.5 25×3 0.39 1.42 0.48 1.47 1.77 2.25 3.5 40×20×4 0.58 0.76 1.45 1.85 3.5 25×4 0.70 1.46 0.70 1.43 1.72 2.19 4.5 45×30×3 0.69 0.80 1.77 2.26 3.5 25×5 0.91 1.91 0.74 1.48 2.26
0.38 0.81 0.54 1,03 1,45 1,85 3,5 30x20x4 0,35 0,64 1,14 1,45 3,5 20x4 0,30 1,08 0,44 1,43 1,35 1,72 3,5 40x20x3 0,45 0,73 1,12 1,42 3,5 25x3 0,39 1,42 0,48 1,47 1,77 2,25 3,5 40x20x4 0,58 0,76 1,45 1,85 3,5 25x4 0,70 1,46 0,70 1,43 1,72 2,19 4,5 45x30x3 0,69 0,80 1,77 2,26 3,5 25x5 0,91 1,91 0,74 1,48 2,25 2,87 4,5 45x30x4 0,65 0,84 1,36 1,74 5 30x3 1,11 2,35 0,78 1,52 2,77 3,53 4,5 45x30x5 0,86 0,89 1,78 2,27 5 30x4 1,64 2,47 1,03
0,38 0,81 0,54 1,03 1,45 1,85 3,5 30x20x4 0,35 0,64 1,14 1,45 3,5 20x4 0,30 1,08 0,44 1,43 1,35 1,72 3,5 40x20x3 0,45 0,73 1,12 1,42 3,5 25x3 0,39 1,42 0,48 1,47 1,77 2,25 3,5 40x20x4 0,58 0,76 1,45 1,85 3,5 25x4 0,70 1,46 0,70 1,43 1,72 2,19 4,5 45x30x3 0,69 0,80 1,77 2,26 3,5 25x5 0,91 1,91 0,74 1,48 2,25 2,87 4,5 45x30x4 0,65 0,84 1,36 1,74 5 30x3 1,11 2,35 0,78 1,52 2,77 3,53 4,5 45x30x5 0,86 0,89 1,78 2,27 5 30x3 1,11 2,35 0,78
0,30 1,08 0,44 1,43 1,35 1,72 3,5 40×20×3 0,45 0,73 1,12 1,42 3,5 25×3 0,39 1,42 0,48 1,47 1,77 2,25 3,5 40×20×4 0,58 0,76 1,45 1,85 3,5 25×4 0,70 1,46 0,70 1,43 1,72 2,19 4,5 45×30×3 0,69 0,80 1,77 2,26 3,5 25×5 0,91 1,91 0,74 1,48 2,25 2,87 4,5 45×30×4 0,65 0,84 1,36 1,74 5 30×3 1,11 2,35 0,78 1,52 2,77 3,53 4,5 45×30×5 0,86 0,89 1,78 2,27 5 30×4 1,64 2,47 1,03 1,52 2,71 3,46 4 50×40×5 0,90 0,96 2,56 3,27 5 35×3 1,12 4,04 0,68 <
0,39 1,42 0,48 1,47 1,77 2,25 3,5 40×20×4 0,58 0,76 1,45 1,85 3,5 25×4 0,70 1,46 0,70 1,43 1,72 2,19 4,5 45×30×3 0,69 0,80 1,77 2,26 3,5 25×5 0,91 1,91 0,74 1,48 2,25 2,87 4,5 45×30×4 0,65 0,84 1,36 1,74 5 30×3 1,11 2,35 0,78 1,52 2,77 3,53 4,5 45×30×5 0,86 0,89 1,78 2,27 5 30×4 1,64 2,47 1,03 1,52 2,71 3,46 4 50×40×5 0,90 0,96 2,56 3,27 5 30×5 2,01 3,02 1,07 1,56 3,35 4,27 4 50×40×5 0,90 0,96 2,56 3,27 5 35×3 1,12 4,04 0,68 2
0,70 1,46 0,70 1,43 1,72 2,19 4,5 45x30x3 0,69 0,80 1,77 2,26 3,5 25x5 0,91 1,91 0,74 1,48 2,25 2,87 4,5 45x30x4 0,65 0,84 1,36 1,74 5 30x3 1,11 2,35 0,78 1,52 2,77 3,53 4,5 45x30x5 0,86 0,89 1,78 2,27 5 30x4 1,64 2,47 1,03 1,52 2,71 3,46 4 50x40x4 1,04 0,92 2,18 2,78 5 30x5 2,01 3,02 1,07 1,56 3,35 4,27 4 50x40x5 0,90 0,96 2,56 3,27 5 35x3 1,12 4,04 0,68 2,15 3,37 4,29 6 60x30x7 1,45 1,04 2,57 3,28 5 35x4 1,52 5,50 0,76 2,24<
0.91 1,91 0,74 1,48 2,25 2,87 4,5 45x30x4 0,65 0,84 1,36 1,74 5 30x3 1,11 2,35 0,78 1,52 2,77 3,53 4,5 45x30x5 0,86 0,89 1,78 2,27 5 30x4 1,64 2,47 1,03 1,52 2,71 3,46 4 50x40x4 1,04 0,92 2,18 2,78 5 30x5 2,01 3,02 1,07 1,56 3,35 4,27 4 50x40x5 0,90 0,96 2,56 3,27 5 35x3 1,12 4,04 0,68 2,15 3,37 4,29 6 60x30x5 1,18 1,00 2,10 2,67 5 35x4 1,52 5,50 0,76 2,24 4,59 5,85 6 60x30x7 1,45 1,04 2,57 3,28 5 35x5 2,02 4,25 0,97 1,96
1,11 2,35 0,78 1,52 2,77 3,53 4,5 45x30x5 0,86 0,89 1,78 2,27 5 30x4 1,64 2,47 1,03 1,52 2,71 3,46 4 50x40x4 1,04 0,92 2,18 2,78 5 30x5 2,01 3,02 1,07 1,56 3,35 4,27 4 50x40x5 0,90 0,96 2,56 3,27 5 35x3 1,12 4,04 0,68 2,15 3,37 4,29 6 60x30x5 1,18 1,00 2,10 2,67 5 35x4 1,52 5,50 0,76 2,24 4,59 5,85 6 60x30x7 1,45 1,04 2,57 3,28 5 35x5 2,02 4,25 0,97 1,96 3,76 4,79 6 60x40x5 1,71 1,08 3,04 3,87 5 35x6 2,38 5,03 1,01 2,00
1,64 2,47 1,03 1,52 2,71 3,46 4 50×40×4 1,04 0,92 2,18 2,78 5 30×5 2,01 3,02 1,07 1,56 3,35 4,27 4 50×40×5 0,90 0,96 2,56 3,27 5 35×3 1,12 4,04 0,68 2,15 3,37 4,29 6 60×30×5 1,18 1,00 2,10 2,67 5 35×3 1,52 5,50 0,76 2,24 4,59 5,85 6 60×30×7 1,45 1,04 2,57 3,28 5 35×5 2,02 4,25 0,97 1,96 3,76 4,79 6 60×40×5 1,71 1,08 3,04 3,87 5 35×6 2,38 5,03 1,01 2,00 4,46 5,68 6 60×40×6 1,18 1,07 1,84 2,35 6 40×3 2,74 5,79 1,05 2,04 5,14 6,55 6 60×40×7 1,56 1,12 2,42 3,08 <td< td=""></td<>
2,01 3,02 1,07 1,56 3,35 4,27 4 50×40×5 0,90 0,96 2,56 3,27 5 35×3 1,12 4,04 0,68 2,15 3,37 4,29 6 60×30×5 1,18 1,00 2,10 2,67 5 35×4 1,52 5,50 0,76 2,24 4,59 5,85 6 60×30×7 1,45 1,04 2,57 3,28 5 35×5 2,02 4,25 0,97 1,96 3,76 4,79 6 60×40×5 1,71 1,08 3,04 3,87 5 35×6 2,38 5,03 1,01 2,00 4,46 5,68 6 60×40×6 1,18 1,07 1,84 2,35 6 40×3 2,74 5,79 1,05 2,04 5,14 6,55 6 60×40×7 1,56 1,12 2,42 3,08 6 40×3 3,18 5,11 1,25 1,99 4,35 5,54 6,5 65×50×5 1,91 1,16 2,97 3,79 6 40×5 4,31 6,99 1,33 2,07 5,97 7,60 6,5 65×50×7 2,26 1,20 <
1,12 4,04 0,68 2,15 3,37 4,29 6 60×30×5 1,18 1,00 2,10 2,67 5 35×4 1,52 5,50 0,76 2,24 4,59 5,85 6 60×30×7 1,45 1,04 2,57 3,28 5 35×5 2,02 4,25 0,97 1,96 3,76 4,79 6 60×40×5 1,71 1,08 3,04 3,87 5 35×6 2,38 5,03 1,01 2,00 4,46 5,68 6 60×40×6 1,18 1,07 1,84 2,35 6 40×3 2,74 5,79 1,05 2,04 5,14 6,55 6 60×40×7 1,56 1,12 2,42 3,08 6 40×4 3,18 5,11 1,25 1,99 4,35 5,54 6,5 65×50×5 1,91 1,16 2,97 3,79 6 40×5 4,31 6,99 1,33 2,07 5,97 7,60 6,5 65×50×7 2,26 1,20 3,52 4,48 6 40×6 5,39 8,77 1,41 2,15 7,52 9,58 6,5 65×50×9 1,97 1,23
1,52 5,50 0,76 2,24 4,59 5,85 6 60×30×7 1,45 1,04 2,57 3,28 5 35×5 2,02 4,25 0,97 1,96 3,76 4,79 6 60×40×5 1,71 1,08 3,04 3,87 5 35×6 2,38 5,03 1,01 2,00 4,46 5,68 6 60×40×6 1,18 1,07 1,84 2,35 6 40×3 2,74 5,79 1,05 2,04 5,14 6,55 6 60×40×7 1,56 1,12 2,42 3,08 6 40×4 3,18 5,11 1,25 1,99 4,35 5,54 6,5 65×50×5 1,91 1,16 2,97 3,79 6 40×4 4,31 6,99 1,33 2,07 5,97 7,60 6,5 65×50×7 2,26 1,20 3,52 4,48 6 40×6 5,39 8,77 1,41 2,15 7,52 9,58 6,5 65×50×9 1,97 1,23 2,74 3,49 7 45×4 3,21 6,74 1,17 2,40 4,74 6,04 6,5 75×50×7 2,88 1,32
2,02 4,25 0,97 1,96 3,76 4,79 6 60×40×5 1,71 1,08 3,04 3,87 5 35×6 2,38 5,03 1,01 2,00 4,46 5,68 6 60×40×6 1,18 1,07 1,84 2,35 6 40×3 2,74 5,79 1,05 2,04 5,14 6,55 6 60×40×7 1,56 1,12 2,42 3,08 6 40×4 3,18 5,11 1,25 1,99 4,35 5,54 6,5 65×50×5 1,91 1,16 2,97 3,79 6 40×5 4,31 6,99 1,33 2,07 5,97 7,60 6,5 65×50×7 2,26 1,20 3,52 4,48 6 40×6 5,39 8,77 1,41 2,15 7,52 9,58 6,5 65×50×9 1,97 1,23 2,74 3,49 7 45×4 3,21 6,74 1,17 2,40 4,74 6,04 6,5 75×50×5 2,43 1,28 3,38 4,30 7 45×5 4,39 9,24 1,25 2,48 6,51 8,30 6,5 75×50×7 2,88 1,32
2,38 5,03 1,01 2,00 4,46 5,68 6 60×40×6 1,18 1,07 1,84 2,35 6 40×3 2,74 5,79 1,05 2,04 5,14 6,55 6 60×40×7 1,56 1,12 2,42 3,08 6 40×4 3,18 5,11 1,25 1,99 4,35 5,54 6,5 65×50×5 1,91 1,16 2,97 3,79 6 40×5 4,31 6,99 1,33 2,07 5,97 7,60 6,5 65×50×7 2,26 1,20 3,52 4,48 6 40×6 5,39 8,77 1,41 2,15 7,52 9,58 6,5 65×50×9 1,97 1,23 2,74 3,49 7 45×4 3,21 6,74 1,17 2,40 4,74 6,04 6,5 75×50×5 2,43 1,28 3,38 4,30 7 45×6 4,39 9,24 1,25 2,48 6,51 8,30 6,5 75×50×7 2,88 1,32 4,00 5,09 7 45×6 5,49 11,6 1,32 2,56 8,23 10,5 6,5 75×50×9 3,31 1,36
2,74 5,79 1,05 2,04 5,14 6,55 6 60×40×7 1,56 1,12 2,42 3,08 6 40×4 3,18 5,11 1,25 1,99 4,35 5,54 6,5 65×50×5 1,91 1,16 2,97 3,79 6 40×5 4,31 6,99 1,33 2,07 5,97 7,60 6,5 65×50×7 2,26 1,20 3,52 4,48 6 40×6 5,39 8,77 1,41 2,15 7,52 9,58 6,5 65×50×9 1,97 1,23 2,74 3,49 7 45×4 3,21 6,74 1,17 2,40 4,74 6,04 6,5 75×50×5 2,43 1,28 3,38 4,30 7 45×5 4,39 9,24 1,25 2,48 6,51 8,30 6,5 75×50×7 2,88 1,32 4,00 5,09 7 45×6 5,49 11,6 1,32 2,56 8,23 10,5 6,5 75×50×9 3,31 1,36 4,60 5,86 7 45×7
3,18 5,11 1,25 1,99 4,35 5,54 6,5 65x50x5 1,91 1,16 2,97 3,79 6 40x5 4,31 6,99 1,33 2,07 5,97 7,60 6,5 65x50x7 2,26 1,20 3,52 4,48 6 40x6 5,39 8,77 1,41 2,15 7,52 9,58 6,5 65x50x9 1,97 1,23 2,74 3,49 7 45x4 3,21 6,74 1,17 2,40 4,74 6,04 6,5 75x50x5 2,43 1,28 3,38 4,30 7 45x5 4,39 9,24 1,25 2,48 6,51 8,30 6,5 75x50x7 2,88 1,32 4,00 5,09 7 45x6 5,49 11,6 1,32 2,56 8,23 10,5 6,5 75x50x9 3,31 1,36 4,60 5,86 7 45x7
4,31 6,99 1,33 2,07 5,97 7,60 6,5 65×50×7 2,26 1,20 3,52 4,48 6 40×6 5,39 8,77 1,41 2,15 7,52 9,58 6,5 65×50×9 1,97 1,23 2,74 3,49 7 45×4 3,21 6,74 1,17 2,40 4,74 6,04 6,5 75×50×5 2,43 1,28 3,38 4,30 7 45×5 4,39 9,24 1,25 2,48 6,51 8,30 6,5 75×50×7 2,88 1,32 4,00 5,09 7 45×6 5,49 11,6 1,32 2,56 8,23 10,5 6,5 75×50×9 3,31 1,36 4,60 5,86 7 45×7
5,39 8,77 1,41 2,15 7,52 9,58 6,5 65x50x9 1,97 1,23 2,74 3,49 7 45x4 3,21 6,74 1,17 2,40 4,74 6,04 6,5 75x50x5 2,43 1,28 3,38 4,30 7 45x5 4,39 9,24 1,25 2,48 6,51 8,30 6,5 75x50x7 2,88 1,32 4,00 5,09 7 45x6 5,49 11,6 1,32 2,56 8,23 10,5 6,5 75x50x9 3,31 1,36 4,60 5,86 7 45x7
3,21 6,74 1,17 2,40 4,74 6,04 6,5 75×50×5 2,43 1,28 3,38 4,30 7 45×5 4,39 9,24 1,25 2,48 6,51 8,30 6,5 75×50×7 2,88 1,32 4,00 5,09 7 45×6 5,49 11,6 1,32 2,56 8,23 10,5 6,5 75×50×9 3,31 1,36 4,60 5,86 7 45×7
4,39 9,24 1,25 2,48 6,51 8,30 6,5 75×50×7 2,88 1,32 4,00 5,09 7 45×6 5,49 11,6 1,32 2,56 8,23 10,5 6,5 75×50×9 3,31 1,36 4,60 5,86 7 45×7
5,49 11,6 1,32 2,56 8,23 10,5 6,5 75×50×9 3,31 1,36 4,60 5,86 7 45×7
0,40
0,00 0,01 1,00 2,01 1,00 2,01
0,02 0,00 7,11 2,10 0,00 7
0,00 10,0 1,10 2,10 1,10 5,01
0,00 11,0 1,10 2,11 3,00 1.00
2,44
5,10
0,41 0,41 1,00 2,00 0,00
12,0 1,10 2,11 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
10,0
5,61 17,7 1,41 2,66 5,62 2,75
7,01
3,00 10,0 1,04 0,10 0,00 0,00
ماد مراكر البرشام عن رأس الزاوية (بلا و ولا DIN 999 (Gauge Line Distance W و ON (اكتوبر ۱۷۰) (اكتوبر ۱۷۰)
ول صلع الزاوية 30 45 40 55 50 45 40 35 30 10 100 90 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30
كل تقب البرشام 28 28 28 28 25 25 25 25
65 60 60 50 55 50 50 45 55 50 45 40 40 35 35 30 30 25 22 18 17 W ₁
150 135 115 105 95 90 80 70 W ₂

DIN	997	مواصفات		-	1	T		T				1	
(وبر ۱۳	JI)	لقطع	معامل ا			3						مواصفات DIN 1024 (أكتوبر ٦٣)
قب	راکز ثا شام ع	بعد م الد	-	لمعامل لمحور الإ		الوزن	.3						فولاذ т
ية	لأزاو	رأم	у-у	x-x	Lat.	(7,85 kg/dm ³	=		بات	مقاس		7.0	
-	W -	فطر	VAZ	W _x	0	kg/dill	2			الأي		الرمز	
	× 7	نقب برشاء		VVX			-			nm			
Wi	l w	ø	cm ³	cm ³	cm	kg/m	cm ²	t		Ь	ls.	-	فولاذ τ مرتفع القائم
		-							S		h	T	فود د ۱ مرفع العام
14	15	3,2	0,20	0,27	0,58	0,88	1,12 1,64	3,5	3,5	20 25	20 25	20	b
17	17	4,3	0,58	0,80	0,85	1,77	2,26	4	4	30	30	25 30	
19	19	6,4		1,23	0,99	2,33	2,97	4,5		35	35	35	2%
25	24	6,4		2,51	1,12 1,26	2,96 3,67	3,77 4,67	5 5,5	5 5,5	40 45	40 45	40 45	0, -
30	30	6,4		3,36	1,39	4,44	5,66	6	6	50	50	50	8
35 40	34	8,4	4,07 6,32	5,48 8,79	1,66 1,94	6,23 8,32	7,94 10,6	7 8	7 8	60 70	60 70	60 70	200
45	45	11	9,25	12,8	2,22	10,7	13,6	9	9	80	80	80	r=d 3
50 60	60	13	13,0	18,2	2,48	13,4	17,1	10	10	90	90	90	
00	00	13	17,7	24,6	2,74	16,4	20,9	11	11	100	100	100	فولاد ۴ بجناحين عريسين
												TB	b 1
~	34	8,4	2,87	1,11	0,67	3,64	4,64	5,5	5,5	60	30	30	- 01
-	37	71	4,31	1,65	0,77	4,66	5,94	6	6	70	35	35	L 2%x S Ox X S
-	45 55	11	7,13 13,5	2,50 4,78	0,88	6,21 9,42	7,91 12,0	7 8,5	7 8,5	100	40 50	40 50	32
-	65	17	22,8	8,09	1,30	13,4	17,0	10	10	120	60	60	r=d 3 4
-	W -											Г	مواصفات DIN 1026
-	1		0,39	1,69	0,52	1,74	2 24	4 6	4	45	20	200.45	فولاذ مجری (کمرة) ع (اکتوبر ۱۳)
	л		2,68	4,26	1,31	4,27	2,21 5,44	4,5 7	5	15 33	30	30 x 15 30	<u>→</u>
	20	0.4	0,78	3,63	0,65	2,75	3,51	5	5	20	40	40×20	
	20 16	8,4	3,08 1,75	7,05 7,18	1,33	4,87 4,32	6,21 5,50	7 6,5	5 6	35 25	40 50	40 50×25	8%
	20	11	3,75	10,6	1,37	5,59	7,12	7	5	38	50	50	5
	18 25	8,4	2,16 5,07	10,5 17,7	0,91	5,07	6,46	6	6	30	60	60	x - e - x
	25	13	6,36	26,5	1,42	7,09 8,64	9,03	7,5 8	5,5 6	42 45	65 80	65 80	2 9
	30	13	8,49	41,2	1,55	10,6	13,5	8,5	6	50	100	100	
	30	17	11,1 14,8	60,7 86,4	1,60 1,75	13,4 16,0	17,0 20,4	9	7	55 60	120 140	120 140	$r = t$ $r_1 = \frac{t}{2}$
	787		7.1/2	00,1	1,70	10,0	20,4	10		00	140	140	$ \begin{array}{cccc} & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & &$
												1	الرامية (أكتوبر ٦٣)
	22	111	3,80 4,66	3,97 6,75		3,39	4,32	4,5	4	38	30	30	فولاذ حرف ١ مورد الما
	25	11	5,88	10,5		4,26 5,31	5,43 6,77	5 5,5	4,5 5	40	40 50	40 50	- b
	25	13	7,09	14,9		6,21	7,91	6	5	45	60	60	
	30	13	10,1 14,0	27,3 44,4		8,71 11,4	11,1 14,5	7	6	50	80	80	5
	35	17	18,8	67,0		14,3	18,2	9	6,5	55 60	100	100 120	= x x 1
	35	17	24,3	96,6		18,0	22,9	10	8	65	140	140	
	35	21	31,0 38,4	132 178		21,6 26,1	27,5 33,3	11	8,5 9,5	70 75	160 180	160 180	r=1
	45	23		230		30,4	38,7	13	10	80	200	200	$\Gamma_f = \frac{r}{2}$
الرموز: فولاذ T مرتفع القائم بارتفاع h=80 mm فولاذ 33													



واصفات DIN 99 و بر ۷۰) کز ثقوب	9 7 تكأ)	المقطع زار بناء		الوزن	ماحة							العوارض I مواصفات 1025 (مايو ٦٣) (مايو ٦٣)
ام عن الزاوية	البرش رأس	y-y W _y	x-x W _x	(7,85 kg/dm³)	المقطع			الأبعاد (mm)				المادة: طبقا لمواصفات DIN 17100
W	قطر أ ثقب البرشام				A				1 1		الزمز	العتبات والكرات - 1 الضيّقة
W	ø	cm ³	cm ³	kg/m	cm ²	r ₂	t.	S	b	h		b
22 28 32 34 40 44 48 52 56	6,4 6,4 8,4 11 11 13 13 13	3,00 4,88 7,41 10,7 14,8 19,8 26,0 33,1 41,7	19,5 34,2 54,7 81,9 117 161 214 278 354	5,95 8,32 11,2 14,4 17,9 21,9 26,3 31,1 36,2	7,58 10,6 14,2 18,3 22,8 27,9 33,5 39,6 46,1	2,3 2,7 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5 4,9 5,2	5,9 6,8 7,7 8,6 9,5 10,4 11,3 12,2 13,1	3,9 4,5 5,1 5,7 6,3 6,9 7,5 8,1 8,7	42 50 58 66 74 82 90 98 106	80 100 120 140 160 180 200 220 240	80 100 120 140 160 180 200 220 240	r ₁ =s x x = 4 / 0
60	17	51,0	442	41,9	53,4	5,6	14,1	9,4	113	260	260	
			-								I PB	العتبات I — العريضة 4 - العربيضة
56 66 76 86 100 110	13 17 21 23 25 25	33,4 52,9 78,6 120 151 214	89,3 144 217 329 426 595	20,5 26,9 34,6 45,8 51,6 64,9	26,1 34,3 44,1 58,4 65,8 82,7		10 11 12 14 14 16	6,5 7 8 9 9	100 120 140 160 180 200	100 120 140 160 180 200	100 120 140 160 180 200	$r_1 = t$
											IB	ذات أجنعة معلوبة معلوبة المعلقة
56 66 76 86 100	13 17 21 23 25	30,1 46,0 67,8 104 130	89,4 142 213 322 417	21,0 27,2 34,0 45,0 50,8	26,8 34,6 43,3 57,4 64,7	1,5 1,5 - -	10,25 11 12 14 14	7,5 8 8 9	100 120 140 160 180	100 120 140 160 180	100 120 140 160 180	رم المراقع ال
56 66 76 86 100	13 17 21 23 25 25	26,2 38,0 54,0 75,0 104 143	71,6 105 153 212 303 408	16,4 19,6 24,4 29,7 36,9 44,8	20,9 25,0 31,1 37,9 47,0 57,0	11 11 12 14 14 15	8,0 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0	5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7	99 119 138 157 177 197	96 114 133 150 172 190	100 120 140 160 180 200	العتبات العربية . العربية
60 68 76 86 100	13 17 21 23 25 26	61 87 176 233 292 369	157 227 459 611 785 991	34,7 41,5 71,3 83,5 93,8 107	44,2 52,8 90,8 106 120 136	11 11 12 14 14 15	17 17 24 25 25 26	10 10 16 16 16	103,5 123,5 148 167 187 206	114 132 164 182 202 220	100 120 140 160 180 200	العبات I - العبات العريضة . العريضة
26 30 36 40 44 50	6,4 8,4 8,4 11 13	3,69 5,79 8,65 12,3 16,7 22,2	20,0 34,2 53,0 77,3 109 146	6,0 8,1 10,4 12,9 15,8 18,8	7,64 10,3 13,3 16,4 20,1 23,9	5 7 7 9 9	5,2 5,7 6,3 6,9 7,4 8,0	3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3	46 55 64 73 82 91	80 100 120 140 160 180	80 100 120 140 160 180	العتبات I - I متوسطة العرض متوسطة العرض حد العرض حد العرض العرض حد العرض العر

				ية	الألواح المعدز						240
20 J	3	30	33	1	0		1	3/	4	39 8	7
مواسفات DIN 9722 (اکتوبر ۲۲) Zn	Mg	اصفات DIN 1783 نوبر ۱۳) AI	DIN 1751 (اک (اک	مواسفات DIN 1751 (۷۲ یونیو) CuZn 33	CuZn 40 Pb 3		(A. C	مواص 1 540 (أبريل	2) (0	ا (مايو ٣٢ ا (أبريل ٩	طبقا البوام DIN 1541 DIN 1542 DIN 1543
الوزن	الوزن	الوزن	الوزن	الوزن	الوزن		الوزن	عك	الوزن	رقے محدد	الله الله
è	•	•				حمك اللوح		DIII.	ě	رقم محدد الألواح	اللوح
≈ kg/m²	≈ kg/m²	≈ kg/n		≈ kg/m²	≃ kg/m²	mm	kg/mm ²	mm	kg/mm²		mm
1,08 1,44 1,80 2,15	0,546	11111	0,89 1,34 1,78 2,23 2,67	0,86 1,30 1,73 2,16 2,6	0,85 1,28 1,70 2,13 2,55	0,10 0,15 0,20 0,25 0,30	1,27 1,54 1,76 1,92 2,16	0,15 0,19 0,22 0,24 0,27 0,28	1,44 1,6 1,76 1,92 2,24 2,56	32 31 30 29 28 27	0,18 0,2 0,22 0,24 0,28
2,51 2,87 3,23 3,59 3,95	0,728 0,910	1,08 - 1,35	4.01	3,03 3,46 3,89 4,32 4,76	2,98 3,40 3,83 4,25 4,68	0,35 0,40 0,45 0,50 0,55	1,92 2,16 2,24 2,48 2,56 2,88 2,96 3,28	0,31 0,32 0,36 0,37 0,41	3,04 3,52 4 4,48 5,04	26 25 24 23 22	0,2 0,24 0,28 0,32 0,38 0,44 0,5 0,56 1) 0,63 0,75 0,88
4,31 4,67 5,03 5,38 5,74	1,09	1,62 - - 2,16	5,34 5,79 6,23 6,68 7,12	5,19 5,62 6,06 6,49 6,92	5,10 5,53 5,95 6,38 6,80	0,60 0,65 0, 70 0, 75 0,80	3,39 3,63 3,90 4,11 4,50 4,58	0,43 0,46 0,50 0,52 0,57 0,58	6 7,04 8 9,04 10 11,04	21 20 19 18 17	1 1,13 1,25 1,38
6,46 7,18 8,62	1,82 2,18	2,70 3,24	7,52 8,01 8,90 9,79 10,7	7,35 7,79 8,65 9,52 10,38	7,23 7,65 8,50 9,35 10,20	0,85 0,90 1 1,10 1,20	4,99 5,15 5,46 5,85 6,24 7,02	0,64 0,66 0,70 0,75 0,80 0,90	12 14 16 18 20 22	15 14 13 12 11	1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75
10,1 10,8 -	2,73	4,05 - -	11,60 12,50 13,4 14,2 15,1	11,25 12,11 12,98 13,84 14,71	11,1 11,9 12,8 13,6 14,5	1,30 1,40 1,50 1,60 1,70	7,8	1,00	24 28 32 36		3 3,5 2) 4 4,5
12,9 14,4 18 20,1 21,5 - 25,1	3,28 3,64 4,55 5,46 - 6,37	4,86 5,40 6,75 - 8,10 - 9,45	24,9 26,7 28,5	15,57 17,30 21,63 24,22 25,95 27,68 30,26	15,3 17,0 21,3 23,8 25,5 27,2 29,8	1,80 2 2,50 2,80 3 3,20 3,50	الألواح ضاء 265 380; 530; 435;	البيد ×380 ×530 ×760	38 40 48 56 64		4,75 5 3) 6 7 8
المعدن طبقا للمواصفات DIN 1706 (يوليو ٦٦)	Mg – Mn 2 Mg – AI 6 Zn DIN 1729 (مايو ٦٣)	ىدن طبقا واصفات DIN 174 سمبر ۱۸)	عاں حال من الأكسيجين للم E-Cu OF-Cu DIN 1787	للمواصفات DIN 1 کا ۷٤)	7660	ن طبقا للمواصفات المعدن طبقا للمواصفات DIN 1616 DIN 77100 (مايو ٦٢) (مايو ٦٧)					
45 075	0.5	0.75	0.44 0.75	0.00	0 000	0.00	0.10		لواح الفولاذ	لتخزين لأ	
1,52,75 1250×250			0,442,75 800×1600	0,320,3 700x140		0,38	0,180, 500 x 100		80,44 30×760	: س	سمك اللوح مقاس التخ
										رين	الرموز :
	2,25×100		DIN 1623 RS	لوح (صاج) أسود II سمكه 2,25 mm وعرضه 1000 mm وطوله 2000 mm فولاذ R St 42-2 لوح نحاس أسفر سمكه 7,7 mm وعرضه 550 mm وطوله 1900 mm من 2020 CuZn 30							
0,6x10	00×2000 (الم (السنة) DIN	11752 - E-CuF	حـــــــ 20gb	اوج محر (1000 mm	0,6 وعرضه E-CuF2		لوح محاس وطوله mm
	1,3	2 1000 x	2000 DIN 178	3 - Al Cu Mg	F38 →	2000 1	وطوله mm	به 1000 mm	1,2 mr وعرض	وم سمکه n	لوح ألومني
	1.3	2×650×3	الا (ئابت) 0000	N 9101 - M	وع g-Mn		٨	سن Mg-Mn	سيوم سمكه m 4 3000 mm	650 n وطول	وعرضه nm
	1,2x	1000 x 22	DIN (غث) DIN	مدلفن 9721	لوج زلك			بصنوعة مز	1,1 وعرضه ۱ كتلة صلبة ه	2250 من	وطوله mm
DIN 1783 AI	CuMg F 38	1,2 😏		قوائم الأجزاء:	رمات وعلى				ابتة تكتب ابة البيانات		

المسدّسة	بعة و	والم	لمستديرة	ن	لقضبا
----------	-------	------	----------	---	-------

	القضبان المستديرة والمربّعة والمسدّسة												
1	(3)			- a -			<	- NIS		القطر له او طول الضلع ه او اتساع فتحة المفتاح -			
≪ Mg	مواصفات مواصفات DIN 1797 (فبرابر ۱۸) kg/m≈	CuZn مواصفات DIN 1763 (يوليو ١٩)		مواصفات مواصفات DIN 1796 (فبرایر ۱۸) kg/m≈	واصفات مواصفات DIN 1761 (يوليو ١١)	Mg	مواصفات مواصفات DIN 179 فبراير ۱۸ kg	8 DIN 1756	مواصفات مارصفات DIN 1756 (یرلیو ۱۹)	d a			
0,0252 0,0319	0,0210 0,0286 0,0374 0,0473	0,0662 0,0902 0,118 0,149	0,0291 0,0369	0,0243 0,0331 0,0432 0,0547	0,0765 0,104 0,136 0,172	0,0129 0,0179 0,0229 0,0289	0,0260	0,082	0,063 0,086 0,112 0,142	3 3,5 4 4,5			
0,0394 0,0477 0,0567 0,0772	0,0585 0,0707 0,0842 0,115	0,184 0,223 0,265 0,361	0,0455 0,0551 0,0655 0,0892	0,0675 0,0817 0,0972 0,132	0,212 0,257 0,306 0,416	0,0357 0,0432 0,0518 0,0700	0,0641	0,202	0,175 0,211 0,252 0,343	5 5,5 6 7			
0,101 0,128 0,158 0,191	0,150 0,189 0,234 0,283	0,471 0,596 0,736 0,891	0,116 0,147 0,182 0,220	0,173 0,219 0,270 0,327	0,544 0,688 0,850 1,03	0,0918 0,116 0,143 0,173	0,136 0,172 0,212 0,257	0,427 0,541 0,668 0,808	0,447 0,566 0,699 0,846	8 9 10 11			
0,227 0,309 - 0,763	0,337 0,458 - 1,13	1,06 1,44 3,56	0,262 0,357 - 0,881	0,389 0,529 1,08 1,31	1,22 1,67 3,40 4,11	0,206 0,280 0,572 0,692	0,305 0,416 0,848 1,03	0,961 1,31 2,67 3,23	1,007 1,370 2,796 3,383	12 14 20 22			
0,908 1,61 2,04 3,94	1,35 2,39 3,03 5,85	4,24 7,54 9,54 18,4	1,05 1,86 2,36 4,55	1,56 2,76 3,50 6,75	4,90 8,70 11,0 21,2	0,823 1,46 1,85 3,57	1,22 2,17 2,75 5,30	3,85 6,84 8,65 16,7	4,028 7,158 9,059 17,475	24 32 36 50			
22 DIN 1797 / 22 DIN 1763 (22 DIN 9705 I	CuZn30F43	مستدير	22 DIN 179	31 CuZn20F33 96 AIMgSiF 93 Mg-Mn F11		24 D 22 D	IN 1756 SW - Cu IN 1782 Cu Zn 30 IN 1798 AIMg S	DF43 F11	مسدس				
		9	<u> </u>	-	حادة)	-				قضبان (سيقا			
Mg	حيكة Al مواصفات DIN 1770 (مارس ها)		1.4	8	ii b	Mg	DIN 1770 I	د مواصفات 20 مواصفات 20 (اکتوبر ۱۳) 40 kg/m≈	رواصفار مواصفار IN 1768 (اکتوبر ۲	الأيعاد الإحمية a · b mm			
0,273 0,437 0,546	0,405 0,648 0,810	1,28 2,04 2,55	1,34 2,14 2,67	30 -	8 0	,0182 ,0273 ,0364	=	0,13	0,089 0,13 0,18	5 2 3 4			
1,09 1,46	0,540 1,08 1,62 2,16	1,70 2,72 3,40 5,10 6,80	1,78 2,85 3,56 5,34 7,12	1	8 0 10 0	,0364 ,0546 ,0728 ,0910 ,146	0,054 0,081 0,108 0,135 0,216	0,26 0,34 0,43	0,18 0,27 0,36 0,45 0,71	10 · 2 3 4 5 8			
0,455 0,728 0,910 1,37 1,82	0,675 1,08 1,35 2,02 2,70	2,13 3,40 4,25 6,38 8,50	2,23 3,56 4,45 6,68 8,90	1	8 0 10 0 15 0	,0546 ,0819 ,137 ,218 ,273	0,081 0,122 0,202 0,324 0,405	0,26 0,38 0,64 1,02 1,28	0,27 0,40 0,67 1,07 1,34	15 · 2 3 5 8 10			
	0,810 1,30 1,62 2,43	5,10	2,67 4,27 5,34 8,01	60	8 0	,182 ,291 ,364 ,546	0,270 0,432 0,540 0,810	0,85 1,36 1,70 2,55	0,89 1,42 1,78 2,67	20 - 5 8 10 15			
10 x 4 DIN 1759 CuZn5 10 x 4 DIN 1768 E - Cu 58 10 x 4 DIN 1770 - AIMgSiF13													

¹⁾ تكون الصلادة وحالة انجاز السطح طبقا للمواصفات DIN 1750.

المعدن: نحاس طبقا للمواصفة CuZn, DIN 1787 حسب DIN 1726 سبيكة ألومنيوم طبقا للمواصفة DIN 1725 سبيكة مغنسيوم طبقا لمواصفات DIN 1729 لوحة رقم 1.

المعادن الخفيفة

المعدن: ألومنيوم طبقا للمواصفات DIN 1712 (أكتوبر ١١) سبيكة ألومنيوم طبقا للمواصفات DIN 1726 (فبراير ١٧) سبيكة مغنسيوم طبقا للمواصفات DIN 1729 (مايو ١٣) أشكال التوريد: قضبان (سيقان) بأطوال 2m على الأقل

 $\varrho=2.7\,kg/dm^3$ أوزان الألومنيوم وسبائكه باعتبار الكثافة $\varrho=1.8\,kg/dm^3$. $\varrho=1.8\,kg/dm^3$ أما إذا كانت الكثافة $\varrho=2.6\,kg/dm^3$ فتضرب القيم الناتجة في $\varrho=0.963$. $\varrho=0.8\,kg/dm^3$ فتضرب القيم الناتجة في $\varrho=0.8\,kg/dm^3$.

وإذا كانك الكنافة 2,0 kg/dm3 على الأقل التوريد: قضبان (سيقان) باطوال 2 على الأقل									
لقطع	معامل ا	محور الثقل	البعد عن	(kg/m) 0 = 1,8	الوزن 2 = 2,7	مساحة القطع	الأبعاد : الارتفاع والعرض	الرموز	
у-у	х-х	V-V	30-30					T 35 · 35 · 2,5 DIN 9714 AIMg 2 F 18	
W _v	W _×	By	e,	i		T	والسمك h x b x s (x t)	L 30 · 15 · 2 DIN 1771 AIMg 2 F 18 I 60 · 50 · 3 DIN 9712 AIMg 2 F 18	
cma	cm ₃	am	1311	kg/m	kg/m	cm ²	mm	E 50 · 40 · 4 DIN 9713 AIMg 2 F 18	
			-						
0,308	0,681 0,781	1,50 1,50	0,475	0,174 0,218	0,262 0,327	0,969	20 x 30 x 2	مقطع واجهي شكل T مضغوط مواصفات DIN 9714	
0,452	0,881	1,50	0.512	0,210	0,327	1,44	2,5	(lámbur 19)	
0,504	1,18	2,00	0,557	0,229	0,343	1,27	25 x 40 x 2		
0,665	1,42	2,00	0,574	0,286	0,429	1,59	2,5	b	
0,800	1,57 1,25	1,50	0.594	0,340	0,510 0,316	1,89	3 30x30x2	ey	
0,376	1,48	1,50	0,830	0,263	0,394	1,46	2,5		
0,452	1,67	1,50	0.881	0,313	0,470	1,74	3	1 2 2	
0,844	1,98	2,25	0,694	0,331	0,497	1,84	30×45×2,5	T III	
1,01 1,35	2,24 2,78	2,25	0,713	0,394	0,591 0,775	2,19 2,87	3 4		
0,502	2,05	1,75	0.968	0,308	0,462	1,71	35×35×2,5	M *	
0,617	2,37	1.75	0,986	0,367	0,551	2,04	3	- S-	
0,841	2,94	1.75	1,02	0,481	0,721	2,67	4	2	
1,26 1,67	3,12 3,85	2,50	0,832	0,448 0,589	0,672 0,883	2,49 3,27	35 x 50 x 3 4	S.	
2,09	4,42	2,50	0,906	0,733	1,10	4,07	5		
0,079	0,079	0,305	0.305	0,051	0,076	0,282	10x10x1,5	DIN 1771 - 1: 1 1 : 1 1 / 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
0,096	0,096	0,322	0,322	0,066	0,098	0,364	2	مقطع واجهي شكل L مضغوط مواصفات DIN 1771 (اغسطس ٦٩)	
0,105	0,105	0,339	0,339	0,081	0,122	0,450	2,5	(0)	
0,242	0,134	0.724	0,224	0,078	0,117	0,432	10x20x1,5		
0,299	0,155 0,167	0,743	0,243	0,102 0,126	0,152 0,189	0,564	2 2,5	_ [6]_	
0,209	0,208	0,430	0.430	0,078	0,117	0,432	15×15×1,5		
0,254	0,254	0,448	0,448	0,102	0,152	0,564	2		
0,286	0,286	0.446	0,446	0,126 0,091	0,189	0,700	2,5	хх	
0,322	0,316	0,646	0,396	0,120	0,179	0,664	15 x 20 x 1,5 2		
0,464	0,360	0.664	0.414	0,148	0,223	0,825	2,5	* ey	
0,729	0,428	1,08	0.327	0,156	0,233	0,864	15×30×2	D	
0,861	0,483 0,530	1.10	0.346	0,191 0,227	0,286 0,340	1,06 1,26	2,5		
			0.00						
1,60 2,14	4,69 5,80	2,00	2.00	0,625 0,815	0,937	3,47 4,53	40x40x3x3 4x4	مقطع واجهي شكل I مضغوط مواصفات DIN 9712	
2,02	6,04	2,25	2,25	0,705	1,06	3,92	45x45x3x3	(1 (isushing 11)	
2,70	7,59	2,25	2.25	0,923	1,39	5,13	4x4	1	
3,38 2,50	9,02 7,64	2,25	2,25	1,15 0,787	1,73 1,18	6,38 4,37	4x5	s'	
3,34	9,59	2,50	2,50	1,03	1,55	5,73	50x50x3x3 4x4	x x	
5,00	12,7	2,50	2.50	1,38	2,01	7,66	50x50x4x6		
2,51	9,57	2,50	3.00	0,841	1,26	4,67	60x50x3x3		
3,34 4,80	12,2 14,2	3,00	3,00	1,10 1,25	1,66 1,87	6,13 6,93	4x4 60x60x4x6	1 7777 277777	
7,20	19,1	3,00	3,00	1,67	2,50	9,26	60x60x4x6	b - ey -	
	1.05	0,574	_						
0,995	1,85 2,59	0,610	2.0	0,275 0,405	0,413	1,53 2,25	40×20×2 3	مقطع واجهي شكل] مضغوط مواصفات DIN 9713 (اغسطس ٦٩)	
2,49	3,62	1.01	2.0	0,513	0.770	2,85	40×30×3	(11	
3,03	4,49	1.05	2,0	0,668	1,00	3,71	4	13	
4,80 5,64	5,80 6,80	1,49	2,0	0,812 1,00	1,22 1,50	4,51 5,57	40x40x4 5		
2,91	4,88	0,929	2.5	0,567	0,850	3,15	50x30x3	X X	
3,80	6,20	0,965	2,8	0,740	1,11	4,11	4	1	
5,65	7,83	1,38	2.6	0,884	1,33 1,64	4,91 6,07	50x40x4 5		
6,54 4,12	9,32 7,90	0,896	3.0	1,09 0,812	1,04	4,51	60x30x4	-0.0	
4,70	9,47	0.932	3.0	1,00	1,50	5,57	5	6y b	

= - 4	1		سہ ای			St 33	.ن : 1	المعد							199
القطر ا		7	الجدار		.,							بزدار ۲)		-لولـه 240 عد ملحه	ined
-	الداخا	القط			((سوداه	ي ملحومة	≥ NW 5	n DIN 2	حلولة 441	Tu-M
	الداخلي ر الإسمو	≈ القطم			/	\subseteq		الغلقبة)	j) (±	للجرمة)	J) (
				DIN 24 نيو ۲۲)	فات ۱41	مواص	لبة	سير ملو			فات 40 (سا	مواصن		ملولبة	
	اللول	1.		يو ۲۱)	ريور ا	طر	:11		تقي	يو ۲۲)	1	نطر		ة الثقل الداخلي	
عدد	اللولب	طر خلی قطر		الوزن	سمك	نارجي		القطر لداخلي		الوزن	سمك	2		حدة	
الأسنان في	۵ نظریا	-		Ď	الجدار ≈	Ø		بوحدة			الجدار =				
البوصة	mm	وصة	بالبر	kg/m	mm	mm	m	nm ä	بوص	kg/m	mm	mr	n	mm	بوصة
28 19	9,73			0,493 0,769	2,65 2,9	10, 13,		6	Va - Va	0,407 0,650	2,0 2,35	10 13),2	6	Ma Ma
19	16,60	32	la l	1,02	2,9	17,	2	10	3/8	0,852	2,35	17	,2	10	3/8
14	20,98 26,44			1,45 1,90	3,25 3,25	21, 26,		15 20	V2 3/4	1,22 1,58	2,65 2,65		,3 5,9	15 20	1/2 3/4
11	33,24			2,97	4,05	33,	7	25	1	2,44	3,25	33	3,7	25	1
11	41,9			3,84	4,05	42,			1/4 1 //2	3,14 3,61	3,25 3,25		2,4	32 40	1 1/4 1 1/2
11	47,80 59,6			4,43 6,17	4,05 4,5	60,		50	2	5,10	3,65		0,3	50	2
11	75,18	84 2	V2	7,90	4,5	76			2 Va	6,51	3,65		3,1	65	2 W
11	87,88 113,03			10,1 14,4	4,85 5,4	114		00	3	8,47 12,1	4,05 4,5	114	3,9 1.3	80 100	3 4
11	138,4			17,8	5,4	139		25	5	16,2	4,85	139	9,7	125	5
11	163,83	30	3 2	21,2	5,4	165	,1 1	50	6	19,2	4,85	165	5,1	150	6
					الرمون		نحاس	ماسورة		ں أصفر	ورة نحار	ماس	نبوم	ورة ألوه	ماس
	nc 15 00				باجورة (11 ناسارة الخام	DIN	59750	واصفات	-	IN E 175				رو فات 46	
	20,110,00				والموراء الحام		(YE 5				(ديسمبر			ديسمبر	
(21)	على البارد	سحوب	= ldf		II			kg/dm ³			kg/dm ³		<u>0</u> = 1	2,7 kg/dr	n³ القطر
	2 mm			ە : 1,5 m	ندار قدر m	مك ج	1 mm				0,8 mm	0,8	0,5	mm	الخارجي الخارجي
Cu	Ms	Al	Cu	Ms	Al	Cu	Ms	Al	Си	Ms	Al	Cu	Ms	Al	mm
											0,015 0,022			0,011	3 4
				0,14		0,11	0,11			0,08	0,029		0,06	0,019	5
0.00			0.00	0,18		0,14	0,13	0,042	0,11		0,035	0,077	0,07	0,023	6 7
0,28			0,23	0,22	0,083	0,17	0,16	0,051	0,13		0,042	0,104	0,10	0,028	8
0,45		0,136	0,36	0,34	0,108	0,25	0,24	0,076	0,20	0,19	0,063	0,13	0,13	0,040	10
0,56	0,53	0,170	0,44	0,42	0,134 0,146	0,31	0,29	0,093		0,23	0,076		0,14	0,049	12 13
0,62	0,59	0,187	0,48	0,46	0,146	0,34	0,32	0,102	-		0,092			0,057	14
0,07	0,69	0,221	0,57	0,54	0,172	0,39	0,37	0,119			0,096			0,062	15
0,79	0.05	0,238	0,61	0,58	0,184	0,42	0,40	0,127	0,32		0,103	0,26		0,066	16 18
0,90	0,85	0,271	0,70	0,66	0,210	0,48	0,45	0,144			0,113	0,20		0,079	19
1,01	0,96	0,305	0,78	0,74	0,235	0,53	0,51	0,161			0,130			0,083	20
1,12	1,07	0,339	0,86	0,82	0,261 0,299	0,59	0,56	0,178			0,146 0,164			0,091	22 25
1,29	1,23	0,390	1,12	1,06	0,337	0,76	0,72	0,204			0,183			0,117	28
1.00			1 7 7 6 6mm	1 . 100									1		
1,57	1,50	0,475	1,20	1,14	0,363	0,82	0,77	0,246			0,199			0,125	30
1,57 1,68 1,91			1,20 1,28 1,45	1,22	0,363 0,388 0,439	0,82 0,87 0,98	0,77	0,246 0,263 0,297			0,199 0,214 0,238			0,125	30 32 36


المعنى

الرمز ١)

- Ø 20 x 100 DIN 668 فولاذ مستدير لامع بقطر mm وطول انجاز 100 mm طبقا لمواصفات
- 10 x 160 DIN 1761 كاس أصفر مربع مسحوب بسمك 10 mm وطول انجاز 160 mm طبقا لمواصفات 1761 DIN 1761 .
 - 70 x 2 x 525 DIN 1016 شريط فولاذ بعرض mm وسمك 2 mm وطول انجاز mm 525 طبقا لمواصفات 1061 DIN 1061 .
 - 40 x 12 x 186 DIN 1017 فولاذ مسطح بعرض 40 mm وسمك 12 mm وطول انجاز 186 mm طبقا لمواصفات 101 DIN 1017
- 1,2 x 500 x 615 DIN 1784 من سبيكة الألومنيوم القابل للتشكيل اللدن بسمك 1,2 mm وعرض 500 mm وطول 615 mm طبقا للتشكيل اللدن بسمك 1,2 mm وعرض DIN 1784 وطول 615 mm
 - 0,5 x 8 x 430 DIN 1791 شريط نحاس أصفر بسمك 0,5 mm وطول انجاز 430 mm طبقا لمواصفات 1791 DIN 1791 .
- O 22x210 DIN 1797 قضيب مسدس المقطع من الألومنيوم أو من سبيكة الألومنيوم القابل للتشكيل اللدن باتساع مفتاح قدره 22 DIN 1797 مفتاح قدره
 - 25 x 8 x 380 DIN 1018 وطول 380 mm فولاذ مسطح نصف مستدير بعرض mm وارتفاع 8 mm وطول 380 mm طبقا للمواصفات 1018 DIN 1018
- L 80 x 10 x 60 Lg DIN 1028 فولاذ زاوية بضلعين متساويين بعرض 80 mm وحلول انجاز 60 mm طبقا لمواصفات DIN 1028
- L 100x50x10x805 DIN 1029 فولاذ زاوية بضلعين مختلفي الطول بعرضي 100 mm و وسمك 10 mm وطول انجاز 805 mm طبقا للمواصفات 100 N DIN 1029 .
- 40 mm زاوية من الألومنيوم أو من سبائكه اللدنة أو من سبائك المغنسيوم اللدنة بضلعين مختلفي الطول بعرضي L 40x25x4x430 DIN 1771 و 25 mm و 25 mm و 25 mm و 40 mm و 25 mm و 25 mm و 40 mm و 25 mm و 40 mm و
 - Z 120 x 475 DIN 1027 فولاذ بمقطع Z بارتفاع mm وبطول انجاز 475 mm طبقا لمواصفات 201 DIN 1027
 - T 80x658 DIN 1024 فولاذ بمقطع T مرتفع القائم بارتفاع 80 mm وبطول انجاز 658 mm فولاذ بمقطع T 80x658 DIN 1024
 - TB 50x215 DIN 1024 فولاذ بمقطع T بجناحين عريضين بارتفاع mm وبطول انجاز TB 50x215 DIN 1024
- TPS 30x420 DIN 59051 فولاذ بقطع T بجوانب أجنحة وأعصاب متوازية وحواف حادة بارتفاع 30 mm وبطول انجاز 420 mm طبقا لمواصفات DIN 59051 .
- قولاذ بمقطع 1 عارضة (كرة) حرف 1 ضيقة بجوانب أجنحة مسلوبة وبارتفاع 360 mm وبطول انجاز 836 mm طبقا لمواصفات 1025 DIN 1025 لوحة رقم 1.
- IB 360 x 1264 DIN 1025 فولاذ بمقطع I عارضة (كمرة) بشفاة عريضة وأسطح مسلوبة بارتفاع 360 mm وبطول انجاز 1264 mm لمواصفات 1015 DIN 1025 لوحة رقم 2.
- IPB 360x1175 DIN 1025 فولاذ بمقطع I عارضة (كمرة) بثفاة عريضة وأسطح متوازية حرف I عريضة بجوانب أجنحة مسلوبة بارتفاع 360 mm لوحة رقم 2.
- IPBI 360 x 1028 DIN 1025 فولاذ بمقطع 1 عارضة (كرة) بشفاة عريضة وأسطح متوازية حرف 1 عريضة بجوانب أجنحة متوازية من النوع الخفيف بارتفاع 360 mm وبطول انجاز 1028 سبقاً لمواصفات 1020 النوع الخفيف بارتفاع 360 mm
- IPBv 360 x 1590 DIN 1025 فولاذ بمقطع 1 بشفاة عريضة وأسطح متوازية من النوع الثقيل (المقوى)، بارتفاع 360 mm وبطول انجاز DIN 1025
- IPE 360 x 925 DIN 1025 فولاذ بمقطع I بجوانب أجنحة متوسطة بشفاة متوسطة العرض وأسطح متوازية بارتفاع 360 mm وبطول انجاز DIN 1025 وبطول انجاز على 50. DIN 1025 وبطول انجاز على 50.
- B 80 x 5,5 x 680 DIN 1019 → فولاذ مسطح محدب من الجانبين (B) بعرض 80 mm وممك 5,5 mm وبطول 680 mm فولاذ مسطح محدب من الجانبين (B) بعرض 5,5 mm وممك 5,5 x 680 DIN 1019 .
 - 150 x 75 x 8 x 860 DIN 1020 ما فولاذ زاوية بضلعين 150 mm و وبطول 860 mm طبقاً لمواصفات 150 mm وبطول
 - £ 24 x 3000 DIN 5902 فضيب يوزن £ 24,43 kg/m ويطول انجاز 3000 mm طبقا لمواصفات
 - Dr × 118 DIN 177 سلك فولاذ مسحوب بقطر 5 mm وبطول انجاز 118 mm طبقا لمواصفات 177 DIN 177
- Ro 80x6x346 DIN 2442 ماسورة فولاذية غير ملحومة وغير ملولبة بقطر داخلي 80 mm وسمك جدار 6mm وبطول انجاز 346 mm طبقا لمواصفات 2442 DIN 2442 .
- Ro 133x4x525 DIN 2448 ماسورة فولاذية غير ملحومة بقطر خارجي 133 mm وسمك جدار Ro 133x4x525 DIN 2448
 - PI 3x75x185 DIN 7712 لوح من المطاط الصلد سمكه 3mm وعرضه 75 mm وطوله 185 mm طبقا لمواصفات DIN 7712.
 - Tfl 0,6 x 80 x 160 DIN 40605 لوح من الورق الصلد سمك إسمى 0,6 mm وعرض mm وبطول Tfl 0,6 x 80 x 160 DIN 40605
- ا) يكن التغاضي عن ذكر رقم المواصفة DIN في التمثيل بالرسم عندما لا يكون هناك مجال للشك. تكمل الرموز عند الحاجة بالبيانات الخاصة بالمادة. مثال ذلك: DIN 668 St 37 K
 اذلك: N وضع الحرف L بيانات الأبعاد، مثال ذلك: L 80×10×00 (طول الإنجاز: 60 mm).

2	1	2	ŊΙ

قواعد الحساب	
الكسور العشرية	الكسور الاعتيادية
الجمع والطّرح	
تكتب مثل الأعداد الصحيحة ثم توضع الفاصلة العشرية تح الفاصلة العشرية . 14,370	(المضاعف المشترك) توحد المقامات أولا (المضاعف المشترك) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} = \frac{3+4}{6} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$ $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{9-8}{12} = \frac{1}{12}$
تكتب مثل الأعداد الصحيحة، وفي النتيجة يؤخذ عدد من خانا الكسر العشري قدر مجموع الخانات في العددين المضروبين في بعضهم الكسر العشري عدد من خانات الكسر العشري قدر مجموع الخانات في العددين المضروبين في بعضهم الكسر العشري العشري العشري المسلم العشري العشري العشري المسلم العشري العشري المسلم العشري المسلم العشري المسلم العشري العشري المسلم العشري العشري العشري المسلم العشري ال	يضرب البسط في البسط والمقام في البسط والمقام في المقام . $ \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} = 0,5 $
القسمة	
تزاح الفاصلة العشرية في العددين بنفس عدد الخانات حتى يصبت العددان صحيحين . 1,5 ÷ 0,25 = 150 ÷ 25 = 6	علية ضرب بعد قلب المقسوم عليه . $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 2} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$
$(1\% = \frac{1}{100})$	
القيمة الأساسية: 750 SR . النسبة المنوية: %41/2 . القيمة المنوية: 33,75 SR القيمة المنوية:	القيمة المئوية = القيمة الأساسية × النسبة المئوية - 100
القيمة المئوية: 1920 SR ، النسبة المئوية: 60 ، القيمة الأساسية: 2000 SR = 32000 SR	القيمة الأساسية = القيمة المئوية × 100 النسبة المئوية
$\frac{10\cdot 100}{7200} = 31/_2$ النسبة المنوية : % 240 SR النسبة المنوية : % 240 SR القيمة المنوية : % 240 SR القيمة الأساسية	النسبة المنوية = القيمة المنوية × 100 القيمة الأساسية
ساب الأرباح %	
أمثلة أمثلة ونسبة الربح المنوية: 3% والزمن: $\frac{1}{2}$ عاما. وأس المال: 5500 SR ونسبة الربح المنوية: $\frac{5500 \cdot 3 \cdot 5}{100 \cdot 2} = \frac{412,50 \text{SR}}{100 \cdot 2}$	قيمة الربح = رأس المال × نسبة الربح المنوية × الزمن 100
$22.40~\mathrm{SR}$: بوماً وقيمة الربح المئوية : 4% والزمن : 72 يوماً وقيمة الربح $\frac{22.40 \cdot 360 \cdot 100}{72 \cdot 4} = \frac{2800~\mathrm{SR}}{72 \cdot 4}$	رأس المال = قيمة الرجم × 100 نسبة الرجم المنوية × الزمن
رأس المال: 2400 SR وقيمة الربح: 30 SR والزمن: 3 شهور. نسبة الربح المنوية=500=2400 SR	نسبة الربح المنوية = قيمة الربح × 100 رأس المال × الزمن
رأس المال: 2500 SR وقيمة الربح: 300 SR ونسبة الربح المئوية 4%. الزمن = سنوات 300 100	الزمن = قيمة الربح × 100 رأس المال × نسبة الربح المنوية



يكن حساب المضلعات المنتظمة طبقا للجدول المبين فيما بعد: المساحة A إذا علمت s أو R أو r. والضلع s ، إذا علمت R أو r ونصف قطر الدائرة الماسّة الخارجيّة R، إذا علمت s أو r ونصف قطر الدائرة الماسّة الداخلية r ، إذا علمت s أو R .


رة الداخلية (r)=	نصف قطر الدائر	ة الخارجية (R) =	نصفقطر الدائر	=(s)	الضل		لساحة (A)=	.1		
و مضروبة في	أ R مضروبة في	و مضروبة في	أ مضروبة في	و مضرو ^ا بة في	أ مضروبة في	و مضروبة في	ا مضروبه في	: S ² .		ا عدد اا أو n عدد
0,2887	0,5000	2,0000	0,5774	3,4641	1,7321	5,1962	1,2990	0,4330	3	مثلّث
0,5000	0,7071	1,4142	0,7071	2,0000	1,4142	4,0000	2,0000	1,0000	4	مر بّع
0,6882	0,8090	1,2361	0,8507	1,4531	1,1756	3,6327	2,3776	1,7205	5	مختس
0,8660	0,8660	1,1547	1,0000	1,1547	1,0000	3,4641	2,5981	2,5981	6	مسدّس
1,2071	0,9239	1,0824	1,3066	0,8284	0,7654	3,3137	2,8284	4,8284	8	مثَمَّن
1,5388	0,9511	1,0515	1,6180	0,6498	0,6180	3,2492	2,9389	7,6942	10	فوعشرة أضلاع
1,8660	0,9659	1,0353	1,9319	0,5359	0,5176	3,2154	3,0000	11,1960	12	دو اثنی عشر صلعا

نظرية فيثاغوراس: مجموع مساحتي المربّعين المنشأين على ضلعى القائمة في المثلّث القائم الزاوية يساوى مساحة المربّع المنشأ على الوتر.


c=الوتر المقابل للزاوية القائمة

a = ضلع مجاور

 $c^2 = a^2 + b^2$




b=ضلع مجاور





مضلّع غير منتظم




يقسم السطح إلى مجموعة مساحات جزئية المساحة (A) = مجموع المساحات الجزئية

$$A = A_1 + A_2 + A_3$$

$$A = \frac{g_1 \cdot h_1 + g_2 \cdot h_2 + g_2 \cdot h_3}{2}$$

دائرة




 $A = \left(\frac{\pi}{4} \cdot d^2\right) = 0.785 \cdot d^2$ = (d) المساحة $\times \frac{\pi}{4}$ = (A) المساحة


$$A = \pi \cdot r^2 = A = \pi \cdot r^2$$

 $U = \pi \cdot d$ be

حلقة مستديرة



A = مساحة الدائرة الكبرى - مساحة الدائرة الصغرى






 $A = 0.785 \cdot (D^2 - d^2)$

A = طول القوس × نصف القطر

قطاع دائري




 $A = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot \alpha}{360}$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{d^2 \cdot \alpha}{360}$$

 $b = \frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{360}$

 $A = \begin{pmatrix} b \cdot r \\ 2 \end{pmatrix}$

قطعة دائرية



 $A = \underbrace{\frac{\pi \cdot r^2 \cdot a}{360} - \underbrace{\frac{s(r-h)}{2}}}_{2}$

$$h = \frac{s}{2} \cdot \tan \frac{\alpha}{4}$$


 $b = \frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{360} \qquad s = 2 \cdot r \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$

$$A = \frac{2}{3} \cdot s \cdot h$$
 : ويمكن تقريب المساحة إلى

 $\frac{\pi}{4} = A$ القطر الأصغر \times القطر الأكبر

A = مساحة قطاع الدائرة - مساحة المثلث

قطع ناقص (إهليلج)



 $A = \frac{\pi}{4} \cdot D \cdot d \qquad A =$

 $A = 0,785 \cdot D \cdot d$

 $A = \pi \cdot R \cdot r$

مثال : D = 150 mm d = 90 mm

d = 90 mm d: D = 90:150 = 0.6 $U = 150 \cdot 2.5527$

 $U = 382,9 \, mm$

 $\frac{d}{D}$ يتوقف طول المحيط U على النسبة U = D مضروبة في: عند نسبة = D مضروبة في: 2,4221 0,5 2,9866 0,9 2,3013 0,4 2,8361 0,8 2,6912 0,7 2,1930 0,3 2,5527 0,6 2,1010 0,2

	جسام	أحجام الأ-	
المساحة الجانبية الكلية : $A_s = 2A_{\square} + 4A_{\square}$ $A_s = 2A_{\square} + 2A_{\square 1} + 2A_{\square 2}$ $A_s = 2A_{\square} + 2A_{\square 1} + 2A_{\square 2}$ $A_s = A_{\square} + A_{\square}$	احة القاعدة A القاعدة × الارتفاع	السعة الفراغيّة مساحة $A \cdot h$ $V = A \cdot h$	موشور رباعي
$A_{s} = 2A_{\triangle} + 3A_{\square 1}$ \cdot الأضلاع - A $A_{s} = 2A_{\triangle} + A_{\square 1} + A_{\square 2} + A_{\square 3}$ \cdot الأضلاع - A $A_{s} = 2A_{\triangle} + n \cdot A_{\square}$	$V = A_{\triangle} \cdot h$ $V = \frac{g \cdot h'}{2} \cdot h$	$V = A \cdot h$	موشور ثلاثي
المساحة الجانبية : $A_{I} = \pi \cdot d \cdot h$	$V = A_{\bigcirc} \cdot h$ $V = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot h$	$V = A \cdot h$	أسطوانة 2 4
المساحة الجانبية الكلية: $A_s = A_{\Box} + 4A_{\Delta I}$ $A_s = A_{\Box} + 2A_{\Delta I} + 2A_{\Delta 2}$ $A_s = A_{\Box} + 2A_{\Delta I} + 2A_{\Delta 2}$ $A_s = A_{\Box} + 2A_{\Delta I} + 2A_{\Delta 2}$	$V = \frac{A - h}{3}$ $V = \frac{a \cdot b \cdot h}{3}$	$V = \frac{A \cdot h}{3}$	هرم رباعي
$A_s = A_{\triangle} + 3A_{\triangle I}$ • مثلَث متساوي الأضلاع $A_s = A_{\triangle} + A_{\triangle I} + A_{\triangle 2} + A_{\triangle 3}$ • $A_s = A_{\triangle} + A_{\triangle I} + A_{\triangle 2} + A_{\triangle 3}$ • $A_s = A_{\triangle} + A_{\triangle I}$ • $A_s = A_{\triangle} + n \cdot A_{\triangle I}$ • $A_s = A_{\triangle} + n \cdot A_{\triangle I}$ • $A_s = A_{\triangle} + n \cdot A_{\triangle I}$ • $A_s = A_{\triangle} + n \cdot A_{\triangle I}$ • $A_s = A_{\triangle} + n \cdot A_{\triangle I}$	$V = \frac{A_{\triangle} \cdot h}{3}$ $V = \frac{g \cdot h' \cdot h}{2 \cdot 3}$	$V = \frac{A \cdot h}{3}$	هرم ثلاثي
$A_s = \frac{\pi}{4} \cdot d(d+2s)$	$V = \frac{A_{\odot} \cdot h}{3}$ $V = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot \frac{h}{3}$	$V = \frac{A \cdot h}{3}$	Seed S


	- 4	
	W 100	
m 10	A 14	
	11	
		-
	_	

هرم ناقص	$V = \frac{h}{3} \cdot (a^2 + a \cdot b + b^2)$	المساحة الجانبيّة الكلية:
A,	$V \approx A_m \cdot h V \approx \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \cdot h$ n-مربّع $V = \frac{h}{3} (A + \sqrt{A \cdot A_1} + A_1)$	As جموع المساحات
مخروط ناقص An	$V = \frac{\pi}{12} h \cdot (D^2 + D \cdot d + d^2) \qquad \frac{\pi}{12} = 0,261$: المساحة الجانبية $A_{I} = \pi \cdot \frac{d+D}{2} \cdot s$ $s = \sqrt{h^{2} + (R-r)^{2}}$: المساحة الجانبية الكلية : $A_{S} = A + A_{I} + A_{I}$
ة ق م	$V = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot d$ $V = \frac{\pi}{6} \cdot d^3$ $V = 0.5236 \cdot d^3$: المساحة الجانبية الكلية $A_s = \pi \cdot d^2$
قطعة كروية	$V = \pi \cdot h^2 \cdot \left(r - \frac{h}{3}\right)$ $V = \pi \cdot h \left(\frac{s^2}{8} + \frac{h^2}{6}\right)$: المساحة الجانبية $A_{l} = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$ $A_{l} = \frac{\pi}{4} (s^{2} + 4h^{2})$
جسم دوراني مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک	$V = A $ المساحة المتولّدة x طول مسار مركز الثقل $A_1 = A_2$ الثقل $A_3 = A_4$ الثقل $A_4 = A_5$ الثقل $A_5 = A_5$ $A_5 = A_5$: المساحة الجانبية $A_1 = l \cdot \pi \cdot d_{s2}$: المساحة الجانبية الكلية $A_s = U_A \cdot \pi \cdot d_{s1}$ محیط المساحة U_A
حلقة دائرية (مقطعها دائرة) طs	$V = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot \pi \cdot d_s$	المساحة الحانبية الكلية : المساحة الحانبية الكلية = $A_s = A_l = U \cdot \pi \cdot d_s$ $A_s = \pi \cdot d \cdot \pi \cdot d_s$

ندام الجداول	إستخ					جداول الأعداد
	لى أساسه كمثال:	يحان الحساب ع	ال ق 376 والذي	مهة نأخذ ا	داول) دادا اختیاریة معا	الأعداد (قم الح
		يبري سب	برح ٥٠٥ و٠٠٠ي		دادا احتياريه مع	يعني ١١ او ١١ اع
(1)	(del			العدد d	n = A	n = V
π · d	$\frac{\pi}{4}$ · d ²	<i>n</i> → n ²	n - n - n ³	أو n	√n	3/n
1181,2	111 036	141 376	53 157 376	376	19,3907	7,2177
هو محیط دائرة	هي مساحة دائرة	هي مساحة مربع	هو حجم مكتب		هو طول ضلع مربّع	-
إذا كان القطر: d = 376	إذا كان القطر: d = 376	إذا كان طول الضلع: n = 376	إذا كان طول الضلع: n = 3 76		إذا كانت مساحته: A = 376	إذا كان حجمه : V = 376
(mm, cm)	(mm, cm)	(mm, cm)	(mm, cm)		(mm², cm²)	(mm³, cm³)
			ا الجدول	في لا يشمله	عشريّة للأعداد الن	زاحة الفاصلة ال
الجدول. فإذا وقعت	القيمة المناظرة المعنيّة في	زاح في النتيجة أي في	فإن الفاصلة العشرية تـ	3,76 أو 3,76	n ليس 376 بل 37,6 أو	ا كان العدد الأساسي
نزاح الفاصلة عقدار:	انة واحدة، فيجب أن ت	مي المدون في الجدول لخ	ار بالنسبة للعدد الأسام	اليمين أو اليس	د الأساسي المطلوب علم	باصلة العشرية في العد
			الأساسي	s vall	Ī	
حانة واحدة	♦ خانتين	↓ خانتين	اد ساسي ↓ ثلاث خانات	3361		
,	<u>.</u> .	0.300	JUD 1	+		
		77772		العدد		
(00)	(28)			d		
				أو		
π·d	$\frac{\pi}{4}$ · d ²	n ²	$n \rightarrow n^3$	n	A	
1	2	2	3	1		
1181,2	111 036	141 376	53 157 376	376		5
				أمثلة		مقارنةً بالعدد 376 الم الفاصلة تزاح هنا عنا
118,12	1110,36	1413,76	53157,376	37,6	واحدة نحو البسار	
11,812	11,1036	14,1376	53,157376	3,76	خّانتان نحوّ اليسارّ	
11812	11103600	14137600	53157376000	3760	نة واحدة نحو اليمين	
		يشملها الجدول	الأعداد التي لا	فيم جذور	عند استخراج	إزاحة الفاصلة
*1*1	21		$\sqrt{3.7} = ?$: 0.000			
	اسي n على الوج	**	_	العدد		
. (370) (3,7 مثلا تصبح	عي مقدار خانتيز	في الجذر التربي	d	n = A	n = V
	ت (0,64 مثلا تص			أو		
	عدد صحيح يشمله			n	√n	3/n
قيمة الجذر Nn	واحدة بالنسبة ل			1	1/2	1/3
		19,2354 تصبح 19	,			
	ن فتصبح:	اح الفاصلة خانتيا	?= √3, 7 ا — تز			
	٤ .		$n = 3,7 \rightarrow$	370	19,2354	
تصبح 1,92354	ة أي أن 19,2354.	ناصلة خانة واحد	٢ – ترجع الف	- 1		
$\sqrt{3,7} = 1,92354$:	ث خانات فتصبح	ناح الفاصلة ثلاد	$3\sqrt{0.64} = ?$			
		Cis	$n = 0.64 \rightarrow$	640		8,6177
			11-0,04-		J	5,0177
0,86177	ة أي أن 8,6177 ت	املة خانة واحد	٢ — ت حد الف			



نخدام جداول الأعداد	اسا			اللوغاريتمات
	المقلوب الأشي الأق		\$1(- 1 · 1+1) (-	
ذر: الوضع في صورة لوغارية		الوضع في صورة أس:		إيجاد اللوغاريتم هو إيجاد الما
$\log_5 125 = 3$	= -	$5^3 = 125$		(لوغاريتم عدد ما هو الأس اللوغاريتم لكان الناتج هو ا
		50 - 125	. (338	القوعاريم حمل الماج هو ١
لوغاريتم العدد 125 للإساس	5ª 3			
جدول ة في العدد	1000. عدول الأعداد أومن · ب عدد الأرقام الصحيح له. وتعطي خانة اللوغار	وُن 3,000 هو لوغاريتم (Mantissa) . لجزء العشري من ج د المميّز فيتحدّد حسد	لوغاريتمات، أما العد المطلوب إيجاد لوغار	مثال: لوغاريتم 1000=3,000 (000
				تحديد العدد الميز
	-1	أمثل	فإن العدد المميز	إذا كان العدد n
	lg n	امند العدد n	يكون	مكوناً من
، المتساوية 483 و 4.83 و 6483 فس الجزء العشري 6839، و يتم، وإغا تختلف لوغاريتمات هذ د في الأعداد المميزة.	2,6839 لها نا 1,6839 اللوغار	4830 483 48,3 4,83 0,483 0,0483 0,00483	3, العدد المعير مساويا المراقام الصحيحة في العدد () الأرقام الصحيحة في العدد () المراقاء ا	رقان حجيجان لعدد رقم حجيج واحد صغر واحد .0
			الحساب باللوغاريتمات	
ع المقابل	2314,في عمود g لاستخراج	ث عن الجزء العشري		يتحوّل الضّرب a·b إا
2304	عند	lg فنجد أنه	n	
170	147	:n العدد n :	49.1 · 3.47	lg 49,1 = 1,6911 + $lg 3,47 = 0,5403$
170 '	ىيز 2: تكمال من الداخل!):	— والعدد الم		2,2314
170,38	عمال من الداحل):	وبعد الإس		49,1 · 3,47 = 170,38
	اور عدد اور	ى عن الجزء العشري 2	الى طح عدد	تتحول القسمة a÷b
			$\lg (a \div b) = \lg$	
	نراج المقابل نجد أنه عند	11	2.47 . 40.1	$\log 3.47 = 0.5403$
707	n: . الميز 20:	العدد 8494	707	$-\lg 49,1 = 1,6911$
0,0707 0,070666 :	. المهير 2ان الداخل ا) الاستكمال من الداخل ا)			0,8492-
				3,47 ÷ 49,1 = 0,07067
		. عن الجزء العشري 3 	صرب بيحث	يتحوّل الأس an إلى
6117	المقابل نجد أنه عند	11	$\lg (a^n) = n \cdot \lg$	j a
409 4090		العدد n: وللعدد الميّ		Ig 16 = 1,2041
4096	ر د. كمال من الداخل ^١) :			$3 \cdot \lg 16 = 3,6123$
	() 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	,		$16^3 = 4096$
	7204 تحت عمود lg	، عن الجزء العشري ٦	سمة ببحث	يتحوّل الجذر _{ال} م إلى ق
7202	المقابل نجد أنه عند	ا لاستخراج	$\int \int \int da = \frac{1}{a}$	la a
525		: n العدد n :	n	Ig 145 = 2,1614
5,25		— وللعدد الممي	V 145	$-\frac{1}{3} \cdot \lg 145 = 0,72047$
5,2534	كمال من الداخل ١) :	وبعد الإست		$\sqrt[3]{145} = 5,2534$
0,2354				





جداول الأعداد العدد 11 nd التحليل أو n $A = \frac{\pi \cdot d^2}{1}$ عوامل أولية $U = \pi \cdot d$ $V = n^3$ \sqrt{n} \sqrt{n} $A = n^2$ $\lg n$ 4 1 2 3 2 3 1 0,7854 1,0000 1,0000 3,142 0,0000 2 6,283 3,1416 8 1,4142 1,2599 0,3010 3 1,7321 9,425 0,4771 7,0686 9 27 1,4422 4 2,0000 22 12,5664 1,5874 12,566 16 64 0,6021 5 125 1,7100 15,708 19,6350 25 2,2361 0,6990 6 18,850 28,2743 36 216 2,4495 1,8171 $2 \cdot 3$ 0,7782 21,991 7 1,9129 38,4845 49 343 2,6458 0,8451 50,2655 8 28 25,133 512 2,8284 2,0000 0,9031 64 9 32 0,9542 28,274 63,6173 729 3,0000 2,0801 81 10 31,416 78,5398 100 1000 3,1623 2,1544 2.5 1,0000 3,3166 2,2240 34,558 95,0332 121 1331 11 1,0414 2,2894 12 22 . 3 113,097 144 1728 1,0792 37,699 3,4641 13 2,3513 40,841 132,732 169 2197 3,6056 1,1139 2.7 43,982 153,938 196 2744 14 3,7417 2,4101 1,1461 176,715 225 3375 15 3,8730 2,4662 3 . 5 1,1761 47,124 16 4,0000 2,5198 24 50,265 201,062 256 4096 1,2041 226,980 289 4913 17 4,1231 2,5713 1,2305 53,407 254,469 324 18 4,2426 2,6207 $2 \cdot 3^{2}$ 1,2553 56,549 5832 19 59,690 283,529 361 6859 4,3589 2,6684 1,2788 20 22 . 5 1,3010 400 0003 4,4721 2,7144 62,832 314,159 346,361 441 21 4,5826 2,7589 3.7 1,3222 65,973 9261 484 22 2,8020 2 . 11 1,3424 380,133 10648 4,6904 69,115 23 1,3617 529 12167 4,7958 2,8439 72,257 415,476 $2^3 \cdot 3$ 1,3802 576 13824 24 4,8990 2,8845 75,398 452,389 25 625 5,0000 2,9240 52 1,3980 78,540 490,874 15625 26 5,0990 2,9625 530,929 676 2 . 13 1,4150 81,681 17576 27 5,1962 3,0000 33 1,4314 572,555 729 19683 84,823 28 22 . 7 784 21952 5,2915 3,0366 1,4472 87,965 615,752 29 3,0723 91,106 660,520 841 24389 5,3852 1,4624 2 . 3 . 5 94,248 706,858 900 27000 30 5,4772 3,1072 1,4771 5,5678 3,1414 1,4914 97,389 754,768 961 29791 25 32 3,1748 1,5052 100,531 804,248 1024 32768 5,6569 33 3 - 11 855,299 1089 35937 5,7446 3,2075 1,5185 103,673 907,920 34 5,8310 3,2396 2 - 17 1,5315 1156 39304 106,814 35 5 . 7 1225 42875 5,9161 3,2711 1,5441 109,956 962,113 36 3,3019 22 . 32 1017,88 1296 46656 6,0000 1,5563 113,097 37 6,0828 3,3322 1,5682 1075,21 1369 50653 116,239 2 . 19 38 1,5798 1444 54872 6,1644 3,3620 119,381 1134,11 3 . 13 39 6,2450 3,3912 1,5911 1194,59 1521 59319 122,522 40 6,3246 3,4200 $2^{3} \cdot 5$ 1,6021 1600 64000 1256,64 125,66 41 6,4031 3,4482 1,6128 1320,25 1681 68921 128,81 42 3,4760 2 . 3 . 7 1385,44 1764 74088 6,4807 1,6233 131,95 43 6,5574 3,5034 1,6335 1452,20 1849 79507 135,09 3,5303 2º · 11 1,6435 44 6,6332 1936 85184 138,23 1520,53 45 3º · 5 91125 6,7082 3,5569 1,6532 1590,43 2025 141,37 3,5830 6,7823 $2 \cdot 23$ 2116 97336 46 1,6628 144,51 1661,90 47 3,6088 1734,94 2209 103823 6,8557 1,6721 147,65 48 24 . 3 2304 110592 6,9282 3,6342 150,80 1809,56 1,6812 3,6593 49 72 153,94 1885,74 2401 117649 7,0000 1,6902 50 157,08 1963,50 2500 125000 7,0711 3,6840 $2 \cdot 5^{2}$ 1,6990

						_		
		-n-		العدد d أو	n		التحليل	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	n n	\sqrt{n}	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3	_	_
160,22 163,36 166,50 169,65 172,79 175,93 179,07	2042,82 2123,72 2206,18 2290,22 2375,83 2463,01	2601 2704 2809 2916 3025 3136	132651 140608 148877 157464 166375 175616	51 52 53 54 55 56	7,1414 7,2111 7,2801 7,3485 7,4162 7,4833	3,7084 3,7325 3,7563 3,7798 3,8030 3,8259	$3 \cdot 17$ $2^{2} \cdot 13$ $2 \cdot 3^{3}$ $5 \cdot 11$ $2^{3} \cdot 7$	1,7076 1,7160 1,7243 1,7324 1,7404 1,7482
182,21 185,35 188,50	2551,76 2642,08 2733,97 2827,43	3249 3364 3481 3600	185193 195112 205379 216000	57 58 59 60	7,5498 7,6158 7,6811 7,7460	3,8485 3,8709 3,8930 3,9149	3 · 19 2 · 29 2 ² · 3 · 5	1,7559 1,7634 1,7709 1,7782
191,64 194,78 197,92 201,06 204,20 207,35	2922,47 3019,07 3117,25 3216,99 3318,31 3421,19	3721 3844 3969 4096 4225 4356	226981 238328 250047 262144 274625 287496	61 62 63 64 65 66	7,8102 7,8740 7,9373 8,0000 8,0623 8,1240	3,9365 3,9579 3,9791 4,0000 4,0207 4,0412	$ \begin{array}{c} $	1,7853 1,7924 1,7993 1,8062 1,8129 1,8195
210,49 213,63 216,77 219,91	3525,65 3631,68 3739,28 3848,45	4489 4624 4761 4900	300763 314432 328509 343000	67 68 69 70	8,1854 8,2462 8,3066 8,3666	4,0615 4,0817 4,1016 4,1213	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,8261 1,8325 1,8389 1,8451
226,19 229,34 232,48 235,62 238,76	3959,19 4071,50 4185,39 4300,84 4417,86 4536,46	5041 5184 5329 5476 5625 5776	357911 373248 389017 405224 421875 438976	71 72 73 74 75	8,4261 8,4853 8,5440 8,6023 8,6603	4,1408 4,1602 4,1793 4,1983 4,2172	$2^{3} \cdot 3^{2}$ $2 \cdot 37$ $3 \cdot 5^{2}$	1,8513 1,8573 1,8633 1,8692 1,8751
241,90 245,04 248,19 251,33	4656,63 4778,36 4901,67 5026,55	5929 6084 6241 6400	456533 474552 493039 512000	76 77 78 79 80	8,7178 8,7750 8,8318 8,8882 8,9443	4,2358 4,2543 4,2727 4,2908 4,3089	$ \begin{array}{c} 2^{2} \cdot 19 \\ 7 \cdot 11 \\ 2 \cdot 3 \cdot 13 \end{array} $ $ \begin{array}{c} \hline 2^{4} \cdot 5 \end{array} $	1,8808 1,8865 1,8921 1,8976 1,9031
254,47 257,61 260,75 263,89 267,04	5153,00 5281,02 5410,61 5541,77 5674,50	6561 6724 6889 7056 7225	531441 551363 571787 592704 614125	81 82 83 84 85	9,0000 9,0554 9,1104 9,1652 9,2195	4,3267 4,3445 4,3621 4,3795 4,3968	3 ⁴ 2 · 41 2 ² · 3 · 7 5 · 17	1,9085 1,9138 1,9191 1,9243 1,9294
270,18 273,32 276,46 279,60 282,74	5808,80 5944,68 6082,12 6221,14 6361,73	7396 7569 7744 7921 8100	636056 658503 681472 704969 729000	86 87 88 89 90	9,2736 9,3274 9,3808 9,4340 9,4868	4,4140 4,4310 4,4480 4,4647 4,4814	$ \begin{array}{c} 2 \cdot 43 \\ 3 \cdot 29 \\ 2^{8} \cdot 11 \\ \hline 2 \cdot 3^{2} \cdot 5 \end{array} $	1,9345 1,9395 1,9445 1,9494 1,9542
285,88 289,03 292,17 295,31 298,45	6503,88 6647,61 6792,91 6939,78 7088,22	8281 8464 8649 8836 9025	753571 778688 804357 830584 857375	91 92 93 94 95	9,5394 9,5917 9,6437 9,6954 9,7468	4,4979 4,5144 4,5307 4,5468 4,5629	7 · 13 2 ² · 23 3 · 31 2 · 47 5 · 19	1,9590 1,9638 1,9685 1,9731 1,9777
301,59 304,73 307,88 311,02 314,16	7238,23 7389,81 7542,96 7697,69 7853,98	9216 9409 9604 9801 10000	884736 912673 941192 970299 1000000	96 97 98 99 100	9,7980 9,8489 9,8995 9,9499 10,0000	4,5789 4,5947 4,6104 4,6261 4,6416	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,9823 1,9868 1,9912 1,9956 2,0000

0		
	*	>

العدد d التحليل أو n $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ عوامل أولية \sqrt{n} $U = \pi \cdot d$ $A = n^2$ $V = n^3$ \sqrt{n} $\lg n$ 3 2 1 2 2 3 317,30 8011,85 10201 1030301 101 10,0499 4,6570 2,0043 320,44 8171,28 10404 1061208 102 10,0995 4,6723 2 . 3 . 17 2,0086 323,58 8332,29 10609 1092727 103 10,1489 4,6875 2,0128 326,73 8494,87 10816 1124864 104 10,1980 28 - 13 4,7027 2,0170 329,87 8659,01 11025 1157625 105 10,2470 4,7177 3 . 5 . 7 2,0212 333,01 8824,73 11236 1191016 106 10,2956 4,7326 2 . 53 2,0253 8992,02 336,15 11449 1225043 107 10,3441 4,7475 2,0294 339,29 9160,88 11664 1259712 108 10,3923 23 . 33 4,7622 2,0334 342,43 9331,32 11881 1295029 109 10,4403 4,7769 2,0374 345,58 9503,32 110 12100 1331000 10,4881 4,7914 2 . 5 . 11 2,0414 348,72 9676,89 12321 1367631 111 10,5357 4,8059 $3 \cdot 37$ 2,0453 351,86 9852,03 12544 1404928 112 10,5830 4,8203 24 . 7 2,0492 355,00 10028,7 12769 1442897 113 10,6301 4,8346 2,0531 358,14 10207,0 12996 1481544 114 10,6771 2 - 3 - 19 4,8488 2,0569 361,28 10386,9 115 10,7238 13225 1520875 4,8629 $5 \cdot 23$ 2,0607 364,42 10568,3 13456 1560896 116 10,7703 4,8770 22 . 29 2,0645 367,57 10751,3 13689 117 1601613 10,8167 4,8910 3º · 13 2,0682 370,71 10935,9 13924 1643032 118 2 - 59 10,8628 4,9049 2,0719 373,85 11122,0 119 14161 1685159 10,9087 4,9187 7 - 17 2,0756 376,99 11309,7 120 14400 1728000 10,9545 4,9324 23 . 3 . 5 2,0792 380,13 11499.0 14641 1771561 121 11,0000 4,9461 2,0828 112 383,27 11689,9 122 14884 1815848 4,9597 11,0454 2 . 61 2,0864 11882,3 123 386,42 15129 1860867 11,0905 4,9732 3 . 41 2,0899 389,56 12076,3 124 15376 11,1355 1906624 4,9866 2º · 31 2,0934 392,70 12271,8 125 15625 1953125 11,1803 5,0000 58 2,0969 395,84 12469,0 15876 2000376 126 11,2250 5,0133 2 . 32 . 7 2,1004 398,98 12667,7 16129 2048383 127 11,2694 5,0265 2,1038 402,12 12868,0 16384 128 2097152 11,3137 27 5,0397 2,1072 405,27 13069,8 129 16641 2146689 11,3578 5,0528 3 - 43 2,1106 408,41 13273,2 16900 2197000 130 5,0658 11,4018 2 . 5 . 13 2,1139 411,55 13478,2 17161 2248091 131 11,4455 5,0788 2,1173 414,69 13684,8 132 17424 2299968 11,4891 5,0916 22 . 3 . 11 2,1206 417,83 13892,9 133 17689 11,5326 2352637 5,1045 7 . 19 2,1239 420,97 14102,6 134 17956 2406104 11,5758 5,1172 2 . 67 2,1271 424,12 14313,9 18225 2460375 135 11,6190 5,1299 33 . 5 2,1303 427,26 136 14526,7 18496 2515456 11,6619 5,1426 23 . 17 2,1335 430,40 14741,1 137 18769 2571353 11,7047 5,1551 2,1367 433,54 14957,1 19044 2628072 138 11,7473 5,1676 $2 \cdot 3 \cdot 23$ 2,1399 436,68 15174,7 19321 139 11,7898 2685619 5,1801 2,1430 439,82 15393,8 140 19600 2744000 11,8322 5,1925 22 . 5 . 7 2,1461 442,96 15614,5 19881 141 2803221 11,8743 5,2048 3 - 47 2,1492 142 446,11 15836,8 2863288 11,9164 20164 5,2171 2 . 71 2,1523 449,25 143 16060,6 2924207 11,9583 20449 5,2293 $11 \cdot 13$ 2,1553 452,39 16286,0 20736 2985984 144 12,0000 24 . 32 5,2415 2,1584 145 455,53 16513,0 21025 3048625 12,0416 5,2536 5 . 29 2,1614 458,67 16741,5 21316 146 3112136 12,0830 5,2656 2 . 73 2,1644 16971,7 147 461,81 21609 3176523 12,1244 5,2776 3 . 72 2,1673 464,96 17203,4 21904 148 3241792 12,1655 5,2896 $2^2 \cdot 37$ 2,1703 149 468,10 17436,6 22201 3307949 12,2066 5,3015 2,1732 471,24 17671,5 22500 3375000 150 12,2474 5,3133 2 . 3 . 52 2,1761

		-n-		العدد d	n	n	1.1	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	e n	\sqrt{n}	3/n	التحليل إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3	_	
474,38	17907,9	22801	3442951	151	12,2882	5,3251		2,1790
477,52 480,66	18145,8 18385,4	23104 23409	3511808 3581577	152 153	12,3288	5,3368	28 • 19	2,1818
483,81	18626,5	23716	3652264	154	12,3693 12,4097	5,3485 5,3601	$3^{8} \cdot 17$ $2 \cdot 7 \cdot 11$	2,1847 2,1875
486,95	18869,2	24025	3723875	155	12,4499	5,3717	5 • 31	2,1903
490,09 493,23	19113,4 19359,3	24336 24649	3796416 3869893	156 157	12,4900 12,5300	5,3832 5,3947	2 ² · 3 · 13	2,1931
496,37	19606,7	24964	3944312	158	12,5698	5,4061	2 · 79	2,1959 2,1987
499,51 502,65	19855,7	25281	4019679	159	12,6095	5,4175	3 · 53	2,2014
	20106,2	25600	4096000	160	12,6491	5,4288	25 · 5	2,2041
505,80 508,94	20358,3	25921 26244	4173281 4251528	161 162	12,6886 12,7279	5,4401	7 · 23	2,2068
512,08	20867,2	26569	4330747	163	12,7671	5,4514 5,4626	2 · 34	2,2095 2,2122
515,22	21124,1	26896	4410944	164	12,8062	5,4737	2º · 41	2,2148
518,36 521,50	21382,5 21642,4	27225 27556	4492125 4574296	165 166	12,8452 12,8841	5,4848	3 · 5 · 11	2,2175
524,65	21904,0	27889	4657463	167	12,0041	5,4959 5,5069	2 · 83	2,2201 2,2227
527,79	22167,1	28224	4741632	168	12,9615	5,5178	23 · 3 · 7	2,2253
530,93 534,07	22431,8 22698,0	28561 28900	4826809 4913000	169 170	13,0000 13,0384	5,5288 5,5397	13 ² 2 · 5 · 17	2,2279 2,2305
537,21	22965,8	29241	5000211					
540,35	23235,2	29584	5088448	171 172	13,0767 13,1149	5,5505 5,5613	3 ² · 19 2 ² · 43	2,2330 2,2355
543,50	23506,2	29929	5177717	173	13,1529	5,5721	_	2,2381
546,64 549,78	23778,7 24052,8	30276 30625	5268024 5359375	174 175	13,1909 13,2288	5,5828 5,5934	$\begin{array}{c} 2 \cdot 3 \cdot 29 \\ 5^2 \cdot 7 \end{array}$	2,2406 2,2430
552,92	24328,5	30976	5451776	176	13,2665	5,6041	24 · 11	2,2455
556,06	24605,7	31329	5545233	177	13,3041	5,6147	3 · 59	2,2480
559,20 562,35	24884,6 25164,9	31684 32041	5639752 5735339	178 179	13,3417 13,3791	5,6252 5,6357	2 · 89	2,2504 2,2529
565,49	25446,9	32400	5832000	180	13,4164	5,6462	22 · 32 · 5	2,2553
568,63	25730,4	32761	5929741	181	13,4536	5,6567		2,2577
571,77 574,91	26015,5 26302,2	33124 33489	6028568 6128487	182 183	13,4907 13,5277	5,6671 5,6774	2 · 7 · 13	2,2601
578,05	26590,4	33856	6229504	184	13,5647	5,6877	23 · 23	2,2625 2,2648
581,19	26880,3	34225	6331625	185	13,6015	5,6980	5 · 37	2,2672
584,34 587,48	27171,6 27464,6	34596 34969	6434856 6539203	186 187	13,6382 13,6748	5,7083 5,7185	2 · 3 · 31	2,2695 2,2718
590,62	27759,1	35344	6644672	188	13,7113	5,7287	22 - 47	2,2742
593,76	28055,2	35721	6751269	189 190	13,7477	5,7388	38 . 7	2,2765
596,90	28352,9	36100	6859000		13,7840	5,7489	2 · 5 · 19	2,2788
600,04 603,19	28652,1 28952,9	36481 36864	6967871 7077888	191 192	13,8 2 03 13,8 5 64	5,7590 5,7690	26 · 3	2,2810 2,2833
606,33	29255,3	37249	7189057	193	13,8924	5,7790		2,2856
609,47	29559,2	37636	7301384	194 195	13,9284	5,7890	2 · 97 3 · 5 · 13	2,2878
612,61 615,75	29864,8 30171,9	38025 38416	7414875 7529536	196	13,9642	5,7989 5,8088	22 . 72	2,2900 2,2923
618,89	30480,5	38809	7645373	197	14,0357	5,8186	_	2,2945
622,04	30790,7	39204	7762392	198 199	14,0712	5,8285 5,8383	$2 \cdot 3^2 \cdot 11$	2,2967
625,18 628,32	31102,6 31415,9	39601 40000	7880599 8000000	200	14,1067 14,1421	5,8480	28 · 52	2,2989 2,3010
OLU, OL	0.410,7	10000	230000	HE VE TO L				



€	0								
					العدد	n	n		
	4-11-0	-1-	→ 11.→	-n-	d			()	
					أو			التحليل	
					n	_	0	إلى	_
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$		\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1/2	1/3	_	
	631,46	31730,9	40401	8120601	201	14,1774	5,8578	3 · 67	2,3032
	634,60	32047,4	40804	8242408	202	14,2127	5,8675	2 · 101	2,3054
	637,74	32365,5	41209	8365427	203	14,2478	5,8771	7 · 29	2,3075
	640,88	32685,1	41616	8489664	204	14,2829	5,8868	22 · 3 · 17	2,3096
	644,03	33006,4	42025	8615125	205	14,3178	5,8964	5 · 41	2,3118
	647,17	33329,2	42436 42849	8741816 8869743	206 207	14,3527 14,3875	5,9059 5,9155	2 · 103 3 ² · 23	2,3139 2,3160
	650,31 653,45	33653,5 33979,5	43264	8998912	208	14,4222	5,9250	24 · 13	2,3181
	656,59	34307,0	43681	9129329	209	14,4568	5,9345	11 - 19	2,3202
	659,73	34636,1	44100	9261000	210	14,4914	5,9439	2.3.5.7	2,3222
	662,88	34966,7	44521	9393931	211	14,5258	5,9533		2,3243
201 250	666,02	35298,9	44944	9528128	212	14,5602	5,9627	2º · 53	2,3263
201 200	669,16	35632,7	45369	9663597	213	14,5945	5,9721	3 · 71	2,3284
	672,30 675,44	35968,1 36305,0	45796 46225	9800344 9938375	214 215	14,6287 14,6629	5,9814 5,9907	2 · 107 5 · 43	2,3304 2,3324
_	678,58	36643,5	46656	10077696	216	14,6969	6,0000	23 . 38	2,3345
	681,73	36983,6	47089	10218313	217	14,7309	6,0092	7 · 31	2,3365
	684,87	37325,3	47524	10360232	218	14,7648	6,0185	2 · 109	2,3385
	688,01	37668,5	47961	10503459	219	14,7986	6,0277	3 · 73	2,3404
	691,15	38013,3	48400	10648000	220	14,8324	6,0368	22 · 5 · 11	2,3424
	694,29	38359,6	48841	10793861	221	14,8661	6,0459	13 · 17	2,3444
	697,43	38707,6	49284	10941048	222	14,8997	6,0550	2 · 3 · 37	2,3464
	700,58	39057,1	49729 50176	11089567 11239424	223 224	14,9332 14,9666	6,0641 6,0732	25 . 7	2,3483 2,3503
	703,72 706,86	39408,1 39760,8	50625	11390625	225	15,0000	6,0822	38 . 52	2,3522
	710,00	40115,0	51076	11543176	226	15,0333	6,0912	2 · 113	2,3541
	713,14	40470,8	51529	11697083	227	15,0665	6,1002	_	2,3560
	716,28	40828,1	51984	11852352	228	15,0997	6,1091	22 · 3 · 19	2,3579
	719,42 722,57	41187,1	52441 52900	12008989 12167000	229 230	15,1327 15,1658	6,1180 6,1269		2,3598 2,3617
	122,31	41347,0							
	725,71	41909,6	53361	12326391	231	15,1987	6,1358		2,3636
	728,85 731,99	42273,3 42638,5	53824 54289	12487168 12649337	232 233	15,2315 15,2643	6,1446 6,1534		2,3655 2,3674
	735,13	43005,3	54756	12812904	234	15,2971	6,1622		2,3692
	738,27	43373,6	55225	12977875	235	15,3297	6,1710		2,3711
8	741,42	43743,5	55696	13144256	236	15,3623	6,1797		2,3729
	744,56	44115,0	56169	13312053 13481272	237 238	15,3948 15,4272	6,1885 6,1972		2,3748 2,3766
	747,70 750,84	44488,1 44862,7	56644 57121	13651919	239	15,4596	6,2058		2,3784
	753,98	45238,9	57600	13824000	240	15,4919	6,2145	24 · 3 · 5	2,3802
	757,12	45616,7	58081	13997521	241	15,5242	6,2231		2,3820
	760,27	45996,1	58564	14172488	242	15,5563	6,2317		2,3838
	763,41	46377,0	59049	14348907	243	15,5885	6,2403		2,3856
	766,55	46759,5	59536	14526784	244	15,6205	6,2488	2 ² · 61 5 · 7 ²	2,3874
	769,69	47143,5	60025	14706125	245	15,6525 15,6844	6,2573 6,2658	2 · 3 · 41	2,3892 2,3909
	772,83	47529,2 47916,4	60516 61009	14886936 15069223	246 247	15,6844	6,2743		2,3909
	775,97 779,11	48305,1	61504	15252992	248	15,7480	6,2828		2,3945
	782,26	48695,5	62001	15438249	249	15,7779	6,2912	3 · 83	2,3962
	785,40	49087,4	62500	15625000	250	15,8114	6,2996	2 · 58	2,3979

					-			
		n		العدد d	n	n	التحليل	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3	_	_
788,54	49480,9	63001	15813251	251	15,8430	6,3080	$ \begin{array}{c} $	2,3997
791,68	49875,9	63504	16003008	252	15,8745	6,3164		2,4014
794,82	50272,6	64009	16194277	253	15,9060	6,3247		2,4031
797,96	50670,7	64516	16387064	254	15,9374	6,3330		2,4048
801,11	51070,5	65025	16581375	255	15,9687	6,3413		2,4065
804,25	51471,9	65536	16777216	256	16,0000	6,3496		2,4082
807,39	51874,8	66049	16974593	257	16,0312	6,3579	$ \begin{array}{c} $	2,4099
810,53	52279,2	66564	17173512	258	16,0624	6,3661		2,4116
813,67	52685,3	67081	17373979	259	16,0935	6,3743		2,4133
816,81	53092,9	67600	17576000	260	16,1245	6,3825		2,4150
819,96 823,10 826,24 829,38 832,52 835,66	53502,1 53912,9 54325,2 54739,1 55154,6 55571,6	68121 68644 69169 69696 70225 70756	17779581 17984728 18191447 18399744 18609625 18821096	261 262 263 264 265 266	16,1555 16,1864 16,2173 16,2481 16,2788	6,3907 6,3988 6,4070 6,4151 6,4232	3 ² · 29 2 · 131 2 ³ · 3 · 11 5 · 53	2,4166 2,4183 2,4200 2,4216 2,4233
838,81 841,95 845,09 848,23	55990,2 56410,4 56832,2 57255,5	71289 71824 72361 72900	19034163 19248832 19465109 19683000	267 268 269 270	16,3095 16,3401 16,3707 16,4012 16,4317	6,4312 6,4393 6,4473 6,4553 6,4633	2 · 7 · 19 3 · 89 2 ² · 67 2 · 3 ³ · 5	2,4249 2,4265 2,4281 2,4298 2,4314
851,37	57680,4	73441	19902511	271	16,4621	6,4713	$ \begin{array}{c} 2^4 \cdot 17 \\ 3 \cdot 7 \cdot 13 \\ 2 \cdot 137 \\ 5^2 \cdot 11 \end{array} $	2,4330
854,51	58106,9	73984	20123648	272	16,4924	6,4792		2,4346
857,65	58534,9	74529	20346417	273	16,5227	6,4872		2,4362
860,80	58964,6	75076	20570824	274	16,5529	6,4951		2,4378
863,94	59395,7	75625	20796875	275	16,5831	6,5030		2,4393
867,08	59828,5	76176	21024576	276	16,6132	6,5108	2 ² · 3 · 23	2,4409
870,22	60262,8	76729	21253933	277	16,6433	6,5187	—	2,4425
873,36	60698,7	77284	21484952	278	16,6733	6,5265	2 · 139	2,4440
876,50	61136,2	77841	21717639	279	16,7033	6,5343	3 ² · 31	2,4456
879,65	61575,2	78400	21952000	280	16,7332	6,5421	2 ³ · 5 · 7	2,4472
882,79 885,93 889,07 892,21 895,35	62015,8 62458,0 62901,8 63347,1 63794,0	78961 79524 80089 80656 81225	22188041 22425768 22665187 22906304 23149125	281 282 283 284 285	16,7631 16,7929 16,8226 16,8523 16,8819	6,5499 6,5577 -6,5654 6,5731 6,5808	2 · 3 · 47 2 ² · 71 3 · 5 · 19	2,4487 2,4503 2,4518 2,4533 2,4548
898,50	64242,4	81796	23393656	286	16,9115	6,5885	$ \begin{array}{c} 2 \cdot 11 \cdot 13 \\ 7 \cdot 41 \\ 2^5 \cdot 3^2 \\ 17^2 \\ 2 \cdot 5 \cdot 29 \end{array} $	2,4564
901,64	64692,5	82369	23639903	287	16,9411	6,5962		2,4579
904,78	65144,1	82944	23887872	288	16,9706	6,6039		2,4594
907,92	65597,2	83521	24137569	289	17,0000	6,6115		2,4609
911,06	66052,0	84100	24389000	290	17,0294	6,6191		2,4624
914,20	66508,3	84681	24642171	291	17,0587	6,6267	$3 \cdot 97$ $2^2 \cdot 73$ $2 \cdot 3 \cdot 7^2$ $5 \cdot 59$	2,4639
917,35	66966,2	85264	24897088	292	17,0880	6,6343		2,4654
920,49	67425,6	85849	25153757	293	17,1172	6,6419		2,4669
923,63	67886,7	86436	25412184	294	17,1464	6,6494		2,4684
926,77	68349,3	87025	25672375	295	17,1756	6,6569		2,4698
929,91	68813,4	87616	25934336	296	17,2047	6,6644	2 ³ · 37	2,4713
933,05	69279,2	88209	26198073	297	17,2337	6,6719	3 ³ · 11	2,4728
936,19	69746,5	88804	26463592	298	17,2627	6,6794	2 · 149	2,4742
939,34	70215,4	89401	26730899	299	17,2916	6,6869	13 · 23	2,4757
942,48	70685,8	90000	27000000	300	17,3205	6,6943	2 ² · 3 · 5 ²	2,4771



					العدد d	n		V. N	
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	3/n	التحليل إلى عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1/2	1 3	_	_
	945,62 948,76 951,90 955,04 958,19 961,33 964,47 967,61 970,75 973,89	71157,9 71631,5 72106,6 72583,4 73061,7 73541,5 74023,0 74506,0 74990,6 75476,8	90601 91204 91809 92416 93025 93636 94249 94864 95481 96100	27270901 27543608 27818127 28094464 28372625 28652616 28934443 29218112 29503629 29791000	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310	17,3494 17,3781 17,4069 17,4356 17,4642 17,4929 17,5214 17,5499 17,5784 17,6068	6,7018 6,7092 6,7166 6,7240 6,7313 6,7387 6,7460 6,7533 6,7606 6,7679	$7 \cdot 43$ $2 \cdot 151$ $3 \cdot 101$ $2^{4} \cdot 19$ $5 \cdot 61$ $2 \cdot 3^{2} \cdot 17$ $2^{2} \cdot 7 \cdot 11$ $3 \cdot 103$ $2 \cdot 5 \cdot 31$	2,4786 2,4800 2,4814 2,4829 2,4843 2,4857 2,4871 2,4886 2,4900 2,4914
301 350	977,04 980,18 983,32 986,46 989,60 992,74 995,88 999,03 1002,2 1005,3	75964,5 76453,8 76944,7 77437,1 77931,1 78426,7 78923,9 79422,6 79922,9 80424,8	96721 97344 97969 98596 99225 99856 100489 101124 101761 102400	30080231 30371328 30664297 30959144 31255875 31554496 31855013 32157432 32461759 32768000	311 312 313 314 315 316 317 318 319 320	17,6352 17,6635 17,6918 17,7200 17,7482 17,7764 17,8045 17,8326 17,8606 17,8885	6,7752 6,7824 6,7897 6,7969 6,8041 6,8113 6,8185 6,8256 6,8328 6,8399	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,4928 2,4942 2,4955 2,4969 2,4983 2,4997 2,5011 2,5024 2,5038 2,5052
	1008,5 1011,6 1014,7 1017,9 1021,0 1024,2 1027,3 1030,4 1033,6 1036,7	80928,2 81433,2 81939,8 82448,0 82957,7 83469,0 83981,8 84496,3 85012,3 85529,9	103041 103684 104329 104976 105625 106276 106929 107584 108241 108900	33076161 33386248 33698267 34012224 34328125 34645976 34965783 35287552 35611289 35937000	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330	17,9165 17,9444 17,9722 18,0000 18,0278 18,0555 18,0831 18,1108 18,1384 18,1659	6,8470 6,8541 6,8612 6,8683 6,8753 6,8824 6,8894 6,8964 6,9034 6,9104	$3 \cdot 107$ $2 \cdot 7 \cdot 23$ $17 \cdot 19$ $2^2 \cdot 3^4$ $5^2 \cdot 13$ $2 \cdot 163$ $3 \cdot 109$ $2^3 \cdot 41$ $7 \cdot 47$ $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$	2,5065 2,5079 2,5092 2,5106 2,5119 2,5132 2,5146 2,5159 2,5172 2,5185
	1039,9 1043,0 1046,2 1049,3 1052,4 1055,6 1058,7 1061,9 1065,0 1068,1	86049,0 86569,7 87092,0 87615,9 88141,3 88668,3 89196,9 89727,0 90258,7 90792,0	109561 110224 110889 111556 112225 112896 113569 114244 114921 115600	36264691 36594368 36926037 37259704 37595375 37933056 38272753 38614472 38958219 39304000	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340	18,1934 18,2209 18,2483 18,2757 18,3030 18,3303 18,3576 18,3848 18,4120 18,4391	6,9174 6,9244 6,9313 6,9382 6,9451 6,9521 6,9589 6,9658 6,9727 6,9795	$ \begin{array}{c} 2^2 \cdot 83 \\ 3^2 \cdot 37 \\ 2 \cdot 167 \\ 5 \cdot 67 \\ 2^4 \cdot 3 \cdot 7 \\ \hline 2 \cdot 13^2 \\ 3 \cdot 113 \\ 2^2 \cdot 5 \cdot 17 \end{array} $	2,5198 2,5211 2,5224 2,5238 2,5250 2,5263 2,5276 2,5289 2,5302 2,5315
	1071,3 1074,4 1077,6 1080,7 1083,8 1087,0 1090,1 1093,3 1096,4 1099,6	91326,9 91863,3 92401,3 92940,9 93482,0 94024,7 94569,0 95114,9 95662,3 96211,3	116281 116964 117649 118336 119025 119716 120409 121104 121801 122500	39651821 40001688 40353607 40707584 41063625 41421736 41781923 42144192 42508549 42875000	341 342 343 344 345 346 347 348 349 350	18,4662 18,4932 18,5203 18,5472 18,5742 18,6011 18,6279 18,6548 18,6815 18,7083	6,9864 6,9932 7,0000 7,0068 7,0136 7,0203 7,0271 7,0338 7,0406 7,0473	$ \begin{array}{c} 11 \cdot 31 \\ 2 \cdot 3^2 \cdot 19 \\ 7^3 \\ 2^3 \cdot 43 \\ 3 \cdot 5 \cdot 23 \\ 2 \cdot 173 \\ \hline 2^2 \cdot 3 \cdot 29 \\ \hline 2 \cdot 5^2 \cdot 7 \end{array} $	2,5328 2,5340 2,5353 2,5366 2,5378 2,5391 2,5403 2,5416 2,5428 2,5441

				1-				
		-n-		العدد d	n		التحليل	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	n n	\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3	_	_
1102,7	96761,8	123201	43243551	351	18,7350	7,0540	3ª · 13	2,5453
1105,8 1109,0	97314,0 97867,7	123904 124609	43614208 43986977	352 353	18,7617 18,7883	7,0607 7,0674	25 • 11	2,5465 2,5478
1112,1	98423,0	125316	44361864	354	18,8149	7,0740	2 · 3 · 59	2,5490
1115,3 1118,4	98979,8 99538,2	126025 126736	44738875 45118016	355 356	18,8414 18,8680	7,0807 7,0873	5 · 71 2 ² · 89	2,5502
1121,5	100098	127449	45499293	357	18,8944	7,0873	3 · 7 · 17	2,5515 2,5527
1124,7 1127,8	100660 101223	128164 128881	45882712 46268279	358 359	18,9209 18,9473	7,1006	2 · 179	2,5539
1131,0	101788	129600	46656000	360	18,9737	7,1072 7,1138	28 · 32 · 5	2,5551 2,5563
1134,1	102354	130321	47045881	361	19,0000	7,1204	192	2,5575
1137,3 1140,4	102922 103491	131044 131769	47437928 47832147	362 363	19,0263 19,0526	7,1269 7,1335	2 · 181	2,5587
1143,5	104062	132496	48228544	364	19,0788	7,1400	$3 \cdot 11^2$ $2^2 \cdot 7 \cdot 13$	2,5599 2,5611
1146,7	104635	133225	48627125	365	19,1050	7,1466	5 · 73	2,5623
1149,8 1153,0	105209 105785	133956 134689	49027896 49430863	366 367	19,1311 19,1572	7,1531 7,1596	2 · 3 · 61	2,5635 2,5647
1156,1	106362	135424	49836032	368	19,1833	7,1661	24 · 23	2,5659
1159,2 1162,4	106941 107521	136161 136900	50243409 50653000	369 370	19,2094 19,2354	7,1726 7,1791	$3^2 \cdot 41$ $2 \cdot 5 \cdot 37$	2,5670 2,5682
1165,5	108103	137641	51064811	371	19,2614	7,1855	7 · 53	2,5694
1168,7 1171,8	108687	138384 139129	51478848	372	19,2873	7,1920	22 · 3 · 31	2,5705
1175,0	109272 109858	139876	51895117 52313624	373 374	19,3132 19,3391	7,1984	2 · 11 · 17	2,5717 2,5729
1178,1	110447	140625	52734375	375	19,3649	7,2112	3 · 58	2,5740
1181,2 1184,4	111036 111628	141376 142129	53157376 53582633	376 377	19,3907 19,4165	7,2177 7,2240	2 ⁸ · 47 13 · 29	2,5752 2,5763
1187,5	112221	142884	54010152	378	19,4422	7,2304	2 · 38 · 7	2,5775
1190,7 1193,8	112815 113411	143641 144400	54439939 54872000	379 380	19,4679 19,4936	7,2368 7,2432	22 . 5 . 19	2,5786 2,5798
1196,9	114009	145161	55306341	381	19,5192	7,2495	3 · 127	2,5809
1200,1	114608	145924	55742968	382	19,5448	7,2558	2 · 191	2,5821
1203,2 1206,4	115209 115812	146689 147456	56181887 56623104	383 384	19,5704 19,5959	7,2622 7,2685	27 . 3	2,5832 2,5843
1209,5	116416	148225	57066625	385	19,6214	7,2748	5 · 7 · 11	2,5855
1212,7 1215,8	117021 117628	148996 149769	57512456 57960603	386 387	19,6469 19,6723	7,2811 7,2874	2 · 193 3 ² · 43	2,5866 2,5877
1218,9	118237	150544	58411072	388	19,6977	7,2936	22 • 97	2,5888
1222,1 1225,2	118847 119459	151321 152100	58863869 59319000	389 390	19,7231 19,7484	7,2999 7,3061	2 · 3 · 5 · 13	2,5900 2,5911
1228,4	120072	152881	59776471	391	19,7737	7,3124	17 · 23	2,5922
1231,5	120687	153664	60236288	392	19,7990	7,3186	23 - 72	2,5933
1234,6 1237,8	121304 121922	154449 155236	60698457 61162984	393 394	19,8242 19,8494	7,3248 7,3310	3 · 131 2 · 197	2,5944 2,5955
1240,9	122542	156025	61629875	395	19,8746	7,3372	5 · 79	2,5966
1244,1	123163	156816	62099136	396	19,8997	7,3434	2 ² · 3 ² · 11	2,5977
1247,2 1250,4	123786 124410	157609 158404	62570773 63044792	397 398	19,9249 19,9499	7,3496 7,3558	2 - 199	2,5988 2,5999
1253,5	125036	159201	63521199	399	19,9750	7,3619	3 . 7 . 19	2,6010
1256,6	125664	160000	64000000	400	20,0000	7,3681	24 · 52	2,6021

1	
Y	

	0								
		→ d→	→ n →	→ n →	d d			التحليل	
		$\pi \cdot d^2$			أو n	_	3 /	إلى عوامل أولية	
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$		√n	√n	عوامل اوليه	lg n
	1 1250 0	12/202	2	3	401	$\frac{\frac{1}{2}}{20,0250}$	7,3742	_	2,6031
	1259,8 1262,9	126293 126923	160801 161604	64481201 64964808	401 402	20,0499	7,3803	2 · 3 · 67	2,6042
	1266,1 1269,2	127556 128190	162409 163216	65450827 65939264	403 404	20,0749 20,0998	7,3864 7,3925	13 · 31 2 ² · 101	2,6053 2,6064
	1272,3 1275,5	128825 129462	164025 164836	66430125 66923416	405 406	20,1246	7,3986 7,4047	$3^4 \cdot 5$ $2 \cdot 7 \cdot 29$	2,6075 2,6085
	1278,6 1281,8	130100 130741	165649 166464	67419143 67917312	407 408	20,1742 20,1990	7,4108 7,4169	11 · 37 28 · 3 · 17	2,6096 2,6107
	1284,9	131382	167281	68417929	409	20,2237	7,4229	_	2,6117
	1288,1	132025	168100	68921000	410	20,2485	7,4290	2 · 5 · 41	2,6128
401 450	1291,2 1294,3	132670 133317	168921 169744	69426531 69934528	411 412	20,2731 20,2978	7,4350 7,4410	3 · 137 2 ² · 103	2,6138 2,6149
	1297,5 1300,6	133965 134614	170569 171396	70444997 70957944	413 414	20,3224 20,3470	7,4470 7,4530	$\begin{array}{c} 7 \cdot 59 \\ 2 \cdot 3^2 \cdot 23 \end{array}$	2,6160 2,6170
_	1303,8 1306,9	135265 135918	172225 173056	71473375 71991296	415 416	20,3715	7,4590 7,4650	5 · 83 2 ⁵ · 13	2,6181 2,6191
	1310,0	136572	17,3889	72511713	417	20,4206	7,4710	3 · 139	2,6201
	1313,2 1316,3	137228 137885	174724 175561	73034632 73560059	418 419	20,4450 20,4695	7,4770 7,4829	2 · 11 · 19	2,6212
	1319,5	138544	176400	74088000	420	20,4939	7,4889	22.3.5.7	2,6233
	1322,6 1325,8	139205 139867	177241 178084	74618461 75151448	421 422	20,5183 20,5426	7,4948 7,5007	2 · 211	2,6243 2,6253
	1328,9 1332,0	140531 141196	178929 179776	75686967 76225024	423 424	20,5670 20,5913	7,5067 7,5126	3 ² · 47 2 ³ · 53	2,6263 2,6274
	1335,2 1338,3	141863 142531	180625 181476	76765625 77308776	425 426	20,6155 20,6398	7,5185 7,5244	$5^2 \cdot 17$ $2 \cdot 3 \cdot 71$	2,6284 2,6294
	1341,5	143201	182329	77854483	427	20,6640	7,5302	7 · 61	2,6304
N .	1344,6 1347,7	143872 144545	183184 184041	78402752 78953589	428 429	20,6882 20,7123	7,5361 7,5420	2 ² · 107 3 · 11 · 13	2,6314 2,6325
	1350,9	145220	184900	79507000	430	20,7364	7,5478	2 · 5 · 43	2,6335
	1354,0 1357,2	145896 146574	185761 186624	80062991 80621568	431 432	20,7605 20,7846	7,5537 7,5595	24 · 38	2,6345 2,6355
	1360,3 1363,5	147254 147934	187489 188356	81182737 81746504	433 434	20,8087 20,8327	7,5654 7,5712	2 · 7 · 31	2,6365 2,6375
	1366,6 1369,7	148617 149301	189225 190096	82312875 82881856	435 436	20,8567	7,5770 7,5828	3 · 5 · 29 2 ² · 109	2,6385 2,6395
	1372,9 1376,0	149987 150674	190969 191844	83453453 84027672	437 438	20,9045 20,9284	7,5886 7,5944	19 · 23 2 · 3 · 73	2,6405 2,6415
	1379,2	151363	192721	84604519	439	20,9523	7,6001		2,6425
	1382,3	152053	193600 194481	85184000 85766121	440	20,9762	7,6059	2 ³ · 5 · 11	2,6435
	1385,4 1388,6	152745 153439	195364	86350888	442	21,0238	7,6117 7,6174	2 · 13 · 17	2,6454
	1391,7 1394,9	154134 154830	196249 197136	86938307 87528384	443 444	21,0476 21,0713	7,6232 7,6289	22 · 3 · 37	2,6464 2,6474
	1398,0 1401,2	155528 156228	198025 198916	88121125 88716536	445 446	21,0950 21,1187	7,6346 7,6403	5 · 89 2 · 223	2,6484 2,6493
	1404,3 1407,4	156930 157633	199809 200704	89314623 89915392	447 448	21,1424 21,1660	7,6460 7,6517	3 · 149 26 · 7	2,6503 2,6513
	1410,6	158337	201601	90518849	449	21,1896	7,6574	_	2,6523
	1413,7	159043	202500	91125000	450	21,2132	7,6631	$2\cdot 3^2\cdot 5^2$	2,6532

				1				
0				العدد d	n	n	11 11	
	7 . 12	⊸ n- >	→ -n- →	ر أو n	_	3 /	التحليل إلى	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$		\sqrt{n}	\sqrt{n}	عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1 2	1 3	_	-
1416,9	159751	203401	91733851	451	21,2368	7,6688	11 · 41	2,6542
1420,0 1423,1	160460 161171	204304 205209	92345408 92959677	452 453	21,2603 21,2838	7,6744 7,6801	$2^2 \cdot 113$ $3 \cdot 151$	2,6551 2,6561
1426,3	161883	206116	93576664	454	21,3073	7,6857	2 · 227	2,6571
1429,4	162597	207025	94196375	455	21,3307	7,6914	5 · 7 · 13	2,6580
1432,6 1435,7	163313 164030	207936 208849	94818816 95443993	456 457	21,3542 21,3776	7,6970 7,7026	28 · 3 · 19	2,6590
1433,7	164748	209764	96071912	458	21,3776	7,7026	2 · 229	2,6599 2,6609
1442,0	165468	210681	96702579	459	21,4243	7,7138	38 • 17	2,6618
1445,1	166190	211600	97336000	460	21,4476	7,7194	22 · 5 · 23	2,6628
1448,3	166914	212521	97972181	461	21,4709	7,7250		2,6637
1451,4 1454,6	167639 168365	213444 214369	98611128 99252847	462 463	21,4942 21,5174	7,7306 7,7362	2-3-7-11	2,6646 2,6656
1457,7	169093	215296	99897344	464	21,5407	7,7418	24 · 29	2,6665
1460,8	169823	216225	100544625	465	21,5639	7,7473	3 · 5 · 31	2,6675
1464,0	170554	217156	101194696	466	21,5870	7,7529	2 · 233	2,6684
1467,1 1470,3	171287 172021	218089 219024	101847563 102503232	467 468	21,6102 21,6333	7,7584 7,7639	2º · 3º · 13	2,6693 2,6703
1473,4	172757	219961	103161709	469	21,6564	7,7695	7 · 67	2,6712
1476,5	173494	220900	103823000	470	21,6795	7,7750	2 · 5 · 47	2,6721
1479,7	174234	221841	104487111	471	21,7025	7,7805	3 • 157	2,6730
1482,8 1486,0	174974 175716	222784 223729	105154048 105823817	472 473	21,7256	7,7860	2 ³ · 59 11 · 43	2,6739
1489,1	176460	224676	106496424	474	21,7486 21,7715	7,7915 7,7970	2 · 3 · 79	2,6749 2,6758
1492,3	177205	225625	107171875	475	21,7945	7,8025	5 ² · 19	2,6767
1495,4	177952	226576	107850176	476	21,8174		22 . 7 . 17	2,6776
1498,5 1501,7	178701 179451	227529 228484	108531333 109215352	477 478	21,8403 21,8632	7,8134 7,8188	3 ² · 53 2 · 239	2,6785 2,6794
1504,8	180203	229441	109902239	479	21,8861	7,8243	_	2,6803
1503,0	180956	230400	110592000	480	21,9089	7,8297	25 · 3 · 5	2,6812
1511,1	181711	231361	111284641	481	21,9317	7,8352	13 · 37	2,6822
1514,2 1517,4	182467 183225	232324 233289	111980168 112678587	482 483	21,9545 21,9773		$\begin{array}{c} 2 \cdot 241 \\ 3 \cdot 7 \cdot 23 \end{array}$	2,6831 2,6840
1520,5	183984	234256	113379904	484	22,0000			2,6849
1523,7	184745	235225	114084125	485	22,0227	7,8568		2,6857
1526,8	185508	236196	114791256	486 487	22,0454	7,8622	2 · 35	2,6866 2,6875
1530,0 1533,1	186272 187038	237169 238144	115501303 116214272	488	22,0681 22,0907	7,8676 7,8730	28 · 61	2,6884
1536,2	187805	239121	116930169	489	22,1133	7,8784	3 · 163	2,6893
1539,4	188574	240100	117649000	490	22,1359	7,8837	2 · 5 · 72	2,6902
1542,5	189345	241081	118370771	491	22,1585			2,6911
1545,7 1548,8	190117 190890	242064 243049	119095488 119823157	492 493	22,1811 22,2036	7,8944 7,8998		2,6920 2,6929
1551,9	191665	244036	120553784	494	22,2261	7,9051	2 · 13 · 19	2,6937
1555,1	192442	245025	121287375	495	22,2486			2,6946
1558,2	193221	246016 247009	122023936 122763473	496 497	22,2711 22,2935			2,6955 2,6964
1561,4 1564,5	194000 194782	24/009	123505992	498	22,3159			2,6972
1567,7	195565	249001	124251499	499	22,3383	7,9317	_	2,6981
1570,8	196350	250000	125000000	500	22,3607	7,9370	2º · 5³	2,6990

7	
	-

Ci-				1	-				
			-n-		العدد d	n	n	التحليل	
					أو				
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	n	\sqrt{n}	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1 2	1 3		_
	1573,9 1577,1	197136	251001		501	22,3830	7,9423		2,6998
	1580,2	197923 198713	252004 253009		502 503	22,4054 22,4277	7,9476		2,7007
,	1583,4 1586,5	199504	254016	128024064	504	22,4499	7,9581		2,7016 2,7024
	1589,6	200296	255025 256036	7 7 7 7 7 7 7	505 506	22,4722	7,9634		2,7033
	1592,8	201886	257049	130323843	507	22,4944 22,5167	7,9686 7,9739		2,7042 2,7050
	1595,9 1599,1	202683 203482	258064 259081		508	22,5389	7,9791	2º · 127	2,7059
	1602,2	204282	260100	131872229 132651000	509 510	22,5610 22,5832	7,9843 7,9896		2,7067 2,7076
	1605,4	205084	261121	133432831	511	22,6053	7,9948		
501 550	1608,5 1611,6	205887 206692	262144	134217728	512	22,6274	8,0000	29	2,7084 2,7093
	1614,8	207499	263169 264196	135005697 135796744	513 514	22,6495 22,6716	8,0052 8,0104		2,7101
_	1617,9	208307	265225	136590875	515	22,6936	8,0156		2,7110 2,7118
	1621,1 1624,2	209117 209928	266256 267289	137388096 138188413	516	22,7156	8,0208	22 · 3 · 43	2,7127
	1627,3	210741	268324	138991832	517 518	22,7376 22,7596	8,0260 8,0311	11 · 47 2 · 7 · 37	2,7135 2,7143
	1630,5 1633,6	211556 212372	269361 270400	139798359 140608000	519	22,7816	8,0363	3 · 173	2,7152
					520	22,8035	8,0415	23 · 5 · 13	2,7160
	1636,8 1639,9	213189 214008	271441 272484	141420761 142236648	521 522	22,8254	8,0466		2,7168
	1643,1	214829	273529	143055667	523	22,8473 22,8692	8,0517 8,0569	2 · 32 · 29	2,7177 2,7185
1	1646,2 1649,3	215651 216475	274576 275625	143877824 144703125	524	22,8910	8,0620	2º · 131	2,7193
	1652,5	217301	276676	145531576	525 526	22,9129 22,9347	8,0671 8,0723	$3 \cdot 5^2 \cdot 7$	2,7202
	1655,6	218128	277729	146363183	527	22,9565	8,0774	2 · 263 17 · 31	2,7210 2,7218
	1658,8 1661,9	218956 219787	278784 279841	147197952 148035889	528 529	22,9783 23,0000	8,0825	24 · 3 · 11	2,7226
	1665,0	220618	280900	148877000	530	23,0217	8,0876 8,0927	$\begin{array}{c} 23^2 \\ 2 \cdot 5 \cdot 53 \end{array}$	2,7235 2,7243
	1668,2	221452	281961	149721291	531	23,0434	8,0978	3º · 59	2,7251
	1671,3 1674,5	222287 223123	283024 284089	150568768 151419437	532 533	23,0651	8,1028	22 . 7 . 19	2,7259
	1677,6	223961	285156	152273304	534	23,0868 23,1084	8,1079 8,1130	13 · 41 2 · 3 · 89	2,7267 2,7275
	1680,8	224801	286225	153130375	535	23,1301	8,1180	5 · 107	2,7284
	1683,9 1687,0	225642 226484	287296 288369	153990656 154854153	536 537	23,1517 23,1733	8,1231	23 · 67	2,7292
	1690,2	227329	289444	155720872	538	23,1733	8,1281 8,1332	3 · 179 2 · 269	2,7300 2,7303
	1693,3 1696,5	228175 229022	290521 291600	156590819 157464000	539 540	23,2164 23,2379	8,1382	72 - 11	2,7316
	1699,6	229871					8,1433	22 · 33 · 5	2,7324
	1702,7	230722	292681 293764	158340421 159220088	541 542	23,2594 23,2809	8,1483 8,1533	2 271	2,7332
	1705,9	231574	294849	160103007	543	23,3024	8,1583	2 · 271 3 · 181	2,7340 2,7348
	1709,0 1712,2	232428 233283	295936 297025	160989184 161878625	544 545	23,3238	8,1633	25 - 17	2,7356
	1715,3	234140	298116	162771336	546	23,3666	8,1683 8,1733	5 · 109 2·3·7·13	2,7364
	1718,5 1721,6	234998 235858	299209	163667323	547	23,3880	8,1783	_	2,7372 2,7380
	1724,7	235858	300304 301401	164566592 165469149	548 549	23,4094	8,1833 8,1882	22 · 137	2,7388
	1727,9	237583	302500	166375000	550	23,4521	8,1932	$3^2 \cdot 61$ $2 \cdot 5^2 \cdot 11$	2,7396 2,7404

				1				
		-n-		العدد d	n	n	التحليل	
$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1/3	_	_
1731,0 1734,2 1737,3 1740,4 1743,6	238448 239314 240182 241051 241922	303601 304704 305809 306916 308025	167284151 168196608 169112377 170031464 170953875	551 552 553 554 555	23,4734 23,4947 23,5160 23,5372 23,5584	8,1982 8,2031 8,2081 8,2130 8,2180	$ \begin{array}{c} 19 \cdot 29 \\ 2^2 \cdot 3 \cdot 23 \\ 7 \cdot 79 \\ 2 \cdot 277 \\ 3 \cdot 5 \cdot 37 \end{array} $	2,7412 2,7419 2,7427 2,7435 2,7443
1746,7 1749,9 1753,0 1756,2 1759,3	242795 243669 244545 245422 246301	309136 310249 311364 312481 313600	171879616 172808693 173741112 174676879 175616000	556 557 558 559 560	23,5797 23,6008 23,6220 23,6432 23,6643	8,2229 8,2278 8,2327 8,2377 8,2426	2 ² · 139 	2,7451 2,7459 2,7466 2,7474 2,7482
1762,4 1765,6 1768,7 1771,9 1775,0 1778,1	247181 248063 248947 249832 250719 251607	314721 315844 316969 318096 319225 320356	176558481 177504328 178453547 179406144 180362125 181321496	561 562 563 564 565 566	23,6854 23,7065 23,7276 23,7487 23,7697 23,7908	8,2475 8,2524 8,2573 8,2621 8,2670 8,2719	3 · 11 · 17 2 · 281 2 ² · 3 · 47 5 · 113 2 · 283	2,7490 2,7497 2,7505 2,7513 2,7521 2,7528
1781,3 1784,4 1787,6 1790,7	252497 253388 254281 255176	321489 322624 323761 324900	182284263 183250432 184220009 185193000	567 568 569 570	23,8118 23,8328 23,8537 23,8747	8,2768 8,2816 8,2865 8,2913	3 ⁴ · 7 2 ³ · 71 2 · 3 · 5 · 19	2,7536 2,7544 2,7551 2,7559
1793,8 1797,0 1800,1 1803,3 1806,4	256072 256970 257869 258770 259672	326041 327184 328329 329476 330625	186169411 187149248 188132517 189119224 190109375	571 572 573 574 575	23,8956 23,9165 23,9374 23,9583 23,9792	8,2962 8,3010 8,3059 8,3107 8,3155		2,7566 2,7574 2,7582 2,7589 2,7597
1809,6 1812,7 1815,8 1819,0 1822,1	260576 261482 262389 263298 264208	331776 332929 334084 335241 336400	191102976 192100033 193100552 194104539 195112000	576 577 578 579 580	24,0000 24,0208 24,0416 24,0624 24,0832	8,3203 8,3251 8,3300 8,3348 8,3396	$ \begin{array}{r} 2^{6} \cdot 3^{2} \\ - \\ 2 \cdot 17^{2} \\ 3 \cdot 193 \\ 2^{2} \cdot 5 \cdot 29 \end{array} $	2,7604 2,7612 2,7619 2,7627 2,7634
1825,3 1828,4 1831,6 1834,7 1837,8	265120 266033 266948 267865 268783	337561 338724 339889 341056 342225	196122941 197137368 198155287 199176704 200201625	581 582 583 584 585	24,1039 24,1247 24,1454 24,1661 24,1868	8,3443 8,3491 8,3539 8,3587 8,3634	$7 \cdot 83$ $2 \cdot 3 \cdot 97$ $11 \cdot 53$ $2^{3} \cdot 73$ $3^{2} \cdot 5 \cdot 13$	2,7642 2,7649 2,7657 2,7664 2,7672
1841,0 1844,1 1847,3 1850,4 1853,5	269703 270624 271547 272471 273397	343396 344569 345744 346921 348100	201230056 202262003 203297472 204336469 205379000	586 587 588 589 590	24,2074 24,2281 24,2487 24,2693 24,2899	8,3682 8,3730 8,3777 8,3825 8,3872	2 · 293 2 ³ · 3 · 7 ² 19 · 31 2 · 5 · 59	2,7679 2,7686 2,7694 2,7701 2,7709
1856,7 1859,8 1863,0 1866,1 1869,2	274325 275254 276184 277117 278051	349281 350464 351649 352836 354025	206425071 207474688 208527857 209584584 210644875	591 592 593 594 595	24,3105 24,3311 24,3516 24,3721 24,3926	8,3919 8,3967 8,4014 8,4061 8,4108	$3 \cdot 197$ $2^4 \cdot 37$ $2 \cdot 3^3 \cdot 11$ $5 \cdot 7 \cdot 17$	2,7716 2,7723 2,7731 2,7738 2,7745
1872,4 1875,5 1878,7 1881,8 1885,0	278986 279923 280862 281802 282743	355216 356409 357604 358801 360000	211708736 212776173 213847192 214921799 216000000	596 597 598 599 600	24,4131 24,4336 24,4540 24,4745 24,4949	8,4155 8,4202 8,4249 8,4296 8,4343	$ \begin{array}{r} 2^2 \cdot 149 \\ 3 \cdot 199 \\ 2 \cdot 13 \cdot 23 \\ \hline 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \end{array} $	2,7753 2,7760 2,7767 2,7774 2,7782

1
C

					1				
			-n-		العدد d	n	n	التحليل	
	$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3	Terror I	1/2	1/3	_	_
	1888,1 1891,2 1894,4 1897,5 1900,7	283687 284631 285578 286526 287475	361201 362404 363609 364816 366025	217081801 218167208 219256227 220348864 221445125	601 602 603 604 605	24,5153 24,5357 24,5561 24,5764 24,5967	8,4390 8,4437 8,4484 8,4530 8,4577	2 · 7 · 43 3 ² · 67 2 ² · 151 5 · 11 ²	2,7789 2,7796 2,7803 2,7810 2,7818
	1903,8 1906,9 1910,1 1913,2 1916,4	288426 289379 290333 291289 292247	367236 368449 369664 370881 372100	222545016 223648543 224755712 225866529 226981000	606 607 608 609 610	24,6171 24,6374 24,6577 24,6779 24,6982	8,4623 8,4670 8,4716 8,4763 8,4809	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,7825 2,7832 2,7839 2,7846 2,7853
601 650	1919,5 1922,7 1925,8 1928,9 1932,1	293206 294166 295128 296092 297057	373321 374544 375769 376996 378225	228099131 229220928 230346397 231475544 232608375	611 612 613 614 615	24,7184 24,7386 24,7588 24,7790 24,7992	8,4856 8,4902 8,4948 8,4994 8,5040	$ \begin{array}{r} 13 \cdot 47 \\ 2^2 \cdot 3^2 \cdot 17 \\ \hline 2 \cdot 307 \\ 3 \cdot 5 \cdot 41 \end{array} $	2,7860 2,7868 2,7875 2,7882 2,7889
	1935,2 1938,4 1941,5 1944,6 1947,8	298024 298992 299962 300934 301907	379456 380689 381924 383161 384400	233744896 234885113 236029032 237176659 238328000	616 617 618 619 620	24,8193 24,8395 24,8596 24,8797 24,8998	8,5086 8,5132 8,5178 8,5224 8,5270	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,7896 2,7903 2,7910 2,7917 2,7924
	1950,9 1954,1 1957,2 1960,4 1963,5	302882 303858 304836 305815 306796	385641 386884 388129 389376 390625	239483061 240641848 241804367 242970624 244140625	621 622 623 624 625	24,9199 24,9399 24,9600 24,9800 25,0000	8,5316 8,5362 8,5408 8,5453 8,5499	38 · 23 2 · 311 7 · 89 24 · 3 · 13 54	2,7931 2,7938 2,7945 2,7952 2,7959
	1966,6 1969,8 1972,9 1976,1 1979,2	307779 308763 309748 310736 311725	391876 393129 394384 395641 396900	245314376 246491883 247673152 248858189 250047000	626 627 628 629 630	25,0200 25,0400 25,0599 25,0799 25,0998	8,5544 8,5590 8,5635 8,5681 8,5726	$ \begin{array}{c} 2 \cdot 313 \\ 3 \cdot 11 \cdot 19 \\ 2^2 \cdot 157 \\ 17 \cdot 37 \\ 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \end{array} $	2,7966 2,7973 2,7980 2,7987 2,7993
	1982,3 1985,5 1988,6 1991,8 1994,9	312715 313707 314700 315696 316692	398161 399424 400689 401956 403225	251239591 252435968 253636137 254840104 256047875	631 632 633 634 635	25,1197 25,1396 25,1595 25,1794 25,1992	8,5772 8,5817 8,5862 8,5907 8,5952	2 ³ · 79 3 · 211 2 · 317 5 · 127	2,8000 2,8007 2,8014 2,8021 2,8028
	1998,1 2001,2 2004,3 2007,5 2010,6	317690 318690 319692 320695 321699	404496 405769 407044 408321 409600	257259456 258474853 259694072 260917119 262144000	636 637 638 639 640	25,2190 25,2389 25,2587 25,2784 25,2982	8,5997 8,6043 8,6088 8,6132 8,6177	$ \begin{array}{c} 2^2 \cdot 3 \cdot 53 \\ 7^2 \cdot 13 \\ 2 \cdot 11 \cdot 29 \\ 3^2 \cdot 71 \\ 2^7 \cdot 5 \end{array} $	2,8035 2,8041 2,8048 2,8055 2,8062
	2013,8 2016,9 2020,0 2023,2 2026,3	322705 323713 324722 325733 326745	410881 412164 413449 414736 416025	263374721 264609288 265847707 267089984 268336125	641 642 643 644 645	25,3180 25,3377 25,3574 25,3772 25,3969	8,6222 8,6267 8,6312 8,6357 8,6401	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,8069 2,8075 2,8082 2,8089 2,8096
	2029,5 2032,6 2035,8 2038,9 2042,0	327759 328775 329792 330810 331831	417316 418609 419904 421201 422500	269586136 270840023 272097792 273359449 274625000	646 647 648 649 650	25,4165 25,4362 25,4558 25,4755 25,4951	8,6446 8,6490 8,6535 8,6579 8,6624	$ \begin{array}{c} 2 \cdot 17 \cdot 19 \\ - \\ 2^{8} \cdot 3^{4} \\ 11 \cdot 59 \\ 2 \cdot 5^{2} \cdot 13 \end{array} $	2,8102 2,8109 2,8116 2,8122 2,8129

				-				
		-n-	-n-	العدد d	n	n	التحليل	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3	_	-
2045,2 2048,3 2051,5	332853 333876 334901	423801 425104 426409	275894451 277167808 278445077	651 652 653	25,5147 25,5343 25,5539	8,6668 8,6713 8,6757	3 · 7 · 31 2 ² · 163	2,8136 2,8143 2,8149
2054,6	335927	427716	279726264	654	25,5734	8,6801	2 · 3 · 109	2,8156
2057,7	336955	429025	281011375	655	25,5930	8,6845	5 · 131	2,8162
2060,9	337985	430336	282300416	656	25,6125	8,6890	$2^{4} \cdot 41$ $3^{2} \cdot 73$ $2 \cdot 7 \cdot 47$	2,8169
2064,0	339016	431649	283593393	657	25,6320	8,6934		2,8176
2067,2	340049	432964	284890312	658	25,6515	8,6978		2,8182
2070,3	341083	434281	286191179	659	25,6710	8,7022	22.3.5.11	2,8189
2073,5	342119	435600	287496000	660	25,6905	8,7066		2,8195
2076,6 2079,7 2082,9	343157 344196 345237	436921 438244 439569	288804781 290117528 291434247	661 662 663	25,7099 25,7294 25,7488	8,7110 8,7154 8,7198	2 · 331 3 · 13 · 17	2,8202 2,8209 2,8215
2086,0	346279	440896	292754944	664	25,7682	8,7241	2 ³ · 83	2,8222
2089,2	347323	442225	294079625	665	25,7876	8,7285	5 · 7 · 19	2,8228
2092,3	348368	443556	295408296	666	25,8070	8,7329	$ \begin{array}{r} 2 \cdot 3^2 \cdot 37 \\ 23 \cdot 29 \\ 2^2 \cdot 167 \end{array} $	2,8235
2095,4	349415	444889	296740963	667	25,8263	8,7373		2,8241
2098,6	350464	446224	298077632	668	25,8457	8,7416		2,8248
2101,7	351514	447561	299418309	669	25,8650	8,7460	3 · 223	2,8254
2104,9	352565	448900	300763000	670	25,8844	8,7 5 03	2 · 5 · 67	2,8261
2108,0	353618	450241	302111711	671	25,9037	8,7547	$ \begin{array}{c} 11 \cdot 61 \\ 2^5 \cdot 3 \cdot 7 \\ $	2,8267
2111,2	354673	451584	303464448	672	25,9230	8,7590		2,8274
2114,3	355730	452929	304821217	673	25,9422	8,7634		2,8280
2117,4	356788	454276	306182024	674	25,9615	8,7677		2,8287
2120,6	357847	455625	307546875	675	25,9808	8,7721		2,8293
2123,7	358908	456976	308915776	676	26,0000	8,7764	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,8300
2126,9	359971	458329	310288733	677	26,0192	8,7807		2,8306
2130,0	361035	459684	311665752	678	26,0384	8,7850		2,8312
2133,1	362101	461041	313046839	679	26,0576	8,7893		2,8319
2136,3	363168	462400	314432000	680	26,0768	8,7937		2,8325
2139,4	364237	463761	315821241	681	26,0960	8,7980	$3 \cdot 227$ $2 \cdot 11 \cdot 31$ $ 2^{2} \cdot 3^{2} \cdot 19$ $5 \cdot 137$	2,8332
2142,6	365308	465124	317214568	682	26,1151	8,8023		2,8338
2145,7	366380	466489	318611987	683	26,1343	8,8066		2,8344
2148,8	367453	467856	320013504	684	26,1534	8,8109		2,8351
2152,0	368528	469225	321419125	685	26,1725	8,8152		2,8357
2155,1	369605	470596	322828856	686	26,1916	8,8194	$ \begin{array}{c} 2 \cdot 7^{3} \\ 3 \cdot 229 \\ 2^{4} \cdot 43 \\ 13 \cdot 53 \\ 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 23 \end{array} $	2,8363
2158,3	370684	471969	324242703	687	26,2107	8,8237		2,8370
2161,4	371764	473344	325660672	688	26,2298	8,8280		2,8376
2164,6	372845	474721	327082769	689	26,2488	8,8323		2,8382
2167,7	373928	476100	328509000	690	26,2679	8,8366		2,8389
2170,8 2174,0 2177,1 2180,3 2183,4	375013 376099 377187 378276 379367	477481 478864 480249 481636 483025	329939371 331373888 332812557 334255384 335702375	691 692 693 694 695	26,2869 26,3059 26,3249 26,3439 26,3629	8,8408 8,8451 8,8493 8,8536 8,8578	2 ² · 173 3 ² · 7 · 11 2 · 347 5 · 139	2,8395 2,8401 2,8407 2,8414 2,8420
2186,5	380459	484416	337153536	696	26,3818	8,8621	$ \begin{array}{r} 2^3 \cdot 3 \cdot 29 \\ 17 \cdot 41 \\ 2 \cdot 349 \\ 3 \cdot 233 \\ 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \end{array} $	2,8426
2189,7	381553	485809	338608873	697	26,4008	8,8663		2,8432
2192,8	382649	487204	340068392	698	26,4197	8,8706		2,8439
2196,0	383746	488601	341532099	699	26,4386	8,8748		2,8445
2199,1	384845	490000	343000000	700	26,4575	8,8790		2,8451

1	
4	←→

					7				
			-n->		العدد d	n	n	التحليل	
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1/2	1/3	_	_
	2202,3 2205,4 2208,5 2211,7	385945 387047 388151 389256	491401 492804 494209 495616	344472101 345948408 347428927 348913664	701 702 703 704	26,4764 26,4953 26,5141 26,5330	8,8833 8,8875 8,8917 8,8959	2 · 3 ³ · 13 19 · 37 2 ⁶ · 11	2,8457 2,8463 2,8470 2,8476
	2214,8 2218,0 2221,1 2224,2 2227,4 2230,5	390363 391471 392580 393692 394805 395919	497025 498436 499849 501264 502681 504100	350402625 351895816 353393243 354894912 356400829 357911000	705 706 707 708 709 710	26,5518 26,5707 26,5895 26,6083 26,6271 26,6458	8,9001 8,9043 8,9085 8,9127 8,9169 8,9211	3 · 5 · 47 2 · 353 7 · 101 2 ² · 3 · 59 — 2 · 5 · 71	2,8482 2,8488 2,8494 2,8500 2,8507 2,8513
701 750	2233,7 2236,8 2240,0 2243,1 2246,2	397035 398153 399272 400393 401515	505521 506944 508369 509796 511225	359425431 360944128 362467097 363994344 365525875	711 712 713 714 715	26,6646 26,6833 26,7021 26,7208 26,7395	8,9253 8,9295 8,9337 8,9378 8,9420	3 ² · 79 2 ³ · 89 23 · 31 2·3·7·17 5 · 11 · 13	2,8519 2,8525 2,8531 2,8537 2,8543
	2249,4 2252,5 2255,7 2258,8 2261,9	402639 403765 404892 406020 407150	512656 514089 515524 516961 518400	367061696 368601813 370146232 371694959 373248000	716 717 718 719 720	26,7582 26,7769 26,7955 26,8142 26,8328	8,9462 8,9503 8,9545 8,9587 8,9628	$ \begin{array}{r} 2^2 \cdot 179 \\ 3 \cdot 239 \\ 2 \cdot 359 \\ \hline 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \end{array} $	2,8549 2,8555 2,8561 2,8567 2,8573
	2265,1 2268,2 2271,4 2274,5 2277,7 2280,8	408282 409415 410550 411687 412825 413965	519841 521284 522729 524176 525625 527076	382657176	721 722 723 724 725 726	26,8514 26,8701 26,8887 26,9072 26,9258 26,9444	8,9670 8,9711 8,9752 8,9794 8,9835 8,9876	$7 \cdot 103$ $2 \cdot 19^{2}$ $3 \cdot 241$ $2^{2} \cdot 181$ $5^{2} \cdot 29$ $2 \cdot 3 \cdot 11^{2}$	2,8579 2,8585 2,8591 2,8597 2,8603 2,8609
	2283,9 2287,1 2290,2 2293,4	415106 416248 417393 418539	528529 529984 531441 532900	384240583 385828352 387420489 389017000	727 728 729 730	26,9629 26,9815 27,0000 27,0185	8,9918 8,9959 9,0000 9,0041	2 ³ · 7 · 13 3 ⁶ 2 · 5 · 73	2,8615 2,8621 2,8627 2,8633
	2296,5 2299,6 2302,8 2305,9 2309,1	419686 420835 421986 423138 424293	534361 535824 537289 538756 540225	390617891 392223168 393832837 395446904 397065375	731 732 733 734 735	27,0370 27,0555 27,0740 27,0924 27,1109	9,0082 9,0123 9,0164 9,0205 9,0246	$ \begin{array}{r} 17 \cdot 43 \\ 2^2 \cdot 3 \cdot 61 \\ \hline 2 \cdot 367 \\ 3 \cdot 5 \cdot 7^2 \end{array} $	2,8639 2,8645 2,8651 2,8657 2,8663
	2312,2 2315,4 2318,5 2321,6 2324,8	425447 426604 427762 428922 430084	541696 543169 544644 546121 547600	398688256 400315553 401947272 403583419 405224000	736 737 738 739 740	27,1293 27,1477 27,1662 27,1846 27,2029	9,0287 9,0328 9,0369 9,0410 9,0450	$ \begin{array}{c} 2^{5} \cdot 23 \\ 11 \cdot 67 \\ 2 \cdot 3^{2} \cdot 41 \end{array} $ $ 2^{2} \cdot 5 \cdot 37 $	2,8669 2,8675 2,8681 2,8686 2,8692
	2327,9 2331,1 2334,2 2337,3 2340,5	431247 432412 433578 434746 435916	549081 550564 552049 553536 555025	406869021 408518488 410172407 411830784 413493625	741 742 743 744 745	27,2213 27,2397 27,2580 27,2764 27,2947	9,0491 9,0532 9,0572 9,0613 9,0654	$ \begin{array}{c} 3 \cdot 13 \cdot 19 \\ 2 \cdot 7 \cdot 53 \\ \hline 2^3 \cdot 3 \cdot 31 \\ 5 \cdot 149 \end{array} $	2,8698 2,8704 2,8710 2,8716 2,8722
	2343,6 2346,8 2349,9 2353,1 2356,2	437087 438259 439433 440609 441786	556516 558009 559504 561001 562500	415160936 416832723 418508992 420189749 421875000	746 747 748 749 750	27,3130 27,3313 27,3496 27,3679 27,3861	9,0694 9,0735 9,0775 9,0816 9,0856	2 · 373 3 ² · 83 2 ² ·11·17 7 · 107 2 · 3 · 5 ²	2,8727 2,8733 2,8739 2,8745 2,8751

		-n-	-n	العدد d	n	n	التحليل	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3	-	_
2359,3	442965	564001	423564751	751	27,4044	9,0896	$ \begin{array}{c} 2^{4} \cdot 47 \\ 3 \cdot 251 \\ 2 \cdot 13 \cdot 29 \\ 5 \cdot 151 \\ 2^{2} \cdot 3^{3} \cdot 7 \\ \hline 2 \cdot 379 \\ 3 \cdot 11 \cdot 23 \end{array} $	2,8756
2362,5	444146	565504	425259008	752	27,4226	9,0937		2,8762
2365,6	445328	567009	426957777	753	27,4408	9,0977		2,8768
2368,8	446511	568516	428661064	754	27,4591	9,1017		2,8774
2371,9	447697	570025	430368875	755	27,4773	9,1057		2,8780
2375,0	448883	571536	432081216	756	27,4955	9,1098		2,8785
2378,2	450072	573049	433798093	757	27,5136	9,1138		2,8791
2381,3	451262	574564	435519512	758	27,5318	9,1178		2,8797
2384,5	452453	576081	437245479	759	27,5500	9,1218		2,8802
2387,6	453646	577600	438976000	760	27,5681	9,1258	2 ³ · 5 · 19 2 · 3 · 127 7 · 109 2 ² · 191 3 ² · 5 · 17 2 · 383 13 · 59 2 ⁸ · 3 2 · 5 · 7 · 11	2,8808
2390,8	454841	579121	440711081	761	27,5862	9,1298		2,8814
2393,9	456037	580644	442450728	762	27,6043	9,1338		2,8820
2397,0	457234	582169	444194947	763	27,6225	9,1378		2,8825
2400,2	458434	583696	445943744	764	27,6405	9,1418		2,8831
2403,3	459635	585225	447697125	765	27,6586	9,1458		2,8837
2406,5	460837	586756	449455096	766	27,6767	9,1498		2,8842
2409,6	462041	588289	451217663	767	27,6948	9,1537		2,8848
2412,7	463247	589824	452984832	768	27,7128	9,1577		2,8854
2415,9	464454	591361	454756609	769	27,7308	9,1617		2,8859
2419,0	465663	592900	456533000	770	27,7489	9,1657		2,8865
2422,2	466873	594441	458314011	771	27,7669	9,1696	$3 \cdot 257$ $2^2 \cdot 193$ $2 \cdot 3^2 \cdot 43$ $5^2 \cdot 31$ $2^8 \cdot 97$ $3 \cdot 7 \cdot 37$ $2 \cdot 389$ $19 \cdot 41$ $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 13$	2,8871
2425,3	468085	595984	460099648	772	27,7849	9,1736		2,8876
2428,5	469298	597529	461889917	773	27,8029	9,1775		2,8882
2431,6	470513	599076	463684824	774	27,8209	9,1815		2,8887
2434,7	471730	600625	465484375	775	27,8388	9,1855		2,8893
2437,9	472948	602176	467288576	776	27,8568	9,1894		2,8899
2441,0	474168	603729	469097433	777	27,8747	9,1933		2,8904
2444,2	475389	605284	470910952	778	27,8927	9,1973		2,8910
2447,3	476612	606841	472729139	779	27,9106	9,2012		2,8915
2450,4	477836	608400	474552000	780	27,9285	9,2052		2,8921
2453,6	479062	609961	476379541	781	27,9464	9,2091	$ \begin{array}{c} 11 \cdot 71 \\ 2 \cdot 17 \cdot 23 \\ 3^{3} \cdot 29 \\ 2^{4} \cdot 7^{2} \\ 5 \cdot 157 \\ 2 \cdot 3 \cdot 131 \\ 2^{2} \cdot 197 \\ 3 \cdot 263 \\ 2 \cdot 5 \cdot 79 \end{array} $	2,8927
2456,7	480290	611524	478211768	782	27,9643	9,2130		2,8932
2459,9	481519	613089	480048687	783	27,9821	9,2170		2,8938
2463,0	482750	614656	481890304	784	28,0000	9,2209		2,8943
2466,2	483982	616225	483736625	785	28,0179	9,2248		2,8949
2469,3	485216	617796	485587656	786	28,0357	9,2287		2,8954
2472,4	486451	619369	487443403	787	28,0535	9,2326		2,8960
2475,6	487688	620944	489303872	788	28,0713	9,2365		2,8965
2478,7	488927	622521	491169069	789	28,0891	9,2404		2,8971
2481,9	490167	624100	493039000	790	28,1069	9,2443		2,8976
2485,0	491409	625681	494913671	791	28,1247	9,2482	$7 \cdot 113$ $2^{3} \cdot 3^{2} \cdot 11$ $13 \cdot 61$ $2 \cdot 397$ $3 \cdot 5 \cdot 53$ $2^{2} \cdot 199$ $$ $2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 19$ $17 \cdot 47$ $2^{5} \cdot 5^{2}$	2,8982
2488,1	492652	627264	496793088	792	28,1425	9,2521		2,8987
2491,3	493897	628849	498677257	793	28,1603	9,2560		2,8993
2494,4	495143	630436	500566184	794	28,1780	9,2599		2,8998
2497,6	496391	632025	502459875	795	28,1957	9,2638		2,9004
2500,7	497641	633616	504358336	796	28,2135	9,2677		2,9009
2503,8	498892	635209	506261573	797	28,2312	9,2716		2,9015
2507,0	500145	636804	508169592	798	28,2489	9,2754		2,9020
2510,1	501399	638401	510082399	799	28,2666	9,2793		2,9026
2513,3	502655	640000	512000000	800	28,2843	9,2832		2,9031

1	
K	-

			-						
2 _			-n-		العدد d	n	n	التحليل	
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	n n	\sqrt{n}	3/n	اللحقيل إلى عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1/2	1 3	_	_
	2516,4 2519,6 2522,7 2525,8 2529,0 2532,1 2535,3	503912 505171 506432 507694 508958 510223 511490	641601 643204 644809 646416 648025 649636 651249	513922401 515849608 517781627 519718464 521660125 523606616 525557943	801 802 803 804 805 806 807	28,3019 28,3196 28,3373 28,3549 28,3725 28,3901	9,2870 9,2909 9,2948 9,2986 9,3025 9,3063	$3^{2} \cdot 89$ $2 \cdot 401$ $11 \cdot 73$ $2^{2} \cdot 3 \cdot 67$ $5 \cdot 7 \cdot 23$ $2 \cdot 13 \cdot 31$	2,9036 2,9042 2,9047 2,9053 2,9058 2,9063
	2538,4 2541,5 2544,7	512758 514028 515300	652864 654481 656100	527514112 529475129 531441000	808 809 810	28,4077 28,4253 28,4429 28,4605	9,3102 9,3140 9,3179 9,3217	$ \begin{array}{r} 3 \cdot 269 \\ 2^3 \cdot 101 \\ \hline 2 \cdot 3^4 \cdot 5 \end{array} $	2,9069 2,9074 2,9080 2,9085
801 850	2547,8 2551,0 2554,1 2557,3 2560,4	516573 517848 519124 520402 521681	657721 659344 660969 662596 664225	533411731 535387328 537367797 539353144 541343375	811 812 813 814 815	28,4781 28,4956 28,5132 28,5307 28,5482	9,3255 9,3294 9,3332 9,3370 9,3408	$ \begin{array}{c} $	2,9090 2,9096 2,9101 2,9106 2,9112
	2563,5 2566,7 2569,8 2573,0 2576,1	522962 524245 525529 526814 528102	665856 667489 669124 670761 672400	543338496 545338513 547343432 549353259 551368000	816 817 818 819 820	28,5657 28,5832 28,6007 28,6182 28,6356	9,3447 9,3485 9,3523 9,3561 9,3599	2 ⁴ · 3 · 17 19 · 43 2 · 409 3 ² · 7 · 13 2 ² · 5 · 41	2,9117 2,9122 2,9128 2,9133 2,9138
	2579,2 2582,4 2585,5 2588,7 2591,8	529391 530681 531973 533267 534562	674041 675684 677329 678976 680625	553387661 555412248 557441767 559476224 561515625	821 822 823 824 825	28,6531 28,6705 28,6880 28,7054 28,7228	9,3637 9,3675 9,3713 9,3751 9,3789	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,9143 2,9149 2,9154 2,9159 2,9165
	2595,0 2598,1 2601,2 2604,4 2607,5	535858 537157 538456 539758 541061	682276 683929 685584 687241 688900	563559976 565609283 567663552 569722789 571787000	826 827 828 829 830	28,7402 28,7576 28,7750 28,7924 28,8097	9,3827 9,3865 9,3902 9,3940 9,3978	$ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,9170 2,9175 2,9180 2,9186 2,9191
	2610,7 2613,8 2616,9 2620,1 2623,2	542365 543671 544979 546288 547599	690561 692224 693889 695556 697225	573856191 575930368 578009537 580093704 582182875	831 832 833 834 835	28,8271 28,8444 28,8617 28,8791 28,8964	9,4016 9,4053 9,4091 9,4129 9,4166	3 · 277 2 ⁶ · 13 7 ² · 17 2 · 3 · 139 5 · 167	2,9196 2,9201 2,9207 2,9212 2,9217
	2626,4 2629,5 2632,7 2635,8 2638,9	548912 550226 551541 552858 554177	698896 700569 702244 703921 705600	584277056 586376253 588480472 590589719 592704000	836 837 838 839 840	28,9137 28,9310 28,9482 28,9655 28,9828	9,4204 9,4241 9,4279 9,4316 9,4354	$ \begin{array}{c} 2^{2} \cdot 11 \cdot 17 \\ 3^{3} \cdot 31 \\ 2 \cdot 419 \\ \hline 2^{3} \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \end{array} $	2,9222 2,9227 2,9232 2,9239 2,9243
	2642,1 2645,2 2648,4 2651,5 2654,6	555497 556819 558142 559467 560794	707281 708964 710649 712336 714025	594823321 596947688 599077107 601211584 603351125	841 842 843 844 845	29,0000 29,0172 29,0345 29,0517 29,0689	9,4391 9,4429 9,4466 9,4503 9,4541	29 ² 2 · 421 3 · 281 2 ² · 211 5 · 13 ²	2,9248 2,9253 2,9258 2,9263 2,9269
	2657,8 2660,9 2664,1 2667,2 2670,4	562122 563452 564783 566116 567450	715716 717409 719104 720801 722500	605495736 607645423 609800192 611960049 614125000	846 847 848 849 850	29,0861 29,1033 29,1204 29,1376 29,1548	9,4578 9,4615 9,4652 9,4690 9,4727	$ \begin{array}{c} 2 \cdot 3^2 \cdot 47 \\ 7 \cdot 11^2 \\ 2^4 \cdot 53 \\ 3 \cdot 283 \\ 2 \cdot 5^2 \cdot 17 \end{array} $	2,9274 2,9279 2,9284 2,9289 2,9294

1	7
-	*

	0		William.	9					
					العدد	n	n		
	-d-	-d-	-n-	← n- →	d			التحليل	
		10			او n			إلى	
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$		\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1/2	1 3	_	
	2830,6 2833,7	637587 639003	811801 813604	731432701 733870808	901 902	30,0167 30,0333	9,6585 9,6620	17 · 53 2 · 11 · 41	2,9547 2,9552
	2836,9 2840,0	640421 641840	815409 817216	736314327 738763264	903 904	30,0500 30,0666	9,6656 9,6692	3 · 7 · 43 28 · 113	2,9557 2,9562
	2843,1 2846,3	643261 644683	819025 820836	741217625 743677416	905 906	30,0832 30,0998	9,6727	5 · 181	2,9567
1	2849,4	646107	822649	746142643	907	30,1164	9,6763 9,6799	2 · 3 · 151	2,9571 2,9576
	2852,6 2855,7	647533 648960	824464 826281	748613312 751089429	908 909	30,1330 30,1496	9,6834 6,6870	2º · 227 3º · 101	2,9581 2,9586
	2858,8	650388	828100	753571000	910	30,1662	9,6905	2.5.7.13	2,9590
901 950	2862,0 2865,1	651818 653250	829921 831744	756058031 758550528	911 912	30,1828 30,1993	9,6941 9,6976	24 · 3 · 19	2,9595 2,9600
. 5.77 (0.37)	2868,3 2871,4	654684 656118	833569 835396	761048497 763551944	913 914	30,2159 30,2324	9,7012 9,7047	11 · 83 2 · 457	2,9605 2,9610
_	2874,6 2877,7	657555 658993	837225 839056	766060875 768575296	915 916	30,2490	9,7082 9,7118	3 · 5 · 61 2 ² · 229	2,9614 2,9619
	2880,8 2884,0	660433 661874	840889 842724	771095213 773620632	917 918	30,2820 30,2985	9,7153 9,7188	7 • 131	2,9624
	2887,1 2890,3	663317 664761	844561 846400	776151559 778688000	919 920	30,3150 30,3315	9,7224	2 · 38 · 17	2,9628 2,9633
	2893,4	666207	848241	781229961	921	30,3313	9,7259	2° · 5 · 23 3 · 307	2,9638
	2896,5 2899,7	667654 669103	850084 851929	783777448 786330467	922 923	30,3645 30,3809	9,7329	2 · 461	2,9643 2,9647
	2902,8 2906,0	670554 672006	853776 855625	788889024 791453125	924	30,3974	9,7364 9,7400	13 · 71 2 ² · 3 · 7 · 11	2,9652 2,9657
	2909,1	673460	857476	794022776	925 926	30,4138 30,4302	9,7435 9,7470	5 ² · 37 2 · 463	2,9661 2,9666
	2912,3 2915,4	674915 676372	859329 861184	796597983 799178752	927 928	30,4467 30,4631	9,7505 9,7540	3° · 103 2° · 29	2,9671 2,9676
	2918,5 2921,7	677831 679291	863041 864900	801765089 804357000	92 9 930	30,4795 30,4959	9,7575 9,7610	2.3.5.31	2,9680 2,9685
	2924,8	680752	866761	806954491	931	30,5123	9,7645	7º · 19	2,9690
	2928,0 2931,1	672216 683680	868624 870489	809557568 812166237	932 933	30,5287 30,5450	9,7680 9,7715	2 ² · 233 3 · 311	2,9694 2,9699
	2934,2 2937,4	6851 <i>4</i> 7 686615	872356 874225	814780504 817400375	934 935	30,5614 30,5778	9,7750 9,7785	2 · 467 5 · 11 · 17	2,9704 2,9708
	2940,5 2943,7	688084 689555	876096 877969	820025856 822656953	936 937	30,5941 30,6105	9,7819 9,7854	2 ³ · 3 ² · 13	2,9713
	2946,8 2950,0	691028 692502	879844 881721	825293672 827936019	938 939	30,6268 30,6431	9,7889 9,7924	2 · 7 · 67	2,9717 2,9722
	2953,1	693978	883600	830584000	940	30,6594	9,7959	$3 \cdot 313$ $2^2 \cdot 5 \cdot 47$	2,9727 2,9731
	2956,2 2959,4	695455 696934	885481 887364	833237621 835896888	941 942	30,6757 30,6920	9,7993 9,8028	2 · 3 · 157	2,9736
	2962,5	698415 699897	889249 891136	838561807 841232384	943	30,7083	9,8063	23 · 41	2,9741 2,9745
	2965,7 2968,8	701380	893025	843908625	944 945	30,7246 30,7409	9,8097 9,8132	2 ⁴ · 59 3 ⁸ · 5 · 7	2,9750 2,9754
	2971,9 2975,1	702865 704352	894916 896809	846590536 849278123	946 947	30,7571 30,7734	9,8167 9,8201	2 · 11 · 43	2,9759 2,9764
	2978,2 2981,4	705840 707330	898704 900601	851971392 854670349	948 949	30,7896 30,8058	9,8236 9,8270	2º · 3 · 79 13 · 73	2,9768 2,9773
	2984,5	708822	902500	857375000	950	30,8221	9,8305	2 · 52 · 19	2,9777


					1				
					العدد d	n	n	\ \t(
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	3/n	التحليل إلى عوامل أولية	lg n
ŀ	1	2	2	3		1/2	1 3	_	_
	2987,7 2990,8 2993,9 2997,1 3000,2 3003,4 3006,5 3009,6 3012,8 3015,9	710315 711809 713306 714803 716303 717804 719306 720810 722316 723823	904401 906304 908209 910116 912025 913936 915849 917764 919681 921600	860085351 862801408 865523177 868250664 870983875 873722816 876467493 879217912 881974079 884736000	951 952 953 954 955 956 957 958 959 960	30,8383 30,8545 30,8707 30,8869 30,9031 30,9192 30,9354 30,9516 30,9677 30,9839	9,8339 9,8374 9,8408 9,8443 9,8477 9,8511 9,8546 9,8580 9,8614 9,8648	$3 \cdot 317$ $2^{8} \cdot 7 \cdot 17$ $2 \cdot 3^{2} \cdot 53$ $5 \cdot 191$ $2^{2} \cdot 239$ $3 \cdot 11 \cdot 29$ $2 \cdot 479$ $7 \cdot 137$ $2^{6} \cdot 3 \cdot 5$	2,9782 2,9786 2,9791 2,9796 2,9800 2,9805 2,9809 2,9814 2,9818 2,9823
_	3019,1 3022,2 3025,4 3023,5 3031,6 3034,8 3037,9 3041,1 3044,2 3047,3	725332 726842 728354 729867 731382 732899 734417 735937 737458 738981	923521 925444 927369 929296 931225 933156 935089 937024 938961 940900	887503681 890277128 893056347 895841344 898632125 901428696 904231063 907039232 909853209 912673000	961 962 963 964 965 966 967 968 969 970	31,0000 31,0161 31,0322 31,0483 31,0644 31,0805 31,0966 31,1127 31,1288 31,1448	9,8683 9,8717 9,8751 9,8785 9,8819 9,8854 9,8888 9,8922 9,8956 9,8990	31^{2} $2 \cdot 13 \cdot 37$ $3^{2} \cdot 107$ $2^{2} \cdot 241$ $5 \cdot 193$ $2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 23$ $2^{3} \cdot 11^{2}$ $3 \cdot 17 \cdot 19$ $2 \cdot 5 \cdot 97$	2,9827 2,9832 2,9836 2,9841 2,9845 2,9850 2,9854 2,9859 2,9863 2,9868
	3050,5 3053,6 3056,8 3059,9 3063,1 3066,2 3069,3 3072,5 3075,6 3078,8	740506 742032 743559 745088 746619 748151 749685 751221 752758 754296	942841 944784 946729 948676 950625 952576 954529 956484 958441 960400	915498611 918330048 921167317 924010424 926859375 929714176 932574833 935441352 938313739 941192000	971 972 973 974 975 976 977 978 979 980	31,1609 31,1769 31,1929 31,2090 31,2250 31,2410 31,2570 31,2730 31,2890 31,3050	9,9024 9,9058 9,9092 9,9126 9,9160 9,9194 9,9227 9,9261 9,9295 9,9329	$ \begin{array}{c} $	2,9872 2,9877 2,9881 2,9886 2,9890 2,9895 2,9899 2,9903 2,9908 2,9912
	3081,9 3085,0 3088,2 3091,3 3094,5 3097,6 3100,8 3103,9 3107,0 3110,2	755837 757378 758922 760466 762013 763561 765111 766662 768214 769769	962361 964324 966289 968256 970225 972196 974169 976144 978121 980100	944076141 946966168 949862087 952763904 955671625 958585256 961504803 964430272 967361669 970299000	981 982 983 984 985 986 987 988 989	31,3209 31,3369 31,3528 31,3688 31,3847 31,4006 31,4166 31,4325 31,4484 31,4643	9,9363 9,9396 9,9430 9,9464 9,9497 9,9531 9,9565 9,9598 9,9632 9,9666	$3^{2} \cdot 109$ $2 \cdot 491$ $2^{3} \cdot 3 \cdot 41$ $5 \cdot 197$ $2 \cdot 17 \cdot 29$ $3 \cdot 7 \cdot 47$ $2^{2} \cdot 13 \cdot 19$ $23 \cdot 43$ $2 \cdot 3^{2} \cdot 5 \cdot 11$	2,9917 2,9921 2,9926 2,9930 2,9934 2,9939 2,9943 2,9948 2,9952 2,9956
	3113,3 3116,5 3119,6 3122,7 3125,9 3129,0 3132,2 3135,3 3138,5 3141,6	771325 772882 774441 776002 777564 779128 780693 782260 783828 785398	982081 984064 986049 988036 990025 992016 994009 996004 998001 1000000	973242271 976191488 979146657 982107784 985074875 988047936 991026973 994011992 997002999 1000000000	991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000	31,4802 31,4960 31,5119 31,5278 31,5436 31,5595 31,5753 31,5911 31,6070 31,6228	9,9699 9,9733 9,9766 9,9800 9,9833 9,9866 9,9900 9,9933 9,9967 10,0000	$ \begin{array}{c} $	2,9961 2,9965 2,9970 2,9974 2,9978 2,9983 2,9987 2,9991 2,9996 3,0000




جداول الزوايا

إستعمال جداول الزوايا

في المثلث قائم الزاوية تتخذ نسبة الضلعين هنه لنفس الزاوية α قيمة ثابتة بالتمرار . وعلى سبيل المثال :



وينطبق ذلك أيضًا على نسب الأضلاع b:a وa:c وتحدّد هذه النسب الزوايا، كما أن العكس صحيح.



تكون التسميات في المثلِّث قائم الزاوية على الوجه التالي:

تعول النسميات في المنت عام الراوية على الوجه الله على الوجه الله على الضلع المكوّنان للزاوية القائمة a و d ضلعين مجاورين.

u=	33°40′	تعادل زاوية	$\frac{a}{c} = \frac{20}{36,1} = 0,554$	$\sin \alpha = \alpha -\frac{a}{c}$ $\sin \alpha = \frac{a}{c}$	p=30 Ping c=36,1
$\alpha = 0$	33°40′	تعادل زاوية	$\frac{b}{c} = \frac{30}{36,1} = 0,831$	$\cos \alpha = \alpha \qquad cos \qquad \alpha = \frac{b}{c}$	b a
	33°40′ 33°40′	تعادل زاوية تعادل زاوية	$\frac{a}{b} = \frac{20}{30} = 0,666$ $\frac{b}{a} = \frac{30}{20} = 1,500$	$\tan \alpha = \alpha b$ $\tan \alpha = \frac{a}{b}$ $\cot \alpha = \alpha b$ $\cot \alpha = \frac{b}{a}$	b a

حساب القيم الواقعة بين كل قيمتين تقسمان على 10′

	إحسب قيمة » إذا كانت :	$\alpha = 27^{\circ}14$.′	کانت :	sir إذا	قيمة ١١٤	مثال: إحسب
$\tan 27^{\circ}20' = 0,5169$		0,4592	= sir	127°20′	ددوا،:	الما الم	
$\tan 27^{\circ}10' = 0,5132$		0,4566					
10' = 0,0037		0,0026	=	10'	لقيمة	الفر ق	
$\frac{10'}{37} = 0,0001$	الفرق لقيمة	0,00026	==	1′	لقيمة	الفرق	
$\frac{15 \cdot 10}{37} = 4' = 0,0015$							
tan 27°10′ = 0.5132		0,0010	=	4'			
$\frac{\tan 27^{\circ}16^{\circ} - 0.5147}{\tan 27^{\circ}14^{\prime} = 0.5147}$		0,4566	= si	n 27°10′			
tan 27 14 - 0,5147		0,4576	= si	n 27°14′			

إحسب قيمة » إذا كانت: 1,9430 = cot «	مثال: أحسب قيمة cos α إذا كانت: '41°27
من الجدول (1,9486 = 1,07°01°01 (الفرق 0,0056 = 1,9347	0,8897 = cos 27°10′ 0,8884 = cos 27°20′
$\cot 2/^{\circ}20^{\circ} = 1,934/70,0056$	$0.8884 = \cos 27^{\circ}20^{\circ})^{\circ}$
الفرق لقيمة 0,0139 = 10′	الفرق لقيمة 10′ = 0,0013
الفرق لقيمة 0,0001 = 139	الفرُق لقيمة 1′ = 0,00013
$\frac{56 \cdot 10}{139} = 4' = 0,0056$	0.0005 = 4'
America Control of the Control of th	71000
$\cot 27^{\circ}10' = 1,9486$	$0.8897 = \cos 27^{\circ}10'$
$\cot 27^{\circ}14' = 1,9430$	$0.8892 = \cos 27^{\circ}14'$



صيغ حساب المثلث المائل (غير قائم الزاوية)



 $\frac{\tan \frac{\alpha - \beta}{2}}{\tan \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{a - b}{a + b} :$ قانون الظل

$$A = \frac{1}{2}$$
 ab $\sin \gamma = \frac{1}{2}$ bc $\sin \alpha = \frac{1}{2} \arcsin \beta$: مساحة المثلّث

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$
 : قانون الجيب

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$$
 : قانون جیب الثمّام

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 ac \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

در-				دقائق				
,	0′	10′	20'	30'	40'	50′	60,	
0	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	8
1	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	8
2	0,0349	0,0378	0,0407	0,0436	0,0465	0,0494	0,0523	8
3	0,0523	0,0552	0,0581	0,0610	0,0640	0,0669	0,0698	8
4	0,0698	0,0727	0,0756	0,0785	0,0814	0,0843	0,0872	8
5	0,0872	0,0901	0,0929	0,0958	0,0987	0,1016	0,1045	8
6	0,1045	0,1074	0,1103	0,1132	0,1161	0,1190	0,1219	8
7	0,1219	0,1248	0,1276	0,1305	0,1334	0,1363	0,1392	8
8	0,1392	0,1421	0,1449	0,1478	0,1507	0,1536	0,1564	8
9	0,1564	0,1593	0,1622	0,1650	0,1679	0,1708	0,1736	8
10	0,1736	0,1765	0,1794	0,1822	0,1851	0,1880	0,1908	7
11	0,1908	0,1937	0,1965	0,1994	0,2022	0,2051	0,2079	7
12	0,2079	0,2108	0,2136	0,2164	0,2193	0,2221	0,2250	7
13	0,2250	0,2278	0,2306	0,2334	0,2363	0,2391	0,2419	7
14	0,2419	0,2447	0,2476	0,2504	0,2532	0,2560	0,2588	7
15	0,2588	0,2616	0,2644	0,2672	0,2700	0,2728	0,2756	7
6	0,2756	0,2784	0,2812	0,2840	0,2868	0,2896	0,2924	7
7	0,2924	0,2952	0,2979	0,3007	0,3035	0,3062	0,3090	7
9	0,3090	0,3118	0,3145	0,3173	0,3201 0,3365	0,3228	0,3256	7
7	0,3256	0,3283	0,3311	0,3338	0,3363	0,3393	0,3420	/
20	0,3420	0,3448	Q,3475	0,3502	0,3529	0,3557	0,3584	6
1	0,3584	0,3611	0,3638	0,3665	0,3692	0,3719	0,3746	6
2	0,3746	0,3773	0,3800	0,3827	0,3854	0,3881	0,3907	6
3	0,3907	0,3934	0,3961	0,3987	0,4014	0,4041	0,4067	6
4	0,4067	0,4094	0,4120	0,4147	0,4173	0,4200	0,4226	6
25	0,4226	0,4253	0,4279	0,4305	0,4331	0,4358	0,4384	6
26 27	0,4384	0,4410	0,4436	0,4462	0,4488	0,4514	0,4540	6
28	0,4540	0,4566 0,4720	0,4592 0,4746	0,4617 0,4772	0,4043	0,4823	0,4695	6
9	0,4848	0,4720	0,4899	0,4772	0,4950	0,4975	0,5000	6
30	0,5000	0,5025	0,5050	0,5075	0,5100	0,5125	0,5150	5
31	0,5150	0,5175	0,5200	0,5225	0,5250	0,5275	0,5299	5
32	0,5299	0,5324	0,5348	0,5373	0,5398	0,5422	0,5446	5
33	0,5446	0,5471	0,5495	0,5519	0,5544	0,5568	0,5592	5
34	0,5592	0,5616	0,5640	0,5664	0,5688	0,5712	0,5736	5
35	0,5736	0,5760	0,5783	0,5807	0,5831	0,5854	0,5878	E
36	0,5878	0,5901	0,5925	0,5948	0,5972	0,5995	0,6018	5
37	0,6018	0,6041	0,6065	0,6088	0,6111	0,6134	0,6157	5
38	0,6157	0,6180	0,6202	0,6225	0,6248	0,6271	0,6293	5
39	0,6293	0,6316	0,6338	0,6361	0,6383	0,6406	0,6428	5
40	0,6428	0,6450	0,6472	0,6494	0,6517	0,6539	0,6561	4
41	0,6561	0,6583	0,6604	0,6626	0,6648	0,6670	0,6691	4
42	0,6691	0,6713	0,6734	0,6756	0,6777	0,6799	0,6820	4
43	0,6820	0,6841	0,6862	0,6884	0,6905	0,6926	0,6947	4
44	0,6947	0,6967	0,6988	0,7009	0,7030	0,7050	0,7071	4
	60′	50′	40′	/ 30 دقائق	20′	10'	0′	عة 🏻



Sine 45...90° a جدول الجيب وجيب القام C دقائق درجه 10' 0' 20' 30' 40' 50' 60' 45 0,7071 0,7092 0,7112 0,7133 0,7153 0,7173 44 0,7193 0,7214 46 0,7193 0,7234 0,7254 0,7274 43 0,7294 0,7314 47 0,7412 0,7314 0,7333 0,7353 0,7373 42 0,7392 0,7431 48 0,7431 0,7451 41 0,7470 0,7490 0,7509 0,7528 0,7547 49 0,7547 0,7566 0,7585 0,7604 0,7623 0,7642 0,7660 40 50 0,7660 0,7679 0,7698 0,7716 0,7753 39 0,7735 0,7771 51 0,7771 0,7790 0,7808 0,7826 0,7862 0,7844 0,7880 38 52 0,7880 0,7898 0,7916 0,7934 0,7969 0,7986 37 0,7951 53 0,7986 0,8004 0,8021 0,8039 36 0,8056 0,8073 0,8090 54 0,8090 0,8107 35 0,8124 0,8141 0,8175 0,8158 0,8192 55 0,8192 0,8208 0,8225 0,8241 0,8258 0,8274 0,8290 34 56 0,8290 0,8307 0,8339 0,8323 33 0,8355 0,8371 0,8387 57 0,8387 0,8403 0,8418 0,8434 0,8450 0,8465 0,8480 32 58 0,8480 0,8496 0,8511 0,8526 31 0,8542 0,8557 0,8572 59 0,8572 0,8587 0,8601 0,8616 0,8631 0,8646 0,8660 30 60 0,8660 0,8675 0,8689 0,8704 29 0,8718 0,8732 0,8746 61 0,8746 0,8760 0,8774 0,8788 0,8802 0,8816 0,8829 28 62 0,8829 0,8843 0,8857 0,8870 0,8884 0,8897 0,8910 27 63 0,8910 0,8923 0,8936 0,8949 0.8962 0,8975 26 0,8988 64 0,8988 0,9001 0,9013 0,9026 0,9038 25 0,9051 0,9063 65 0,9112 0,9063 0,9075 0,9088 0,9100 0,9124 0,9135 24 66 0,9135 0,9147 0,9159 0,9171 0,9182 0,9194 23 0,9205 67 0,9205 0,9216 0,9228 0,9239 0,9250 0,9261 0,9272 22 68 0,9283 0,9272 0,9293 0,9304 21 0,9315 0,9325 0,9336 69 0,9336 0,9346 0,9356 0,9367 0,9,377 0,9387 20 0,9397 0,9397 0,9407 0,9417 0,9426 0,9436 0,9446 0,9455 19 70 0,9455 0,9465 0,9492 0,9474 0,9483 0,9502 18 0,9511 71 0,9511 0,9520 72 0,9528 0,9537 0,9546 0,9555 0,9563 17 0,9563 0,9572 0,9580 0,9588 0,9596 0,9605 0,9613 16 73 0,9613 0,9621 0,9628 0,9636 0,9644 0,9652 15 74 0,9659 0,9659 0,9667 0,9674 0,9681 0,9689 14 0,9696 0,9703 75 0,9703 0,9710 0,9717 0,9724 0,9730 0,9737 13 0,9744 76 0,9744 0,9750 0,9757 0,9763 0,9769 0,9775 0,9781 12 77 0,9781 0,9787 0,9793 0,9799 0,9805 0,9811 11 0,9816 78 0,9816 0,9822 0,9827 79 0,9833 0,9838 0,9843 0,9848 10 0,9848 0,9853 0,9858 0,9863 0,9868 9 0,9872 0,9877 80 0,9877 0,9881 0,9886 0,9890 0,9894 8 0,9899 0,9903 81 0,9903 0,9907 0,9911 0,9914 0,9918 7 0,9922 0,9925 82 0,9925 0,9929 0,9932 0,9936 0,9939 0,9942 6 0,9945 83 0,9945 0,9948 0,9951 5 0,9954 0,9957 0,9959 84 0,9962 85 0,9962 0,9964 0,9967 0,9969 0,9971 0,9974 0,9976 4 0,9976 0,9978 0,9980 0,9981 0,9983 0,9985 3 0,9986 86 0,9986 0,9988 0,9989 2 0,9990 0,9992 0,9993 0.9994 87 0,9994 0,9995 0,9997 0,9996 0,9997 0,9998 0,99985 1 88 0,99989 0,99985 0,99993 0,99996 0,99998 0,99999 0 89 1,0000 60 50' 40' 30' 20 10 0' درجة دقائق b Cosine 0...45° OL) C

				دقائق				
در-	0'	10'	20′	30'	40′	50'	60'	
0	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	8
1	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	8
2	0,0349	0,0378	0,0407	0,0437	0,0466	0,0495	0,0524	8
3	0,0524	0,0553	0,0582	0,0437	0,0440	0,0473	0,0524	8
4	0,0699	0,0729	0,0758	0,0012	0,0816	0,0846	0,0875	8
5	0,0875	0,0904	0,0934	0,0963	0,0992	0,1022	0,0073	8
6	0,1051	0,1080	0,1110	0,1139	0,1169	0,1022	0,1031	8
7	0,1228	0,1257	0,1287	0,1317	0,1346	0,1376	0,1405	8
8	0,1405	0,1435	0,1465	0,1495	0,1524	0,1554	0,1403	8
9	0,1584	0,1614	0,1644	0,1673	0,1703	0,1733	0,1763	8
0	0,1763	0,1793	0,1823	0,1853	0,1883	0,1914	0,1944	7
1	0,1944	0,1974	0,2004	0,2035	0,2065	0,2095	0,2126	7
2	0,2126	0,2156	0,2186	0,2217	0,2247	0,2278	0,2309	7
3	0,2309	0,2339	0,2370	0,2401	0,2432	0,2462	0,2493	7
4	0,2493	0,2524	0,2555	0,2586	0,2617	0,2648	0,2679	7
5	0,2679	0;2711	0,2742	0,2773	0,2805	0,2836	0,2867	7
6	0,2867	0,2899	0,2931	0,2962	0,2994	0,3026	0,3057	7
7	0,3057	0,3089	0,3121	0,3153	0,3185	0,3217	0,3249	7
8	0,3249	0,3281	0,3314	0,3346	0,3378	0,3411	0,3443	7
9	0,3443	0,3476	0,3508	0,3541	0,3574	0,3607	0,3640	7
0	0,3640	0,3673	0,3706	0,3739	0,3772	0,3805	0,3839	6
1	0,3839	0,3872	0,3906	0,3939	0,3973	0,4006	0,4040	6
2	0,4040	0,4074	0,4108	0,4142	0,4176	0,4210	0,4245	6
3	0,4245	0,4279	0,4314	0,4348	0,4383	0,4417	0,4452	6
4	0,4452	0,4487	0,4522	0,4557	0,4592	0,4628	0,4663	6
5	0,4663	0,4699	0,4734	0,4770	0,4806	0,4841	0,4877	6
6	0,4877	0,4913	0,4950	0,4986	0,5022	0,5059	0,5095	6
7	0,5095	0,5132	0,5169	0,5206	0,5243	0,5280	0,5317	6
8	0,5317	0,5354	0,5392	0,5430	0,5467	0,5505	0,5543	6
9	0,5543	0,5581	0,5619	0,5658	0,5696	0,5735	0,5774	6
0	0,5774	0,5812	0,5851	0,5890	0,5930	0,5969	0,6009	5
1	0,6009	0,6048	0,6088	0,6128	0,6168	0,6208	0,6249	5
2	0,6249	0,6289	0,6330	0,6371	0,6412	0,6453	0,6494	5
3	0,6494	0,6536	0,6577	0,6619	0,6661	0,6703	0,6745	5
4	0,6745	0,6787	0,6830	0,6873	0,6916	0,6959	0,7002	5
5	0,7002	0,7046	0,7089	0,7133	0,7177	0,7221	0,7265	5
6	0,7265	0,7310	0,7355	0,7400	0,7445	0,7490	0,7536	5
37	0,7536	0,7581	0,7627	0,7673	0,7720	0,7766	0,7813	5
8	0,7813	0,7860	0,7907	0,7954	0,8002	0,8050	0,8098	5
9	0,8098	0,8146	0,8195	0,8243	0,8292	0,8342	0,8391	5
10	0,8391	0,8441	0,8491	0,8541	0,8591	0,8642	0,8693	4
11	0,8693	0,8744	0,8796	0,8847	0,8899	0,8952	0,9004	4
12	0,9004	0,9057	0,9110	0,9163	0,9217	0,9271	0,9325	4
13	0,9325	0,9380	0,9435	0,9490	0,9545	0,9601	0,9657	4
14	0,9657	0,9713	0,9770	0,9827	0,9884	0,9942	1,0000	4
	60′	50′	40'	30′ دقائق	20′	10'	0′	جة



b Tangent 45...90° جدول الظل وظل القام a a دقائق درجة 0' 30' 10' 20' 40' 50' 60" 45 1,0000 1,0058 1,0117 1,0176 1,0235 1,0295 1,0355 44 46 1,0355 1,0416 1,0477 1,0538 1,0599 1,0661 1,0724 43 47 1,0724 1,0786 1,0913 1,0850 1,1041 1,0977 1,1106 42 48 1,1106 1,1171 1,1237 1,1303 1,1436 1,1504 41 1,1369 49 1,1504 1,1571 1,1640 1,1708 1,1778 1,1847 1,1918 40 1,1918 1,1988 39 50 1,2059 1,2131 1,2276 1,2349 1,2203 51 1,2349 1,2423 1,2497 1,2572 1,2723 1,2799 38 1,2647 52 1,2799 1,2876 1,2954 1,3032 1,3190 1,3270 37 1,3111 53 36 1,3270 1,3351 1,3432 1,3514 1,3597 1,3680 1,3764 54 35 1,3764 1,3848 1,3934 1,4019 1,4106 1,4193 1,4281 55 1,4281 1,4370 34 1,4460 1,4550 1,4641 1,4733 1,4826 56 1,4826 1,4919 33 1,5013 1,5108 1,5399 1,5204 1,5301 57 1,5399 1,5497 1,5597 1,5697 1,5798 1,5900 1,6003 32 58 1,6003 31 1,6107 1,6213 1,6318 1,6426 1,6534 1,6643 59 30 1,6643 1,6753 1,6864 1,6977 1,7090 1,7205 1,7321 29 1,7321 1,7796 60 1,7438 1,7556 1,7675 1,7917 1,8041 61 1,8041 28 1,8165 1,8291 1,8418 1,8807 1,8546 1,8676 62 1,8807 1,8940 1,9074 1,9210 27 1,9347 1,9486 1,9626 26 63 1,9626 1,9768 1,9912 2,0057 2,0204 2,0353 2,0503 64 2,0503 25 2,0655 2,0809 2,0965 2,1123 2,1283 2,1445 65 2,1445 2,1609 2,1775 2,1943 2,2113 2,2286 2,2460 24 2,2460 23 66 2,2637 2,2817 2,2998 2,3183 2,3369 2,3559 22 67 2,3559 2,3750 2,3945 2,4142 2,4342 2,4545 2,4751 68 2,4751 2,4960 2,5172 2,5387 2,5605 21 2,5826 2,6051 69 2,6051 2,6279 20 2,6985 2,6511 2,6746 2,7228 2,7475 70 2,7475 2,7725 2,7980 2,8239 2,8502 2,8770 2,9042 19 71 2,9042 2,9319 2,9600 2,9887 3,0178 3,0475 18 3,0777 72 3,0777 3,1084 3,1397 3,1716 3,2041 3,2371 3,2709 17 73 3,2709 3,3052 3,3402 3,3759 3,4124 3,4495 16 3,4874 74 3,4874 3,5261 3,5656 3,6059 3,6470 3,6891 3,7321 15 75 3,7321 3,7760 3,8208 3,8667 3,9136 3,9617 14 4,0108 76 4,0108 4,0611 4,1126 4,1653 4,2193 4,2747 13 4,3315 77 4,3315 4,3897 4,4494 4,5736 4,5107 12 4,6383 4,7046 78 4,7046 4,7729 4,8430 4,9152 4,9894 5,0658 5,1446 11 79 5,1446 5,2257 5,3093 5,3955 5,4845 5,5764 5,6713 10 80 5,6713 5,7694 5,8708 5,9758 6,0844 9 6,1970 6,3138 81 6,3138 6,4348 6,5605 6,6912 6,8269 6,9682 8 7,1154 82 7,1154 7,2687 7,4287 7,5958 7,7704 7,9530 8,1444 7 83 8,1444 8,3450 8,5556 8,7769 9,0098 9,2553 9,5144 6 84 9,5144 9,7882 10,0780 10,3854 10,7019 11,0594 11,4301 5 85 11,4301 11,8262 12,2505 12,7062 13,1969 13,7267 14,3007 4 86 14,3007 14,9244 15,6048 16,3499 17,1693 18,0750 19,0811 3 87 19,0811 20,2056 21,4704 22,9038 24,5418 2 26,4316 28,6363 88 28,6363 31,2416 34,3678 38,1885 42,9641 49,1039 57,2900 1 89 57,2900 68,7501 85,9398 114,5887 171,885 343,774 0 00 60' 50' 40 30' 20' 10' 0' درجة دقائق b a Cotangent 0...45° Q/

أسماء الوحدات وتمييزاتها

ينص نظام وحدات علم القياس على توصيف إستعال وحدات النظام الدولي للوحدات (SI-System) في الشؤون التجارية والرسمية.

			s المترابطة	وحدات ١				
كمية المادة	شدة الضوء	درجة الحرارة	شدة النتيار الكهرباني	الزمن	الكتلة)	الطول	بة الأساسية	الكمي
	=0=		Z Z	()	3	hmm		
مول	كانديلا	كلفن	أمبير	ثانية	كيلوجرام	متر	الإسم	الوحدة الأ
mol	cd	К	А	S	kg	m	الرمز	3.

الكتلة = الثقل كنتيجة للوزن (الكيلوجرام هو الوحدة الوحيدة من وحدات النظام الدولي الأساسية (SI) التي لها بادئة وهي كلمة كيلو). المواصفة القياسية DIN 5494: تتكون الوحدات المشتقة من الوحدات الأساسية بالضرب في معامل يساوي الواحد الصحيح مكونة نظام الوحدات الدولية (SI) المتاحة هي 1m·1m=1m². إن جميع الوحدات التي المترابطة. فالوحدة الأساسية للطول على سبيل المثال هي المتر وقييزه m. ووحدة النظام الدولي (SI) المصاحة هي 1m·1m=1m². إن جميع الوحدات التي يتم استنباطها من وحدات النظام الدولي (SI) (مثل الوحدات ذات البادئات التي تفيد الجزء أو المضاعفات من وحدات النظام الدولي (SI) مثل SI مثل 1t=1000 kg

الكتلة الجزيئية	شدة الإضاءة	السعة الحرارية	الجهد الكهربائي	عدد الدورات (تردد دوار)	الكتلة منسوبة إلى الطول	المساحة	الكيّة	
کیلوجرام لکل جزيء	لوكس	جول لکل کلفن	ڤولط	مقلوب الثانية	كيلو جرام لكل متر	متر مربّع	الإسم	
kg/mol	lx	J/K	V	1/s	kg/m	m ²	الرمز	
الجزئية	التدفق الضوني	الموصلية الحرارية	المقاومة الحهر بائية	التردد الدوري	الكتلة منسوبة إلى المساحة	الحجم	الكيّة	وحدات
جزيء منسوب إلى متر مكعب	لومن	واط لكل كلفن متر	أوم	هيرتس	کیلوجرام لکل متر مربع	متر مکعب	الإسم	النظام الدولي
mol/m³	lm	W/(Km)	Ω	Hz	kg/m²	m ³	الرمز	
	الكثافة الضوئية	معامل انتقال الحرارة	كية الكهرباه	السرعة	الكثافة	الانفعال	الكية	SI
	كانديلا لكل متر مربع	واط لكل كلفن متر مربّع	كولوم	متر في الثانية	كيلوجرام للمتر المكعب	متر لكل متر	الإسم	
	cd/m²	W/(K m ²)	С	m/s	kg/m³		الرُّمز	
		موصلية درجة الحرارة	السعة الكهر بانية	التسارع	الحجم النوعي		الكئية	
		متر مربع على الثانية	فاراد	متر على ثانية مربعة	متر مکعب لکل کیلوجرام	مقلوب متر	الإسم	
		m²/s	F	m/s ²	m³/kg		الرمز	



القوّة والطاقة والقدرة	(SI) المترابطة للزاوية و	10		
ملاحظات	العلاقة	النظام الدولي SI الإسم	وحدة التييز	الكمية
مواصفة DIN 1315 : وحدة راديان : طول القوس الدائري نصف قطر الدائرة = 1 (360°=2 πrad)	1 rad = 1 m/m	راديان	rad	الزاوية المستوية
مواصفة DIN 1305 : وحدات قوة التثاقل (الوزن) هي وحدات القوة (G=m·g) (القوة = الكتلة × تسارع التثاقل) .	1 N = 1 kg m/s ²	بروتن Newton	N	القوة وقوة التثاقل (وزن)
مواصفة DIN 1314: مقدار الضغط = مقدار القوة العمودية مقسوما على المساحة p=F _n /A.	1 N/m ² = 1 kg m/s ² m ²		N/m²	الضغط والإجهاد الميكانيكي
	1 Pa = 1 N/m ²	Pascal	Pa	A THE STATE OF THE
مواصفة DIN 1345 : وحدة الطاقة في النظام الدولي SI هي الجول .	1 J = 1 Nm 1 J = 1 kg m ² /s ² 1 J = 1 Ws	جول Joule	J	الشغل والطاقة وكمية الحرارة
القدرة = الشغل أو الطاقة أو كمية الحرارة مقسومة على وحدة الزمن.	1 W = 1 J/s 1 W = 1 N m/s		W	القدرة وسريان الطاقة، وسريان الحرارة
عزم القوة = القوة مضروبة في مسافة عمل القوة.	1 Nm = 1 J	نيوتن مار	Nm	عزم القوة
	1 J = 1 Ws	حول	J	(عزم اللي وعزم الحني)
ä	عدات قانونية غير مترابط	و<		
تقسم تقسيًا عشريًا. أو تضاعف عشريًا	1 i = 1 dm ³ 1 i = 10 ⁻³ m ³	للو	1	الحجم [
مواصفة DIN 1305 يرمز لوحدات وزن كميات المنتجات	1 g = 10 ⁻⁸ kg	جراد	g	الكتلة
بوحدات الكتلة .	$1 t = 10^3 \text{ kg}$	طن	t	
3 h هي الفترة الزمنية (ثلاث ساعات)	1 min = 60 s	دقيقة	min	_
3 هي الفقطة الزمنية (الساعة الثالثة)	1 h = 60 min	ساعة	h	الزمن (٢)
" ق هي النقطة الزمنية (الساعة الثالثة)	1 d = 24 h	يود	d	
لا يقال كيلومتراً لكل ساعة، وإنما الأفضل أن يقال كيلومتراً في الساعة.	1/min = 1/(60s)		p.m. /min)	عدد الدورات
	$1 \text{ km/h} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s}$	كيلومتر في الساعة	km/h	السرعة
$p_u: DIN 1314$ ون المعدّل $p_u: DIN 1314$ الشغيل الإسنادي ناقص ضغط التشغيل p_o ضغط فوق المعدّل p_o	1 bar = 10 ⁵ Pa 1 bar = 10 ⁵ N/m ²	بار	bar	الضغط (الغازات والسوائل)
	1 kWh = 3,6 MJ	ا كيلو واط ساعة	kWh	الشغل الكهربائي 🗲
	1 Ah = 3600 As	امبير ساعة	Ah	الكمية الكهربائية
تعتبر درجة سلزيوس (المنوية) ° لقياس درجة الحرارة، تسمية خاصة لدرجة الحرارة المطلقة كلفن.	$\Delta t = 100^{\circ}C - 50^{\circ}C$ $\Delta t = 50^{\circ}C$	درجة سلريوس (منوية)	°C	درجة الحرارة
لا يجوز استعمال المضاعفات والأجزاء العشرية لوحدات	1 L = n /2 rad	زاوية قائمة	L	الزاوية المستوية
الزاوية بالنسبة للزاوية القاغة والدرجة والدقيقة والثانية.	1° = ₹/180 rad	درجة	0	~
	1' = 1°/60	دقيقة	,	
	1" = 1'/60	ثانية	11	

					ت ۱)	شرية للوحدا	اعفات العا	الأجزاء والمض
ميجا	كيلو	هكتو	دیکا	ديسي	سنتي	مأي	ميكرو	البادئة
M	k	h	da	d	C	m	μ	الرمز أو التمّييز
106	103	102	10	10-1	10-2	10-3	10-6	الأسّ

1) ليست الأجزاء والمضاعفات العشرية للوحدات وحدات مترابطة.

ملاحظة: إن البادئات (ميكرو . . . ميغا) تمكّن من التعبير عن قيم عددية بين 6-10 و 106 . وكثيرا ما تؤدي الوحدات دات القيم العددية الواضحة - نفس الغرض المقصود من الوحدات المترابطة.

طريقة كتابة رموز الوحدات المستنتجة:

لتجنّب الأخطاء يوصى في حالة ضرب رموز الوحدات بترك مسافة بينيّة واضحة دون كتابة نقطة الضرب فيها (مثلا N m بدلا من Nm أو Nm.).

ويمكن في حالة قسمة رموز الوحدات اتباع طريقين إحداهما باستعمال شرطة الكسر والأخرى باستعمال الأسّ السالب والطريقتان صحيحتان (فعلى سبيل المثال kgm/s² أو N/m²=Nm-2، أو N/m²=Nm-3، أو kgm-2s-2=kg/s²m²).

طبقا لمواصفات DIN 1313 (miran 11)

أسلوب كتابة المعادلات

الحميّات الفيزيائية: هي الخواص الممكن قياسها للمواد أو الحالات أو العمليات (مثل الطول والكتلة والزمن والسرعة) .

الوحدة الفيزيائية: هي مقدار يختار من كمية متجانسة (لها نفس المقادير) (مثل الأطوال). ويتّخذ كمقدار قياسي

القيمة العددية لكبية: هي العلاقة بين الكبية والوحدة. أي أن الكبية = القيمة العددية × الوحدة (مثل m=5m).

رموز المقادير في الصيغ الرياضية: تكتب بحروف مائلة (مثل الطول 1 والزمن 1 والسرعة ٧).

رموز مختصرة للوحدات: تكتب بحروف رأسية (شاقولية) (مثل المتر: m والثانية s والكيلوجرام kg).

معادلة الكميات: تعنى رموز الصّيغ الرياضية كميات فيزيائية (مثل: v=s/t). ولتقييم المعادله يتم الحصول على الكيات على هيئة حاصل ضرب القيمة العددية والوحدة. ومن المفهوم أنّ القيم العددية والوحدات عبارة عن معاملات (مثل: v=5m/s).

معادلة الوحدات: تتكون من وحدات وقيم عددية فقط، وتعطى العلاقات الحسابية بين الوحدات (مثل: mm 1000 mm) . وتكون القيمة العددية عموما عند الطرف الأيسر للمعادلة مساوية للواحد .

معادلة القيم العدديّة: تعني رموز الصّيغ الرياضيّة قيما عددية (فعلى سبيل المثال: السرعة المحيطية v=3,14 d·n). ومن الممكن أن يتبع ذلك وضع قيم الوحدات على شكل جدول.

r.p.m.

مثال ذلك:

معادلة الكميات الأولية: تسمى معادلة الكيات التي يظهر فيها كل مقدار مقسوما على الوحدة الخاصة بمعادلة الكميات الأولية.

 $\frac{v}{m/s} = \frac{s/m}{t/s}$: مثال ذلك



				ألغي استعالها	حدات	9			
التحويل			مدة قانونيا	-		حدة قديمة	-9		المقدار
		6	- 11	الرمز أو التمييز		الإسم	الرمز أو التمييز		J
1" = 25,4 m	m		مليمتر	mm		بوصة	11		الطول
1 kp = 9,80	665 N		نيوتن	N		كيلوبوند	kp		القوة
1 at = 0,980	0665 bar					جوي هندسي	at		
1 atm = 1,0	1325 bar					جوي فيزيائي	atm		
1 mm WS =	98,0665 bar		بار	bar		عمود متر ماء	m WS		الضغط
1 mm Hg =	mm Hg = 1,33322 bar					مليمتر زئبق	mm Hg mm QS		
1 cal = 4,18	68 J		جول	J		كالوري	cal		كمية الحرار
1 grd = 1 K 1 °K = 1 K			كلفن	K		درجة درجة كلفن	grd °K	رة (فرق)	درجة الحرا
1 HP = 735,	498 W		واط	W		حصان	HP		القدرة
1 kpm = 9,8	31 Nm		نيوتن متر	Nm		كيلوبوند متر	kpm		عزم القوة
1 kpm = 9,8	31 J		جول	J		كيلوبوند متر	kpm	کانیکي	الشغل الميك
1 kp/cm ² = 9	9,81 N/cm²		نيوتن عإ السنتيمتر	N/cm²		كيلوبوند على السنتيمتر المر	kp/cm²	يكانيكي	الإجهاد الم
1 kp/mm ² =	9,81 N/mm²		نيوتن عا المليمتر ا	N/mm²		كيلوبوند على المليمتر المربع	kp/mm²		المقاومة
1 grd = K ⁻¹	= 1/K	كلفن	مقلوب	1/K			1 grd	د الطولي	معامل التمذ
1 kcal/kg = 4	4,18 kJ/kg		کیلو جو کیلوجراه	kJ/kg	لى	كيلوكالوري ع كيلوحرام	kcal kg	نوعية	الحراريّة ال
1 kcal m·h·°C	= 1,168 W/Km	، كلفن		W/Km		کیلوجرام کیلوکالوري ع متر ساعة د مئویة	kcal m h °C	لحراريّة	الموصليّة ا-
1 kcal/kg = 4	4,18 kJ/kg	ل رجرام	کیلو جو علی کیلو	kJ/kg	على	کیلوکالوري ع کیلوجرام	kcal kg		القيمة الح (أو سعرية
				Inc	h – Mi	llimeter (1 in=	تر (25,4 mm	وصة إلى مليم	تحويل الب
7/8	3/4	5/8	1/2	3/8		1/4	1/B	0	بوصة
22,23 47,63 73,03	19,05 44,45 69,85	15,88 41,28 66,68	12,70 38,10 63,50	34,		6,35 31,75 57,15	3,18 28,58 53,97	25,40 50,80	0 1 2
98,43 123,83 149,23	95,25 120,65 146,05	92,08 117,48 142,88	88,90 114,30 139,70	111,	13	82,55 107,95 133,35	79,38 104,78 130,18	76,20 101,60 127,00	3 4 5
174,63 200,03 225,43	171,45 196,85 222,25	168,28 193,68 219,08	165,10 190,50 215,90	187,	33	158,75 184,15 209,55	155,58 180,98 206,38	152,40 177,80 203,20	6 7 8
250,83 276,23	247,65 273,05	244,48 269,88	241,30 266,70			234,95 260,35	231,78 257,18	228,60 254,00	9 10

				اليونانية	لأبجدية	ار	الحروف						
t Tau تاو	Tr	n N	lu	نيو	Nv	е	Eta	إيتا	Ηη	a Alph	na	ألفا	A a
u Upsilon أُبْسلون	Y	x K	si	كساي	H	th	Theta	ثيتا	Θ ϑ	b Beta	9	بيتا	$B = \beta$
فاي ph Phi	ф g	0 0	micron ,	أوميكرون	0 0	i	lota	يوتا	I i	g Gan	nma	جاما	Γ ,
شاي ch Chi	X×	p P	i	پاي	И л	k	Карра	کایا	K z	d Delt	a	دلتا	J 6
ps Psi پسای	p 4	r R	tho	رو	P 0	1	Lambda	1 Vacl	A 2.	e Epsi	ilon	إبسلون	E &
o Omega أوميحا	() (o	s S	igma	سيجها	Σ σ	m	Mu	ميو	Mu	z Zeta		زيتا	Z
ر 20 DIN 130 (نوفیر ۲۱)			طبقا	Ç									
التسمية	صفات ا	للمواط	الرمز					التسمية		به الرمز	ياصب	لصّيغ الر	سور ا
		القوة	F		القوة			السافة)	الطول (1 (s)	3	ت الهندس	1.51
		قوة الت الكتلة	G m		الضغط				الارتفاع	h	-0	J 3000	
ة مضروبة في طول الذراع)	لقوة (القو	الكثاف عزم اا	M, T		الكتا			le	العرض نصف الة	b r, R		TR	7
زعة على المساحة)	. (قوة مو الشد أو	الضغط	p o	23	احسا				القطر	d, D			
	القص ُ المرونة	أجهاد معاما.	r E	1/401			قطع)	(مساحة الما المحة)	المساحة الحجم (A (S)		*	
	ال الاحتكاك	sei VI	£ 11	ung.				(3000)	الزاوية	α, β, γ			
		الشغل القدرة	W, A	-A	- 1 11	نية)		نقطة زمنية	الزمن (t			لزّمن
		العدره الطاقة الكفاء	W, E		الحرارة		الدوران)	ورات (تردد	عدد الد السرعة	n v		AT.	
	لحرارة	کمیة ا	Q Q		الشغل				السرعة	(1)		= -	-
لنوعية		السعة الموصل	C λ	kg	الطاقة			(عجلة) لتثاقل	التسارع ا	a g		CIL.	>
	الكهربائي لتيار الكه		U	7 "	الكميا			لحرارة سلزيوس	_	t, v		لحرارة	رجة ا
ئية "	ة الكهريا	المقاوما	R	//	الكهر			نرارة ديناميك	درجة ح	Τ, Θ			
	6	10101	0	//						a		_	
ية النوعية ائية	بة الكهرب	الموصل	2, 7	13				تمدد الطولي تمدد الحجم			-	} -	
ائية	بة الكهربا لكهرباء	الموصلي كمية ا	ν, γ Q	1 B	الہ باضة	19		عدد الحجوب تمدد الحجم		γ, αν	-	<u></u>	
ائیة DIN 1302 (فیرایر ۱۸)	بة الكهربا لكهرباء	الموصلي كمية ال للمواص	۵, » طبقا	B	الرياضي		الرَّم						الرمز
ائیة DIN 1302 (فبرایر ۱۸)	بة الكهرباء لكهرباء مفات 2 المدلول زاوية	الوصلية المواطقة المواطقة المراطقة الم	مربة ا طبقا	پة ب		ل إضاد	الرَّم المدلو زائد، با	تمدد الحجم			J	المدلو أوّلا	الرمز
ائیة 1302 DIN (فبرایر ۱۸)	لة الكهرباء لكهرباء سفات 2 المدلول زاوية المسافة 3	الوصلة كمية الالمواص المرمز هم	م م م	بة ب		ل إضاد قل	الرُّم المدلو زائد، باا	تدد الحجمة الرمز الرمز -			ل	المدلو أوّلا فاصلة، نا	1.
ائیة 1302 DIN (فیرایر ۲۸) AB	ة الكهرباء لكهرباء مفات 2 المدلول زاوية المسافة 3 القوس B	الوصلية المواطقة المواطقة المراطقة الم	م.۳ طبقا	ية ك		ل إضاه قل في	الرَّم المدلو زائد، باا ناقص، ا	تمدد الحجمو الرمز + -		γ, α,	ل ق . ق . a اثنا	المدلو أولا فاصلة، نا وهكذا حز ه واحد،	1.
ائیة 130 DIN (فبرایر ۱۸)	ة الكهرباء لكهرباء مفات 2 المدلول زاوية المسافة 3 القوس B	الوصلي كمية ال المواص الرّمز هم AB	مربقا طبقا	ية ك		ل إضاه قل في على	الره المدلو زائد، باا ناقص، ا مضروبا مقسوما في المائة	تدد الحجمو + - - - -/÷		γ, α,	ل ق . ق . a اثنا	المدلو أولا فاصلة ، ن وهكذا حة ه ه واحد ،	1
ائیة DIN 130 (فبرایر ٦٨) محمد محمد محمد محمد فرق) محمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد ع	ية الكهرباء لكهرباء على المدلول المدلول المسافة المسافة المسافة المدلول المدل	الموصلة كلية أأ الرّمز الرّمز AB AB AB ك ك	مربقا طبقا		فة إلى	ل إضاه قل في على	المراو زائد، با ناقص، أ مضروبا مقسوما في المائة	تدد الحجمو الرمز + - - - -/÷		γ, α,	ال الله عام	المدلو أؤلا فاصلة، نا وهكذا حة ه و واحد، ه و احد، يساوي يساوي	1. = a ₂ , a ₁ "', a'
ائية 1302 DIN (فيراير ٦٨) AA إدمة فرق) يعي	ية الكهرباء الكهرباء الكهرباء المداول	الموصلة كمية أأ المرمز المرمز AB AB م المرمز لمرمز لمرمز المرمز لمرمز المرم المرم المرم المرور المرور المرور المرور المرم المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور	طبقا طبقا			ل إضاه قل في على	الرام زائد، با ناقص، ا مضروبا مقسوما في المائة أقواس م	تدد الحجمو + + - - - - - - - - - () () () ()		γ, α, ين رطتين	ال عبر	المدلو اؤلا فاصلة، نا وهكذا حة ه و واحد، يساوي لايساوي يتناسب	1
ائية (٦٨ الفراير (٦٨) DIN 1302 (فبراير (٦٨) مقوق (٦٨) مقوق (٦٨) مقوق (π=3,1415)	ل الكهرباء الكهرباء عمال الكهرباء المحات 2 المدلول الماقة الماقة الموس الماقة الماقوس	الموصلة كمية أأ الرّمز الرّمز AB AB A V V	مربقا طبقا		فة إلى	ل إضاه قل على على ستدير	الرّه زائد، با ناقص، أ مضروبا مقسوما في المائة في الألف أقواس م	تدد الحجمو + - - - -/÷ % 0/00 	معامل ال	ين رطتين مساوي	قطة ه اثنه ه ش ع غير	المدلو اولا فاصلة، نا وهكذا حز ه ه واحد، ه الرحاة، يساوي لايساوي يتناسب م	1
ائية 1302 DIN (فيراير ٦٨) AA إدمة فرق) يعي	نة الكهرباء لكهرباء على المدلول المدلول المدلول المدلول المدلة والمدلول المدلول المدل	الموصلة كمية أأ المرمز المرمز AB AB م المرمز لمرمز لمرمز المرمز لمرمز المرم المرم المرم المرور المرور المرور المرور المرم المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور	طبقا طبقا	ومقوسة	فة إلى ة ومربعة	ل قل في على على ستدير	المدلو المدلو ناقص، أ مضروبا مضروبا في المائة في المائة أقواس موازي عير موازي	الرمز الحجمو + - - × -/÷ 0/00 ا ا ا ا	معامل ال	γ, α, ين رطتين	نى	المدلو اولا فاصلة، نا وهكذا حة ه ه واحد، يساوي يساوي يساوي يتناسب م يعادل تقر يقابل (ين	1
ائية (٦٨ DIN 130 (فبراير ٦٨) مد المراير ٦٨) مد المراير المراير المراير المراير المراير المرايد المرايد المرايد (π=3,1415) عير متناهي	نة الكهرباء الكهرباء المحرباء المحرباء المحرباء المحلول المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب النسبة التجيب قاء المحرب المح	الموصلة كمية أأ الرمز الرمز AB AB Δ Δ V V	مليقا طيقا	ومقوسة (متساير)	فة إلى ة ومربعة ، الاتجاه	ل قل في على على ستدير،	المدلو المدلو ناقص ، المصروبا مضروبا في المائة مقاوس موازي موازي عير موازي في موازي في موازي في موازي في موازي في المائة موازي في المائة موازي في المائة موازي في المائة	تدد الحجمو + - - - -/÷ % 0/00 	معامل ال	ين رطتين مساوي	نى	المدلو اولا فاصلة، نا وهكذا حز ه ه واحد، ه الرحاة، يساوي لايساوي يتناسب م	1. = a ₂ , a ₁ a'', a' = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ائية (٦٨ DIN 130 (فبراير ٦٨) مدر (عبراير ٦٨) مدر (عبراير ٦٨) مدر (عبراير (٦٨) مدر (عبراير (π=3,1415)) عبر متناهي	نة الكهرباء سفات 2 المدلول المدلول المدلول الموساة القوس الما القوس الما المدلول المد	الموصلة كمية الا الرّمز الرّمز AB AB Δ Σ V my sin cos tan	طبقا طبقا	ومقوسة	فة إلى ة ومربعة ، الاتجاه ن الاتجاه	ل إضادة قل على على ستدير عضر عضر عضر عضر عضر عضر عضر عضر عضر عض	الرّم زائد، با ناقص، أ مضروبا مقسوما في المائة في المائة موازي موازي موازي في موازي في	تدد الحجمو + - - × -/÷ 0/00 	معامل ال	ين رطتين مساوي (مثال: N	مقطة اثنى: منى الماطر) عمر الويد	المدلو اولا اولا وهكذا حز وهكذا حز و واحد، يساوي يساوي يتناسب م يعادل تقر يعادل تقر اصغر من أصغر من	1
ائية (٦٨ DIN 130 (فبراير ٦٨) مدر (عبراير ٦٨) مدر (عبراير ٦٨) مدر (عبراير (٦٨) مدر (عبراير (π=3,1415)) عبر متناهي	نة الكهرباء الكهرباء المحرباء المحرباء المحرباء المحلول المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب النسبة التجيب قاء المحرب المح	الموصله کمیة اا الرّمز الرّمز AB AB Δ Σ V ۳γ sin cos	طبقا طبقا	ومقوسة (متساير)	فة إلى ة ومربعة ، الاتجاه ن الاتجاه	ل إضادة قل على على ستدير عضر عضر عضر عضر عضر عضر عضر عضر عضر عض	الرّم زائد، با ناقص، أ مضروبا مقسوما في المائة في الألف في الألف موازي موازي في موازي في معازي في	الرمز الحجمة الرمز الحجمة الرمز الحجمة الرمز الحجمة الرمز الحجمة الرمز الحجمة المحلمة	معامل ال	ين رطتين مساوي (مثال: Ν	قطة ه اثناء ه شه ه شه ع ع ع ع اطر)	المدلو فاصلة، نا فاصلة، نا وهكذا حة ه واحد، يساوي يساوي يتناسب مي يعادل تقر أكبر من أأكبر أللها المناكبة	1
ائية (٦٨ DIN 130 (فبراير ٦٨) مد المراير ٦٨) مد المراير المراير المراير المراير المراير المرايد المرايد المرايد (π=3,1415) عير متناهي	نة الكهرباء سفات 2 المدلول المدلول المدلول الموساة القوس الما القوس الما المدلول المد	الموصلة كمية الا الرّمز الرّمز AB AB Δ Σ V my sin cos tan	طبقا طبقا	ومقوسة (متساير) (متغاير)	فة إلى ة ومربعة ، الاتجاه ن الاتجاه	ل إضاف غلى على على مختدير با نفس مع أو	المدلو النوم النو	الرمز الحجمو الرمز الحجمو الرمز الحجمو الرمز ال	معامل ال	ين رطتين مساوي (مثال: Ν	قطة ه اثنة ه شه م ه شه ع غير يبا اظر) او يب	المدلو اولا اولا اولا اولا اولا اولا الالله اولا الالله الالله الالله الالله الالله الالله الالله الالله الالله الله اله ا	1
ائية (٦٨ DIN 130 (فبراير ٦٨) مد المراير ٦٨) مد المراير المراير المراير المراير المراير المرايد المرايد المرايد (π=3,1415) عير متناهي	نة الكهرباء مفات 2 المدلول المدلول المدلول الموساة القوس الما القوس الما المدلول المد	الموصله کمیة اا الرّمز الرّمز AB AB Δ Σ V ۳γ π cos tan cot	مربقا طبقا	ومقوسة (متساير) (متغاير)	قة إلى ة ومربعة ، الاتجاه ن الاتجاه على	ل إضاف غلى على على مختدير با نفس مع أو	المدلو النوم النو	الرمز الحجمو + الرمز الرمز	معاصل ال	ين رطتين مساوي (مثال: Ν	مقطة ه اثناء ه اثناء ه شه ه م اثناء م	المدلو فاصلة، نا فاصلة، نا وهكذا حة واحد، يساوي يساوي يتناسب مي يعادل تقر من أكبر من أحبر من أصغر من أصغر من أصغر من أصغر كثير أو	1
ائية الله الله الله الله الله الله الله الل	نة الكهرباء مفات 2 المدلول المدلول المدلول الموساة القوس الما القوس الما المدلول المد	الموصله کمیة اا الرّمز الرّمز AB AB Δ Σ V ۳γ π cos tan cot	مربقا طبقا	ومقوسة (متساير) (متغاير)	قة إلى ق ومربعة الله إلى الاتجاه على الاتجاه المتنا	ل إضاف غلى على على مختدير با نفس مع أو	المدلو النوم النو	الرمز الحجمو + الرمز الرمز	معاصل ال	ين رطتين مـاوي (مثال: Ν اوي	مقطة ه اثناء ه اثناء ه شه ه م اثناء م	المدلو اولا اولا اوهكذا حو الاساوي الاساوي الاساوي الاساوي الاساوي المال المال المال المال المعر من الكبر من الكبر من الكبر من الكبر من الكبر من	1
ائية الله الله الله الله الله الله الله الل	نة الكهرباء سفات 2 المدلول المسافة 3 المسافة 3 القوس 8 النسبة التجيب المنائية التحييب المنائية طل المنائلة التحييب ا	الموصلة المواطقة المرافقة ال	طبقا طبقا	ومقوسة (متساير) (متغاير) سب مع	فة إلى ة ومربعة ن الاتجاه على ابه، متنا	ل إضاف غلى على على مختدير با نفس مع أو	المدلو النوم النو	الرمز الحجمو + الرمز الرمز	معامل ا! (1 cm ≈ 50	ين رطتين مساوي مساوي اوي اوي الد	قطة الناء ا	المدلو اولا اولا اوهكذا حو الاساوي الاساوي الاساوي الاساوي الاساوي المال المال المال المال المعر من الكبر من الكبر من الكبر من الكبر من الكبر من	1
ائية الله الله الله الله الله الله الله الل	نة الكهرباء سفات 2 المدلول المسافة 3 المسافة 3 القوس 8 النسبة التجيب المنائية التحييب المنائية طل المنائلة التحييب ا	الموصلة الموصلة المرقدة المحلقة المحلقة المحلقة المحلقة المحتودة	طبقا طبقا طبقا منسوب	ومقوسة (متساير) (متغاير) سب مع ليل م	فة إلى ة ومربعة للاتجاه الاتجاه على الديا	ل إضاف غلى على على مختدير با نفس مع أو	المدلو النوم النو	الرمز الحجمو + الرمز الرمز	معامل ال (1 cm = 50	ين رطتين مساوي مساوي اساوي اوي الد	قطة في في من من من و المن من من و المن من من و المن من من و المن و الم	المدلو اولا اولا اولا اولا اولا اولا الا اولا الا ا	1
ائية الله الله الله الله الله الله الله الل	نة الكهرباء سفات 2 المدلول المسافة 3 المسافة 3 القوس 8 النسبة التجيب المنائية التحييب المنائية طل المنائلة التحييب ا	الوصله المواص كمية أأ المواص	طبقا طبقا طبقا منسوب منسوب	ومقوسة (متساير) (متغاير) سب مع ليل	فة إلى ق ومربعة الاتجاه الاتجاه على التجاه الدا	ل إضاف غلى على على مختدير با نفس مع أو	المدلو النوم النو	الرمز الحجمو + الرمز الرمز	معامل ال (1 cm = 50	ين رطتين مساوي اسال: Ν اوي اوي اخلي ارجي	مقطة ه اثناء ه اثناء ه شه ه اثناء ه م شه ه اثناء ه شه م اثناء ه م شه م اثناء ه م اثنا	المدلو اولا اولا اولا اولا اولا اولا الا اولا الا ا	1 =
ائية الله الله الله الله الله الله الله الل	نة الكهرباء سفات 2 المدلول المسافة 3 المسافة 3 القوس 8 النسبة التجيب المنائية التحييب المنائية طل المنائلة التحييب ا	الموصلة الموصلة المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرب المرامز	طبقا طبقا طبقا منسوب منسوب	ومقوسة (متساير) (متغاير) سب مع ليل د وفا اليل ع ومقوسة	فة إلى ة ومربعة أن الاتجاه الاتجاه على الدالة الدا	ل إضاف غلى على على مختدير با نفس مع أو	المدلو النوم النو	الرمز الحجمو + الرمز الرمز	معامل ال (1 cm \approx 50	ين رطتين مساوي مساوي اساوي اوي الد	مقطة الثناء الثناء الأراد الذي الأراد الذي الأراد الذي الأراد الذي الأراد الأر	المدلو اولا اولا اولا اولا اولا اولا الا اولا الا ا	1 = 12, 01 1 1
ائية الله الله الله الله الله الله الله الل	نة الكهرباء الكهرباء المداول المداول المداول المداول القوس المداول القوس المداول المد	الموصلة الموصلة المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرمز المرب المرامز	طبقا طبقا منسوب منسوب منسوب فغال (منسوب فغال فغال فغال فغال فغال فغال فغال فغال	ومقوسة (متساير) (متغاير) سب مع ليل A L V ef	قة إلى قومربعة ومربعة على الاتجاه على الإتجاه الدا	ل إضاف غلى على على مختدير با نفس مع أو	المدلو النوم النو	الرمز + - - - - - - - - - - - - -	معامل ال (1 cm = 50 Vلة عنى	ين رطتين مساوي احوي اوي ادوي اخلي اخلي اخلي احلي احلي احلي احلي احلي احلي احلي	قطة الناء من الناء من الناء ا	المدلو اولا اولا اولا اولا اولا اولا الا اولا الا ا	1 = 1
ائية الله الله الله الله الله الله الله الل	نة الكهرباء الكهرباء المحاول	الموصلة المواصلة المرواص الم	طبقا طبقا طبقا منسوب منسوب منسوب منسوب نصف وقيعة إ	ومقوسة (متساير) (متغاير) سب مع سب مع ليل د و	ة ومربعة ومربعة على الاتجاه على الدالة الدا	ل إضاف غلى على على مختدير با نفس مع أو	المدلو النوم النو	الرمز الحجمو الرمز الحجمو الرمز الحجمو الرمز الحجمو الرمز الحجمو الرمز الحجمو المحلم	معاصل الا (1 cm = 50 عنی عنی عنی بیا — حالة	ين رطتين مساوي اساوي اوي اوي ارجي اخلي اخلي بعة عظمى	قطة التناه من عير عنير الويد عير الويد عير الويد التناه والتناه والتن	المدلو اولا اولا اولا اولا اولا اولا الا اولا الا ا	1 = 1.

SVE STATE	ľ
604	
	ľ
- 3	۱
Rach	ľ

تعاريف ومبادئ علم الميكانيكا	
القصور الذاتي أو المقدرة على المعاوقة هي خاصّية الجسم التي يدافع بها — دون مؤثّرات خارجيّة — عن إستمراره في حالة السكون أو الحركة المستقيمة المنتظمة ، بمعنى أن كل جسم يبقى في حالة السكون ، أو الحركة المستقيمة المنتظمة ما لم يجبر بقوة خارجة عنه على تغيير هذه الحالة .	القصور الذاتي (العطالة)
هي الكية الفيزيائية المعبرة عن خاصية القصور الذاتي لجسم ما بالنسبة لتغيير حالة حركته. ويجري تعيين كتلة جسم ما بالمقارنة بأجسام ذات كتل معروفة. ومن الممكن أيضا التعبير عن الكتلة بنسبتها إلى أجسام أخرى.	الكتلة
يجري تعيين مقدار كتلة جسم ما بطريق الوزن. ويعبر عن هذا المقدار بوحدات الكتلة (الوحدة الأساسية) الكيلوجرام (kg)، ولا يشار إليها كوزن وإغا ككتلة، وتسمى قطع الموازين أثقال أيضا. وتستعمل كلمة «وزن» في المعاملات التجارية كتسمية مختصرة للتعبير عن «حصيلة الوزن لتقدير الكميات».	الوزن أو الثقل
قوة التثاقل G هي حاصل ضرب كتلة الجسم في تسارع (عجلة) الجاذبية ، والتسارع الذي يمارسه جسم يسقط سقوطا حرا (دون اعتبار لقوى إضافية) هو : g=9,81 m/s² . ووحدات قوّة التثاقل هي وحدات قوّة : قوّة التثاقل = الكتلة ×تسارع الجاذبية	قوة التثاقل
كل تغيير في الحالة الحركية لجسم ما يحدث قوة تؤثر على ذلك الجسم (راجع القصور والكتلة في الفقرات السابقة) ، وتعطي القوة تسارعا لكتلة الجسم . $F = F = F = F = F $ القوة = الكتلة $ F = F = F = F = F = F $ القوة = الكتلة $ F = F = F = F = F = F $	قانون الحركة الأساسي
تعيّن القوة بمقدارها واتجاهها ونقطة تأثيرها، وتمثّل بخط ذي سهم. نقطة تأثير القوة = نقطة بداية الخط	قثيل القوى
اذا أثرت قوتان ٢٠ و ٢٠-بينهما زاوية على جسم ما، فإن القوّة المحصّلة المؤثّرة (محصّلة القوّتين) يمكن تمثيلها من حيث المقدار والاتجاه بالقطر (R) لمتوازي الأضلاع المشكّل من القوتين ۶۰ و ۶۰ و ۶۰ مثال : قارب مثبت على ضفّتي مجرى ماني بحبلين يميل كل منهما على القارب براوية قدرها ٥٥٠ وموثّر عليه بقوة شدّ قدرها ٥٠٠ و القارب لتحل محل القوتين السابقتين . الحل : من متوازى أضلاع القوى : R=87N .	تركيب القوى
استنادا إلى قاعدة متوازي الأضلاع يكن تحليل قوة ما إلى مركبتين (قوتين جزئيتين أو أكثر) M:1cm ≤50N State State	تحليل قوّة ما

الحركة المنتظمة يقطع الجسم مسافات متساوية في وحدات زمنية متساوية (لا تتغير السرعة). السرعة (v) تساوي المسافة (s) المقطوعة في وحدة الزمن (t) مخطّط السرعة مع الزمن 6m/s t = 015 45 25 35 4mls s= 0 10 m 15m 20 m 2m/s 5 m/s 5m/s 5m/s 5 m/s V= الحركة الدورانية الحركة المستقيمة والحركة المنحنية السرعة المحيطية (أو سرعة القطع) السرعة = المسافة ٧ = محيط قطعة الشّغل مضروبا في $v = \pi \cdot d \cdot n$ عدد الدورات في وحدة الزمن (سرعة الدوران) المسافة = السرعة × الزمن $\pi \times \frac{1}{\pi}$ القطر $\pi \times \frac{1}{\pi}$ القطر الدورات في وحدة الزمن عدد الدورات في وحدة الزمن = محيط قطعة الشغل مثال: القشط s = طول قطعة التشغيل = L = 1800 mm = 1800 $t = 5.4 s = \frac{5.4}{60} min$ $d = 60 \text{ mm} = \frac{60}{1000} \text{ m}$ $= \frac{L}{t} = \frac{\frac{1800}{1000} \,\mathrm{m}}{\frac{5.4}{5.4} \,\mathrm{min}}$ n = 100 r.p.m. $= \frac{1800 \cdot 60}{1000 \cdot 5.4} = 20 \text{ m/min}$ $v = \pi \cdot d \cdot n = \frac{3,14 \cdot 60 \cdot 100}{1000} = 18,84 \approx 18 \text{ m/min}$ الحركة غير المنتظمة (حركة ذات تسارع منتظم) تزداد السرعة (v) لكل ثانية (s) بنفس المقدار a. التسارع a (أو التباطؤ a) هو زيادة (أو نقصان) السرعة في وحدة الزمن. مثال: عندما تزيد السرعة في كل ثانية 1,5 m/s فإن التسارع (a) عندما تزيد السرعة في كل ثانية $\frac{1,5 \, \text{m}}{c^2} = \frac{1,5 \, \text{m}}{c^2}$ مخطّط السرعة مع الزمن $4 \, \text{m/s} \, a = 1.5 \, \text{m/s}^2$ t=0 1s s=0 0.75m 2s 3m 3s 6,75m 3mls-بعد 3s تکون $v = 4.5 \,\mathrm{m/s}$ 2mlsv=0 15m/s 3mIs 4.5m/s 1 m/s فلسرعة ابتدائية 0=v تكون: $=\frac{a\cdot t}{2}\cdot t$ $=\frac{a\cdot t}{2}$ التسارع m/s² السرعة النهائية m/s $=\frac{a}{2}\cdot t^2$ (m) v = 6 m/s; t = 3 s; a = ? $a = 1 \text{ cm/s}^2$; t = 2 h; v = ? مثال: $a = \frac{v}{t} = \frac{6 \text{ m/s}}{3 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}^2$ = 6 m/s; t = 3 s; s = ? $= a \cdot t = 1 \text{ cm/s}^2 \cdot 2 \text{ h}$ $1 \text{ cm} \cdot 7200 \text{ s} = 7200 \text{ cm/s} = 72 \text{ m/s}$ $=\frac{v}{2}\cdot t = \frac{3 \text{ m}}{2}\cdot 3 \text{ s} = 9 \text{ m}$ $= 2 \text{ ms}^{-2}$ السرعة الزاوية السرعة الزاويّة (ω) هي المسافة التي تقطعها نقطة تبعد مسافة 1m عن مركز الدوران في كل ثانية. الزاوية نصف القطرية (النقيّة) قوس طوّله 1m عقوس عقوس عقوس عقوره 1 rad= راديان (rad) هي الزاوية المركزية لقوس نصف قطره 1m وطوله 1m. = 1m/m الزاوية التامّة هي $2 \cdot \pi \cdot rad$ عندما يدور جسم ما زاوية 1 rad في ثانية واحدة (١٤) تكون سرعته الزاوية: $\omega = 1 \text{ rad/s} = 1 \text{ m/ms}$ $ω = 2 \cdot \pi \cdot \text{rad} \cdot \text{n (m/m s)}$: (ω) ولعدد الدورات n تكون السرعة الزاوية (ω) : والسرعة الحيطية (v) لنصف القطر (r) تساوى السرعة الزاوية مضروبة في نصف القطر: $v = \omega \cdot r (m/s)$ $\omega = \frac{V}{s}$ (m/m s) و يمكن تعيين السرعة الزاوية أيضا من السرعة الحيطية ونصف القطر: $\omega = 2 \cdot \pi \cdot \text{rad} \cdot \text{n} = 6.28 \text{ m/m} \cdot 10 \text{ 1/s} = 62.8 \text{ 1/s}$ $v = \omega \cdot r = 62.8 \text{ 1/s} \cdot 0.2 \text{ m} = 12.56 \text{ m/s} :$

الشغل (W) = القوة (F) × المسافة المقطوعة (s) (تقاس المسافة s في اتجاه تأثير القوة)

مثال: إذا رفع عمل (F=250 N) مسافة (s=6 m). أو حرك بقوة (F=250 N) في اتجاه إختياري مسافة (s=6 m) فيكون:

> W-F.s $W = 250 \text{ N} \cdot 6 \text{ m} = 1.5 \text{ kJ}$

وحدة F هي (N) و s هي (m) و W هي (L) 1 J = 1 Nm

 $W = G \cdot h$




يكون الشّغل المبذول على سطح مائل مساويا للشغل الناتج عن الرفع في الاتجاه الرأسي

مثال: ما هو الشغل اللازم لتحريك عربة زنتها 5000 kg على سطح يميل بمقدار 1:100 مسافة 1km ، إذا كانت: "G=50 kN 9 h=10 m الحل:

 $W = G \cdot h = 50 \text{ kN} \cdot 10 \text{ m} = 500 \text{ kJ}$ W=F·s=500 N·1000 m=500 kJ

ويمكن تعيين قيمة F من متوازي أضلاع القوى، بتحليل G إلى المركبتين G₁ و G₂. فتكون F تساوي G₂ في المقدار $F=G_2=G\cdot\sin\alpha$: وتعاكسها في الاتجاه حسابيا

زمنية (t=5s). فتكون القدرة:



القدرة

القدرة P = الشغل W المبذول في وحدة الزمن

W الشغل بوحدة (J) t الزمن بوحدة (s) P القدرة بوحدة (W)

F القوة بوحدة (N) s المافة بوحدة (m)


t الزمن بوحدة (s) P القدرة بوحدة W

F القوة بوحدة (N) v السرعة بوحدة (m/s) P القدرة بوحدة (W)

القدرة P = القوة F × السرعة v

 $P_{HP} = \frac{r}{75}$

 $P_{kW} = \frac{F \cdot v}{102}$



التحويلات: (وحدات قديمة)

75 kp m/s = 1 HP = 0.736 kW

102 kp m/s = 1 kW = 1,36 HP

مثال: ما هي القدرة (بوحدة kW) اللازمة لمحرك كي يرفع 1000 kg مسافة 12 في زمن قدره 1 min ؟

مثال: يراد رفع حمل (F=250 N) مسافة (s=6 m) في فترة

 $P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot s}{t} = F \cdot v$

 $=\frac{250 \text{ N} \cdot 6 \text{ m}}{5 \text{ s}} = 300 \text{ W}$

 $W = F \cdot s = 10 \text{ kN} \cdot 12 \text{ m} = 120 \text{ kJ}$

 $P = \frac{W}{t} = \frac{120 \text{ kJ}}{60 \text{ s}} = 2 \text{ kW}$

الطاقة الميكانيكية

الطاقة الميكانيكية E مقدرة الجسم على بذل الشغل أو الشغل الكامن فيه نتيجة طاقة وضعه أو طاقة حركته.

m= الكتلة بوحدة (kg)

9,81 m/s² = (التثاقل) = 9,81 m/s²

h= الإرتفاع بالمتر

وحدة E_K هي (Nm)

وبذلك تكون وحدة Ep هي (Nm)


 $m \cdot g \cdot h$

طاقة الوضع (كامنة أو ساكنة)

 $1 N = 1 kg m/s^2$

 $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$

طاقة الحركة (كينيتيكية أو فعالة)



مثال: مطرقة وزنها (G-2500 N) سقطت من ارتفاع (h=2 m). وبذلك يكون: $E_{p} = G \cdot h = 2500 \text{ N} \cdot 2 \text{ m} = 5000 \text{ Nm}$

ويتعين على هذه الطاقة أن تؤثر أيضًا على القطعة الجاري طرقها - نتيجة سقوط المطرقة سقوطا حرا (دون احتكاك) - كطاقة كينيتيكية (حركية)

 $E_K = \frac{\text{m} \cdot \text{v}^2}{2} = \frac{250 \text{ kg} \cdot 2 \cdot 9.81 \text{ m} \cdot 2 \text{ m}}{2} = 5000 \text{ Nm}$

الكفاية (المردود)

يصاحب بذل أي شغل أو أية قدرة فقد ناشئ عن الاحتكاك والإشعاع وغيرهما. لذلك يكون الشغل المستفاد أو تكون القدرة المستفاد بها أقل على الدوام من الشغل أو القدرة المبذولة أو المستعملة.

$$\eta = \frac{P_o}{P_i}$$
 $\frac{P_o}{P_i}$ $\frac{P_o}{P_$

تكون الكفاية (η) دوما أقل من الواحد الصحيح. وتكون المكنة أفضل كلها كانت η أقرب المواحد الصحيح.

مثال ١: إذا رفع حمل G=10 kN مسافة 6 بإدارة مرفق مرفاع 100 دورة فما مقدار الكفاية؟

$$W_o = G \cdot h = 10 \text{ kN} \cdot 5 \text{ m} = 50 \text{ kJ}$$

 $W_i = F \cdot s = F \cdot \pi \cdot d \cdot 100 = 200 \text{ N} \cdot \pi \cdot 1 \text{ m} \cdot 100 = 62.8 \text{ kJ}$
 $\eta = \frac{W_o}{W_i} = \frac{50 \text{ kJ}}{62.8 \text{ kJ}} = 0.8 = 80\%$



مثال ٢؛ كم تبلغ قوة القطع F في عملية خراطة قطعة تشغيل بقطر 200 mm تدور بسرعة n = 30 r.p.m. عليَّا بأن القدرة المعطاة للمحرِّك هي 5kw مثال ٢؛ كم تبلغ قوة القطع F في عملية خراطة قطعة تشغيل بقطر 14l .

$$\eta = \frac{P_o}{P_i}$$
 $P_o = \eta \cdot P_i = 0.8 \cdot 5 \text{ kW} = 4 \text{ kW} (1 \text{ kW} = 1 \text{ kN m/s})$



$r_0 - r \cdot v - r =$	ν s·π·d·n	s · 3,14 · 0,2 m · 30	0,314	3 KN
محركات كهربائية	محركات إحتراق داخلي	آلات بخارية	توربينات مائية	بينات بخارية

			-	
		13	5	11
	-	100	-	- 1

إحتكاك الانزلاق

	محركات إحتراق داخلي		توربينات مائية	توربينات بخارية
من 0,8 إلى 0,9	من 0,30 إلى 0,30	من 0,15 إلى 0,2	من 0,85 إلى 0,9	من 0,18 إلى 0,22

 $(F_N=G$ في حالة السطح الأفقى)


على المقاومة الاحتكاكية

الاحتكاك

تتوقف المقاومة الاحتكاكية (R) على المادة ونوعية السطح والوزن. فإذا انزلق جسم بسرعة منتظمة على سطح فإن القوة الحركة (F=R).

المقوة الحركة (المنابعة المقاومة الاحتكاكية (R) إلى القوة العمودية (FN) (القوة الضاغطة العمودية على سطح التلامس) ثابتة في حالة الحركة بسرعة منتظمة وتسمى هذه النسبة بعامل الاحتكاك (س)


n = معامل الاحتكاك (غير بعدى أي ليست له أبعاد)



. F وتساوي R القاومة الاحتكاكية (R) بوحدة R وتساوي $u=\frac{R}{F_N}$ القوة العمودية R القوة العمودية R القوة العمودية R

 $F = R = \mu \cdot F_N$


 $\mu = \tan \varrho = \frac{h}{I}$



F_{N1} = G = 10 kN u = 0.1 : 1 (L)

عرکي μ	احتكاك -	رصق μ	احتكاك تلا	قيم معامل الإحتكاك
مزلق	جاف	مزلق	جاف	للحركة الإنزلاقية
0,01	0,1	0,1	0,15	فولاذ على فولاذ
77.				فولاذ على حديد
0,01	0,15	0,1	0,2	زهر أو برونز
0,1	0,3	0,2	0,65	خشب على خشب

Q= زاوية الاحتكاك = الزاوية التي يجب أن يمال بها المستوى حتى يكن التغلب




الحٰل : الحٰل F = R = $\mu \cdot F_N = 0.1 \cdot kN = 100 \, N$

مثال ٢: ما هو النسارع الذي يكتسبه جسم كتلته m = 10 kg بقوة F = 50 N ومعامل احتكاك (1 N = 1 kg/s²) (إ

$R=\mu\cdot F_N=0.1 \ \cdot$	100 N = 10 N	الحل: المقاومة الاحتكاكية:
$F_t = F - R = 40 \text{ N}$	$a = \frac{F_t}{m} = \frac{40 \text{ kg m}}{10 \text{ kg s}^2} =$	القو المسبّبة للتسارع: 4 m/s²

إحتكاك التدحرج




(على سبيل المثال $f = 0.05 \, \mathrm{cm}$ المثال على قضيب فولاذي المثال (cm) المثال = r $= \frac{f}{1000 \, \mathrm{cm}} \cdot F_N$


 $F_N = | \text{Limids} | F_N |$ $F_N = | \text{Limids} | F_N |$

f = معامل الاحتكاك التدحرجي بوحدة cm =

F = R = قوة الشد


مثال: ما هي القوة اللازمة الإبقاء على حركة الشرح المنتظمة هور قاطرة سكث حديدية 10 kN ذي عجلتين وثال المحال المحا






 $F_l \cdot l = F_2 \cdot h$

 $F_1 = \frac{F_2 \cdot h}{\cdot}$



 $F_H \cdot l = F_2 \cdot h$


 $F_H = \frac{F_2 \cdot h}{l}$




 $F_1 \cdot I = F_2 \cdot h$

 $F_1 = \frac{F_2 \cdot h}{\cdot}$

النقل البسيط الإدارة بالسيور القطر × سرعة دوران البكرة القائدة = [البكرة المقودة البكرة القائدة $d_1 \cdot n_1 = d_2 \cdot n_2$ القطر × سرعة دوران البكرة المقودة : $d_1 = \frac{d_2 \cdot n_2}{n_1}$ $d_2 = \frac{d_1 \cdot n_1}{n_2}$ $n_1 = \frac{d_2 \cdot n_2}{d_1}$ $n_2 = \frac{d_1 \cdot n_1}{d_2}$ نسبة النقل (i) = سرعة دوران البكرة القائدة [سرعة دوران البكرة المقودة رم أو $i = \frac{\text{قطر البكرة المقودة}}{n_n}$ $n_2 = \frac{n_1}{i}$: if قطر البكرة القائدة r.p.m. r.p.m. النقل المركب $n_4 = n_1 \cdot \frac{d_1 \cdot d_3}{d_2 \cdot d_4}$: $n_2 = \frac{d_1 \cdot n_1}{d_2}$ ، $n_4 = \frac{d_3 \cdot n_3}{d_4}$: سرعة الدوران $n_2 = n_3$ $i=i_1\cdot i_2$ النسبة الكلية للنقل = حاصل ضرب نسب النقل الجزئية $i_1 = \frac{n_1}{n_2} i \quad i_2 = \frac{n_2}{n_4}$ $i = \frac{n_1}{n_1} = \frac{d_2 \cdot d_4}{n_1 \cdot d_4}$ $n_4 = d_1 \cdot d_3$ النسبة الكلية للنقل: $n_4 = \frac{n_1}{n_4}$: $\frac{n_2}{n_4}$ $n_3 = n_2$ الإدارة بالمسننات (التروس) النقل البسيط عدد الأسنان × سرعة دوران الترس القائد = $z_a \cdot n_a = z_b \cdot n_b$ _ الترس القائد عدد الأسنان × سرعة دوران الترس المقود : $Z_a = \frac{Z_b \cdot n_b}{n_a}$ $Z_b = \frac{Z_a \cdot n_a}{n_b}$ $n_a = \frac{Z_b \cdot n_b}{Z_a}$ نسبة عدد الأسنان = مقلوب نسبة سرعات الدوران: $\frac{z_a}{z_b} = \frac{d_a}{d_b}$ نسبة عدد الأسنان = نسبة الأقطار $=rac{n_a}{n_b}=rac{d_b}{d_a}=rac{z_b}{z_a}$: نسبة النقل $a=\frac{d_a+d_b}{2}$: (قطر دائرة الخطوة = d) البعد بين المحورين الترس المقود النقل المركب $n_d = \frac{z_c \cdot n_c}{z_d} \qquad n_b = n_c = \frac{z_a \cdot n_a}{z_d} \quad \text{illingth}$ $n_d = n_a \frac{z_a \cdot z_c}{z_b \cdot z_d}$ النسبة الكلية للنقل = حاصل ضرب نسب النقل الجزئية: $i = i_1 \cdot i_2$




 $n_d = \frac{n_a}{i}$ where $n_d = \frac{n_a}{i}$ عدد أسنان الترسين المقودين z_o, z_d




 $Z_a = 2$ للدودة ذات البابين يكون $Z_a = 1$. وللدودة ذات البابين يكون



مقاسات المسننات (التروس)





المتوالية ١: 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,16 0,12 0,1 0,08 0,06 0,05 60 50 40 32 25 20 16 12 10 8 6 5 4 3 2,5 2 1,5 1,25 1

متوالية المقنن (الموديول) مواصفات 780 DIN (فبراير ۲۷) المقنن (الموديول) m بالمليمتر mm


المتوالية ٢: 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,28 0,22 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,055 د المتوالية 45 36 28 22 18 14 11 9 7 5,5 4,5 3,5 2,75 2,25 1,75 1,375 1,125 0,95

فضا، استعال التوالية ١ المتوالية ٣: 3.25 3.75 65 65 75

	75 65 6,5 3,75 3,25 : *	يفضل استعال المتوالية ١ المتواليه
في جبهي أسنان مائلة .	مسنن أسطواه أسنان عدلة	التسمية
$m_n = m_s \cdot \cos \beta = \frac{p_n}{\pi} = \frac{p_s \cos \beta}{\pi}$ $m_s = \frac{m_n}{\cos \beta} = \frac{p_s}{\pi} = \frac{p_n}{\pi \cdot \cos \beta} = \frac{d}{z}$	$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d}{z} = \frac{d_a}{z+2} = \frac{2 \cdot a}{z_a + z_b}$	m _n المقنن (الموديول) (مقنن عمودي) m _s المقنن الجبهي
$p_n = m_n \cdot \pi = p_s \cdot \cos \beta = \frac{\pi \cdot d \cdot \cos \beta}{z}$ $p_s = m_s \cdot \pi = \frac{p_n}{\cos \beta} = \frac{m_n \cdot \pi}{\cos \beta}$	$p = m \cdot \pi = \frac{d \cdot \pi}{z} = \frac{d_a \cdot \pi}{z + 2}$	p _n الخطوة (خطوة عمودية) p _s الخطوة الجبهيّة
$d = z \cdot m_s = \frac{z \cdot m_n}{\cos \beta} = \frac{z \cdot d_a}{z + 2 \cdot \cos \beta}$ $d_a = \frac{2 \cdot a}{1 + i}$ $d_b = \frac{2 \cdot a \cdot i}{1 + i}$	$d = z \cdot m = d_a - 2 \cdot m = \frac{z \cdot d_a}{z + 2}$ $d_a = \frac{2 \cdot a}{1 + i}$ $d_b = \frac{2 \cdot a \cdot i}{1 + i}$ $d_b = \frac{2 \cdot a \cdot i}{1 + i}$	 b قطر دائرة الخطوة d قطر المسنن القائد (عدد الأسنان (z_b) d قطر المسنن المقود (عدد الأسنان (z_b)
$d_a = d + 2 \cdot m_n = m_n \cdot \left(\frac{z}{\cos \beta} + 2\right)$ $z = \frac{d \cdot \pi}{p_s} = \frac{d}{m_s} = \frac{d \cdot \cos \beta}{m_n}$	$d_a = d + 2 \cdot m = m \cdot (z + 2)$ $z = \frac{d}{m} = \frac{d \cdot \pi}{p} = \frac{d_a - 2 \cdot m}{m}$	d _a قطر دائرة الرأس z عدد الأسنان
$h_z = \frac{13}{6} \cdot m_n = 2, 2 \cdot m_n$ $h_a = \frac{6}{6} \cdot m_n = 1 \cdot m_n$ $h_f = \frac{7}{6} \cdot m_n = 1, 2 \cdot m_n$ $s_n = \frac{m_n \cdot \pi}{2} = \frac{p_n}{2}$ $b \approx 10 \cdot m_n$	m p m $h_z = 13/6 \cdot m = 2, 2 \cdot m$ $h_a = 6/6 \cdot m = 1 \cdot m$ $h_f = 7/6 \cdot m = 1, 2 \cdot m$ $s = \frac{m \cdot \pi}{2} = \frac{p}{2}$ $b = \frac{6 \cdot m}{10 \cdot m} (\text{column})$	h₂ إرتفاع السن h₂ إرتفاع الرأس h₃ إرتفاع الرأس h₅ أستفاع الجذر s سُمك السن b
$a = \frac{d_a + d_b}{2} = m_s \frac{z_a + z_b}{2}$ $\cos \beta = \frac{m_n}{m_s} = \frac{z \cdot m_n}{d} \left(20^\circ \approx \beta \stackrel{\text{\tiny π}}{=} \right)$	$a = \frac{d_a + d_b}{2} = \frac{m \cdot (z_a + z_b)}{2}$	a البعد بين المحورين β زاوية ميل السّن (زاوية الحلزون)
$p_z = d \cdot \pi \cdot \cot \beta = z \cdot m_s \cdot \pi \cdot \cot \beta$		راویه مین انس (راویه اعرون) خطوة الحلزون ، م لکلٌ دورة

Do = الخطوة القطرية (التقسيم القطري) = عدد تقسيمات الأسنان (الخطوات) لكل بوصة طولية من قطر دائرة الخطوة. c = الخطوة الدائرية (التقسيم الحيطي) = طول تقسيم الأسنان (الخطوة) بالبوصة مقاسا على محيط دائرة الخطوة.

حسابات تروس التغيير



 $rac{P}{P_L}$ تكون العلاقة كالآتي : $rac{2}{2}$ عدد أسنان الترس القائد عدد أسنان الترس المقود الترس المقود المترس المتر

$$\frac{z_a}{z_b} = \frac{P}{P_L}$$

تعدل نسبة الخطوة $\frac{P}{P_{t}}$ بحيث تنتج أعداد الأسنان في طاقم تروس التغيير . وأطقم تروس التغيير متنوّعة ، ويضم الطاقم المألوف تروسا بأعداد الأسنان التالية: 20 25 20 36 45 40 55 50 45 60 55 70 65 60 55 70 المألوف


عمود السحب (المرشد) ذو الخطوة المليمترية

سن اللولب ذو الخطوة المليمترية

إذا كانت خطوة سن اللولب المطلوب قطعه = mm. وخطوة عمود السحب = 6 mm . إحسب تروس التغيير .

$$\frac{z_a}{z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \frac{20}{40}$$

$$25$$
 سن $20 = Z_a$ سن $40 = Z_b$ سن $40 = Z_b$



إذا كانت خطوة سن اللولب = 0,5 mm


وخطوة عمود السحب = 12 mm إحسب تروس التغيير.

وحيث أنه لا توجد أعداد مناسبة للأسنان.

يتعين تحليل نسبة النقل إلى نسبتين جزئيتين:

 $\frac{z_a \cdot z_c}{z_b \cdot z_d} = \frac{1}{24} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{25}{100} \cdot \frac{20}{120}$ $Z_c = 0 \cdot Z_a = 0 \cdot Z_a = 0 \cdot Z_a = 0$ $20 \cdot Z_a = 0 \cdot Z_a = 0 \cdot Z_a = 0$

 $Z_d = 0$ 420 , $Z_b = 0$ 300 سن $Z_b = 0$ عدد أسنان الترسين المقودين 100 سن $Z_b = 0$




النقل المركب

سن اللولب ذو الخطوة بوحدة البوصة

لولب ذو 4 خطوات في البوصة أي أنّ خطوته = $\frac{1}{4}$ = $\frac{25,4mm}{4}$ وخطوة عود السحب = 3mm. إحسب تروس التغيير.

$$\frac{z_a}{z_b} = \frac{P}{P_I} = \frac{\frac{1}{4}''}{3} = \frac{25.4}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{12.7 \cdot 1}{2 \cdot 3} = \frac{127}{60}$$






عمود السحب (العمود المرشد) ذو الخطوة بوحدة البوصة

سن اللولب ذو الخطوة بوحدة البوصة

لولب ذو 10 خطوات في البوصة، أي أن خطوته = $\frac{1}{10}$. عود السحب ذو 4 خطوات في البوصة ، أي أن خطوته = $\frac{1}{4}$ احسب تروس التغيير .

$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{4}{1} = \frac{4}{10} = \frac{40}{100}$$




$$Z_a = 0$$
 سن

سن اللولب ذو الخطوة المليمترية

لولب خطوته 2mm وعمود سحب ذو 4 خطوات في البوصة أي أن خطوته = $\frac{1''}{4} = \frac{25,4 \text{ mm}}{4}$. إحسب تروس التغيير .

$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{2}{\frac{25,4}{4}} = \frac{2 \cdot 4}{25,4} = \frac{4}{12,7} = \frac{40}{127}$$

وإذا تعيّن قطع السن دون إستعال الترس ذي 127 سن فإنه يكن استبدال 25,4 $0.16\,\mathrm{mm}$ بالقيمة المقرّبة $\frac{1600}{63}$ أو $\frac{432}{17}$ ، وينتج عن ذلك خطأ في الخطوة يبلغ وكذا 0,43 mm للولب طوله 0,43 mm



باستبدال المقدار 25,4 بالكسر <u>63</u> فإن:

$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{2}{\frac{25,4}{4}} = \frac{8}{25,4} = \frac{8}{\frac{1600}{63}} = \frac{8 \cdot 63}{1600}$$

$$=\frac{63}{200}=\frac{7\cdot 9}{10\cdot 20}=\frac{35}{50}\cdot \frac{45}{100}$$

$$Z_{c} = 35$$
 سن $Z_{a} = 35$

$$Z_{c}=$$
 عدد أسنان الترسين القائدين 35 سن عدد أسنان الترسين القائدين

$$Z_{c} = \frac{100}{100} + \frac{10}{100} + \frac{100}{100} = \frac{100}{$$

$$Z_d = 0$$
 , $Z_b = 0$, Z_b




$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{2}{\frac{25,4}{4}} = \frac{8}{25,4} = \frac{8}{\frac{432}{17}} = \frac{8 \cdot 17}{432}$$

$$=\frac{17}{54}=\frac{17\cdot 1}{9\cdot 6}=\frac{85\cdot 20}{45\cdot 120}$$


$$Z_{\rm c}$$
 = مسنان الترسين القائدين 85 سن = 20 ، $Z_{\rm a}$

$$Z_d = 20 \, 4Z_b = 45$$



سن اللولب ذو خطوة المقنن (الموديول)


عدد الأبواب $m \cdot \pi \cdot (Z)$ عدد الأبواب $m \cdot \pi \cdot (Z)$ وللمقنن (للموديول) $m \cdot \pi$ تكون الخطوة $m \cdot \pi$



عود سحب (مرشد) بخطوة مليمترية

الدودة: ذات باب واحد، المقنن (الموديول) 2 mm والخطوة: 2·πmm عود السحب: الخطوة 6 mm

$$rac{Z_a}{Z_b} = rac{P}{P_L} = rac{2 \cdot \pi}{6}$$
 $rac{32 \cdot 27}{25 \cdot 11} pprox rac{32 \cdot 27}{25 \cdot 11} pprox rac{32 \cdot 36}{25 \cdot 11} = rac{32 \cdot 36}{25 \cdot 44} \left(الترسان المقودان) \rac{Z_a}{25 \cdot 44} \left(الترسان المقودان) \rac{2}{25 \cdot 44} \rac{32 \cdot 36}{25 \cdot 44} \rac{1}{25 \cdot 45} \rac{1}{25} \rac{1}{25}$



القيم المقرّبة للمقدار π

7	$\frac{32 \cdot 27}{25 \cdot 11}$	19 · 21 127	25 · 47 22 · 17	8 · 97 13 · 19	π≈
402	0,072	0,044	0,038	0,034	فطأ بوحدة mm/m


عمود سحب (عمود مرشد) ذو خطوة بوحدة البوصة

الدودة: ذات باب واحد، المقنن (الموديول) 1mm والخطوة: $1.\pi mm$ عود السحب ذو 4 خطوات للبوصة = $1/4'' = \frac{25,4 \ mm}{4}$

$$\frac{Z_{a}}{Z_{b}} = \frac{P}{P_{L}} = \frac{1 \cdot \pi}{\frac{25,4}{4}} = \frac{1 \pi \cdot 4}{25,4}$$

$$: \frac{5 \cdot 19}{32 \cdot 24} \approx$$
 باستبدال $\frac{\pi}{1''} = \frac{\pi}{25,4}$

$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{\pi \cdot 4}{25.4} = \frac{5 \cdot 19 \cdot 4}{32 \cdot 24} = \frac{5 \cdot 19}{8 \cdot 24} = \frac{25 \cdot 95}{80 \cdot 60} \quad \text{(الترسان المقودان)}$$




القيم المقرّبة للمقدار $\frac{\pi}{1''}$

5 · 9 26 · 14	22 · 5 7 · 127	97	5·19 32·24	47	$\frac{\pi}{1''} \approx$
0,472	0,402	0,214	0,106	0,005	الخطأ بوحدة mm/m

مقاومة الشد والضغط






المقاومة = المقاومة الداخلية (قوة الترابط أو التماسك) لأصغر جزيء ضد أي إجهاد (شد أو ضغط أو قص أو لي)

إذا أثرت قوة (N/mm²) على قضيب نتج داخل المادة إجهاد (F(N) على F(N) على F(N) يقاوم القوة F(N) . فإجهاد الشد أو الضغط F(N) F(N) فإجهاد الشد أو الضغط F(N) F(N) F(N) F(N) F(N) F(N)

$\sigma = \frac{F}{A} \; [N/mm^2] \qquad F = A$	$A \cdot \sigma[N]$ $A = \frac{F}{\sigma} [cm^2]$
---	---

ويسمى الإجهاد عند حدّ الكسر مقاومة الشد σ_B للهادة. وتحمّل الأجزاء الإنشائية بإجهاد مسموح به σ_{all} يتراوح من $\frac{1}{6}$ إلى $\frac{1}{15}$ من مقاومة الشد (مقاومة الكسر).

الانفعال (ϵ) = التغير في الطول لكل وحدة طولية (cm, mm) الانفعال (ϵ) = $\epsilon = \frac{\Delta L}{L_o} = \frac{\Delta L}{L_o}$ = ϵ الطول الأصلي ويطلق على الإنفعال عند حد الكسر نسبة الاستطالة ويعبر عنها بنسبة مئوية (%) كالآتي : $\epsilon = \frac{\Delta L}{L_o}$



σ = إجهاد الشد أو الضغط σv = إجهاد (حد) الخضوع

 $\sigma_{all} = 1$ إجهاد (حد) الأمان = الإجهاد المسموح به F_s

s = القوة المؤثرة (N)

A = مساحة المقطع (cm²) أو cm²)


مثال: قضيب قطره 8 mm مصنوع من فولاذ 3134-2 تؤثر عليه قوة شد مقدارها 2000 N. أوجد إجهاد الشد σ ومعامل الأمان (σ). σ = σ معامل الأمان (σ) م

مقاومة القص

عند إزاحة (إزلاق) مستويين متلاصقين (برشام أو أداة قطع) بواسطة قوة (F) ضد بعضهما البعض ، يطلق على مقاومة المادة في هذه الحالة مقاومة القص .

$$\tau = \frac{F}{A} [N/mm^2]$$
 $F = A \cdot \tau [N]$ $A = \frac{F}{\tau} [mm^2]$

وتكون مقاومة القص المذكورة au_B للمواد هي مقاومة الكسر بالقص التي تنفصل عندها المادة . وتبلغ مقاومة القص au_0^4 من مقاومة الشد فقط .



مثال: صفيحة سُمكها 2 mm ومقاومة القص N/mm² 400 مثال: صفيحة سُمكها بقطر = 35 mm . إحسب قوة القص (F) اللازمة لذلك.


 $F = A \cdot \tau = \pi \cdot d \cdot s \cdot \tau = 110 \text{ mm} \cdot 2 \text{ mm} \cdot 400 \text{ N/mm}^2 = 88 \text{ kN}$

مقاومة الحنى (الثني)

كلم كبرت قوة الحني (F(N) وزاد ذراع الرافعة (cm)، كبر أيضًا عزم التحميل في الحني.


يطلق على حاصل ضرب القوة في

ذراع الرافعة عزم الحني M



 $M = F \cdot I \text{ (Ncm)}$

عزم الحني M عند موضع التثبيت



عزم الحنى M في الوسط

يحدث أكبر تحميل في هذين الموضعين وبالتالي يحدث أكبر عزم حني.

يتلاشى إجهاد الحنى σ في الطبقة المحايدة للألياف (خط الصفر N-N).

وتكون الإجهادات أكبر كلما زادت الألياف بعدًا عن خط الصفر وكلما قلت إمكانية مقاومة المقطع. ويعبر عن البعد وإمكانية المقاومة بدلالة معامل المقطع (W) الذي يتخذ القيم التالية قرين كل مقطع مبين:

$$W = \frac{d^3}{10} \left[\text{cm}^3 \right]$$

$$d = \sqrt[3]{W \cdot 10} \text{ (cm)}$$

$$W = \frac{a^3}{6} \left[\text{cm}^3 \right]$$

$$a = \sqrt[3]{W \cdot 6} \text{ (cm)}$$

$$W = \frac{b \cdot h^2}{6} \left[\text{cm}^3 \right]$$

$$b = \frac{W \cdot 6}{h^2} \text{ (cm)}$$

و يمكن لعزم الحني أن يكبر كلما ارتفع الإجهاد المسموح به (σ_{all}) وزاد معامل المقطع (W).

 $M = \sigma_{all} \cdot W$ N cm وعادة ما يكون كل من عزم الحني (F·I) والإجهاد المسموح به للادة المعنية معلوما . $W = \frac{M}{\sigma_{all}}$ [cm³] القطع ومنه تحدد مقاسات المقطع وشبحري حساب معامل المقطع ومنه تحدد

مثال: المطلوب حساب القطر اللازم لقضيب طوله 160 cm معلق في وسطه حمل يبلغ مقداره 1kN ، علم بأن $\sigma_{all} = 7 \, \text{kN/cm}^2$ الإجهاد المسموح به هو

$$W = \frac{M}{\sigma_{all}} = \frac{F \cdot I}{4 \cdot \sigma_{all}} = \frac{1 \ kN \cdot 160 \ cm \cdot cm^2}{4 \cdot 7 \ kN} = 5.7 \ cm^3 \quad d = \sqrt[3]{W \cdot 10} = \sqrt[3]{57} = 3.87 \ cm \quad : \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \$$

الإجهادات المسموح بها (٥/mm²) في الهندسة الميكانيكية

GS-45	GG-25	GG-20	C 60	C 45	C 35	St 60	St 50	St 42	St 37	التحميل	8.:
			اريا	ومطبّع حر	مصلد					العامين	9
150	90	60	360	300	250	240	200	170	150	← □ 1·	<i>.</i>
110	70	50	250	210	180	170	150	120	110	←	شدّ
80	50	40	150	130	110	110	100	80	70	←	
150	220	170	360	300	250	240	200	170	150	→ □	1
110	120	90	250	210	180	170	150	120	110	→ □ III	ضغط
120	120	80	290	240	200	190	160	140	120	4.33	
90	80	60	210	170	150	140	120	100	90	→ 3	قص
180	150	100	430	360	300	290	240	200	180	€:[]:	
140	110	80	310	250	220	220	180	150	140	← ;[]; II	حني
100	70	50	190	150	140	140	120	100	90	←: []; →	
90	90	60	220	180	150	140	120	100	90	1	
70	70	50	160	140	120	110	100	80	70	11 (1)	ليّ
50	50	30	110	90	80	90	75	60	50		3

· 1: حمل ساكن (إستاتي) . II: حمل يتغير بين الصفر والحد الأعلى (حمل نابض) .


ιιι : حمل متردّد (متعاكس، متبدل) في اتجاه القوة. (يتراوح معامل الأمان (۴۵) بالنسبة لإجهاد الخضوع (σγ) من 1,5 إلى 4).



اختبارات المواد

تعاريف اختبارات مقاومة الأجهادات

طبقا لمواصفات DIN 1602 (فبراير ٤٤)



 σ_{v} : (جهاد (حد) الخضوع (بداية الخضوع) $\sigma_{0,2}$: (جهاد حد $\sigma_{0,2}$: 0,2%

γ — حد المرونة: σ_E


σ_P : حد التناسب - ۳

ا — في الحالات التي لا يكون فيها حد الخضوع واضح التحديد يقاس إجهاد حد الخضوع (بداية الإنفعال الدائم) بالإجهاد عند انفعال دائم قدره 0,2%.

٢ – يطبّق قانون هوك :

 $\sigma = \varepsilon \cdot \mathbf{E}$

حتى حد المرونة . (معامل المرونة =E) ٣ - تبقى المادة مرنة بالكامل حتى حد التناسب حيث يتناسب الإجهاد مع الانفعال .




 $\sigma = \frac{P}{A_o}$: الإجهاد : P المقطع الأصلي للعينة : A_o الانفعال : $\frac{\Delta L}{L_o}$ الطول الأصلي للعينة : ΔL التغير في الطول : ΔL إجهاد الشد : σ_c إجهاد الضغط : σ_b إجهاد الق σ_b : σ_b إجهاد الق σ_c : σ_b

عيّنات اختبار الشد للفولاذ


المقاومة الساكنة (الإستاتية): σΒ, τΒ

طبقا للمواصفات DIN 50125 (ابريل ٥١)



العينة A (مثال للترقيم: عينة شد 50 DIN 50125 مثال للترقيم:

		ويلة	عينة ط			ميرة	عينة قع			
1	do	Lt	L _v	Lo	9	Lt	L _v	Lo	d ₁	d ₀
		125	66	60		95	36	30	8	6
	10	155	88	80	12	115	48	40	10	8
	Lo =	190	110	100	2	140	60	50	12	10
	J	220	132	120		160	72	60	15	12



العيّنة المستوية (المسطحة) E (مثال الترقيم: عينة شد طبقا لمواصفات 50125 DIN 50125 (حقل العيّنة المستوية المسطحة)


عينة قصيرة: B: عرض الرأس (1,2b + 3mm) A: مساحة مقطع العينة


 $L_{v} = L_{o} + b = \frac{1}{2}$ طول الإختبار : $L_{v} = L_{o} + b = \frac{1}{2}$ طول القياس = $L_{o} = \frac{1}{2}$

Lt	L_{v}	Lo	В	b	а
140	50	40	15	10	5
155	65	50	22	16	5
210	80	60	27	20	6
260	105	80	33	25	8
275	115	90	33	25	10

طبقا للمواصفات DIN 50109 (مارس ٦٨)

الترقيمات :	L _t	L_{G}	D	d
عينة شد طبقا للمواصفات 10 g DIN 50109	46	20	M 10	6
(للعينة المصبوبة بمفردها)	53	21	M 12	8
عينة شد طبقا للمواصفات 10 a DIN 50109	63	23	M 16	10
(للعينات المصبوبة بالجملة)	73	25	M 20	12,5
عينة شد طبقا للمواصفات 10 s DIN 50109	87	27	M 24	16
(لعينة الشد المشغلة)	102	30	M 30	20







إختبار روكويل للصلادة

طبقا لمواصفات DIN 50103 (ديسمبر ٧٢)

طريقة الإختبار بالمخروط (R = 0,2 mm) من 20 HRC إلى 70 HRC لأنواع الفولاذ المصلّد من 460 HRA المواد شديدة الصلادة

طريقة الإختبار بالكرة (بقطر 1,5875 mm) من 35 HRB إلى HRB 100 لقيم الصلادة المتوسطة من HRF 60 إلى HRF 100 للصفائح الرقيقة والنحاس الأصفر





 $e = \frac{h_b}{0.002 \text{ mm}}$

وحدة الصلادة:

 F_{\circ} عن النّقر تحت تأثير الحمل التمهيدي للإختبار H_{\circ}

 F_1 عق النّقر تحت تأثير حمل الإختبار = h_1

 $F_{o} + F_{1} = 1$ الحمل الكلي للإختبار = F

إختبار فكرز للصلادة

حمل الإختبار بوحدة N طريقة الإختبار C


 $F_{\rm b}$ النقر المتبقي بوحدة mm بعد تخفيف الحمل من $F_{\rm 1}$ إلى $F_{\rm b}$

98 98 98 98 F₀ 490 883 490 1373 F₁


طبقا لمواصفات DIN 50133 (ديسمبر ٧٢) لوحة رقم ١

أداة الإختبار: هرم رباعي من الماس ذو زاوية مستوية قدرها °136.

50



F




القيم المفضّلة نحمل الاختيار F القيم المفضّلة نحمل الاختيار 980 | 490 | 294 | 980 | 080 |


 $HV = 0.189 \frac{F}{d^2} (N = F)$

قيمة الصّلادة بمقياس فكرز : HV=0,189 مضروبة في حمل الإختبار ومقسومة على d2

إختبار برينل للصّلادة طبقا لمواصفات 50351 DIN فيناير ٧٣) و طبقا لمواصفات 50351 (يناير ٧٣) وتصنع أداة (كرة) الإختبار من الفولاذ أو من معدن صلد بقطر قدره ١١m أو 2,5 mm أو 5 mm أو 10 mm أو 10 mm أو 5 mm أو 10 mm

100





1.25	2,5	، F بوحدة N 5	درجة التحميل ا 10	30	نطر الكرة (Ø)
339 HB	678 HB	11158 HB	22315 HB	67450 HB	دى الصّلادة
رصاص ، قصدير	معدن لقم المحامل	ألومنيوم ، مغنسيوم ، زنك	معدن خفیف، نحاس، نحاس أصفر	فولاذ . حديد زهر	المواد
		F بوحدة N	حمل الإختبار		
1225	2450	4900	9800	29420	D = 10
306,5	613	1225	2450	7355	D = 5
76,6	153,2	306,5	613	1840	D = 2,5
12,25	24,5	49	98	294	D = 1

مثال: 120 HB 5/250/30 تعني صلادة برينل HB 120 HB، بكرة قطرها 5 mm، وحمل اختبار قدره (250 kp، ومدة اختبار قدرها 30 ثانية.

(٣) لا تدخل طرق الإنتاج التي تستخدم فيها رقائق أو ألواح في نطاق هذه المجموعة الرئيسية .

					الش	کل					
						القياسية					
عداد الا	قياسية بقا للمواصفات	DIN 323	(فبراير ٥٧)	المقاس	القياسي					ف) DIN 3	راير ٥٥)
ı	المتواليات			0,1	1	10	100				370
R 5	R 10	R 20	R 40		4 4	11	105 110			38	375 380
1,00	1,00	1,00	1,00		1,1	1.1	115			30	390
			1,06	0,12	1,2	12	120	0,4	4	40	400
			1,12 1,18				125				410
	1,25	1,25	1,25			13	130			42	420 430
	1,20	1,20	1,32		1,4	14	135 140			44	440
			1,40		174	1.55	145		4,5	45	450
			1,50		1,5	15	150			46	460
1,60	1,60	1,60	1,60				155				470
			1,70	0,16	1,6	16	160			48	480
			1,80			17	165 170	0,5	5	50	490 500
			1,90			17	175	0,5	3	52	520
	2,00	2,00	2,00		1,8	18	180			53	530
			2,12				185		5,5	55	550
			2,24			19	190			56	560
			2,36	0.0	0	00	195	0.0		58	580
2,50	2,50	2,50	2,50	0,2	2	20	200	0,6	6	60 62	600
			2,65		2,2	22	220			63	630
			2,80		2,2	23	230			65	650
	- 25	0.45	3,00			24	240			67	670
	3,15	3,15	3,15 3,35	0,25	2,5	25	250			68	
						26	260		7	70	700 710
			3,55 3,75		2,8	28	270 280			71 72	/10
4,00	4,00	4,00	4,00		2,0	20	290			75	750
4,00	4,00	4,00	4,25	0,3	3	30	300			78	
			4,50				310	0,8	8	80	800
			4,75		-		315			82	0.00
	5,00	5,00	5,00		3,2	32	320			85 88	850
	-,	7/	5,30			34	330 340		9	90	900
			5,60		3,5	35	350			92	
			6,00		100		355			95	950
6,30	6,30	6,30	6,30			36	360			98	
			6,70	1 - 11 - 1	11 1			10 .	1 1	1 11251	<u> </u>
			7,10	إن المقا	سات ال	هیاسیه هر	ي إختيار	مبي على	اساسا	الا عداد ا	میں سید
			7,50				التجميع				
	8,00	8,00	8,00	عليا	كميات أخ	حرى (أبع	اد أداة ال	قطع) .	وإنه بفض	ل هذه ا	لقاسات
			8,50				نجات الم				
			9,00 9,50				، کا یک				
			0,00			4+		ر احد	من عدد	الطبعات	وادوات
تخدام الأ	عداد القياسي	: 4					وغيرها.				
				ويفضّل	استخدا	الأعداد	المبينة بأرة	ام تخينة			
ند التعبير	بالقيم العددية	للمقادير الهنا	دسية التالية:	ا هذا هلا	الت الم	قايس الت	الية يجري	العمل م	: \		
) ولمقاومة الإ-	جهاد (A , F)				_	2,3 1,			76 64	
	درة (P,n).						2,3 1,	21 2,6	33	70 04	
	ية R5 عن المن			الميكانيه	كا الدّقيقة						
	بدورها عن ا				7,5 6,5	8,5 وهكذا	حتى 14,5				
	لأعداد التي			العدد:	27 (ثقب	، أداة التَّه	ريز) و 1	3 أطقه أد	هات الموا	ء الضغوط	
ان 1 بالضم	رب أو بالقس	مة على 10 أو	100 0 000		. / 61		7 \5.5	-	1	7	,




عملية القطع (الفصل): هي عملية إنتاجية يتم بمقتضاها تغيير شكل الجسم الصلب بالإزالة الموضعية لتماسك المادة.


علية القطع (الفصل)

الزوايا على قلم الخراطة

قلم خراطة مستقيم يمين







زوايا قلم الخراطة

٤ = زاوية الميل
 (زاوية حد القطع الرئيسي
 بالنسبة للمستوى الأفقي)

ت او ية الرأس
 (تتكون من حدّي القطع الرئيسي والجانبي)
 ت المقابلة
 (زاوية ميل حد القطع الرئيسي لمحور الدّوران)

 α = زاویة الخلوص $\alpha+\beta+\gamma=90^\circ$ و زاویة الإسفین $\gamma=90^\circ$ $\gamma=0$ و زاویة الجرف $\gamma=0$ و زاویة القطع $\gamma=0$

القيم المثالية لزوايا قلم الخراطة

زاوية الميل	م الأطراف ربيدية		مجال الاستخدام		ن فولاذ ا ومن فولا.	
2	β	Œ.		γ	β	Œ
3° 5°	80°	4°6°	لنتجات النحاس الأصفر والبرونز المصبوبة والقصيفة والصّلدة.	0°	84°	6°
3° 5°	75° 80°	4°6°	للفولاذ والفولاذ المصبوب بمقاومة أعلى من 690 N/mm² ولمعادن حديد الزهر الرمادي المصلد والبرونز المصبوب والبرونز الأحمر والنحاس الأصفر.	8°	740	8°
3° 5°	75°	4° 6°	للفولاذ والفولاذ المصبوب بمقاومة تتراوح من 490 N/mm² إلى 690 N/mm² ولحديد الزهر الرمادي والنحاس الأصفر اللين (الطري).	140	68°	8°
3°5°	65°	4° 6°	للفولاذ وحديد الزهر الرّمادي بمقاومة تتراوح بيز 390 N/mm² إلى 490 N/mm².	20°	62°	80
3° 5°	65°	4° 6°	للبرونز اللَّدن واللين وأطرى أنواع الفولاذ.	27°	55°	80
5° 10°	45° 50°	8°10°	للمعادن الطرية (اللَّينة) والألومنيوم النقي .	40°	40°	10°

زاويتا المقابلة والرأس لقلم الخراطة



زاوية الرأس ء	زاوية المقابلة ×
≈ 100°110°	≈ 45°
≈ 90°	≈ 65°
≈ 80°	≈ 85°



ت 7154 DIN 7154 (أغسطس ٦٦)	طبقا لمواصفا		أساسية الثقب	بة طبقا لنظام ISO، لنظاء	الإزواجات الدول
μm (1 μm=0,001	افات بوحدة (mm بن الإسمى			إفات على الجانب السماحي فات على الجانب اللاسماحي	
ر من 10 حتى mm (نحراف الإنحراف سفلي العلوي	كر من 6 حتى 10 mm أك الإنحراف الإنحراف ا			متوالية الاختيار ISO طبقا لمواصفات المراجعة الم	
+ 11	+ 9 0	+ 8 0	+ 6 0	Н6	لمقاسات الداخلية للثقوب
+ 20 + 12	+ 16 + 10	+ 13 + 8	+ 8 + 4	n 5	
+ 12 +	+ 10 + 1	+ 9 + 1	+ 6 0	k6 2	لقاسات الخارجية
+ 8 - 3	+ 7 - 2	+ 6 - 2	+ 4 - 2	j6 2	SUFUL
0 - 8	0 - 6	0 - 5	0 - 4	h 5	
+ 18	+ 15 0	+ 12 0	+ 10 0	н7	لمقاسات الداخلية للثقوب
+ 39 + 28	+ 32 + 23	+ 27 + 19	+ 20 + 14	s 6 2	
+ 34 + 23	+ 28 + 19	+ 23 + 15	+ 16 + 10	r6 1	
+ 23 + 12	+ 19 + 10	+ 16 + 8	+ 10 + 4	n6 1	
+ 18 + 7		+ 12 + 4	+ 8 + 2	m 6	لمقاسات الخارجية
+ 12 + 1	+ 10 + 1	+ 9 + 1	+ 6 0	k6 2	E22F 50
+ 8 - 3	+ 7 - 2	+ 6 - 2	+ 4 - 2	j6 2	
0 - 11	0 - 9	0 - 8	0 - 6	h6 1	
- 6 - 17	- 5 - 14	- 4 - 12	- 2 - 8	g 6 2	
- 16 - 34	- 13 - 28	- 10 - 22	- 6 - 16	f7 1	
+ 27	+ 22 0	+ 18 0	+ 14 0	нв 1	لمقاسات الداخلية للثقوب
14 + 67 + 40 18 + 72 + 48	+ 56 + 34	+ 46 + 28	+ 34 + 20	x8,u8 ^r)	
0 - 43	0 - 36	0 - 30	0 - 25	h9 1	القاسات الخارجية
- 16 - 34	- 13 - 28	- 10 - 22	- 6 - 16	f.7 1	Tue W.
- 32 - 59	- 25 - 47	- 20 - 38	- 14 - 28	e8 2	
- 50 - 93	- 40 - 76	- 30 - 60	- 20 - 45	d9 2	
+110 (+ 90 0	+ 75 0	+ 60 0	H11 2	لقاسات الداخلية للثقوب
0 - 43		0 - 30	0 - 25	h9 1	
0 -110		0 - 75	0 - 60	h11 2	
- 50 - 93	- 40 - 76	- 30 - 60	- 20 - 45	d9 2	لمقاسات الخارجية
- 95 -205	- 80 -170	- 70 -145	- 60 -120	c 11 2	الأعدة
-290 -400	-280 -370	-270 -345	-270 -330	a11 2	

وتستخدم نطاقات التفاوت المسموح به هذه بواسطة المصانع التي تفضل نظام أساسية الثقب، أو بواسطة تلك المصانع التي لا تستفيد من مزايا نظام أساسية العمود.


١) تؤدي هذه الإزواجات المنتخبة إلى تقليل عدد التشغيل وأجهزة القياس إلى أقل حد ممكن. ويفضل تطبيق هذه الإزواجات. وتعتبر المتوالية 1 المتوالية الأساسية، والمتوالية 1 المتوالية 1 المتوالية 1 المتوالية 1 المتوالية المكلة لها. ويمكن الحصول على نطاق التجاوز H11 بمثقب حلزوني عادي دون الحاجة إلى تشغيل لاحق. وتتبع الإزواجات التلوصية نظام أساسية العمود، كما أنه يمكن ترتيب إزواجات الخلوص بالأعمدة ذات نطاق التفاوت المسموح به a10 و c10 و c80 و g6 و و وb.

٣) يستخدم المقاس الإسمى x8 حتى مقاس 24 mm ، والمقاس الإسمي u8 للمقاسات الأكبر من 24 mm .



الإزواجات الدولية طبقا لنظام ISO لنظام أساسية الثقب طبقا لمواصفات DIN 7154 (أغسطس ٦٦) الإنحرافات بوحدة (mm 1,001 mm الإنحرافات مجال المقاس الإسممي اكبر من 30 حتى 50 mm إكبر من 50 حتى 80 mm إكبر من 80 حتى 120 mm إكبر من 120 حتى الإنحراف السفلي العلوي العلوي السفلي العلوي العلوي العلوي العلوي + 13 0 0 + 16 + 19 + 22 0 + 25 0 0 + 29 + 24 + 15 28 + 17+ 38 + 23+ 33 + 20 +45 + 27+51 + 31+ 15+ 2 + 21 + + 18 + + 25 + 3 3 + 33 + + 28 + 9 -4 5 + 12 -+ 11 -+ 13 -9 + 14 -11 + 16 - 13 0 -9 0 -11 0 13 0 -15 20 0 -18 0 -0 + 25 0 + 21 + 30 0 0 + 40 0 + 35 + 46 0 + 48 + 35 + 59 + 4372 + 5393 + +151 +122 140: +117 + 9265 .200: .225: +78 + 59+101 + 79.80 +125 +100 120 +159 +130 +133 +108 +169 +140 180 250: +50 + 34+41 + 28+60 + 41+ 88 + 63 ..100 + 73 + 5165 200: +106 + 77 +62 + 43225: +109 + 80 250: +113 + 84 + 76 + 54 80 160: 180: +90+65+93+68+ 28 + 15 + 33 + 17+ 39 + 20+45 + 23+ 60 + 31 + 52 + 27+ 21 + 8 + 30 + 11+ 25 + 9 + 35 + 13+ 40 + 15 + 46 + 17 + 15 + 2 18 + + 25 + + 21 + 3 + 28 + + 33 + 9 -4 5 + 12 -7 11 -+ 13 -9 11 13 + 14 -+ 16 -0 - 1316 0 - 190 -0 -22 29 0 -25 0 -7 - 20-10 - 299 -25 - 12 -34 -15-44- 14 -39 -20-4130 - 6025 -50 71 - 36 -- 43 -83 - 50 -96 0 + 33 0 + 39 + 46 0 0 + 54 0 + 63 + 72 0 + 99 + 60 +87 + 54+133 + 8740 ..100: +178 +124 65: +308 +236 140: +233 +170 +109 + 70+ 81 + 48 +148 +102 +198 +144 225 250 +253 +190 +330 + 258160 +273 +210 +356 +284 180: 0 - 520 - 620 - 740 - 870 - 1000 - 115-25-50-20-41- 36 - 71 -30 - 60- 43 - 83 - 50 - 96 -40-73-50 - 89-60 - 106-72 - 126-100 - 172-85 - 148- 65 -117 -100 - 174-80 - 142-120 - 207-170 - 285-145 - 2450 +160 0 +130 +190 0 +220 0 +250 0 +290 0 0 - 520 - 740 - 620 - 1150 - 1000 - 870 - 1600 - 1300 - 1900 - 2200 - 2500 - 290- 80 -142 -65 - 117-100 - 174-120 - 207-145 - 245-170 - 285-120 -280 -130 -290 -170 - 390-140 - 33040 -200 - 450100 110 - 240-240 - 530140 50 80 -150 - 340-210 -460 -180 - 400120 225 -260 - 550160 -310 - 470.140: -460 -710 ...100: -340 -53040 -380 -600200: -660 - 950-300 - 430-320 -480 -360 - 550.50 120: -410 -630 .160: -520 -770 -740 - 1030مجال اختيار الإزواجات (نظام أساسية الثقب) ()u8)17)17)e8)d9 () 56) 56) 16) 16) 16) 96) 17) (k7) h 11) d 9) c 11) a 11 من المتوالية الحاوص - 520 364 +300 + 100 4 50 :3 50 1 - 100 مواضع ومقادير التفاوت المسموح به للإزواج مبيّنة لمقاس إسمى قدره mm 60 mm التفاوت المسموح به للإزواج = مجال الخلوص أو التداخل بين الجزئين المزوجين

تعريفات أساسية



الرمز	الشرح	التسمية
N	المقاس المنين على الرسم، والذي تنسب إليه الإنجرافات، وبه يتحدد خط الصغر .	المقاس الإسمي
1	المقاس الذي يجري تحديده عند موضع ما على قطعة الشغل	المقاس الفعلي
	مقاسان (حذان) يتعين أن يقع بينهما المقاس الفعلي	المقاسان الحديان
G	أكبر حدي المقاس	الحد الأعلى للمقاس
K	اسغر حدي المقاس	لحد الأدنى للمقاس
А	الفرق الجبري بين أحد حدي المقاس والمقاس الإسمي	الإنحراف
Ao	الفرق الجبري بين الحذ الأعلى للمقاس والمقاس الإسمي	الإنحراف العلوي
Au	الفرق الجبري بين الحد الأدنى للمقاس والمقاس الإسمي	الإنحراف السفلي
Т	الفرق بين الحدَين الأعلى والأدنى للمقاس	تفاوت المسموح به للمقاس
	العلاقة بين مجالي التفاوت المسموح به للجزنين المزوجين	الإزواج
С	الفرق بين مقاسي الثقب والعمود عندما يكون مقاس الثقب أكبر	الخلوص
Cg	الخلوص النانج عن الفرق بين الحد الأعلى لمقاس الثقب والحد الأدني لمقاس العمود	لحد الأعلى للخلوص
C k	الخلوص الناتج عن الفرق بين الحد الأدنى لمقاس الثقب والحد الأعلى لمقاس العمود	لحد الأدنى للخلوص
U	الفرق بين مقاسي الثقب والعمود عندما يكون مقاس الثقب أصغر	التداخل
Ug	التداخل الناتج من الفرق بين الحد الأدنى للثقب والحد الأعلى للعمود	لحد الأعلى للتداخل
U _k	التداخل الناتج من الفرق بين الحد الأعلى للثقب والحد الأدني للعمود	لحد الأدني للتداخل

نظام أساسية العمود

نظام أساسية الثقب

إذا كان لثقب وعمود نفس القطر الإسمى فإنه:

يكون قطر الثقب ثابت دائما . ويكون العمود أكبر أو أصغر وذلك لأنواعالإزواج المختلفة .

يكون قطر العمود ثابتاً دائماً . ويكون الثقب أكبر أو أصغر وذلك لأنواع لإزواج المختلفة.

> خط الصغر 0 بازواج خلوصي

العمود: الانحراف العلوي = صفرا الحد الأعلى للمقاس = خط الصفر يستخدم هذا النظام في تصميم المكنات الكهربائية وفي المحامل المتدحرجة وفي أجهزة نقل الحركة.



الثقب: الإنحراف السفلي = صفرا الحد الأدنى للمقاس = خط الصفر يستخدم هذا النظام في تصميم المكنات والسيارات والقاطرات.





يشار إلى المقاسات الإسمية في النظام الدولي ١٥٥ للإزواجات بإشارات (بدلا من الإنحراف). ويكن تحديد الإنحرافات من جدول الإزواجات.

الإنحرافات من جدول إزواجات بوحدة μ μ 1/1000 mm μ 20- $\frac{50}{117}$





على سبيل المثال:

تكتب الرموز الخاصة بالأعمدة بحروف صغيرة أسفل المقاس الإسمى. تكتب الرموز الخاصة بالثقوب بحروف كبيرة أعْلى المقاس الإسمي.

تشير الأعداد من 1 حتى 18 إلى مقدار التفاوت المسموح به وتعطي الرتبة (درجة الجودة).

التفاوتات المسموح بها عمثّلة بشكل مبالغ فيه

على سبيل المثال:










(خشنة جدا) من 12 الى 18	(دقيقة إلى خشنة) من 5 إلى ١١	(دفيقة جدا) من 1 إلى 4	الرتبة
	نفسم الكات		الاستعال

تشير الحروف a حتى z إلى موضع التفاوت المسموح به بالنسبة إلى خط الصفر وتعطي نوع الإرتباط الإزواجي . على سبيل المثال :

لنظام أساسية الثقب

تتخذ التفاوتات المسموح بها للأعمدة أحرفا أبجدية مختلفة حسب نوع الإزواج وموضع التفاوت المسموح به . يتخذ الثقب الحرف الأبجدي н




الحروف الأبجدية التي تسبق h ترمز إلى إزواجُات خلوصية الإنحراف السفلي = صفراً الحد الأدنى للمقاس = المقاس الإسمي

وتلك التي تأتي بعد P ترمز إلى إزواجات تداخلية

لنظام أساسية العمود

يتخذ العمود الحرف الأبجدي h

تتخذ الثقوب حروفا أبجدية مختلفة حسب نوع الإزواج، وحسب موضع التفاوت المسموح به.



أما الحروف الأبجديّة التي تأتي بعد P فترمز إلى إزواجات تداخليّة الحروف الأبجدية الواقعة تحت H تشير إلى إزواجات خلوصيّة الإنحراف العلوى = صفراً الحد الأعلى للمقاس = المقاس الإسمي


1	DIN 7	ات 155	طبقأ للمواصف					العمود	دولي 150 لنظام أساسية	إزواجات النظام ال
		$(1 \mu m = 0)$	0,001 m)	دة mu	نحرافات بوح	Äl			الإنحرافات على الجانب	
				مجال المقاس	3. 3			اللا سماحي	الإنحرافات على الجانب	لاعداد الخراء =
			آگير من 6 ح						إختيار المتوالية	
الإنحراف العلوي	الإنحراف السفلي	الإمحراف	الإنحراف السفلي	الإنحراف العلوي	الإنحراف السفلي	الإنحراف العلوي	(نحراف سفلی	100 11	لمبقا لمواصفات 7157 DIN (يناير ٦٦)	
	- 8	0	- 6	0	- 5	0	- 4		(یدیر ۱۱)	سات الخارجية
- 15	- 26	- 12	- 21							1.11
+ 11	0	+ 9	0	- 9 + 8	- 17 0	- 6	+ 12			سات الداخلية وب
						+ 6	(100	رب سات الخارجية
0	- 11	0	- 9	0	- 8	0	- 6	h 6	1	1,4
- 15	- 34	- 13	- 28	- 11	- 23	- 10	- 20	R7		
0	- 18	0	- 15	0	- 12	0	- 12	M 7		1
6	- 12	+ 5	- 10			Q	- 10	K 7		سات الداخلية
18	0	+ 15	0	+ 12	0	+ 10	(H 7	1	وب
+ 24	+ 6	+ 20	+ 5	+ 16	+ 4	+ 12	+ 2	G 7	2	
+ 43	+ 16	+ 35	+ 13	+ 28	+ 10	+ 20	+ 6	F8	1	
0	- 43	0	- 36	0	- 30	0	- 25	h 9	3	اسات الخارجية غدة
27	0	+ 22	0	+ 18	0	+ 14	C	Н8	1	
110	0	+ 90	0	+ 75	0	+ 60	C	H11	2	
+ 43	+ 16	+ 35	+ 13	+ 28	+ 10	+ 20	+ 6	F8	1	اسات الداخلية
75	+ 32	+ 61	+ 25	+ 50	+ 20	+ 39	+ 14	E 9	1	وب
+120	+ 50	+ 98	+ 40	+ 78	+ 30	+ 60	+ 20	D 10	1	
+205	+ 95	+170	+ 80	+145	+ 70	+120	+ 60	C 11	1	
0	-110	0	- 90	0	- 75	0	- 60	h11	2	اسات الخارجية قدة
-110	0	+ 90	0	+ 75	0	+ 60	C	H 11	2	
-120	+ 50	+ 98	+ 40	+ 78	+ 30	+ 60	+ 20	D 10	1	الداخالة
-205	+ 95	+170	+ 80	+145	+ 70	+120	+ 60	C 11	1	اسات الداخلية نوب
-400	+290	+370	+280	+345	+270	+330	+270	A 11	2	
ا (ینایر ۱۹	DIN 7157	واصفات	طبقاً لمو		5	ختيار الإزوا	l)			
			ت خلوصية	إرواجا			i,	إزواجات انتقال	إزواجات تداخلية	
C 11	D 10	E 9 h 9	F8 h9	H8 H	17 H8	H7 h6		H7	H7 H8 x8/u8	ين التوالية ا
119	113	11.5	113	1.7	7 119	110		n6	16 x8/u8	
	C11 h11	D 10 h 11	G 7 h 6	H8 H	H 7 g 6	H11 h9	1	H 7 k 6		ين المتواليتين 1 2
		H 11 a 11	A 11 h 11	H	11 H1 d9	H 11 h 11				بن المتوالية 2
		نظام أساء				قب				



الإنحرافات بوحدة μm (1,001 mm) الإنحرافات


		س الاسمي	مجال المقا			
کر من 180 حتی 250 mm	أكبر من 120حتى 180 mm أ	اکبر من 80 حتی 120 mm	أكبر من 50 حتى 80 mm	أكبر من 30 حتى 50 mm	اا حتى mm 30	اکبر من ا
لإنحراف الإنحراف لسفلي العلوي	الإعراف الإنحراف		الإنحراف الإنحراف السفلي العلوي	الإنحراف الإنحراف السغلي العلوي	الإنحراف العلوي	الإنحراف السغلي
0 - 20	0 - 18	0 - 15	0 - 13	0 - 11	0	- 9
- 41 - 70	- 36 - 61	- 30 - 52	- 26 - 45	- 21 - 37	- 18	- 31
+ 29	+ 25 0	+ 22 0	+ 19 0	+ 16 0	+ 13	0
0 - 29	0 - 25	0 - 22	0 - 19	0 - 16	0	- 13
200: - 60 -106 225: - 63 -108 250: - 67 -113	160: - 50 - 90		65: - 30 - 60 80: - 32 - 62	- 25 - 50	- 20	- 41
0 - 46		0 - 35	0 - 30	0 - 25	0	- 21
+ 13 - 30	+ 12 - 28	+ 10 - 25	+ 9 - 21	+ 7 - 18	+ 6	- 15
+ 46	+ 40 0	+ 35 0	+ 30 0	+ 25 0	+ 21	0
+ 61 + 19	+ 54 + 14	+ 47 + 12	+ 40 + 10	+ 34 + 9	+ 28	+ 7
-122 + 50	+106 + 43	+ 90 + 36	+ 76 + 30	+ 64 + 25	+ 53	+ 20
0 -11!	0 -100	0 - 87	0 - 74	0 - 62	0	- 52
+ 72	+ 63 0	+ 54 0	+ 46 0	+ 39 0	+ 33	0
+290	+250 0	+220 0	+190 0	+160 0	+130	0
+122 + 5	+106 + 43	+ 90 + 36	+ 76 + 30	+ 64 + 25	+ 53	+ 20
+215 +10	+185 + 85	+159 + 72	+134 + 60	+112 + 50	+ 92	+ 40
+355 +17	+305 +145	+260 +120	+220 +100	+180 + 80	+149	+ 65
200: +530 +24 225: +550 +26 250 +570 +28	0160: +460 +210	100: +390 +170			+240	+110
0 -29	0 -250	0 -220	0 -190	0 -160	0	-130
+290	0 +250 (+220 0	+190 0	+160 0	+130	0
+355 +17	0 +305 +145	+260 +120	+220 +100	+180 + 80	+149	+ 65
200: +530 +24 225: +550 +26 250: +570 +28	0160: +460 +210	100: +390 +170	65: +330 +140 80: +340 +150	The second secon		+110
200: +950 +66 225: +1030 +74 250: +1110 +82	0160: +770 +520	100: +600 +380				+300

إختيار الإزواج (نظام أساسية العمود)



موضع ومقدار التفاوت المسموح به للإزواج ممثل لمقاس إسمي قدره mm. 60 mm. التفاوت المسموح به للإزواج = مدى التراوح الممكن في الخلوص أو التداخل بين الجزئين المزوجين.

القيم المثالية لسرعة القطع وزاوية القطع وقوة القطع النوعية



تصلح هذه القيم للقطع الجاف (دون استخداء سوائل تزليق أو تبريد) تحت الظروف الآتية : عدد قطع من فولاذ السرعات العالية لسرعة قطع $_{80}$ (عمر أداة القطع $_{60}$ min).

عدد قطع ذات أطراف من الكربيد لسرعة قطع ٧٥٥٥ (عمر أداة القطع 240 min).

زاوية المقابلة: °45=× وزاوية الرأس: °90=ء وزاوية الميل (الإنحراف) (λ) وتتراوح من °0 إلى °8.

تتراوح زاوية ٨ من 50 إلى 100 للمعادن الخفيفة وللَّدائن والمواد المشكَّلة بالكبس.

تصلح القيم المثالية لأعماق القطع حتى 5mm . ولأعماق القطع التي تزيد على 5mm تكون سرعة القطع أقل بنحو من 1000 إلى 2000.

يتراوح عمق القطع من ضعف إلى عشرة أمثال التغذية تبعا لقيم قوة القطع النوعية .

0,8	0,4	لتغذية 1 بو 0,2					نغذيه †			B 40 12	The second of the second	1	
		-	0,1	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	زاوية	زوایا ۱۱ زاویة	عدة	
طع الرائث.		قرة القطع					سرعة ال				1	القطع ا	المادة
	احة مقع N/mm²	لة على مس بوحدة	مقسوه			_	/min			× y°	α°		
1360	1900	2600	3600	19 * 56	25 * 67	34	45	60	000	14	8	SS	قولاة غير سبالكي
1540 2	2150	2950	4100	14	18	170	200 32	236	280	10	5 8	S ₁	St 34, St 37, St 42
				* 42	*50	145 18	175 24	205 32	240	10	5	S ₁	قولاذ St 50, St 60
1640 2	2300	3150	4400	* 27	* 34	106	132	170	200	10	5	S ₁	فولاذ 8170
1360 1	1900	2600	3600	11 * 20	14	19 71	25 85	34 100	118	10	8 5	SS S ₁	فولاذ مصبوب
1850 2	2600	3600	5000	(6) * 20	8,5 * 24	12 75	17 95	24 118	150	10	8 5	SS	أنواع الفولاة السبائكي
2000 2	2750	3800	5300		(5,6)	8	11	16	150	6	8	S ₁	فولاذ منغنیز Mn وفولاد نیکل کروه، Cr-Ni وفولاد
	2700	3000	5500	* 13	* 16	50	60	75 9,5	95	6	5	S _i	مولسدين كروم Cr-Mo
2150 3	3000	4100	5700	* 8	* 10	32	38	48	60	6	5	Sı	أنواع الفولاذ السبانكي الأخرى
2150 3	3000	4100	5700	*6,7	*8,5	27	32	40	50	6	8 5	SS S ₁	فولاذ عدة
2520 3	3500	4800	6600	*5,3	*6,7	20	25	32	40	6	5	SS S ₁	فولاد منغنيري صلد
720 1	1000	1360	1900	9,5	14 67	18 80	27 95	48 118	140	0	8 5	SS G ₁	حدید زهر رمادي *GG-10, GG15
1080 1	1500	2080	2900	6,3	9,5	13	18	32		0	8	SS	حديد زهر رمادي
000 1	1050	*750	2400	9	53 13	63	75 28	90	106	10	5	H ₁	GG-20, GG-25
920 1	1250	1750	2400		53	63	75	90	106	10	5	Sı	حدید زهر طروق
600	850	1150	1600		36 355	56 400	85 450	125 530	600	6	8 5	SS G ₁	سبانك النحاس والنحاس الأصفر
520	700	1000	1400	24	34 300	48 335	63 375	85 450	500	0	8 5	SS G ₁	مصبوب أحمر (برونز) (معدن المدافع)
1280 1	1800	2450	3400	28	36 180	43 200	53 236	63 280	355	0	8	SS	برونز مصبوب
400	550	760	1050		75	118	200	300	400	30	12	G ₁	معادن خفيفة
400			1000		710	850	950		1320	30	12	G ₁	ألومنيوم نقي
520	700	1000	1400		118	30 140	45 160	67 190	100 224	18 18	12	SS G ₁	سبائك الألومنيوم (بنسبة Si تتراوح من 11% إلى 13%)
480	650	900	1250		17	18	20	22	25	14 14	12 12	SS G ₁	سبيكة الكباسات (GAI-Si) (بنسبة si تتراوح من 11% إلى 13%)
220	300	420	580		710 900	750 1060	800 1250	900	1000	6	8	SS G ₁	سباتك المغاسيوم
180	250	350	480		200	224	250	280	300	10	12	SS G ₁	اللدائن والمواد المشكلة
180	250	350	480		100	132	170	212	280	14	12	SS G ₁	الكبس والمطاط الصلد لدات تشكّل بالكبس — باكاليت —توقوتكست —برتيناكس







قدرة القطع - قدرة مجموعة الإدارة

عق القطع (a) بوحدة mm/rev التغذية (f) بوحدة mm/rev سرعة القطع (v_e) بوحدة m/min فوة القطع النوعية (_{Fe}) بوحدة N/mm² الكفاية (n) $A=a\cdot f \ (mm^2)$ مساحة مقطع الرائش $V=a\cdot f\cdot v \ (cm^3/mm)$ قوة القطع $F=a\cdot f\cdot F_c \ (N/mm^2)$ قدرة محرك مجموعة الإدارة $P=\frac{a\cdot f\cdot F_c\cdot v}{60\ \eta} \ (W)$

a=4 mm, f=0.4 mm/rev $F_c=1900$ N/mm², v=45 m/min, $\eta=0.75$:St 37 ناطعوب تعيين القدرة اللازمة لمجموعة الإدارة (kW) المطلوب تعيين القدرة اللازمة لمجموعة الإدارة (kW)

مساحة مقطع الرائش لقدرة إدارة P=1 kW



							P=1 k	داره ۷	بدره إ	انش له	طع الر	ته مف	مساح	,					
	350	500	700		1250		1600		2000	2150	2600	3000	3600		4800	5000	5700	6600	سرعة القطع V _a m/min
- 1	21,85	18,36 15,30 11,47		9,18 7,65	7,34 6,12 4,59	6,55	5,73			4,27	3,53 2,94	3,06 2,53	2,55 2,12	2,23 1,86	1,59		1,34	1,15	5 6 8
	13,11 10,08 9,36	9,18 7,06 6,55	6,55 5,04 4,68	4,59 3,53 3,27	3,67 2,82 2,62	3,27 2,52 2,36	2,86 2,20 2,04	2,41 1,85 1,72	2,29 1,76 1,64	2,13 1,64 1,52	1,76 1,53 1,26	1,17	0,98	0,83	0,73	0,91 0,70 0,65	0,61	0,53	10 13 14
	8,74 7,28 6,55	6,12 5,10 4,59	4,37 3,64 3,27	3,06 2,55 2,29	2,44 2,04 1,83	2,18 1,82 1,63	1,91 1,59 1,43	1,61 1,34 1,20	1,53 1,26 1,14	1,42 1,18 1,06	1,17 0,98 0,88	0,85	0,70	0,62	0,53	0,61 0,51 0,45	0,44	0,38	15 18 20
	5,46 5,24 4,85	3,82 3,67 3,40	2,18 2,62 2,42	1,83	1,53 1,46 1,36	1,36 1,31 1,21	1,19 1,14 1,06	1,00 0,98 0,89	0,95 0,91 0,85	0,88 0,85 0,79	0,73 0,70 0,65	0,61	0,51	0,44	0,38	0,38 0,36 0,34	0,32	0,27	24 25 27
	4,09 3,85 3,27	2,86 2,70 2,29	2,04 1,92 1,63	1,35	1,14 1,08 0,91	1,02 0,96 0,81	0,89 0,84 0,71	0,75 0,71 0,60	0,71 0,67 0,57	0,66 0,62 0,53	0,55 0,52 0,44	0,45	0,37	0,33	0,28		0,23	0,21 0,20 0,17	32 34 40
	2,91 2,62 2,47	2,04 1,83 1,73	1,48 1,31 1,23	0,91	0,81 0,73 0,69	0,72 0,65 0,61	0,63 0,57 0,54	0,53 0,49 0,46	0,51 0,46 0,43	0,47 0,42 0,40	0,38 0,35 0,33	0,30	0,25	0,22	0,19		0,16	0,15 0,13	45 50 53
	2,18 2,08 1,95	1,53 1,45 1,37	1,09 1,04 0,97	0,73	0,61 0,58 0,54	0,54 0,52 0,49	0,47 0,45 0,42	0,40 0,38 0,36	0,38 0,36 0,34	0,35 0,33 0,31	0,29 0,28 0,26	0,24	0,20	0,17	0,15	0,15 0,14 0,13	0,12		60 63 67
	1,74 1,54 1,37	1,22 1,08 0,96	0,87 0,77 0,69	0,54	0,48 0,43 0,38	0,42 0,38 0,34	0,38 0,33 0,30	0,32 0,28 0,25	0,30 0,27 0,24	0,28 0,25 0,22	0,23 0,20 0,18	0,18	0,15	0,13	0,11	0,12 0,10 0,09	F	مثال : ا kW?=9 St 60	75 85 95
	1,31 1,23 1,11	0,91 0,86 0,78		0,45 0,43 0,38	0,36 0,34 0,31	0,32 0,30 0,28	0,28 0,27 0,24	0,24 0,22 0,20	0,23 0,21 0,19	0,21 0,20 0,18		0,14	0,12	0,10	0,09	0,09 0,08 0,07	$v_c = 32$	mm/rev = 4 mm 2 m/min	100 106 118
	0,87 0,77 0,65				0,24 0,21 0,18		0,19 0,16 0,14	0,16 0,14 0,12	0,15 0,13 0,11	0,14 0,12 0,10	0,10	0,09	0,07	0,07 0,06 0,05	0,05	دول) (A=0,	من الج 66 mm²	تكون:	150 170 200
	0,58 0,55 0,52	0,38	0,27	0,20 0,19 0,18	0,16 0,15 0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09 0,08 0,08	0,07	0,06 0,05	0,05 0,04	0,05 0,04 0,04	P-	1 · 1 ، 6 0 ، 66	2,4 kW		224 236 250
	0,46 0,43 0,32	0,30	0,21	0,16 0,15 0,11	0,13 0,12 0,09		1		0,08 0,07 0,05	0,07 0,07 0,05	0,05	0,05 0,05 0,04	0,03		سبوب = F _c	1900 N/n	A للفوا mm² و F v=25 r		280 300 400
	0,26 0,21 0,16	0,15	0,10	0,09 0,07 0,05			0,05 0,04 0,03	0,04	0,04 0,03 0,02	0,04 0,03 0,02		0,03		A=0,9	8 mm²	تكون : ىدول)	P=1 k۱ من الج		500 600 800
	0,13 0,09										a=1,96	0,4=4,				ا تكون f=0,4			1000 1500

						سر		v_c قطع	رحدة	m/min		$d \cdot n$	$v_c = \pi$	
لقطر (d) وحدة mm	8	0	1	15	20	25			3!	40	50	80	100	150
					عدد	لدورا	في	الدقيقة	r.p.m.					
10	255	8 2	8 31	478	637	796		956	112	1274	1590	2550	3180	4800
11	231	9 2	4 28	434	580	724		3 868	101	1157	1445	2310	2890	4350
12	212			398	531	663			92	1060	1325	2130	2660	4000
14	182			34	455	668			79	910	1136	1820	2280	3410
16	159			298	398	197			69	796	995	1590	1990	2980
18	142			26	354	143			62	708	885	1420	1770	2660
20	128	9 1	9 15	239	319	398		478	55	637	795	1270	1590	2390
22	116	5 1	7 14	217	290	362		6 434	50	579	723	1150	1450	2170
25	102			192	255	319			44	510	638	1020	1280	1910
28	91	4	1 11	171	227	284		341	39	455	568	910	1140	1710
32	80			149	199	249			34	398	498	800	1000	1490
36	71			133	177	221			31	354	442	710	890	1330
40	64	0	9 8	119	159	99		239	27	318	393	640	800	1200
45	57	1	6 7	100	142	77		8 214	24	283	354	570	710	1060
50	51		- 1	96	127	159			22	255	318	510	640	950
55	46			87	116	145			20	231	298	460	580	870
60	43		1	80	106	133			18	212	265	420	530	800
70	36			68	91	114			16	182	227	360	450	680
80	32	0	0 4	60	80	100		119	13	159	199	320	400	600
90	28			53	71	89			12	142	177	285	355	530
100	26			48	64	80			11	127	159	255	320	480
110	23			43	58	73	- 1		10	116	145	232	290	435
125	20			38	51	64	- 1	76		102	127	200	255	380
140 160	18 16			34	46	57 50		68 70 60		91	114	180 160	228	340
			_				-		-					
180	14			27	35	44		52 53	1	71	88	140	175	265
200	12			24	32	40		66 48		64	80	125	160	240
220 250	11,6 10,2			19	29 25	36 32		50 43 4 38		57 51	71 64	114 100	143 125	210
275	9,2	1,6		17	23	29		10 35		47	58	93	115	190 175
				-			-		-					
300 350	8,5	0,6		16	21	26		32 32 28		43 36	53 45	85 73	105 91	160 135
400	7,2 6,3	9,1 7,9		12	18 16	20		28 28 24		32	40	/3	80	120
													- 00	120
							عبد	التحميل	للكلا				. \	7
سرعة	الدوران	عند ال	تحميل	لكنات							أ لمواصفا	N 804 =	DI (نوف	(17)
					عدد	الدورا	في	الدقيقة	r.p.m.)					
شوالية الية						قيم الحا		المتوالية					القم	الحذية
	المتوالية		المتوالية			مرم لتوالية		الرئيبية	المتوال	1	المتوالية		,	الية 1
R 20	2		3		2%			R 20	2		3		-2%	+6%
										14.5				
100	112	110			98	5		315 355	355	31,5	355		310	335
112 125	112	11,2	125		10 23		1	400	500		300	4000	348 390	376 422
140	140		120	1400				450	450	15		4000	438	473
160	1-10	16			55			500			500		491	531
180	180		180		74		1	560	560			5600	551	596
200				2000			2	630		33	6		618	669
224	224	22,4			19		2	710	710		710		694	750
250			250		46			800				8000	778	842
280	280			2800	76	9 2	2	900	900	00	9		873	945

حساب زمن التشغيل الرئيسي

تم تحديد أزمنة العمل المختلفة بواسطة هيئات متخصصة ومنها يتفرع حساب زمن التشغيل لقطعة الشغل (المشغولة)

على الوجه التالى:



الزمن الأساسي



وأعطال التثغيل

في حالة عدم معرفة سرعة الدوران n

سرعة القطع (v_c) بوحدة m/min

 $n = \frac{v_C}{\pi \cdot d}$

 $t_o = \frac{I \cdot \pi \cdot d}{f \cdot v_C}$

التغذية (f) بوحدة mm/rev

طول الخراطة (1) بوحدة mm

القطر (d) بوحدة m

min



وتهيئة القطع والقياس

ا رمن التتعيل (القطع) ١٠ زمن تتغيل ثانوي


زمن تشغيل المكنة (زمن القطع = زمن الدوران)



تجهيز المكنة وإحضار عدة القطع وقراءة الرسم

الخراطة الطولية

في حالة معرفة سرعة الدوران n



$$f' = f \cdot n$$

$$t_0 = \frac{l}{f \cdot n}$$
 min

استال

/ = 600 mm f = 0,5 mm/rev.

n = 50 r.p.m.

600 mm $t_o = \frac{1}{0.5} \, \text{mm/rev.} \cdot 50 \, \text{r.p.m.}$ = 24 min



o Da $d = 0.125 \, \text{m}$ v_e = 20 m/min

 $t = 0.5 \, \text{mm/rev}.$

 $I = 600 \, \text{mm}$

600 mm - 3,14 - 0,125 m $t_0 = \frac{600 \text{ fmm} \cdot \text{s}}{0.5 \text{ mm/rev} \cdot 20 \text{ m/min}}$

= 23,5 min

لاتتفق القيمة المحسوبة لسرعة الدوران بصفة عامة مع القيمة المكن ضبطها على المكنة.

خراطة التسوية

في خراطة التسوية يكون نصف القطر r مقابلا لطول

اختال:

 $d = 0.250 \, \text{m}$ $v_c = 20 \, \text{m/min}$


f = 0,5 mm/ rev.

 $n = \frac{1}{\pi \cdot d} = \frac{20 \text{ m/min}}{3.14 \cdot 0.25 \text{ m}}$

 $I_n = \frac{r}{f \cdot n} = \frac{125 \text{ mm}}{0.5 \text{ mm} \cdot 25 \text{ r.p.m.}}$ = 10 min

مشوار الخراطة

للحصول على سرعة قطع متجانسة يجب التعويض بقيمة متوسطة لسرعة الدوران n.







') a هي مقاس القطع (الفصل) ') a هي الحد الأدني للمقاس.

ثقب مركزة A 4 DIN 332

[&]quot;الشلجم نبات ذو بذور دقيقة يستخرج منها الزيت (Colza Oil)

خراطة المخروط (السلبة)

ضبط المنزلقة العليا (الراسمة)

الحساب بالدرجة

تضبط المنزلقة العليا حسب زاوية الضبط $\frac{a}{2}$ (نصف زاوية المخروط). تحسب زاوية الضبط 🖁 كالأبي ا

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2} \div l = \frac{D-d}{2 \cdot l} = \frac{1}{2 \cdot x}$$

ومن القيمة المحسوبة نحسل على قيمة إ من جدول الفلل بصفحة ٦٦.


صعة تقريسة:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{l} \cdot \frac{200}{7} \quad \text{if} \quad \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{l} \cdot 28.6$$

(القانون دقيق حتى ١٥٠ وصالح الاستعال حتى ١٤٠).

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2 \cdot l} = \frac{83 - 73}{2 \cdot 48}$$
$$= \frac{5}{48} = 0,1042$$

 $\frac{\alpha}{2}$ حسب جدول الظل = 5°57°





إذا كانت زاوية الضبط $\frac{\omega}{2}$

معلومة ، تكون قيمة الضبط :

محيط قطعة الشغل × زاوية الضبط

 $V = \frac{\pi \cdot d_t \cdot \alpha/2}{360^\circ}$: أي

وإذا كانت زاوية الضبط \ عير معلومة فإن: 2 (D-d) × قطر قطعة الشغل =V 4 × (طول المخروط) وهو تقریب غیر دقیق $V = \frac{d_1 \cdot (D-d)}{d \cdot 1}$

الحساب بوحدة المليمتر


الحل (بوحدات mm)


$$V = \frac{d_t (D - d)}{4 \cdot l} = \frac{180 \cdot (83 - 73)}{4 \cdot 48}$$
$$= \frac{75}{8} = 9.4 \text{ mm}$$

مثال:



يضبط غراب الذيل (المتحرك) بتحريكه جانبيا حتى يصبح راسم المخروط موازيًا لمحور العمود.





طول الخروط أصغر من طول قطعة الشغل $V = \frac{D - d}{2 \cdot l} \cdot L$

تضبط السطرة المرشدة على نصف

وكا هو الحال عند ضبط المنزلقة العليا تحسب الزاوية من قانون الظل أو من

 $V_{(mm)} = \frac{D-d}{2} \cdot \frac{L}{l}$

زاوية رأس المخروط <u>α</u>.

الصيغة:

لا يستعمل إلا للمخروطات قليلة الميل

طول المخروط = طول قطعة الشغل
$$V = \frac{D-d}{2}$$


الخراطة بواسطة المسطرة المرشدة

تستعمل للمخروط قليل الميل حتى زاوية ضبط قدرها °10 وطول خراطة حتى mm 500 تقريبًا.

1-7











طبقًا للمواصفات DIN 254 (يوليو ٦٢) المخروط المخروط x:1 يعني ما يلي: 1 يصغر قطر المخروط عقدار 1mm لطول قدره x D 0 T 1: x = (D-d): I3/2 زاوية الضبط أمثلة لمجال التطبيق زاوية على مكنة راس (W) = مجال مكنات التشغيل (M) = عجال الهندسة المكانكة التشغيل المخروط المخروط (تصميم المكنات) 1:x DC. 2 (M) تخويش الوقاية لثقوب المركزة. 60° 120° 1:0,289 (M) مخروط الصمام ووصلة ذراع الكباس واللوالب (البراغي) الغاطسة. 45° 90° 1:0,500 (M) مخروط مانع التسرب للوالب المواسر الخفيفة والشقوب على هيئة ٧ وثقوب المركزة. (W) والمراكز 30° 60° 1:0,866 الثابتة للذنبة. (M) مخروط مانم التسرب للوالب المواسير السيكة. 18°26' 36°52" 1:1,50 (W) مخروط عمود التفريز أي طرفه (توصية ISA). 8018 16°35'40" 1:3,429 (W) صناعة مكتات التشغيل ورؤوس الأعدة. 7°7'30" 14015 1:4 (M) طرف المحور والقابض الإحتكاكي وأجزاء المكنات سهلة الفك عند تحميلها في اتجاه مستعرض على 5°42'38" 11°25′16" 1:5 المحور وفي حالة الدوران. (M) مخروط مانع التسرب لصمامات الجزرة ومسمار (بنز) الطربوش للقاطرات 4°45'49" 9°31'38" 1:6 (M) مسامير القارئات وجلب المحامل القابلة للضبط وأجزاء المكنات عند تحميلها في اتجاه مستعرض 2°51'45" 5°43'30" 1:10 على محور الدوران وفي اتحاه المحور (M) أذرع الكياسات في القاطرات وصرر أعمدة الإدارة للبواخر. 1°54'33" 3°49' 1:15 1°26' 2°51′52" 1:20 (w) الخروط المترى وسيقان أدوات القطع ومخروط الإيلاج لأعمدة مكنات التشغيل. (لخروط مورس أنظر مواصفات 228 DIN) (w) تجاويف عدد البرغلة والتخويش 57'17" 1°54'34" 1:30 (M) الأصابع المسلوبة (التيل) والمن المستدق للولب. 34'23" 1°8'46" 1:50 سيقان عدد التشغيل طبقًا للمواصفات DIN 228 مخروط أسطواني SE 0 1 16 14 12 15 المخروط المترى مغروط مورس (Morse) الخروط المترى الرمز 80 3 6 63,348 44,399 31,267 23,825 17,780 12,065 9.045 80 6 D 38,2 20,2 71,5 54,8 26,5 14,9 9,7 6,7 4,6 3 ds 188 135 107 84 67 202 56 52 34 25 15 177 125 78 62 52 49 186 98 29 21 10 80,4 63,8 44.7 31,6 24.1 18 12.2 9,2 6,2 4,1 D 70.2 53,905 37.574 25,933 19,784 14,583 9,396 6,453 4.40 2.85 d 204 190 109 136 86 57 53 35 25 12 52,419 36,547 69 25,154 19,132 14.059 8.972 6,115 d_2 :0) 217,5 155,5 228 123 98 78.5 65.5 59,5 La 8 8 5 2 6,5 6,5 5 3,5 3 3 1:20 1:19,180 1:19,002 1:19,254 1:19,922 1:20,020 1:20,048 1:19,212 الخروط 1:20 1029 1°25" 1°30' 1029 1º26' 1°25' 1°25 1°29' $\frac{\alpha}{2}$ الضبط زاوية 1°25′56" 56" 36" 26" 15" 50" 43" 27"



راس تمركر

طبقا للمواصفات 1414 DIN







زوايا حد القطع:

α, زاوية الخلوس مقاسة عند ركن حد القطع

α2 زاوية الخلوص الفعالة

β زاوية الشفة (الموشور)

٧١ زاوية الجرف عند ركن حد القطع

راوية الحلزون عند ركن حد القطع γ_2

δ زاوية ميل التغذية

e ركن حد القطع

f التغذية

أ شمك الرائش أ

π·d محيط المثقب



تحليخات خاصة

حد قاطع عرضي



σ (سيجما) زاوية الرأس (الطرف المدبب)

حد قاطع عرضي

مدبب (ذو حد

ψ زاوية حد القطع المستعرض







تحليخ متصالب







تجليخ لحديد

الزهر الرمادي








توجيهات لاستخدام المثقب

يسمبر ٦٦) زاوية	رد لنزون (الالتواء) س	الوية الح	حدام للتقب	زاوية		لحلزون (الالتو	زاوية أ	
الرأس	b أكبر من 3,5 حتى mm	اکبر من 5 mm	المواد المشغلة	الرأس	3,2 من d	آگبر من 5 حتی 10 mm	أكبر من ا	الموأد المشغلة
1400	350	40°	النحاس بنقب دي قطر حق 30 mm وسيائك الألومنيوم ذات الرائش السيّال (استمر) والسليلويد	118°	22°	25°	30°	الفولاذ والفولاذ المصبوب بقاومة حتى 690 N/mm² وحديد الزهر الرمادي.
140	120	13°	أنواع الفولاذ الأوستنيتي وسباتك المغنسيوم					حديد الزهر الطروق والنحاس الأصفر (صلد) الأصفر (صلد) الفضة الألمانية والنيكل.
800	350	40°	المواد المشكلة بالكبس حمل لمحالة ء أكبر من القطم to أو تساويد	1180	120	130	13°	للحاس الأصفر (التير)
80°	120	13°	المواد المشكلة بالكبس حتى تخانة ع أصغر من القطر a أو تساويه والمواد المضغوطة الطبقية والمطاط الصلد والمواد المضغوطة الرقيقة	1300	220	25°	30°	لفولاذ والفولاذ المصبوب تقاومة من 690 حتى 1180 N/mm²
118	350	40°	والمرصر وألواح الأردواز والقحم. سبائك الزنك والسبيكة البيضاء،	1400	220	250	30°	نواع الفولاذ غير القابل للصدأ والنحاس بمثقب ذي قطر أكبر من 30 mm وسبانك الألومنيوم قصيرة الرائش.





حساب زمن التشغيل الرئيسي لعملية الثقب

زمن التشغيل الرئيسي هو زمن دوران المكنة الذي يحتاجه المثقب لعمليّة قطع

حساب زمن الثقب إذا كان عدد الدورات (n) غير معلوما

L=1+0,3-d

d = قطر المثقب بوحدة mm

mm/rev التغذية بوحدة = f


m/min مرعة القطع بوحدة v_e

 $v_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$

 $n = \frac{v_c \ 1000}{\pi \cdot d}$

 $t_o = \frac{L \cdot \pi \cdot d}{f \cdot v_c \cdot 1000}$

(min)



زمن التشغيل الرئيسي التغذية في الدقيقة

حساب زمن الثقب إذا كان عدد الدورات (n) معلومًا

L = طول التشغيل (الثقب)

L = عق الثقب + رأس المثقب

 $L=1+0.3\cdot d$

d = قطر المثقب بوحدة mm

n = عدد الدورات في الدقيقة (r.p.m.)

f = التغذية بوحدة mm/rev

f·n = التغذية في الدقيقة = f'

 $t_{\rm D} = \frac{L}{f \cdot n}$ (min)

مثال:

مثال :

I = 35 mm d = 30 mm

1 = 0,2 mm/rev : v_c = 28 m/min

 $L = 1 + 0.3 \cdot d = 35 + 9 = 44 \text{ mm}$

 $t_o = \frac{L \cdot \pi \cdot d}{f \cdot v_o \cdot 1000} = \frac{44 \cdot 3,14 \cdot 30}{0,2 \cdot 28000} = 0,73 \text{ min}$

1 = 35 mm d = 30 mm

f = 0.2 mm/rev. + n = 300 r.p.m.

 $L = 1 + 0.3 \cdot d = 35 + 9 = 44 \text{ mm}$

 $t_o = \frac{L}{f \cdot n} = \frac{44}{0.2 \cdot 300} = 0.73 \text{ mm}$

زمن التشغيل بالدقيقة لكل 10 mm من طول مشوار الثقب

عدد			الله	لديه ا بوحد	mm/rev s.				
دورات	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	0,65
r.p.m.			زمن	لتشغيل الرا	يسي t _o بو-	عدة 10 mm/	min		
11,2	8,93	7,44	5,85	4,46	3,57	2,79	2,23	1,78	1,38
14	7,15	5,95	4,46	3,57	2,85	2,23	1,78	1,43	1,09
18	5,56	4,36	3,47	2,77	2,22	1,73	1,39	1,11	0,85
22,4	4,47	3,71	2,79	2,23	1,78	1,39	1,11	0,89	0,68
28	3,57	2,97	2,23	1,78	1,42	1,11	0,88	0,71	0,55
35,5	2,82	2,34	1,76	1,40	1,12	0,86	0,70	0,56	0,43
45	2,22	1,85	1,39	1,11	0,88	0,69	0,55	0,44	0,34
56	1,79	1,31	1,12	0,89	0,71	0,55	0,44	0,36	0,27
71	1,41	1,17	0,88	0,70	0,53	0,44	0,35	0,28	0,21
90	1,11	0,92	0,69	0,55	0,44	0,34	0,28	0,22	0,17
112	0,89	0,74	0,58	0,44	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14
140	0,71	0,59	0,44	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,109
180	0,55	0,43	0,35	0,28	0,22	0,17	0,14	0,111	0,085
224	0,45	0,37	0,28	0,22	0,18	0,13	0,111	0,089	0,068
280	0,36	0,29	0,22	0,18	0,14	0,111	0,088	0,071	0,055
355	0,28	0,23	0,17	0,14	0,112	0,086	0,070	0,056	0,043
450	0,22	0,18	0,14	0,111	0,088	0,069	0,055	0,044	0,034
560	0,18	0,13	0,112	0,089	0,071	0,055	0,044	0,036	0,027
710	0,14	0,117	0,088	0,070	0,053	0,044	0,035	0,028	0,021
900	0,111	0,092	0,069	0,055	0,044	0,034	0,028	0,022	0,017
1120	0,089	0,074	0,058	0,044	0,036	0,028	0,022	0,018	0,014
1400	0,071	0,059	0,044	0,036	0,028	0,022	0,018	0,014	0,011
1800	0,055	0,043	0,035	0,028	0,022	0,017	0,014	0,011	0,008
2240	0,045	0,037	0,028	0,022	0,018	0,013	0,011	0,009	0,007
2800	0,036	0,029	0,022	0,018	0,014	0,011	0,009	0,007	0,006



DIN 336 (أبريل ٦٩)	سفات 6	طبقا لموص	بغر) ،	ر الأص	(القط	اللوالب	ب قلب	ب لثق	قطر المثق			الثقوب	
		:			**		عدة التال القطر الا	نب =		فس ۲۱)	DI (Isaa	N 69 3	لبقًا لمواصفا
ISO 40 إلى 35	الدولي ات من	,			**	-		ومواصفات	للسن المتري الدولي ISO باللوحات 1	فذ خشن	شقب النا	دقيق	المعار الملولب
4 3 2	لخطوة (mm 1,5 طر الثقب d	1,25	1		0,35 0,5 0,75	القطر الإسمي لسن اللولب d ₁	قطر المثقب	الخطوة	القطر الإحمي لسن اللولب d ₁		طر المثف		قطر ن اللولب d ₁
16 18 20 22 23 25 26 27 28 30 30 31 33 34 36 37 37 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46	10,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 20,5 22,5 23,5 25,5 26,5 31,5 33,5 34,5 37,5 38,5 40,6 43,5 46,5 48,5	8,8 10,8 12,8	7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 21 23 24 26 27	2,7 3,2 3,5 4 4,5 5 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2	0,35 0,5 0,75	3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 22 24 25 27 28 30 32 33 35 36 39 40 42 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	0,75 0,95 1,1 1,6 1,75 2,05 2,5 2,9 3,3 4,2 5 6,8 7,8 8,5 9,5 10,2 12 14 15,5 17,5 19,5 21 24 26,5 29,5 32 35 37,5 40,5 43 47 50,5	0,25 0,25 0,25 0,3 0,4 0,45 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,25 1,5 1,75 2 2,5 2,5 2,5 3,3 3,5 3,5 4 4 4,5 5,5	M 1 M 1,2 M 1,4 M 2,2 M 2,5 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 48 M 52 M 56	1,3 1,5 1,8 2 2,2 2,6 2,9 3,1 3,2 3,6 4,1 4,8 5,8 7 8 10 12 15 17 19 21 24 26 28 32 35 38 42 45 46 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2,4 2,7 2,9 3 3,4 3,9 4,5 5,5 6,6 7,6 9 11 14 16 18 20 22 24 26 30 33 36 39 42 45 62 66 62 66	1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,2 2,5 2,7 2,8 3,7 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 16 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54 58 62	1 1,2 1,4 1,6 1,7 2 2,3 2,5 2,6 3 3,5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

|--|


(٧٢	(مارس	(77)	۵ (یولیو	IN 74	راصفات	بقا للمو	<u>ط</u>				اني	والأسطو	أبعاد التخويش المخروطي
M 20	M 16	M 12	T	M 8	M 6	M 5	M 4	M 3	M 2	M 1,6	M1		قطر اللولب (٥)
				D	IN 963, 96	4, 956, 75	13, 7516	القماسة	النواصفان	A طبقا	<u>ا</u>		
						0°						α	مسامير ذات
22	18	14	11	9	6,6	5,5	4,5	3,4	2,4	1,8	1,2	d ₁	رؤوس غاطسة
40,4	32,4	24,4	20,4	16,4	12,4	10,4	8,6	6,5	4,6	3,7	2,4	d ₂	a
9,2	7,2	5,2	4,7	3,7	2,9	2,5	2,1	1,6	1,1	0,9	0,6	tı	0,-
							DIN 7991						
					9	0°						Œ	النوع:
22	18	14	11	9	6,6	5,5	4,5	3,4	_	-	-	d ₁	متوسط (m)
35	32	26	21,5	17,2	13	11	9	6,6	_	_	_	d ₂	(111)
8	7	6	5,3	4,1	3,2	2,8	2,3	1,6	-	_	-	t ₁	
			-	97, 7997,			ب طبقا لل			D Lula	150	-1	
						00		16	2.11 5.			CX.	
_	T -	_	10,5	8,4	6,4	5,3	4,3	3,2	2,2	_	_	dı	
_	-	_	20,5	16,4	12,4	10,3	8,3	6,2	4,2				
_	_	_	5	4	3	2,5	2	1,5	1			d ₂	
							علمة علمة			E للنسا	شکا	T)	
60°						75°		19	1-1 3:			D.	
21	17	13	10,5		-	_	- 1	-	-	_		d ₁	
34	31	24	19	-	_	_	_	_		_		d ₁	
11,5	9	7	5,5	_	_	-	_	_		_	-		
11,0			0,0	-			IN 84, 751		J- 1 B		100	t ₁	, , ,
							D	IN 6912 L	للمواصفات	ل طبقا	شكل		مسامير (براغي) ذات رؤوس أسطوانية
22	18	1.1	11		6.6		_	1	المواصفات				d ₃ - 9
33	26	20	-	9	6,6	5,5	4,5	3,4	2,4	1,8	1,2	d ₁	
24	20	16	18	15	11	10	8	6	4,3	3,3	2,2	d ₂	→ d, →
12,5	-	8	7	-	4.7	-	-	-	-	-	-	d ₃	
	10,5		-	6	4,7	4	3,2	2,4	1,6	1,2	0,8	t	شکل ۱۹
13,5	11,5	8,5	7,5	6	4,8	4,2	3,4	-	-	-	_	t	شکل ر
21,5	17,5	13	11	9	6,8	5,7	4,6	3,4	2,3	1,8	_	t	شکل ۲۸
				[(3, 7984 = DIN 6912 DIN 912	للمواصفة		J2. J3	اشكا		النوع : متوسط (m) الأشكال :
22	18	14	11	9	6,6	5,5	4,5	3,4	2,4	-	-	d ₁	
36	30	24	20	18	13	11	9	7	5,5	_	-	d ₂	H1, J1, K1
10	33	26	24	20	13	13	10	9	6	-	-	d ₂	H2, J2, K2
33	26	20	18	15	11	10	8	6	_	_	-	d ₂	H3, J3, K3
6,5	14	11	9,5	8	6,5	5,5	4,5	3,3	2,2	-	-	t	H1, H2, H3
7,5	15	11	9,5	8	6,5	5,5	4,5	-	_	-	-	t	J1, J2, J3
25,5	21	16	13,5	11	8,5	7	5,5	4,3	_	-	-	t	K1, K2, K3
						DIN 93	11. 934 3	ر القيامية	للبواسفت	R del	شکار		المسامين الملولبة
2	18	14	11	9	6,6	5,5	4,5	3,4	2,4	_		d ₁	والصواميل المسذسة
10	33	26	22	18	13	11	10	9	6	-	-	d_2	
24	20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d ₃	حبولة مسدسة
							علح الستن					t	
			ے اور ورد		DIN	باسية 180	سات الت	لغا للمواد					934 الشكل ا
	18	14	11	9	6,6	5,5	4,5	3,4	-	-	-	d ₁	
			28	24	18	15	13	11	_	_	-	d ₂	SA, TA
16	40	33			20	10	10	4 4					
22 16 53	40 46	36	33	26	20	18	15	11	-	_		d ₂	SB, TB
16	40				20 4,8 5,8	4,2 4,7	3,4 3,8	2,4 2,8	-	-	-	d ₂ t	SB, TB SA, SB TA, TB



					_ريــز	التف			
القطع	اذ سريع	ن الفولا	بز المصنوعة م) التفري	(سکاکین	نقطع لمقاطع	وزوايا ا	أستان إ	قيم مثالية لعدد الا
7111)1	770	+)	12			7 0	4	
			تفریز معاکس (تفریز لأع	حد	ية ميل	الحلزون ، زاو على المحور			α = زاوية الخلوص γ = زاوية الجرف
لخفيفة	لعادن ا	1	وصلدة 980 N/mm²			ذ العادي 740 N/mm²			
زوايا القطع	عدد الأسنان	القطر (Ø)	زوایا	عدد الأسنان	القطر (ه)	زوايا القطع	عدد الأسنان	القط	أنواع مقاطع التفريز
a y l	Z	d	α γ λ	Z	d	α γ λ	Z	d	
تفريز لأعلى 8° 25° 45°	4 4 4 5	40 50 60 75	تفريز لأعلى 4° 5° 35°	10 10 10 12	40 50 60 75	تفريز لأعلى 38° 10° 38°	6 6	40 50 60 75	5077
تفريز لأسفل 45° 30° 144	5 6 6 8	90 110 130 150	تفريز لأسفل 30° 12° 30°	14 16 16 18	90 110 130 150	تفريز لأسفل 16° 35° 16°	8 8 10 10	90 110 130 150	مقطع تفريز دلفيني (محيطي)
تفريز لأعلى 8° 25° 35°	4 5 6 6 7 8 10	40 50 60 75 90 110 130 150	تفريز الأعلى 4° 5° 20°	12 14 14 16 18 20 22 24	40 50 60 75 90 110 130 150	تفريز لأعلى 20° 10° 7°	8 10 10 10 12 12 14 16	40 50 60 75 90 110 130	مقطع تفريز جبي (طرفي) (End Mill)
تفريز لأعلى α γ λ 8° 25° 30° تفريز لأسفل α γ λ 14° 30° 30°	4 6 8 8 10 10 12	50 60 75 90 110 130 150 175 200	تفريز لأعلى م ب أ الم	16 16 18 20 22 24 26 28 30	50 60 75 90 110 130 150 175 200	تفريز لأعلى α γ λ 7° 12° 15° تفريز لأسفل α γ λ 12° 18° 15°	10 10 12 12 14 16 18 18	50 60 75 90 110 130 150 175 200	مقطع تفريز قرصي
تفريز لأعلى 25° 20° 8°	3 3 3 4 4 4 5	10 12 14 16 20 24 30 36	تفريز لأعلى 15° 6° 4°	6 6 8 8 8 10	10 12 14 16 20 24 30 36	تفريز لأعلى 15° 8° 70	4 4 5 5 6 6 6	10 12 14 16 20 24 30 36	
	5	40		10	40		6	40	مقطع تفريز جذعي








كمية الرائش (الجرف) المسموح بها

كمية الرائش المسموح بها ٧ بوحدة cm3/kW min (cm3 لكل kW min من طاقة مجموعة إدارة المكنة)



معادن خفيفة	نحاس أصفر ومعدن مدافع (مصبوب برونز أحمر)	حديد زهر رمادي (متوسط الصلادة)	فولاذ سبائكي مصلد ومطبع، بمقاومة حتى 880 N/mm²	فولاذ سيائكي (ملدن) عقاومة تتراوح من 590 N/mm ² 780 N/mm ²	فولاذ غير سبانكي بمقاومة تتراوح من 340 N/mm² إلى 590 N/mm²	نوع التفريز
60	30	22	8	10	12	تفريز دلفيق (ميسلس)
75	40	cm ³ /k	10	12	15	تفريز جبهي (طرفي)

حساب سرعة التغذية

يكن حساب الحد الأقصى المكن لكية الرائش ٧ من كمية الرائش المسموح بها V وقدرة مجموعة إدارة المكنة P.



الحد الأقصى لكمية الرائش = كمية الرائش المسموح بها مضروبا في قدرة المكنة

 $V = V' \cdot P$

cm³/min

وتحسب كمية الرائش من عمق القطع a وعرض القطع b وسرعة التغذية f على الوجه التالي: كمية الرائش = سرعة التغذية × عرض القطع × عمق القطع $V = \frac{a \cdot b \cdot f'}{1000}$

 $I' = \frac{V - 1000}{}$

mm/min

ومن هذه الصيغة الرياضية عكن تعيين سرعة التغذية 'f:

مثال: المطلوب تفريز قطعة شغل من فولاذ St 50 ، فإذا علم أن قدرة مجموعة الإدارة لمكنة التفريز هي 2,5 kW وعق القطع a=5 mm وعرض قطع التفريز b=100 mm. إحسب سرعة التغذية 'f.

الحل: الحد الأقصى لكبية الرائش: V=V'.P (من الجدول V=12 cm3/kW min)

 $V = 12 \cdot 2.5$

V = 30 cm³/min

 $f' = \frac{V \cdot 1000}{1000} = \frac{30 \cdot 1000}{5.700} = 60 \text{ mm/min}$



سرعة التغذية 'f محسوبة م

- Aucor	V	4:	المسموح	الرائش	کمیه	من
	P=1 kW*	راتها:	وعة إدا	قدرة مجم	لكنة	f'

عق القط	كمية الرائش المسموح بها
а	V'
mm	cm ³ /kW min



		P=1	kW* : ا	وعة إدارا	ة قدرة مج	tiss f'				كمية الرائش المسموح بها
			حدة mm	التفريز (b) بو	عرض قطع				عق القطع	المسموح بها
180	160	140	120	100	80	60	50	40	a mm	cm ³ /kW min
15	16	19	22	26	33	44	53	66	3	
9	10	11	13	16	20	27	32	40	5	8
5,5	6	7	8	10	12	16	20	25	8	
18	20	23	27	33	41	55	66	83	3	
11	12	14	16	20	25	33	40	50	5	10
7	8	9	10	12,5	15	21	25	31	8	
22	25	29	33	40	50	67	80	100	3	
13	15	17	20	24	30	40	48	60	5	12
8	9	10	12	15	19	25	30	37	8	
28	31	36	42	50	62	84	100	125	3	
16	19	21	25	30	37	50	60	75	5	15
10	11	13	15	19	21	31	37	47	8	
41	46	52	61	73	92	121	146	184	3	
24	27	31	37	44	55	73	88	110	5	22
15	17	19	23	27	34	46	55	69	8	
52	58	67	78	94	116	155	185	230	3	
31	35	40	47	56	70	93	110	140	5	28
19	22	25	29	35	44	58	70	87	8	
110	125	142	165	200	250	335	400	500	3	
67	75	86	100	120	150	200	240	300	5	60
42	47	53	62	75	94	125	150	185	8	
140	156	178	205	250	310	415	500	625	3	
83	94	105	125	150	185	250	300	375	5	75
52	58	67	78	94	115	155	185	235	8	


• عندما تكون قدرة مجموعة الإدارة P=2,5 kW أو P=5 أن P=5 م تضرب القيمة المبينة في الجدول في 2,5 أو 5.


حساب زمن التشغيل (القطع) الرئيسي


زمن التشغيل الرئيسي = طول شوط (مشوار) التشغيل لطاولة التفريز سرعة التغذية

يتوقف طول شوط التشغيل على طول قطعة الشغل ونوع مقطع التفريز ونوع عملية التفريز.

طول شوط التشغيل ١







طول شوط التشغيل ١ للتفريز الجبهي (الطرفي)

تنعيم


L = I + d + 4

تخشين $L = l + \frac{d}{2} + 2$ التفريز الدلفيني (الحيطي) تخشين وتنعيم L = طول قطعة الشغل + خلوص البداية + خلوص النهاية $L = l + l_i + l_o$

التقسيم غير المباشر

						5
تشمل	ثة أقراص	ل من ثلا	له الاستعما	سيم شائع	قراص التق الآتية .	ا تتكون أ
						المقون
20	19	18	17	16	15	:1
33	31	29	27	23	21	: 11
49	47	43	41	39	37	:111
	1 ** 1	le	1	1	1 00 9 00	1

لإدارة قطعة الشغل دورة واحدة كاملة يلزم إدارة مرفق التقسيم 40 دورة. ولعدد من التقسيمات قدره T يحتاج كل تقسيم إلى 40 دورة، ويكون الحساب كالآتي: <u>T</u>



قطعة الشغل = a عود التقسيم = b ترس دودي (غالبا 40 سن) = c دودة (باب واحد) = d مرفق التقسيم = e قرص التقسيم = f (ثابت الوضع)

عدد أسنان الترس الدودي (غالباً 40) عدد دورات مرفق التقسيم لقسم واحد=-عدد التقسمات المطلوبة


T-45, Z-40 : Jin $n_{ij} = \frac{Z}{T} = \frac{40}{45} = \frac{8}{9}$

يحصل على هذه النسبة من دائرة ثقوب موجودة $\frac{16}{18} = \frac{8 \cdot 2}{9 \cdot 2} = \frac{8}{9}$ اي 16 ثقبًا على دائرة الثقوب 18.

T=16, Z=40 : 1100 عدد الثقوب $n_{cr} = \frac{Z}{T} = \frac{40}{16} - 2\frac{8}{16}$ = 10. دائرة الثقوب دورتان كاملتان لمرفق التقسيم ثم 8 ثقوب

حرى على دائرة الثقوب 16.

التقسيم التفاضلي (الفرقي)



يكن إجراء التقسيم التفاضلي عندما يكون عود التقسيم أفقيا فقط. وتكون الفائدة منه في حالة عدم إمكان إجراء التقسيم غير المباشر.

ينتج من عمود التقسيم - عبر تروس التغيير -حركة أمامية أو خلفية لقرص التقسيم الذي يجب أن يبقى حرا (سائبا) في عملية التقسيم التفاضلي. T = عدد التقسيمات (عدد التقسيمات المطلوب عملها على محيط الشغلة بأكمله)

T' = العدد البديل لقدار T (يختار 'T أقرب ما يكن لقدار T حتى يكن الاستفادة منه للتقسيم غير المياشر).

> عدد الأسنان (غالبًا 40) عدد دورات المرفق لقسم واحد = العدد البديل للتقسيم

> > $n_{cr} = \frac{40}{3}$

نسبة عدد الأسنان في تروس التغيير = دورات المرفق × (العدد البديل للتقسيم - عدد التقسيمات)

عندما تكون 'T أكبر من T يجب أن تكون حركتا المرفق والقرص في نفس الاتجاه. وعندما تكون T أصغر من T يجب أن تكون حركتا المرفق والقرص في اتجاهين متعاكسين.

	J.	التغيي	نروس	في ا	اسنان	لدد ال	2
$Z = \frac{40}{T'} \cdot (T' - T)$	44				28		
-		100	86	72	64	56	48


T=53, Z=40 : Jin

r = 56 (دورات المرفق) $n_{cr} = \frac{40}{56} = \frac{15}{21}$ (21 على دائرة التقسيم 15) $Z = \frac{40}{T'} \cdot (T' - T) = \frac{15}{21} \cdot 3 = \frac{45}{21} = \frac{9}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{72}{24} \cdot \frac{40}{56}$ تروس التغيير: 2_b=24; Z_e=40; Z_d=56



التفريز الحلزوني

في التفريز الحلزوني [تفريز الأخاديد (المجاري) ذات الخطوات الكبيرة] تتحرك قطعة الشغل في اتجاهها الطولي 🖚 كما أنها تدور في نفس الوقت 🖜 وتنتج هاتان الحركتان 🏎 عن عمود تغذية الطاولة الذي يحرك طاولة المكنة في الاتجاه الطولي، ويدير عمود التقسيم عبر تروس التغيير. ويجب أن يُفكِّ قرص التقسيم من عقاله ليكون قابلا للحركة الدورانية. كا يتم وضع طاولة التفريز على زاوية الضبط ٨.



تسميات: P = الخطوة على الشغلة (خطوة الحلزون) P = خطوة عود تغذية الطاولة (خطوة اللولب)

d = قطر قطعة الشغل

 $\alpha = |\alpha| = |\alpha|$ β = زاوية ضبط الطاولة



الخطوة: P=tan α·π·d

زاوية الضبط

 $\beta = 90^{\circ} - m$

 $(\beta = 90^{\circ} - \alpha)$ n_{or} عدد دورات المرفق لكي تدور قطعة الشغل دورة كاملة: $(i = {}^{n}cr:1 = 40:1)$

 $Z_1 \cdot Z_3 = P_L \cdot n_{cr}$




نسبة تروس التغيير -

سط (إفراد) المسمار

خطوة عود الطاولة×عدد دورات المرفق (40) خطوة الحلزون المطلوب تشغيله

عدد أسنان أطقم تروس التغيير شائعة الاستعال: 100 86 72 64 56 48 44 40 36 32 28 24 24



تجرية

 $Z_2 \cdot Z_4 \cdot P_L \cdot n_{cr}$

100 · 24 · 6 · 40

تحجر باآ :

 $Z_2 \cdot Z_4 \cdot P_1 \cdot n_{ii}$

 $Z_1 \cdot Z_2$

36 - 56 - 1 - 40 24 - 32 - 4

210 = 26 W'

= 450 mm

الحل: زاوية الضبط:

 $\beta = \frac{\pi \cdot d}{P} = \frac{3,14 \cdot 40}{450} = 0,2796; \beta = 15^{\circ}31'$

تروس التغيير.

مثال : حازون قطره d=40 mm وخطوته P=450 mm يراد قطعه على طاولة فرزة خطوة عودها PL -6 mm فإذا كان عدد دورات المرفق PL -6 mm

لكى تدور قطعة الشغل دورة كاملة، إحسب زاوية الضبط (١١) وتروس التغيير.

الحل: زاوية الضبط:

 $\tan \beta = \frac{\pi \cdot d}{P} = \frac{3.14 \cdot 42}{667} = 0.1977; \beta = 10^{\circ}11'$


تروس التغيير : $\frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_2 \cdot Z_4} = \frac{P_L \cdot n_{cr}}{P} = \frac{1/4'' \cdot 40}{105} = \frac{1 \cdot 40 \cdot 4}{4 \cdot 105} = \frac{8}{21} = \frac{2 \cdot 4}{3.7} = \frac{24 \cdot 32}{36 \cdot 66}$

مثال : حلزون قطره d=42 mm وخطوته P=26 1/4" ≈667 mm $P_L = 1/4"$ يراد قطعه على طاولة فريزة خطوة عمودها (أى أربع خطوات في البوصة) . إحسب زاوية بط β وتروس التغيير.



				قشط	الن		
			2	قطع والتغذية	سرعة اا		
معدن خفیف	معدن المدافع نحاس أصفر	حدید زهر رماد ی	فولاذ مصبوب	فولاذ St 60	فولاذ St 37	معدن عدّة القطع	
	(m/n	v بوحدة (nin	رعة القطع ع	u			
- 3035	1520 2025	812 1216	912	812 1216	1015 1520	فولاذ عدة فولاذ سريع القطع	تخشین ۷
- 5060	2025	1418 1822	1216 1620	1216 1620	1520 2025	فولاذ عدة فولاذ سريع القطع	تنعیم ∨∨
	مزدوج)	ا لكل شوط	بوحدة (mm	التغذية †			
0,11			,2 6 ,612		69	فولاذ عدة فولاذ سريع القطع	





$$t_{W}=\frac{L}{v_{A}\cdot 1000}$$
 min
$$t_{R}=\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}$$
 min
$$t_{R}=\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}$$
 min
$$t_{R}=\frac{L}{v_{A}\cdot 1000}+\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}$$
 min
$$t_{R}=\frac{L}{v_{A}\cdot 1000}+\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}$$
 min
$$t_{R}=\frac{L}{v_{A}\cdot 1000}+\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}$$
 $t_{R}=\frac{L}{v_{A}\cdot 1000}+\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}$ $t_{R}=\frac{L}{v_{A}\cdot 1000}+\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}$ $t_{R}=\frac{L}{v_{A}\cdot 1000}+\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}+\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}$ $t_{R}=\frac{L}{v_{A}\cdot 1000}+\frac{L}{v_{R}\cdot 1000}+\frac$

زمن التشغيل الرئيسي to عدد الأشواط المزدوجة N × زمن الشوط المزدوج

$$t_0=rac{b}{f}\cdotrac{2L}{v_m\cdot 1000}$$
 min وأو $t_0=rac{b}{f}\cdot\left(rac{L}{v_A\cdot 1000}+rac{L}{v_R\cdot 1000}
ight)$ min السرعة المتوسّطة $v_m=rac{2\cdot L\cdot n}{1000}$ (m/min) $v_m=2rac{V_A\cdot V_R}{V_A+V_R}$ m/min

مثال: إذا كان عرض قطعة الشغل: $b=200\,\mathrm{mm}$ وطول قطعة الشغل + خلوص البداية والنهاية: $v_1=10\,\mathrm{m/min},\ v_N=20\,\mathrm{m/min},\ t=5\,\mathrm{mm}$ الحل: $L=400\,\mathrm{mm}$ الحل: $t_0=\frac{b}{t}\cdot\left(\frac{L}{v_N\cdot 1000}+\frac{L}{v_N\cdot 1000}\right)=\frac{200}{5}\cdot\left(\frac{400}{10\,000}+\frac{400}{20\,000}\right)=\frac{200}{5}\cdot\frac{1200}{20\,000}=2,4\,\mathrm{min}$



علية التجليخ

صلادة قرص التجليخ وحجم الحبيبات

الغربلة ويقصد بها تصنيف الحبيبات من حيث مجمها.

ويجري التفريق بين حبيبات التجليخ

جبيبات النجليا بقريرها خلال مناخل ويكون ترقيم الحبيبات



المادة الرابطة — (تحدد صلادة القرص)

حبيبة (مادة التجليخ)

يقصد بصلادة قرص التجليخ صلادة المادة الرابطة



المنتقل المنت

(كربيد السليكون)

×	تصليف حجم الحبيبات		نوع الحبيبات		سلادة	رمز الع	للادة قرص التجليخ			
8	10	12			خشن جدا	F	F	G		lie of
14	16	18	20	24	خشن	Н	1	1	K	لين جدا
30	36	46	50	60	متوسط	1	M	NI.	0	لين
70	80	100	120		cli	D	0	N	C	متوسط
150	200	240			lie al	T	11	n V	5	صلد
280	320	400	500	600	ناعم جدا	1	V	V	W	صلد جدا
			000	000	أعلى درجة نعومة	X	Y	2		أعلى درجة صلادة

المادة المشغلة ومادة التجليخ

المواد المتينة والمواد التي تتجاوز مقاومتها المقدار 340 N/mm². قرص كورندم مثال ذلك الفولاذ المصلد وغير المصلد وحديد الزهر الطروق والفولاذ المصبوب. المواد الطرية والقصيفة ذات مقاومة حتى 340 N/mm² قرص كاربورندم

وكذا المعادن الصلدة. مثال ذلك حديد الزهر الرمادي والنحاس الأصفر والبرونز اللين والنحاس والألومنيوم والمواد الراتنجية الاصطناعية.

أنواع التجليخ والمادة الرابطة

مادة ربط خزفية (حساسة للصدم والطرق)	رميع روز ع روز على المرابع الم
	التجليخ السطحي بمساحات تلامس كبيرة والتجليخ الجبهي. قطع الشغل الرقيقة والحساسة للحرارة، مثل شحذ السكاكين وأدوات التشغيل الدقيقة.
مادة ربط من اللك والمطاط (مواد ربط مرنة)	ادق أنواع التجليخ للمصبوبات الصلدة والمصبوبات المدلفنة والمدلفنات الفولاذية والحدبات (الكامات) الفولاذية المصلدة والكباسات المصنوعة من الألومنيوم.

المادة المشغلة ومسامية قرص (حجر) التجليخ

التجليخ الناعم والتجليخ بأعلى درجة نعومة .

مواد التشغيل الصلدة والقصيفة .

مساحات تلامس صغيرة لقرص (حجر) التجليخ والخامات المشغلة .

التجليخ الخشن .

مواد التشغيل اللينة والمزلقة .

(اللدائن والمعادن الصلدة والمعادن الخفيفة)

الخامات المشغلة وحجم الحبيبات	الخامات المشغلة وصلادة القرص
مواد طرية — حبيبات خشنة	مواد طرية — قرص صلد
مواد صلدة — حبيبات دقيقة	مواد صلدة — قرص طري



		التجليح	لسرعة المحيطية لقرص			
للاحظات	٥	عيطية	السرعة الح		التحليح	نوع ا
		25	30 m/s	Q:		تجليخ أسطواني
لقيم الكبرى لتجليخ الفولاذ		15	20 m/s	6		تجليخ داخلي
		20	25 m/s	< C		تجليخ سطحي
يم الصغرى للسرعة نديد الزهر الرمادي		18	20 m/s	1		شحذ (سن) عد
		- 11.	80 m/s		قطع)	تجليخ فصل (أ
			التغذية الطولية أ			
	مرام		، معبّرا عنها كجزء ني خارجي	تجليخ أسطوا		من عرض القر
يد الزهر الرمادي		الف	حديد الزهر الرمادي	T	الفولا	
2/14/5	V23/		3/45/6	2/3.	تخشين	
1/41/3	1/51/4					
	7574	1	1/31/2	1/4	1/3	تنعيم
		1	عمق القطع		1/3	تنعيم
	تنعيم		عمق القطع	تخشين	1/3	تنعيم المعدن
0,005	تنعيم mm0,01 mm		عمق القطع 0,01 mm	تخشين 0,06 mm		تنعيم
	تنعیم mm0,01 mm وحجم حبیباته	دة القرص	عمق القطع 0,01 mm ق لقطعة الشغل وصلاد	تخشين 0,06 mm لسرعة المحيطي		تنعيم المعدن
تجليخ سطحي	تنعیم مسسساته سطوانی داخلی (۱	دة القرص تجليخ سرعة الحيطية طعة التشغيل	عمق القطع 0,01 mm ق لقطعة الشغل وصلاه سطواني خارجي	تخشين 0,06 mm لسرعة المحيطي تجليخ ا السرعة الهيطية لفطة الشغل		تنعيم المعدن
تجليخ سطحي	تنعیم mm0,01 mm وحجم حبیباته	دة القرص تجليخ أ سرعة الحيطية طعة التشغيل	عمق القطع 0,01 mm ق لقطعة الشغل وصلاد مطواني خارجي	تخشين 0,06 mm لسرعة المحيطي تجليخ ا		تنعيم المعدن فولاذ المعدن
تجليخ سطحي معلم المحلاد المحلود	تنعيم مسلواني داخلي داخلي (۱۱۷۰۰) المسلودة	دة القرص تجليخ سرعة الحيطية طعة التشغيل س/min	عمق القطع 0,01 mm ق لقطعة الشغل وصلاه سطواني خارجي المحالف ا	تخشين0,06 mm	التشغيل	تنعيم المعدن فولاذ المعدن فولاذ طري
تجليخ سطحي مراحي المحادد الحبيبات / الصلاد 3060 ل	تنعيم ميباته سطواني داخلي (۱ (۱ الصلادة 450	رة القرص تجليخ المرعة الحيطية طعة التشغيل س/min 1621	عمق القطع 0,01 mm قلم وصلاه الشغل وصلاه الشغل وصلاه الشغل وصلاه الشغل المسام الم	تخشين0,06 mm السرعة المحيطية	التشغيل تنعيم تنعيم تنعيم	تنعيم المعدن فولاذ المعدن المعدن فولاذ طري فولاذ مصلد
تجليخ مطحي المحلاد المحلاد 3060 J	سس0,01 mm وحجم حبيباته سطواني داخلي (۱ (المسلادة الحبيبات / الصلادة الحبيبات / المسلادة المسلاد	دة القرص تجليخ سرعة الحيطية طعة التشغيل س/min 1621	عمق القطع (مرادة الشغل وصلاة الشغل وصلاة الشغل وصلاة الشغل وصلاة الشغل وصلاة الشغل المرادة ال	تخشين	التشغيل تنعيم تنعيم تنعيم تنعيم تنعيم	تنعيم المعدن فولاذ طري فولاذ طري



					نجليخ	قراص ال	وران n لأ	رعات الد	, w			
4		(m/s)	عة الحيطية	اليس		طر قرص	9		الحيطية (m/s	السرعة		قطر قرص
	35 m	30 m	25 m	20 m	15 m	لتجليخ		30 m	25 m	20 m	15 m	التجليخ
		r.p.m. ن	ات القرم	عدد دور		(Ø)		r.p.	القرص .m.	دورات	عدد	(Ø)
	P. I. P. V.		6554			mm				75		mm
	5150 4450	4400 3800	3670 3200	2950 2550	2200 1900	130 150	6680			38200	28600	10
	3800	3270	2730	2200	1635	175	3340			25500 19100	19100 14300	15 20
	3350	2875	2390	1910	1440	200	2675	23000	19100	15300	11500	25
	2975	2550	2100	1700	1275	225	2220	19100		12700	9500	30
	2675	2300	1900	1525	1150	250	1910	16300	13600	10900	8100	35
	2400	2060	1700	1400	1030	275	1670			9550	7160	40
	2230 1900	1900 1640	1590 1370	1275 1090	950 820	300 350	14860		1000	8490 7650	6300 5730	45 50
	1675	1450	1200	000		-						
	1485	1275	1060	960 850	725 635	400 450	11100	-		6350 5900	4750 4400	60 65
	1340	1150	960	770	575	500	9550			5450	4050	70
	1200	1030	850	700	515	550	9000	7650	6380	5100	3825	75
	1110	950	800	640	475	600	8350			4775	3580	80
	1030	875	730	590	440	650	7430	6370	5300	4245	3185	90
	950	810	675	540	405	700	6700			3825	2865	100
	890 835	765 715	635	510 475	380 360	750 800	5815 5300		115	3320	2490	115
-		112		470					1	3015	2300	125
+					س شغل (m/min			رعات الد				
ŀ	32 m	28 m	24-									قطر قطعة
	32 111	20111	24 m				15 m	12 m	10 m	8 m	6 m	الشغل
-	2020	4704	4500		.p.m. لغل							(Ø) mm
	2038 1273	1784 1114	1528 955			148 716	956 597	764	636	510	382	5
The second	1019	892	764			574	478	477 382	398 318	318 255	238 191	8 10
	849	743	637		31	477	398	318	265	212	159	12
+	728	637	546			409	341	273	227	182	136	14
	637 566	557 495	477 424			358 318	298	239	199	159	119	16
	509	446	382		- 1	287	265 239	212 191	177 159	141 128	106 95	18
	459	405	347	28	39 2		217	174	145	115	87	20 22
-	408	357	306	25	55 2	229	190	153	127	102	76	25
	364 318	318 279	273				171	136	114	99	68	28
	283	247	239 212				149 132	119 106	99	79	59	32
	254	223	191	15			119	95	88 79	71 63	53 47	36 40
L	226	198	170	14	1 1	.27	106	85	70	56	42	45
	204	178	153			15	95	76	63	51	38	50
	182 162	159 141	136 121	11		02	85	68	57	45	34	56
	145	127	109	9		99	76 68	61 55	51 45	40	30	63
	125	111	95	7		71	59	47	39	36 31	27 23	70 80
	112	99	85	7		63	53	42	35	28	21	90
	102 93	89	76 69	5		57 52	47 43	38	31	25	19	100
	81	71	61	5		45	38	30	29 25	23	17 15	110 125
	73	64	55	4!	5	41	34	27	23	18	13	140
1	64	56	48	39	3	36	29	24	19	16	12	160

بُعد الضبط (h) عند إعادة الشحذ بالتجليخ لقطع تفريز ذي أسنان حلزونية .

يُخفض عود التجليخ ولسان الصد (a) طبقا لزاوية الخلوص (α) لضبط البعد (h). ويجب إمالة القرص قدحي الشكل بزاوية تتراوح من °2 إلى °3 لهذا الغرض

> d = قطر مقطع التفريز $\lambda = |x|$ على محور الحلزوني على محور مقطع التفريز

α = زاوية الخلوص الفعّالة مقاسة في اتجاه عودي على الحد القاطع (في المستوى N-N)

(A-B) و زَّاوية الخلوص غير الفعَّالة مقاسة في المستوى الجبهي (α-Β)

ستعمل لفولاذ العدّة والفولاذ سريع القطع: قرص كورندم. للتجليخ العادي ويتراوح حجم الحبيبات من 40 إلى 60 والصلادة من لا إلى ١٠ وللتجليخ الناعم: يكون حجم الحبيبات 60 وتتراوح الصلادة من K إلى M. يستعمل للقم الكربيدية: قرص كربيد السليكون. تجليخ ابتدائي: 60. وللتجليخ النهائي: يتراوح حجم لحبيبات من 60 إلى 100 وتتراوح الصلادة من G إلى H.

			mm	بوحدة	(d)	التفريز	مقطع	قطر				زاوية الخلوصفي	زاوية	زاوية ميل
160	150	130	110	90	75	60	50	40	30	20	10	المستوى	الخلوص	الحلزون
				mm 5) بوحد	سبط (h	عد الف	·				الجيهي (۵۱	α	λ
3,94	3,68	3,19	2,70	2,21	1,84	1,47	1,23	0,98	0,74	0,49	0,25	2°49'	3°	
5,25	4,93	4,27	3,61	2,96	2,46	1,97	1,64	1,31	0,99	0,66	0,33	3°46'	4°	
6,55	6,14	5,33	4,51	3,69	3,07	2,46	2,05	1,64	1,23	0,82	0,41	4°42'	5°	
7,85	7,36	6,38	5,40	4,42	3,68	2,94	2,45	1,96	1,47	0,98	0,49	5°38′	6°	20°
9,17	8,60	7,45	6,30	5,16	4,30	3,44	2,87	2,29	1,72	1,15	0,57	6°35′	7°	
10,47	9,81	8,50	7,19	5,88	4,90	3,92	3,27	2,62	1,96	1,31	0,65	7°31′	8°	
2,95	2,77	2,40	2,03	1,66	1,38	1,11	0,92	0,74	0,55	0,37	0,18	2° 7′	3°	
3,95	3,71	3,21	2,72	2,22	1,85	1,48	1,24	0,99	0,74	0,49	0,25	2°50′	4°	
4,92	4,61	4,00	3,39	2,77	2,31	1,85	1,54	1,23	0,92	0,62	0,31	3°32′	5°	
5,93	5,56	4,82	4,08	3,33	2,78	2,22	1,85	1,48	1,11	0,74	0,37	4°15′	6°	45°
6,93	6,49	5,63	4,76	3,89	3,24	2,60	2,16	1,73	1,30	0,87	0,43	4°58′	7°	
7,90	7,40	6,42	5,43	4,44	3,70	2,96	2,47	1,97	1,48	0,99	0,49	5°40′	8°	
2,10	1,96	1,70	1,44	1,18	0,98	0,78	0,65	0,52	0,39	0,26	0,13	1°30′	3°	173///
2,79	2,62	2,27	1,92	1,57	1,31	1,05	0,87	0,70	0,52	0,35	0,17	2°	4°	
3,49	3,27	2,83	2,40	1,96	1,64	1,31	1,09	0,87	0,65	0,44	0,22	2°30′	5°	
4,19	3,93	3,40	2,88	2,36	1,96	1,57	1,31	1,05	0,79	0,52	0,26	3°	6°	60°
4,91	4,60	3,99	3,37	3,76	2,30	1,84	1,53	1,23	0,92	0,61	0,31	3°31′	7°	
5,60	5,25	4,55	3,85	3,15	2,63	2,10	1,75	1,40	1,05	0,70	0,35	4° 1′	8°	

أزمنة التجليخ

زمن التشغيل الرئيسي للتجليخ الأسطواني الخارجي والداخلي زمن التشغيل الرئيسي للتجليخ السطحي

طول قطعة الشغل (۱) بوحدة mm . التغذية (f) بوحدة mm لكل دورة لقطعة الشغل. عدد دورات قطعة الشغل في الدقيقة (r.p.m.=(n. عدد القطعيّات (الأوجه) = i

min

طول قطعة الشغل (١) بوحدة mm.

عرض قطعة الشغل (b) بوحدة mm. سرعة الطاولة (v) بوحدة m/min . التغذية (f) بوحدة mm لكل شوط . عدد القطعيّات (الأوجه) = ١

 $t_o = \frac{l \cdot b \cdot i}{v \cdot 1000 \cdot f}$

min



9		اللدائن)	واد الاصطناعيّة (تشغيل الم		
	دة (نسیج صلد) ، هارکس، نوفوتکست رسوبال)			بالکبس 12 و M و T و Z توران ، نیورسیت		عليات التشغيل
		برزة	يبة القطعية أو مف دية	تخشين: مبارد مح تنعيم: المبارد العا		البرادة
12.00	5 mm الى 10 mm 8 mm فأكثر 5 mm 4 mm للاح مُقعّر	جة قليلا وس	من 0,5 mm إلى	شك المادة شمك سلاح المن خطوة السن ≈1	النشار الدائري	النشر
	(ألياف 70° س 0 إلى 120 على الألياف من 100 إلى 110 من 100 إلى 110 على 110 على 110 على 110 على 110 على 110 على 100 إلى 100 إلى 90 m/min إلى 60 m/min من 0,2 mm/rev إلى 0,05 mm/rev من	سرعة القطع التغذية (f): لتغذية (f): وث كسر في الحاة عميقة. ضروج الثقب.	50° بن لقم الكربيد المصقولة القطع بحذر لتجنب حدو غوط في حالة الثقوب ال اف الصلدة عند جهة خ على أسطح ثقب ملساء.	f=0,20,3 , الحد القاطع للثقب م بدود القطع حادة ويبدأ ب والتبريد بالهواء المضر ح من الخشب أو الأليا	وتكون الزاوية للم وزاوية ميل المجرء سرعة القطع: nin: التغذية: سلام: التغذية: بيكون يجب أن تكون ح يجب تهوية المثقد يجب تثبيت ألوا:	الثقب
		0,2 mi إلى	حادة ومصقولة تكون : 20 m ، التغذية (f) : من m	خدام لقم قطع كربيدية : من 10 m/min إلى min/		القشط
	لقم كربيدية	ن 1,5 mm إ	تنعيم ∀∇ من 200 إلى 300 من 0.1 إلى 0.3 2 mm بدقّة في المنتصف ية نصف قطرها م	لحد القاطع باستدار	ره(m/min) المرافض عق الرائش ارشادات: یا یجهز رأس الم	الخراطة
	مدم في تشغيل المعادن. علع : v _c =120250 m/min f=0,50,8 mm/rev	د الاسنان المستع	راوح زاوية الجرف (٢)من ريز : من ½ إلى 3ٍ من عد	سنان المستخدمة في التف	كا يتراوح عدد الأ يكون القطع قطع سرعة القطع	التفريز
	بشحم ع القطع : v _c =2040 m/min . يعطم فريز أسطحا أجود من التشغيل بالخراطا	ضة بشمع أو فولاذ سري التشغيل بالنا	ريع القطع)	لولبة ذو الأخادي عادي (فولاذ س	فولاذ لوالب	قطع سن اللولب
		يكون حجم ح 20 .	لى شكل طبق. أقرا	خ سطحي وأسطواذ عم تستخدم: أقرا	مكنات تجليا مكنات تجليا للتجليخ النا	التجليخ
	حتى شُك 3 mm أما بالنسبة للمقاطع ذا الأكبر فتسخَّن المواد المشغلة لقطعه	يكن القطع				القطع (الفصل)

التشكيل بالكبس	عليات القطع و
التشكيل	القطع
الحني (الثني)	الفصل من الخارج
تشكيل حني بالكبس	الجزء المفصول (بقايا التشغيل) فصل كامل لقطعة التشغيل في خط مغلق . يستعمل لإنتاج فطعة الشغل شكل خارجي (مضبوط)
اللّف	الفصل بالقص
التشكيل عكبس دلفيني للَّف دلفيني اللَّف الو مكنة التحزيز (beading machine)	فصل في خط غير مغلق (قطع شريط، فصل كامل)
التشكيل بالكبس	الشق
التشكيل بين قالب علوي وقالب سفلي دون استعمال ماسك	فصل جزئي (شق)
ثني الأحرف	الخرم
الثني بالكبس أو السحب	قطعة الشغل المنظافة هو بقايا التشغيل) الجزء المزال الله المنظفة هو بقايا التشغيل) الجزء المفصول المنطقيل المنطقيل) المنطقيل التشغيل)
السحب النافذ	فصل الزواند (في الحواف)
مثل علية الخرق إلا أنه توجد فتحة سابقة بقطعة الشغل قبل إجراء عملية السحب	إعطاء المشغولات المحوبة والمكبوسة أبعادها الصحيحة.
الكبس الداخلي	تهذيب الحواف
تشكيل لاحق لعمل فتحة أو تجويف	فصل المادة الزائدة وتهذيب المشغولات المشكلة بالكبس
كبس تشكيل إنجازي (إنهائي)	القطع اللاحق
طرق حاد يتبع عملية الختم أو السحب	قطع لاحق في اتجاهين متعاكسين
السك	الخرق
تشكيل يتم بواسطته إحداث تغيرات في سُمك المادة من حيث الارتفاع دون إحداث انخفاضات في الجانب الأخر منها.	خرم متبوع بحني




الخلوص بين السنبك (الخاتم) واللوح المشغل

الخلوص (c) = الفرق بين قطري السنبك (الخاتم) ولوحة القطع (قاعدة القطع)

c = d - dI

 $\frac{c}{2} = \frac{c}{2}$



شروط الخلوص





		معادن (mm)	ص القطع للـ	خلو		شمك اللوح
ألومنيوم	نحاس أصفر صلد	نحاس أصفر طري	فولاذ صلد	فولاذ متوسط الصلادة	ولاذ طري	_
0,02 0,05 0,07	0,025 0,03 0,04	0,01 0,025 0,03	0,02 0,035 0,05	0,015 0,03 0,45	0,01 0,025 0,04	0,25 0,5 0,75
0,10 0,12 0,15 0,17	0,06 0,07 0,08 0,09	0,04 0,05 0,06 0,075	0,07 0,09 0,10 0,12	0,06 0,075 0,09 0,1	0,05 0,06 0,075 0,09	1,0 1,25 1,50 1,75
0,20 0,22 0,25 0,28	0,10 0,11 0,13 0,14	0,08 0,09 0,10 0,12	0,14 0,16 0,18 0,20	0,12 0,14 0,15 0,17	0,10 0,11 0,13 0,14	2,0 2,25 2,5 2,75
0,30 0,16 0,33 0,18 0,35 0,19 0,38 0,22		0,13 0,15 0,16 0,19	0,21 0,23 0,25 0,27	0,18 0,20 0,21 0,23	0,15 0,17 0,18 0,19	3,0 3,3 3,5 3,8
0,40 0,43 0,45 0,48 0,50	0,24 0,27 0,30 0,33 0,36	0,21 0,23 0,26 0,29 0,33	0,28 0,30 0,32 0,34 0,36	0,24 0,26 0,27 0,29 0,30	0,20 0,22 0,23 0,24 0,25	4,0 4,3 4,5 4,8 5,0
		على القطع	الرموز الدالة	العلامات المميزة وا		
علامة المميزة	الرمز ال	تسمية		العلامة المميزة	الرمز	التسمية
7-7	Sfs	بأعدة توجيه باد)	قطع (إرش	\vee	Sm	قطع بسكين
7 77		متتابع		74	S	قطع حر
ל ה"ל	3150	دة توجيه	بأع	44	Sf	قطع مقید باستخدام لوح مرشد
100	Sfsg	مرگب دة توجيه			Sfv	قطع مقيد متتابع

قوة القطع (F)



تتوقف القوة اللازمة للقطع F على الآتي : مقاومة إجهاد القص (τ_B) مساحة القطع (A) A طول خط القص × مُكك. الصفيحة






القوّة اللازمة للقطع = مساحة القطع × مقاومة القص

مقاومة إجهاد الشد وإجهاد القص لبعض المواد المختلفة

مقاومة الشد σ _@ N/mm ³	مقاومة القص F _B N/mm²	المادة	مقاومة الشد م ₈ N/mm°	مقاومة القص B N/mm ²	الماقة
	640 740	الواح البرونز	270 370		St 13 فولاذ 13
220 390	180 290	ألواح النحاس	270 410		فولاذ St 12
	220 390	الواح النحاس الأصفر	360 440		ألواح فولاذ 37 St
	310 590	برونز مدلفن	410 490		ألواح فولاذ St 42
	120 200	زنك	490 610		فولاذ St 50
110	70	ألومنيوم	590 710		فولاذ St 60
290 340		سبيكة ملذنة من AIMg	690 830		فولاذ St 70
90 120		سبيكة ملذنة من AlMn			
	160 240	مبیکة ملذنة من AlCu Mg		440 640	فولاذ سليكوني
110150		مبيكة ملذنة من AIMg Si		25 0 3 10	ولاد كربوني بنسبة 0,1% C
180 200		AIMg Mn		310390	0,2% C
190 230		Mg Mn 🏎			
250 270		Mg Zn مبيكة		350 470	0,3% C
				440 550	0,4% C
				550 710	0,6% C
	40	كلنفريت		710 880	0,8% C
	90	ألياف (راتنجات) إصطناعية		780 1030	1,0% C


عرض الوتيرة (العصب) والحواف

تتوقف قيم عرض الوتيرة وعرض الحافة على سُمك المــادة المطلوب قطعها وعلى ظول الوتيرة (أو حواف القطع)



شمك اللوح بوحدة mm												
4	3,5	3	2,5	2,25	2	1,75	1,5	1,25	1	0,75	0,5	(۱) رحدة mm
2,5	2,5	2	2	2	2	1,8	1,5	1,4	1	1,2	1,5	10
4	3,7	3,5	3	2,8	2,5	2,2	2	1,9	1,75	1,7	2	50
4,5	4,2	4	3,5	3,2	3	2,7	2,5	2,4	2	2,4	3	100
5	4,7	4,5	4	3,7	3,5	3,2	3	2,9	2,5	2,9	3,5	150
5,5	5,2	5	4,5	4,2	4	3,7	3,5	3,4	3	3,4	4	250
6	5,7	5,5	5	4,7	4,5	4,2	4	3,9	3,5	3,9	4,5	350





قوس سدس الدائرة

قوس دالرة اختياري

حُساب مركز الثّقل

تعيين مركز الثقل لسنبك (خاتم) - لقطع جزء متماثل

يجب أن يقع إصبع التثبيت لسنبك (خام) قطع اللَّوح عند مركز ثقل خطوط القطع

طريقة الحساب طبقا لقانون الرافعة:

نقطة الدوران = محور دوران يتم اختياره حول D-D

القوة = ١ وتمثّل بطول كل خط مفرد (من خطوط القطع أي محيط السنبك)

ذراع القوة = G ويمثّل بأبعاد مراكز ثقل الخطوط عن محور الدوران الاختياري (G3 G2 G1)

 $| -1 \rangle = 0$ ويمثّل بحاصل جمع أطوال جميع خطوط القطع ($| -1 \rangle = 0$

ذراع الحمل (ذراع مركز ثقل المجموعة) = x وهو بعد مركز الثقل (G) عن محور الدوران

القوة × ذراع القوة = الحمل × ذراع الحمل مجموع عزوم كل القوى = عزم القوة المحصلة $\Sigma I \cdot G = Q \cdot X$

$$x = \frac{\sum l \cdot G}{Q}$$



المطلوب إيجاد ذراع $G_1 = 0$ $I_1 = 40 \text{ mm}$ الحل (x) للسنبك الموضح (x) للسنبك الموضح $l_2 = 50 \text{ mm}$ $I_3 = 50 \text{ mm}$


 $G_3 = 25 \text{ mm}$ بالرسم. $G_4 = 0.637 \cdot 20 + 50$

 $I_4 = 62.8 \, \text{mm}$ $= 62.7 \, \text{mm}$ $Q = 202.8 \, \text{mm}$

: 14

 $=\frac{\sum l \cdot G}{1} = 40 \cdot 0 + 50 \cdot 25 + 50 \cdot 25 + 62,8 \cdot 62,7$

 $x = 31.7 \, \text{mm}$



تعيين مركز الثقل لسنبكين (خاتمين) - لقطع جزء متماثل

نقطة الدوران = م ك ثقل أحد السنكن (1)

القوة = خط القطع (الحيط) للسنبك الآخر (2)

ذراع القوة = المسافة بين مركزي ثقل السنبكين

الحمل = حاصل جمع طولي خطى القطع (المحيطين)

ذراع الحمل = بعد مركز الثقل الجاري تعيينه عن مركز الدوران

 $1 \cdot G = Q \cdot x$ القوة \times ذراع الحل \times ذراع الحل القوة


$$x = \frac{l \cdot G}{Q}$$


مثال: المطلوب إيجاد ذراع الحمل (x) للسنبكين الموضحين بالرسم، إذا كان مركز الثقل لكلا السنبكين معلوم.

طول خط القطع 1 (الحيط) : 1₁=62,8 mm

طول خط القطع 2 (الحيط) : العالم القطع 2 العالم القطع 12 = 202,8 mm

المسافة بين مركزي الثقل: G=81,7 mm










الوصل هو عملية لربط أجسام صلبة متعددة مع بعضهاأولربط جسم مع مادة أخرى غير محدودة الشكل. المسامير (البراغي) وأسنان اللوالب

اللولب المتري طبقا للنظام الدولي ١) ISO (السن العادي)



(الوردة)	الحلقة		الصمولة		المسمار								
السمك	القطر الخارجي	البعد بين الركنيز	إنساع فتحة المفتاح	ارتفاع الصمولة	إرتفاع الرأس	الخطوة	مساحة مقطع القلب	القطر الأصغر (قطر القلب)		القطر ا لسن ال			
s	(d ₂)	e ₁	sw	m	h _a	3-1	₩m ²		المتوالية 2 d	المتوالية 1 ط			
1 - 1	-	2,72 3,29 3,29	2;5 3 3	0,8 1,0 1,2	- - -	0,25 0,25 0,3	0,37 0,62 0,83	0,693 0,893 1,032	1,4	1,2			
0,3	4,5 5	3,48 4,38	3,2 4	1,3 1,6	1,1 1,4	0,35 0,4	1,07 1,77	1,170 1,509		1,6 2			
0,5 0,5 0,5	6,5 7 8	5,51 6,08 6,64	5 5,5 6	2 2,4 2,8	1,7 2 2,4	0,45 0,5 0,6	2,96 4,45 5,98	1,948 2,387 2,764	3,5	2,5			
0,8 1 1,6	9 10 12,5	7,74 8,87 11,05	7 8 10	3,2 4 5	2,8 3,5 4	0,7 0,8 1	7,74 12,6 17,9	3,141 4,019 4,773		4 5 6			
1,6 2	17 21	14,38 18,09	13 17	6,5 8	5,5 7	1,25 1,5	32,8 52,4	6,466 8,160		8			
2,5 2,5	24 28	21,10 24,49	19 22	10 11	8	1,75 2	76,2 104	9,853 11,546	14	12			
3 3 3	30 34 37 39	26,75 30,14 33,53 35,72	24 27 30 32	13 15 16 18	10 12 13 14	2 2,5 2,5 2,5	143 174 224 280	13,546 14,933 16,933 18,933	18	16			
4	44 56	39,98 45,63 51,28	36 41 46	19 22 24	15 17 19	3 3 3,5	324 426 519	20,319 23,319 25,706	27	24 30			
5 5 6	60 66 72	55,80 61,31 66,96	50 55 60	26 29 31	21 23 25	3,5 4 4	647 760 913	28,706 31,093 34,093	33 39	36			
7 7 8	78 85 92	72,61 78,26 83,91	65 70 75	34 36 38	26 28 30	4,5 4,5 5	1046 1225 1373	36,479 39,479 41,866	45	42			
8	98	89,56	80	42	33	5	1655	45,866	52				

السن المتري العادي حسب النظام الدولي ISO وطبقا للمواصفة القياسيّة ISO لوحة رقم 1 (مارس ۷۳) السن المتري العادي حسب النظام الدولي ISO وطبقا للمواصفة القياسيّة ISO (أبريل ٦٨) البعد والمصواميل من نوع m (متوسّط).
 المسامير الملولبة المسدّسة طبقا للمواصفة القياسيّة ISO (نوفير ٧٠) الحلقات (الورد) طبقا للمواصفة القياسيّة ISO (مارس ٦٨) رمز اللولب المتري بقطر m 20 mm هو 20 mm.

			لدولي ISO	ي طبقا للنظام اا	سن اللولب المتري					
لوحة رقم 12	D (سبتمبر ۱۹)	نا للمواصفات 13 IN	طبنا			نیق	لسن اللولب الدق	متواليات الإختيار		
(والية 3 (الثالثة)		(نوالية 2 (الثانية)	المت	المتوالية 1 (الأولى)				
(قطر القلب)	القطر الأصغر	((قطر القلب)	القطر الأصغر		(قطر القلب)	القطر الأصغر			
الصمولة D ₁	المسمار d ₃	الرمز	الصمولة D ₁	المسمار d3	الرمز	الصمولة D ₁	المسمار d ₃	الرمز		
13,917	13,773	M 15x1	12,376	12,160	M 14x1,5	6,917	6,773	M 8×1		
15,917	15,773	M 17x1	12,917	12,773	M 14x1	8,647	8,466	M 10×1,25		
23,376	23,160	M 25x1,5	16,376	16,160	M 18x1,5	9,188	9,080	M 10×0,75		
33,376	33,160	M 35 x 1,5	16,917	16,773	M 18x1	10,647	10,466	M 12x1,25		
38,376	38,160	M 40×1,5	20,376	20,160	M 22x1,5	10,917	10,773	M 12x1		
48,376 52,835	48,160 52,546	M 50x1,5 M 55x2	20,917 24,835	20,773 24,546	M 22×1 M 27×2	14,376 14,917	14,160 14,773	M 16×1,5 M 16×1		
62,835	62,546	M 65x2	25,376	25,160	M 27x2	18,376	18,160	M 20x1,5		
67,835	67,546	M 70x2	30,835	30,546	M 33x2	18,917	18,773	M 20x1		
72,835	72,546	M 75x2	31,376	31,160	M 33x1,5	21,835	21,546	M 24×2		
128,505	127,639	M 135x6	35,752	35,319	M 39x3	22,376	22,160	M 24×1,5		
132,835	132,546	M 135 x 2	37,376	37,160	M 39x1,5	27,835	27,546	M 30x2		
142,835	142,546	M 145 x 2	41,752	41,319	M 45x3	28,376	28,160	M 30×1,5		
151,752	151,319	M 155 x 3	43,376	43,160	M 45 x 1,5	32,752	32,319	M 36x3		
161,752	161,319	M 165 x 3	48,752	48,319	M 52x3	34,376	34,160	M 36 x 1,5		
223,505	222,639	M 230×6	49,835	49,546	M 52x2	38,752	38,319	M 42×3		
225,670	225,093	M 230×4	55,670	55,093	M 60x4	40,376	40,160	M 42×1.5		
263,505	262,639	M 270x6	57,835	57,546	M 60×2	44,752	44,319	M 48×3		
265,670	265,093	M 270×4	63,670	63,402	M 68×4	46,376	46,160	M 48×1,5		
283,505	282,639	M 290x6	65,835	65,546	M 68×2	51,670	51,093	M 56x4		
285,670	285,093	M 290 x 4	69,505	68,639	M 76×6	53,835	53,546	M 56x2		
			71,670	71,093	M 76x4	59,670	59,093	M 64×4 M 64×2		
		ملاحظات:	73,835 78,505	73,546 77,639	M 76x2 M 85x6	61,835 65,505	61,546 64,639	M 72×6		
cal	خدام اللولب ال		80,670	80,093	M 85x4	67,670	67,093	M 72×4		
**	فات 13 DIN لو-	,	82,835	82,546	M 85 x 2	69,835	69,546	M 72×2		
1			88,505	87,639	M 95x6	73,505	72,639	M 80×6		
M 10 :	اللولب العادي	۲) مثال لرمز	90,670	90,093	M 95x4	75,670	75,093	M 80x4		
M 10×0,75 :	اللولب الدقيق	٣) مثال لرمز	92,835	92,546	M 95x2	77,835	77,546	M 80×2		
	سمي × الخطوة)	(القطر الإ	98,505	97,639	M 105 x 6	83,505	82,639	M 90x6		
	والية 1 على المتو		100,670	100,093	M 105 x 4	85,670	85,093	M 90x4		
	على المتوالية 3		102,835	102,546	M 105 x 2	87,835	87,546	M 90x2		
			108,505	107,639	M 115×6	93,505	92,639	M 100×6		
	سغر (قطر القلم	- '	110,670	110,093	M 115 x 4	95,670	95,093	M 100 x 4		
القياميه:	س المواصفات	الدقيق حـ	112,835	112,546	M 115 x 2	97,835	97,546	M 100×2		
(Y-)	حة رقم 4 (أبري	al DIN 12	113,505	112,639	M 120x6	103,505 105,670	102,639	M 110×6		
	حة رقم 4 (أبر! حة رقم 5 (أبر!		115,670 117,835	115,093 117,546	M 120x4 M 120x2	105,670	105,093 107,546	M 110×4 M 110×2		
	, ,		123,505	122,639	M 130x6	118,505	117,639	M 125×6		
	حة رقم 6 (سبة حة رقم 7 (سبة		125,670	125,093	M 130x4	120,670	120,093	M 125 x 4		
(v.	حة رقم / (سبة حة رقم 8 (سبة	al DIN 13	127,835	127,546	M 130x2	122,835	122,546	M 125×2		
(y.	حة رقم ه (سبة حة رقم 9 (سبة	DIN 13	143,505	142,639	M 150x6	133,505	132,639	M 140×6		
(v	حة رقم 8 (سبة حة رقم 10 (سبة	J DIN 13	145,670	145,093	M 150x4	135,670	135,093	M 140×4		
(1)		,	147,835	147,546	M 150x2	137,835	137,546	M 140×2		
			163,505	162,639	M 170x6	153,505	152,639	M 160×6		
			166,752	166,319	M 170x3	156,752	156,319	M 160x3		
			183,505	182,639	M 190x6	173,505	172,639	M 180×6		
			186,752	186,319	M 190x3	176,752	176,319	M 180x3		
			203,505 205,670	202,639 205,093	M 210x6 M 210x4	193,505 196,752	192,639 196,319	M 200×6 M 200×3		
			233,505	232,639	M 240x6	213,505	212,639	M 220x6		
			235,670	235,093	M 240 x 4	215,670	215,093	M 220×4		
			253,505	252,639	M 260x6	243,505	242,639	M 250×6		
			255,670	255,093	M 260 x 4	245,670	245,093	M 250×4		
			293,505	292,539	M 300x6	273,505	272,639	M 280×6		
			295,670	295,093	M 300 x 4	275,670	275,093	M 280 x 4		



طبقا لمواصفات DIN 103 سن اللولب المترى شبه المنحرف طبقا للنظام الدولي ١١٥٥) (اغسطس ۷۰ دیسیر ۷۷) السبولة الحفلوة P المسماد القطر الاحي والصمولة القطر الأضغر ٤) القطر الأصغر ٢) (باب واحد) للولب القطر الأكبر القعلر التوالية (1 JEY) التوالية 12 2 1 الحد الحد الحد الأعل الحد الأدني عق السل الحد الأدني الأدل الأدق JE YI GB K_B KB Gw Kw Kw لتوالية $h_3 = H_4$ D D, للفضلة DA d_3 d da d 0,9 6,690 6,500 8,300 5,921 6,200 7,850 1,5 8 0,9 7,690 7,500 9,300 6,921 7,200 8,850 1,5 9 1,25 7,236 7,000 9,500 6,191 6,500 8,820 2 9 0,9 8,690 8,500 10,300 7,921 8,200 9,850 1,5 10 8,000 1,25 8,236 10,500 7,191 7,500 9,820 2 10 1,25 9,236 9,000 11,500 8,191 8,500 10,820 2 11 1,75 8,315 8,000 11,500 7,150 7,500 10,764 3 11 1,25 10,236 10,000 12,500 9,179 9,500 11,820 2 12 1,75 9,315 9,000 12,500 8,135 8,500 11,764 3 12 1,25 12,236 12,000 14,500 11,179 11,500 13,820 2 14 11,000 1,75 11,315 14,500 10,135 10,500 13,764 3 14 1,25 14,236 14,000 16,500 13,179 13,500 15,820 2 16 2,25 12,375 12,000 16,500 11,074 11,500 15,700 4 16 16,236 1,25 16,000 15,500 18,500 15,179 17,820 2 18 2,25 14,375 14,000 18,500 13,074 13,500 17,700 4 18 1,25 18,236 18,000 20,500 17,179 17,500 19,820 2 20 2,25 16,375 16,000 20,500 15,074 15,500 19,700 4 20 1,75 19,315 19,000 22,500 18,135 18,500 22 21,764 3 2,75 17,000 22,500 17,450 16,044 16,500 21,665 5 22 23,000 12,424 4,5 14,630 14,000 13,000 21,550 8 22 1,75 24,500 21,315 21,000 20,103 20,500 23,764 3 24 2,75 19,450 19,000 24,500 18,019 18,500 23,665 5 24 4,5 16,630 16,000 25,000 14,399 15,000 23,550 8 24 1,75 23,315 23,000 26,500 22,103 22,500 25,764 3 26 2,75 21,450 21,000 26,500 20,019 20,500 25,655 5 26 4,5 18,630 18,000 27,000 16,399 17,000 25,550 8 26 24,500 1.75 25,315 25,000 28,500 24,103 27,764 3 28 2,75 23,000 22,019 23,450 28,500 22,500 5 28 27,665 20,630 20,000 29,000 18,399 10 4,5 19,000 27,550 28 1,75 27,315 27,000 30,500 26,103 26,500 29,764 30 3,5 24,500 24,000 31,000 22,463 23,000 29,625 6 30 5,5 20,710 20,000 31,000 18,350 19,000 10 29,470 30 1,75 29,000 32,500 28,103 29,315 28,500 31,764 32 3 3,5 26,500 26,000 33,000 24,463 25,000 31,625 6 32 5,5 22,710 22,000 33,000 20,350 21,000 31,470 10 32 3,5 35,000 31,315 31,000 26,463 27,000 33,625 6 34 3,5 30,500 30,000 37,000 28,463 29,000 35,625 6 36 4 31,560 31,000 39,000 29,431 30,000 37,575 7 38 4 41,000 33,560 33,000 31,431 32,000 39,575 7 40 4 35,560 35,000 43,000 33,431 34,000 41,575 7 42 4 37,560 37,000 45,000 35,431 36,000 7 43,575 44 4,5 38,630 38,000 47,000 36,368 37,000 45,550 8 46 4,5 40,630 40,000 49,000 38,368 39,000 8 47,550 48 4,5 42,630 42,000 51,000 40,368 41,000 49,550 من ١) إلى ٤) الشكل والملاحظات في الصفحة التالية.

اللولب المتري شبه المنحرف طبقا للنظام الدولي ISO

Istand Son Istanda Son

ملاحظات على الجدول السابق:

١) مثال لرمز اللولب ذي الباب الواحد: 7 × 100 (القطر الإسمي × الخطوة) متواليات الاختيار: تفضّل المتوالية 1 الخاصة بالقطر الإسمي للولب على المتوالية 2 .

فبالنسبة للمتواليات الثلاث الخاصة بخطوات اللولب يوصى باستعبال المتوالية المفضلة ما أمكن ذلك (مثلا يفضّل اللولب ٢٢١٥×٤ على اللولب 1.5×٢٦٥) . وحدة mm) . مثال لرمز اللولب متعدد الأبواب، الحرف الأبجدي P للتقسيم (الخطوة) بوحدة mm) .


عدد الأبواب - التقدم P - 14 (لولب ذو بابين)

المواصفة القياسية لخطوات اللولب المفضلة: 10 DIN 103 (أغسطس ٧٠) لوحة رقم 2. المواصفة القياسية لقيم عمق السن: 10 DIN 103 (أغسطس ٧٧) لوحه رقم ١٠٠٤) المواصفة القياسية للإزواج 4h (الحد الأكبر لقطر المسمار = القطر الاسمي): والحد الأصغر لمقاس المسمار: 10 DIN 103 (أكتوبر ٧٢) لوحة رقم ١٠٠٣) تخصل الإزواج 7e.

٤) المواصفة القياسية الإزواج 4H (احد الأكبر والحد الأصغر لمقاس الصمولة). المواصفة القياسية: ١٥٥ DIN 103 (أكتوبر ٢٣) لوحة رفي 6.

(ایونیو ۲۱ DIN 259

لولب ويتوورث للمواسير



عدد		ولبة والجلبة	الماسورة الما				ولبة والجلبة	الماسورة الم	~ VI L
الخطوات في البوص	الخطوة	القظر الأصغر	القطر الأكبر	القطر الإحمي (القطر الداخلي)	عدد الخطوات في البوصة	الخطوة	القطر الأصغر	القطر الأكبر	طر الإسمي نطرالداخلي)
Z	Р	d ₁	d	بوصة	z	P	d ₁	d	بوصة
11	2,31	56,66	59,62	R 2	28	0,91	8,57	9,73	R Va
11	2,31	62,76	65,71	(R 2 1/4)	19	1,34	11,45	13,16	R 1/4
11	2,31	72,23	75,19	R 2 1/2	19	1,34	14,95	16,66	R 3/a
11	2,31	78,58	81,54	(R 2 3/4)	14	1,81	18,63	20,96	R 1/2
11	2,31	84,93	87,89	R3	14	1,81	20,59	22,91	(R 5/a)
11	2,31	91,03	93,98	(R 31/4)	14	1,81	24,12	26,44	R 3/4
11	2,31	97,37	100,33	R 3 1/2	14	1,81	27,88	30,20	(R 7/s)
11	2,31	103,73	106,68	(R 33/4)	11	2,31	30,29	33,25	R 1
11	2,31	110,08	113,03	R 4	11	2,31	38,95	41,91	R114
11	2,31	122,78	125,74	(R 4 1/2)	11	2,31	44,85	47,81	R 1 1/2
11	2,31	135,48	138,44	R5	11	2,31	50,79	53,75	(R 134)

المسامير الملولية

التسمية - خواص مقاومة الإجهادات (المتانة) - النوع، طبقا للمواصفات 267 DIN (اكتوبر ١٧ ومايو ١٨ وأبريل ١٨)



مثال: الإجه مسمار برأس مسدس M12 بطول m 50 mm، مطبقا لمواصفات 31 DIN 931 النوع m (أنظر الجزء التالي)، من فولاذ ذي خواص مقاومة 5,6 مقاومة (أنظر أدناه).

			المقاومة	تسمية رتب			الملولية	للمسامير	المقاومة	رُتب
					ترتَّب المسامير ذات من الداخل (آلن) م	الانفعال عند الكس	حد الخضوع	مقاومة الشد	، القاومة	تسية رتب
					إبتداء من 6,6 . يجب تسمية الأصاب	05 %	N/mm²	σ _B N/mm²	حدیث ۱	قديم
					المقاومة من 8,8 برتبة	25	195	290	3,6	4 A
لنتج	علامة ا		زمة المنتج	يتج عا	علامة إلنا	25	235	390	4,6	4 D
1	1	/	1		1	14	315	390	4,8	4 S
1	1		4			20	295	490	5,6	5 D
			V	TL	10,9	10	390	490	5,8	5 S
8	,8	1	10,9			16	355	590	6,6	6 D
	مامير .	برموز الم	يضيق المكاز	م. بة التالية عندما	عكن استعمال الأشكال الرمن	8	470	590	6,8	6 S
14,9	12,9	10,9	8,8	5,6	رثبة مقاومة الإجهادات	12	530	590	6,9	6 G
П						12	630	780	8,8	8 G
					الشكل الرمزي	9	885	980	10,9	10 K
أصفر	بنی	أزرق	أحمر	حتى 5,6 يوصى	لون بطاقة	8	1060	1180	12,9	12 K
	Ų.	- 23	3	باللون الأخض	تغليف المسامير	7	1235	1370	14,9	-
									-	


ن) عِثْل العدد الأول 1/100 من الحد الأدنى لمقاومة إجهاد الشد (N/mm²).
 وعِثْل العدد الثاني عشرة أمثال النسبة بين الحد الأدنى لحد الخضوع والحد الأدنى لمقاومة الشد (أي حد الخضوع النسبي). وينتج عن حاصل ضرب العددين (عُشر) 1/10 الحد الأدنى لحد الخضوع بوحدة (N/mm²).

مواصفات السطوح (متوسط m، متوسط الخشونة mg، خشن g)

و (خشن) حد أقصى)	mg (متوتط الخثونة) ونة ،R بوحدة μm (-	m (متوسّط) عمق الخش	السطح
40	251)	2511	ح جوانب لولب المسامير والصواميل. اللولب للمسامير وأسطح الارتكاز والساق
		100	الرؤوس الكروية وأحطح المقتاح للصواميل والمسامير الملولبة
إختياري	إختياري	إختياري	لر الأصغر للولب الصواميل لر الأكبر للولب المسامير
		25	طح الأخرى

يجب الرمز للمسامير ذات اللولب اليساري ابتداءً من M5 بالحرف L.

 يكون عمق الخشونة μα μα للولب المقطوع عمقاس أكبر من M5.






0		، اللوالب	عاق ثقوب	أطوال اللوالب وأطوال الأطراف المربوطة من اللوالب وأع								
			dillilli			0 -			DIN 936			
ن	ب (t) للمعاد	الثقب الملول	عمق	المعادن	a) من اللولب	_ المربوط (طول الطرف		لمول اللولب 6	9	اللولب	
ألومنيوم	معدن	حدید زهر رمادي	فولاد ، برونز	ألومنيوم	معدن طري	حدید زهر رمادی	فولاد ، بروس	لسيار	بروزات ا			
مواصفات DIN 835 (مارس ۵۳)	مواصفات DIN 940 (فبرایر ۱۵)	مواصفات 1939 DIN 939 (نوفبر ۱۳۵)	مواصفات DIN 938 (مارس ۵۳)	مواصفات DIN 835 (مارس ٥٣)	مواصفات DIN 940 (دیسمبر ۵۵)	مواصفات DIN 939	مواصفات DIN 938 (مارس ٥٣)		مواصفات DIN 78 (اغسطس٥٢)			
t	t	t	t	≈2·d a	≈ 2,5 · d a	≈ 1,25 · d a	≈1·d a	V ₂	V ₁	Ь	d	
9 12 15 18 24 28	16 19 25 32	7 8 10 12 15 19	6 7,5 9 10,5 13	6 8 10 12 16 20	8 10 13 15 20 25	4 5 6,5 7,5 10	3 4 5 6 8	- - - 7 8	3,2 4,2 5,2 6,5 8,5	9 10 12 15 18 20	- M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10	
32 38 40 45 50	40 42 50 55 60	25 28 30 32 35	18 20 22 27 28	24 28 32 36 40	32 35 40 45 50	15 18 20 22 25	12 14 16 18 20	9,5 11 11 13 13	12 14 16 19 20	22 25 28 30 32	M 12 M 14 M 16 M 18 M 20	
54 58 65 70	65 70 75 88	38 42 45 50	30 32 33 38	44 48 55 60	55 60 65 75	28 30 35 38	22 24 25 30	14 14,5 16,5 17	21 22,5 24,5 27	35 38 40 45	M 22 M 24 M 27 M 30	
75 82 92 100	92 105 110 120	55 60 65 70	40 45 50 52	65 70 78 85	90 95 105	42 45 50 52	32 35 38 42	19 20 22 23	30 34 36 39	50 55 60 65	M 33 M 36 M 39 M 42	
اصفات ا (مارس ۵۳)	طبقا لمو سة 962 DIN	طلبيات الخاه	إضافية لل	مع تعليمات	ل والأنواع	موز والأشكا	لجوايط الر	سة — الح	رؤوس المسد	لة ذات ال	المسامير الملولب	
DIN 939 393	و 835و 836 و 38 شلة للرموز		: للأصابع الملو لرسم			و 933 و 960 و الطراز (المدسة: 931	ت الرؤوس ا	مير الملولبة ذار	DIN ثلمسا	المواصفات القياسية	
	راب براس م ×50 DIN 9:	عسمار ملو			دائرة خطوة	В	_11 1.5	5	1		0	
	ولب براس م 0 K DIN 9 م			3		K ذو نهاية مح		6		- 1	1	
	ولب برآس م 50 L DIN 9:			3		دو نهاية			1=50 mm 4		بلولب قطر	
M 12 x 6	جاريط 50 S DIN 8	35 - 4,6				S او ثقب لتيا			سن اللولب حسب	فروطية	ذو نهاية مح	
M 12x5	لمولب براس O SK DIN 9	31 – 4,6		18		SK ذو ثقب إح			إختيار المنتج بادات 4.6	mg j	الإنجاز m	
	ولب براس • 0 Sz DIN 9			18		Sz ذو شق		سدّس	DIN 2) للولب برأس م	واصفات 67	(طبقا للم	
M 12×5	O To DIN 9	31 – 4,6		8		To بدون شفا			شو:	السابقة ه 50 DIN !	بالمواصفات	

			1"				رشام و			1	4				
7				الألواح								U.S. I			
	ساء انبوبي (صفات 7331		شام للسيور مفات 675 DIN						برشام مواصفاد	1	م عاطس فات 661		مام نصف گروي صفات DIN 660		
					MU	St 34		MU St	34	N	AU St 3	4	MU St 34		
S	it VII 23		Al Cu		Cu	Ms Al		Cu Ms			دىكة –		Cu Ms Al مسكة – Al		
			Λ -	~ 1	- /			AI - 35	سلب	AI	D =	L.	- D		
- D	-1						A 1		ı,		1			1	
9	TIPIT						×		> ×	-	1	1	4	1 ×	
	- 0		-110		- 0	1 -	1	- d	-	-	- a - i		- d -		
7 4			40			NO .		CKO	3	r	≈ 1,75	-1	DE	175.0	
$D \approx 2 \cdot d$ $k \approx 0.4 \cdot d$ $D = 2.8$ $k \approx 0.3$			$D = 2.8 \cdot 6$ $k \approx 0.3 \cdot 6$	1	k=	2,3 · d 0,5 · d		$D \approx 2$ $k \approx 0.$	5 · d	k	$= 0.5 \cdot$	d	$D \approx 1.75 \cdot d$ $k \approx 0.6 \cdot d$		
$d = \frac{3}{5} \frac{4}{6} \qquad \qquad d = \frac{3}{4}$			d = 3 3 5	,5 <i>d</i> 2	- 1 ,6 3 6	1,4 3,5 7	2 d 4 2 8 4	= 1,7 ,6 3 ,5 6	2 3,5 7 8	3	= 1 ,5 4	1,4 1	7 2	2,6 3 8 9	
	راجل)	اعة الم	فولاذية وصنا	اءات ال	الإنشا	مل في	: (تستع	36 mm	الى 10 m	من nm	سات	ام عقا	ير البرث	مسامي	
		اِسبع بر						رُوي	نصف ک	برشام	زوي	نصف ک	برشام		
	مواصفات		DIN 302	مواصف	عدسي	مخروطي	برشام ا		ءات الفو		V	الداجل ب س	مواسفا		
1 1			(یونیو ۵۱)	2.411.0	1.04			طبقا لمواصفات 124 DIN 124			واسعات الراسط المراسط			قعلر	
St 50, Ms 58, AI Mg 3				MUS	1 34			MU St 34 MU S					برشام ا		
-jd		≥ 120°		- D +						1		0		الخام	
T	斯	211	1	0	7	34		(R) ×			2	X	Ø		
- Ti	4 1				7	× I			d	1		4	1	12	
1	1	4		- d/	-	•			100			a			
h11 9		u ₁ F			,				,			The state of the s			
tı	d ₃	نظر به حمو d ₁	M W	R	W	k	D	R	k	D	R	k	D	d	
-	-	2 2,5	75°~	27 41	1	3 4	14,5 18	8 9,5	6,5 7,5	16 19	9,5	7	18 22	10	
15	2	3		58	1	5	21,5	11	9	22	13	10	25	14	
1,5	2,5	4		85	1	6,5	26	13	10	25	14,5	11,5	28	16 18	
2,5	3,5	5		113	1	8	30	14,5	11,5	28	16,5	13	32		
3	4,5	6	~ 60°	124,5 75,5	1 2	10	31,5	16,5 18,5	13	32 36	18,5 20,5	14	36	20	
4	6,5	10		91	2	12	38	20,5	16	40	22	17	43	24	
6	10	12	- 22	111	2	13,5	42	22	17	43	24,5	19	48	27	
	11	(13)	~ 45°	114	2	15	42,5	24,5	19	48	27	21	53	30	
6	12	14 16		136 164	2	16,5 18	46,5 51	27 30	21 23	53 58	30	23 25	58 64	33 36	
7							38 mm . 1 a	16 mn	م خام ۱	لم برشا	ى ذي قو	ف کروی	ا برشام نص	رمز مسمار	
	13	4.0	3 × 38 DIN 124	602 600	-	, J	ر رشام الخا	= قطر ال	= 10 mm	كبر من	ا لمقاس	د البرشمة	لبرشام عن	فطر ثقب ا	
7		. 16	6×38 DIN 124	تصف دروي	. 1 m			5 2							
7		. 16	6×38 DIN 124	صف دروي 	. 1 m		البرث	طور							
7		. 10	5 × 38 DIN 124	عصف دروي	. 1 m		، البرث		نصف	بے شمة	لرأس	لىر شام	نقریی ا	الطول الت	
7 8		. 10	5×38 DIN 124		. 1 m	ام (۱)	البرث	کروي					4.5		
7 8	d ₁	المراجل المراجل	في صناعة		۱۳.	ام (L) ول البر عل:	، البرث. ا = ط ناعة المراج	کروي شام . في ص			= قع	ت ۱ ا	لأتثبي	s = ظول	
7 8	الم	المراجل المراجل	في صناعة		۱۳.	ام (L) ول البر حل : حتى nm	ا البرث ا = ط	كروي شام . في ص لطول) = قع يَة:	ت م الم	4.5	الطول الت s = طول في	

[·] الزيادة (z) للزاس نصف الكروي تساوي تقريبا 1,5%. ولقطر b أكبر من 20mm تساوي تقريبا 1,7%. وللرأس المخروطي تساوي تقريبا 0.5%.



التشكيل

التشكيل عملية إنتاجية تتم بطريق إحداث تغيرات لدنة في أشكال الأجسام الصلبة مع الاحتفاظ بتماسك أجزاء المادة.

درجات حرارة التشكيل على الساخن للفولاذ (الحدادة والحني والكبس على الساخن)

طبقا لمواصفات DIN 17100	ت غير السبالكي	قملاة الانشاءا		
	مشابه للمواصفة	نسبة الكربون	أعلى درجة حرارة	-10 -20
ملاحظات	الأوروبية رقم 25	C %	مسموح بها °C	الإسم المختصر
تكون أنواع الفولاذ غير قابلة للكسر بسهولة	Fe 34 – A	0,17	1330	UPSt 34-1
على البارد أو على الساخن.	Fe 37 – A	0,2	1320	UPSt 37-1
يضاف إلى تسمية أنواع الفولاذ التي تصلح	Fe 42 – B 3 FN	0,23	1300	RPSt 42-2
لحدادة القوالب الحرف الأبجدي P.	Fe 50 – 2	0,3	1290	PSt 50-2
الله على الله الله الله الله الله الله الله ال	ريًّا (فولاذ ذو نوعيًا	صلد والمطبع حرار	القولاذ اا	
تسخّن القطع بعناية وعند التشكيل في	-	0,18 0,22	1100 900	C 22
	1 C 35	0,32 0,39	1100 850	C 35
القالب يكن رفع درجة الحرارة	1 C 45	0,42 0,50	1100 850	C 45
عقدار °C أعلى من الدرجات	1 C 55 1 C 60	0,42 0,60 0,57 0,65	1050 850 1050 850	C 55 C 60
المذكورة لزمن قصير وتترك القطع	1 C 00	0,57 0,05	1030 630	000
لتبرد ببطء قدر الإمكان.	-	0,25 0,55	1050 850	أنواع الغولاذ السبائكي
د وتطبيع طبقا لمواصفات DIN 17221	اخن — فولاذ تصليا	مدلفن على الــــ	فولاذ نوابض	
يتم التسخين في جو متعادل (خامل)	-	0,35 0,42	000 000	38 Si 7
أو في غازات أفران أكسدتها خفيفة .	50 Si 7	0,47 0,55 0,55 0,65	900 830	51 Si 7 60 SiCr 7
and the second s	55 Cr 3	0,52 0,59		55 Cr 3
ويجب عدم تجاوز الحد الأعلى لدرج	50 CrV 4	0,47 0,55	920 830	50 CrV 4
الحرارة .	51 CrMo 4	0,48 0,56		51 CrMo 4
طبقا لمواضفات 17240 DIN	ميل المقاوم للحرارة	المسامير والصوا	فولاذ	
يجب تسخين قطع الشغل طبق		0,32 0,40		C 35
		0,32 0,40	بين	Ck 35
للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات		0,42 0,50	1100	C 45
الحرارة العالية لفترة طويلة.		0,42 0,50		Ck 45
يكون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة		0,20 0,28	و	24 CrMo 5
الحرارية للتصليد والتطبيع.		0,20 0,28	850	24 CrMoV 55
العرارية للعلية والعليق		0,17 0,25		21 CrMoV 511
طبقا لواصفات DIN 17225	ة لصناعة النوابض	W. Halle W.	:()	
DIN 17223 Carolin die		ردد المعاوم حرار	, L	
ملاحظات	النسبة المتويّة للكربون	الحني على الساخن عند c عند	الحدادة عند C	الإسم المختصر
ملاحظات	النسبة المثويّة للكربون	الحني على الساخن عند c°	الحدادة عند c	
ملاحظات تسخن القطع بعناية. ولا يحتفظ بها	النسبة المثويّة للكربون % 0,62 0,72	الحني على الساخن °c عند 900 830	الحدادة عند °C الحدادة عند 1050 850	الإسم المختصر 67 SiCr 5 50 CrV 4
ملاحظات تسخن القطع بعناية. ولا يحتفظ بها عند درجات الحرارة العالية لفترات	النسبة المنويّة المكربون % 0,62 0,72 0,47 0,55	الحني على الساخن عند c°	الحدادة عند c	67 SiCr 5
ملاحظات تسخن القطع بعناية. ولا يحتفظ بها عند درجات الحرارة العالية لفترات	0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35	الحني على الساخن "c عند 900 830 920 830 950 870 960 880	الحدادة عند 1050 850 1100 850 1100 850 1100 850	67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9
ملاحظات تسخن القطع بعناية. ولا يحتفظ بها عند درجات الحرارة العالية لفترات طويلة. ويتم تبريد أنواع الفولاه	النسبة المنوية للكربون % 0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35	الحني على الساخن "c عند 900 830 920 830 950 870	الحدادة عند °C الحدادة عند 1050 850 1100 850 1100 850	67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67
ملاحظات تسخن القطع بعناية. ولا يحتفظ بها عند درجات الحرارة العالية لفترات	0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35 0,63 0,68	الحني على الساخن "c عند 900 830 920 830 950 870 960 880	الحدادة عند 1050 850 1100 850 1100 850 1100 850	67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9
ملاحظات تسخن القطع بعناية. ولا يحتفظ بها عند درجات الحرارة العالية لفترات طويلة. ويتم تبريد أنواع الفولاذ	0,62 0,72 0,47 0,55 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35 0,63 0,68	900 830 920 830 920 830 950 870 960 880 980 900	1050 850 1100 850 1100 850 1100 850 1100 850	67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9 65 WMo 34 8
ملاحظات تسخن القطع بعناية. ولا يحتفظ بها عند درجات الحرارة العالية لفترات طويلة. ويتم تبريد أنواع الفولاذ الكرومي ببطء وتحت رماد أو رمل,	0,62 0,72 0,47 0,55 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35 0,63 0,68	900 830 920 830 920 830 950 870 960 880 980 900	1050 850 1100 850 1100 850 1100 850 1100 850	67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9 65 WMo 34 8
ملاحظات شخن القطع بعناية. ولا يحتفظ بها عند درجات الحرارة العالية لفترات طويلة. ويتم تبريد أنواع الفولاه الكرومي ببطء وتحت رماد أو رمل.	0,62 0,72 0,47 0,55 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35 0,63 0,68	900 830 920 830 920 830 950 870 960 880 980 900	الحدادة عند 1050 850 1100 850 1100 850 1100 850 1100 850	67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9 65 WMo 34 8

طبقاً لمواصفات (مايو 19) DIN 6935

الحنى وثنى الأحرف على البارد

الحد الأدنى المسموح به لنصف قطر الحني r لزاوية حني (120°2)، وفي اتجاه مستعرض بالنسبة لاتجاه الدّلفنة.

2 2

(وأيوند القيم الأعلى التالية المبيّنة في الجدول لزاوية حني (120° α) وأيضا بالنسبة لثنى الحواف والحنى في اتجاه الدلفنة).

						ق	> s	السمك							أنواع الفولاذ ذات المقاومة
20	18	16	14	12	10	8	7	6	5	4	3	2,5	1,5	1	لإجهاد الشد:
						r ė	لر الح	ن قط	نصا						
40	36	28	25	20	16	12	10	8	6	5	3	2,5	1,6	1	عتى N/mm² عتى
45	40	32	28	25	20	16	12	10	8	5	4	3	2	1,2	أكبر من N/mm² حتى 490 N/mm²
50	45	36	32	25	20	16	12	10	8	6	5	4	2,5	1,6	أكبر من 490 N/mm² حتى 640 N/mm²

			fe g fi	قيم			
	r	م fa للنسبة	قي			زاوية	زاوية الفتحة
> 3,8	>2,4	>1,5	>1	>0,65	f ₁	الحني ¤	β
-0,4292	-0,5863	-0,7433	-0,9005	-1,0575	+1,1416	180°	0°
-0,4730	-0,6207	-0,7780	-0,9312	-1,0838	+1,0543	175°	5°
-0,5168	-0,6651	-0,8134	-0,9618	-1,1101	+0,9670	170°	10°
-0,5601	-0,7041	-0,8481	-0,9921	-1,1361	+0,8798	165°	15°
-0,6037	-0,7433	-0,8830	-1,0226	-1,1622	+0,7925	160°	20°
-0,6474	-0,7858	-0,9179	-1,0532	-1,1884	+0,7053	155°	25°
-0,6910	-0,8282	-0,9527	-1,0837	-1,2146	+0,6180	150°	30°
-0,7347	-0,8644	-0,9877	-1,1143	-1,2408	+0,5308	145°	35°
-0,7783	-0,9005	-1,0226	-1,1448	-1,2670	+0,4435	140°	40°
-0,8219	-0,9397	-1,0575	-1,1753	-1,2931	+0,3562	135°	45°
-0,8655	-0,9790	-1,0924	-1,2059	-1,3193	+0,2689	130°	50°
-0,9092	-1,0183	-1,1273	-1,2365	-1,3455	+0,1817	125°	55°
-0,9528	-1,0575	-1,1622	-1,2670	-1,3717	+0,0944	120°	60°
-0,9968	-1,0971	-1,1974	-1,2973	-1,3981	+0,0072	115°	65°
-1,0407	-1,1366	-1,2326	-1,3285	-1,4244	-0,0800	110°	70°
-1,0837	-1,1753	-1,2670	-1,3586	-1,4502	-0,1674	105°	75°
-1,1273	-1,2146	-1,3018	-1,3891	-1,4764	-0,2547	100°	80°
-1,1710	-1,2539	-1,3368	-1,4197	-1,5020	-0,3420	95°	85°
-1,2146	-1,2931	-1,3717	-1,4502	-1,5276	-0,4292	0°	90°
-1,0909	-1,1651	-1,2393	-1,3134	-1,3876	-0,3491	85°	95°

-1,1895

-1.0764

-0,9728

-0,7882

-0,6272

-0,4836

-0,3526

-0,2305

-0,1139

الطول المفرود

ه = زاوية الحني

ع = زاوية الحني

ع = نصف قطر الحني

r = نصف قطر الحني s = شمك اللوح a, b = مقاسات خارجية الم, ا = معاملا تعيين قيمة موازنة الإرتداد الخلفي v موازنة الارتداد الخلفي t L=a+b+v

v=قيمة موازنة الإرتداد الخلفي $v=f_1\cdot r+f_2\cdot s$

تتّخذ ٧ قيها موجبة أو البة حب مقدار زاوية الحني يرجع إلى المواصفة القياسيّة OIN 6935 للرفقة (مايو ٦٩) للوقوف على القيم المحسوبة لقيمة موازنة الإرتداد الخلفي.

مثالان لحساب الأطوال المفرودة

-1,2593

-1.1419

-1,0339

-0,8405

-0,6708

-0,5185

-0,3788

-0,2479

-0,1226

-0.2820

-0.2256

-0,1787

-0,1075

-0.0599

-0,0298

-0,0123

-0,0036 -0,0004 800

75°

70°

60°

50°

40°

30°

20°

10°

00

100°

105°

110°

120°

130°

140°


150°

160°


170°

180°

المعدن : 2-31 OIN 17100) مجموع أطوال الجوانب : 50+170+246+50=516



V=-26 و S=-12 و بدأ تكون : S=-26 فإن : S=-45 فإن : S=-45 و بدأ تكون : S=-13 و بدأ تكون : S=-13 و بدأ تكون : S=-13 و بدأ تكون S=-13 و بدأ تكون S=-13 و بالتالي يكون مجوعها S=-13 أي أن الطول المفرود هو : S=-13



-0.9801

-0.8801

-0,7896

-0,6311

-0,4963

-0,3789

-0,2741

-0,1781

-0,0877

-1.0499

-0.9455

-0.8506

-0,6835

-0,5399

-0,4138

-0,3003

-0,1956

-0,0964

-1,1197

-1,0110

-0,9117

-0,7358

-0,5836

-0,4487

-0,3265

-0,2130

-0,1052

								شكيل	التن		W	THE PERSON NAMED IN COLUMN				
. 4	حبيبي	ثلة أو	ة أو سا	غازيا	حالة	واء من	شكلة س	ر م	مادة غير	من	ا جسم	الإنتاج	أنجاز	و عمليا	کیل ه	التش
بر ۷۱)	(أكتو	DIN 1	فات 511	لمواصا	طبقا ا	(3	(السباكة	ب	ذج الص	غاه						
ىر مىن 80 حتى 100			أكبر من 30 حتى 50	من 18 ني 30		أكبر سن (حتى 18	تى 10	>	رتفاع mm		ن الشكل	استدقاه	یکل 👡		- استدقاؤ استدقاؤ	
0,5°	0	,75°	1°	1,5	50	2°	3°		ستدقاق	الاس	ذج	في النما				الشكل
من 500 تى 630	J.	بر من 00 حتى 500	315 (اکبر مز حتی		اکبر من	من 180 قى 250		رتفاع mm		F		ر الاسمي كل			
3,5 m	m	3,0 mm	2,5	mm	2,0	mm	1,5 mi	m	لتدقاق	71	T		B.		، استدقاق	طرح
من 1600		بر من 50! حتى 1600		اکبر مز حتی		اکبر من حتی 0	من 630 تى 800		رتفاع mm		E/G	-	آها الاسمي الاسمي	المقاش		الشكر
11 m	m	9 mm	71	nm	5,5	mm	4,5 m	m	تدقاق	18.	mm E		کل 🕶	رقاق الث	+	/—
		رائل	(الدلالي	الحتم	لقلوب	لشكل ا	تدقاق ا				Ε	1				ستست
	70 mm	ر من	51		70	mm	حت		رتفاع	AI.	*					الشكل
		3°				5°			لتدقاق	الاس		-	الاسمي	القاس	-	
لي	اف الب	حو	السائبة			لات			المادة			ام	استخد	11		رثبة الجودة
للمعدن	ىل سىك		راتنج مزؤدة	سطناعي	خ ا	مجار	وصلات باستعمال ودسر من	رز)	نوکمٽٹريوک بـ رقائقي	وخشب	ع الكمي للة ختم	ج للإنتا <u>.</u> لى 1000 ع		والمكني	اليدوي	H 1a
غڑی	حواف ال	خشب	ناعي. ذو وصلات		رات او	Н 1а	ملد		اج) H 11 الأكبر	a مثل	للصّوغ يستعمل	طع الشغا عالية :	ة من ق ب، دقة	د الكبير ، والمكن	للأعدا اليدوي	Н1
	الكبيرة	للنماذج		ناريّة		تناكبية او		وبر	شب الصنا		للية ختم					
				فشب بد سامیر		تحط أو			، ألنوس شب صنوب	او ح	يستعمل ة ختم	ل 50 عملي	من 30 إ	لإنتاج	النموذج	H 2
-	حواف ال مدني على		H 2	مثل			صلات تنا لحظ أو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ		لين أو الو (من النت		النموذج ختم	يستعمىل ة عمليات	, المفرد إلى خمد	اليدوي ن واحد	للصوغ لختم م	Н3
			لخشبية	ذج ا-	m) للنما	ىدة (mm	ت بوح	ناسا	ا في المق	ح جا	السمو	نحرافات	Äl			
1600 2000	1250 1600	1000 1250		630 800	500 630	400 500	315 400	250 315		120 180		50 80	30 50	30	کبر من حتی	
1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7		0,6	0,5	0,4		,3	0,2	±	H 1a, H 1
3,0	2,5	2,1	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0	,5	0,4	±	H2, H3
	11 2		T		-	1 3	لعدنيّة	-3	الفاد	il			1	511		h 1157
	ف ال		السائبة	الاجزاء		اسطح	71	+	ادة			٩	ستخدا	21		رتبة الجودة
لا يقل	د د بسُمك لسبانك	تكون حو ألواح فولا عن mm 3 الألومنيوم		الأجزاء ذات تعا غنفاريّة		مكني أسطح	تشغیل لجمیع اا		ر سبائك الأصفر	ومنيوم	أو ا الأل	غ المكني ب التنفيذ	ي والصو العالية في			M 1
			M 1	مثل		مكني جزئية التوجيه	تشغيل لأسطح وأسطح		صلد أو	شل ۱ ا رصاص معدن لما	į	ع المكني	ي والصو	الكا الكا	zÿl	M 2
			عدنّية	ذج الم	النا (n	nm) كة	ت بوح	اسار	في المق	ح بہا	، المسمو	نحرافات	الإ			
1250 1600	1000		630	500 630	400	0 31	5 25	0	180 250	120 180	80 120	50 80	30 50	30	کیر میں تنی	
0,6		0,5	0	,4		0,3		0,2	5	0	,2	0,	15	0,1	±	M 1
1,0	0,8	0,7	0	,6		0,45	0,	4	0,35	0	,3	0	,2	0,15	±	M 2




					ائن.	من اللَّـد	لصنوعة ا	الفاذج ا.					
(الدليك)	وب الحتم	البة قا	جزاء الس	118	النوع			الماد		نعيال	الات		رتبة الجودة
قنوات عصاب	توي على تنفيس وأ	تح يقارية اللة	جزاء السان ت تعاشيق غذ دنيّة أو من اا	ادة الأ		مشغّل	، مقاومة ير في	ئن ذات لية للتغي شكل	ا عا	ي ذي	مل للإن موغ المك تراطات	والص	K1
K 1	مثل ا				شل K 1			لدائ	**		ج المتوسط	للإنتا	K 2
							ات بوحدة			1	18		
800 1000	630 800	500 600	400 500	315 400	250 315	180 250	120 180	80 120	50 80	30 50	30	کبر من حتی	الإحمي
0,7	0,6	0,6	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,3	0,25	0,2	0,15	土	K 1
1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,65	0,6	0,5 صنوعة من	0,45	0,35	0,3	0,25	±	K 2
	لتنفيذ	أوجه ا			ادة		عمومه من	Esan,	11	الات		5	رتبة الجود
اء	سطح ملس	استعيال أ	تكسية أو لتيسير فك		و بوليستروا	صلدة أو	مواد رغوية للهادة الخام		لفك	سهلة ئيل المتك			S1
2	سبتة وأسط	, مادة مع	مشغّل من مجلخة .	ليسترول	دة أو بو الخياء أة	ية صل	مواد رغو بكثافة لل	لاشي)	د (المت	ج المفقو	للتموذ		S 2
	اطات أقل ح .		لجودة تشط				. 20 kg/m ³	لاشي)		ج المفقو			S 3
							بوحدة (mm		اح الم ال				Jest.
2500 4000	160 250	00	1600	630 1000	6	30	250 400	120 250	_	20	18 50	کبر من حقی	الإسمي
4,0	3,		2,1	1,6	_	,4	1,1	0,9		0,7	0,5		S1, S2 S3
6,5	4,	6	3,3	2,5		,2	1,8	1,5		1,1	0,8		-Million Window
					سبوب بعد		النموذج) و				ماش = الف		
لتوبر ۷۱)	-		طبقا للمواصف	,		(ين الفاذج	ه تلو	الانكماش	نسبة		لعدن	
معدن خفیف مصبوب	مصبوب	نري ا			، حلحه	أجزاء من ون تشغي	النموذج أو ح الباقية بد	1,0 أسطح 1,1 1,0 الأسط	ر درن) درن)	قشري) غير ما دارن)	رقائقي کروي ،	غرافیت غرافیت غرافیت	حدید زهر (: حدید زهر (: حدید زهر (:
أخضر شرط	أصفر	بادي رط	شرط ش	شرط			رآف الـحب التشغيل في	20	0	(03.00	حروي •		فولاذ مصبوب
صفراء	حمراء اف	فراء ند الحو	صفراء ص أسود ع	صفراء			ع الارتكاز						حدید زهر ط حدید زهر ط
أزرق	أزرق	محر	أحمرا	أزرق	المسبوك.	ان قلب	ع ألواح التسا ع) وختم قضب	1,1 مواضع 1,1 السريا	2		ومنيوم	ائك الأل	مصبوبات سبا
		أسود شرط سود	غَيَرَ ب		لدلاليك) 		لواطئ القلوم التنفيس	ختم ،	9		الكترولي	حاس الإ	مصبوبات الن
_			مريضة سودا. حات كتابية			ل للأسباب	ت والمصاع افات التشغير في السباكة	1,1 وإض	3 (Cu :	Sn Zn	(سبائلا	، المدافع	برونز مصبوب معدز
	لون		ساسي للنمو			لتقويات	ض العزل وا	1,1 2,0 عوارم	,		,		مصبوبات النح مصبوبات النح
	لة سوداء	- (0.0° a) 1 - a	کن بشرائط اسود او ع	طره ود			ب عزلما فِ القلب (ال	1.0	9	(CuAl			مصبوبات الأا
- Control of the Cont	Control of the second		and the second second	ليها	الوصول إ	ح المكن	خشونة السط	بة لدرجة	نيم العملي	3)		3	
				رحدة (µm)	الخشونة بو							عليّات	
1000	630	400	250 1	60 1	00 6	3 4	10 25	16		لب الرملي	التس ب في القوا ب في القوا	الصد	المجموعة الرئيسية
					-	420	بد عن الدقة	الانتاح المع	-4	لب المعدنيّ	ب في القواا	الصب	التشكيل ١) لا يكن التو
					0-0	Ј.	0				، ، ، ، . ست قلوب		

· قضبان تستعمل في السباكة لتثبيت قلوب المسبوكات

تغيير خواص المادة

عكن تغيير خواص المادة من خلال اكتساب أو تغيير ترتيب أو تنسيق مواقع جزيئات المادة دون تغيير ملموس في الشكل.

المعالجة الحرارية لأنواع الفولاذ القابلة للتصليد بالتغليف طبقا للمواصفات DIN 17210



درجة حرارة التطبيع عند °C	وسيط التصليد	عند ۰c	التبريد انطلاقاً من درجة حرارة التغليف (انظر أعلاه)	درجة حرار علية تغليف السطح (الكربنة)C	الإسم المختصر (التسمية)
150	۱) ماء (زیت) ۲) حمّام ساخن	880 حتى 920	۱ – أ) ماء (زيت) ۱ – ب) حمَّام ساخن		C 10, Ck 10 C 15, Ck 15 Cm 15
حتی 180	(من 160°C إلى 250°C)	870 حتى 900	(من °C إلى 250°C) ٢ — صُندوقالتغليف(الشّعن)	900	15 Cr 3
170	ريت ۲) حمّام ساخن (من 160°C إلى 250°C)	850 حتى 880	۱ – أ) زيت ۱ – ب) حمّام ساخن ۱ – ج) حمّام ملحي (من ٣٤٥ إلى 680°C) ۲ — صندوق التغليف	حتى	16 MnCr 5
حتى		890 حق 920	۱ – أ) زيت ۱ – ب) حمَّام ساخن (من °1600 إلى °250)	950	20 MoCr 4 25 MoCr 4
210	۱) زيت ۲) حمّام ساخن (من 160°C إلى 250°C)	840 حتى 870	ا – أ) زيت ۱ – ب) حمّام ساخن (من ℃160° إلى ℃680° ۱ – ج) حمّام ملحي (من ℃580° إلى ℃680° ۲ – صندوق التغليف		15 CrNi 6 18 CrNi 8 17 CrNiMo 6

التلدين للتطريّة (G): تمخّن القطع عند درجة حرارة التوهج من 650°C إلى 700°C لفترة زمنية كبيرة وذلك حسب مساحة المقطع، ثم يجرى تبريدها ببطء ما أمكن.

المعالجة الحرارية لمقاومة الشد: تبرّد القطع من درجة حرارة تتراوح من 850°C إلى 950°C، ويجري تطبيعها حسب الحاجة عند درجة حرارة من 500°C إلى 650°C.

ت 1651 DIN	طبقا لمواصفا			القطع	أنواع الفولاذ سهل
150 حتى 200	۱) ماء ۲) حمّام ساخن	880 حتى 920	۱ - أ) ماء ۱ - ب) حمَّام ساخن ۲ - صندوق التغليف	880 حتی 950	10 S 20 10 SPb 20

المصطلحات الفنية للمعالجة الحرارية للحديد والفولاذ



المعالجة الحرارية: هي علية أو مجموعة عليات تعالج بها قطع الثغل بتغيير درجة حرارتها بقصد التوصّل إلى خواص معينة، وبذلك يمكن للوسط المحيط أن يحدث تغييرات في نسب الكربون (c) والنتروجين (N) (الأزوت). ولا تدخل علية الحدادة على الساخن ولا علية حماية السطح ضمن عمليات المعاملة الحرارية.

سرعة (معدل) التبريد: هو انخفاض (هبوط) درجة الحرارة في وحدة الزمن.

درجة حرارة السقى: هي درجة الحرارة التي تسقى عندها قطعة الشغل (بالتبريد السريع) .

التطبيع: هو تسخين حتى درجة حرارة أقل من الحد الحرج ،Acr (720°C) بعد تصليد سابق أو تشكيل على البارد أو عملية لحام مع تبريد لاحق واف بالغرض.

التطبيع بالغلى: هو تطبيع عند درجة حرارة معتدلة في ماء أو حمام زيت.

التلدين اللامع: هو التلدين الذي يتم تحت ظروف تؤدي إلى الحصول على سطح لامع (فقير الأكسيد).

التلدين القاتم: هو التلدين الذي يتم تحت ظروف تؤدي إلى وجود طبقة أكسيد ملتصقة بالسطح.

تصليد التغليف: هو تصليد بعد كربنة سابقة وأحيانا مع نتردة السطح في نفس الوقت.

الكربنة: هي زيادة نسبة الكربون — (التغليف، السمنتة). زيادة تركيز الكربون في الطبقة السطحية فقط في أغلب الأحوال. ويمّ ذلك عند درجة حرارة فوق درجة الحرارة الحرجة (A_{ca} أو A_{ca}) بواد مكربنة. ويكن استخدام غازات وحمّامات ومساحيق ومعاجين مكربنة حسب نوع وسيط الكربنة.

تصليد القلب: هو تصليد قطعة الشغل المكربنة ومن ثم تبريدها من درجة حرارة تصليد مادة القلب،

تصليد السطح: هو تصليد قطعة الشغل المكربنة ومن ثم تبريدها من درجة حرارة تصليد الطبقة المغلفة.

التصليد المزدوج: هو التصليد الأول من درجة حرارة تصليد مادة القلب والثاني من درجة حرارة تصليد الطبقة المغلفة.

التصليد باللهب: هو تصليد قطع الشغل بعد تسخين سطحي أو تسخين نافذ بواسطة لهب مشعل لحام.

التصليد المتقطع: ﴿ هُو سَقَّى فَي مَادَتَى تَبْرِيد مُخْتَلَفَتَى التَّأثيرِ ، واحدة تلو الأخرى دون الإبقاء في وسط التبريد الأول حتى تعادل درجة الحرارة.

التلدين (annealing): هو تسخين حتى درجة حرارة معينة، ثم يعقبه عادة تبريد بطيء.

التلدين التام (full anneating): هو تلدين بالتسخين فوق الحد الحرج العلوي بقصد الحصول على حبيبات أكثر بلورة (لتحسين قابلية التشغيل بالقطع مثلا). التصليد (تصليد السقي): هو تبريد من درجة حرارة فوق الحد الحرج العلوي بقدر من السرعة يمكن معه إحداث زيادة كبيرة في الصلادة عند السطح أو خلال الجسم وذلك — عادة — بتكوين بنية مارتنزيتية.

درجة حرارة التصليد: هي درجة الحرارة التي يصل عندها تسخين قطعة الشغل قبل بدء السقي.

التصليد بالحث: هو تصليد قطعة الشغل عند سطحها أو في داخلها بواسطة التسخين بالحث الكهربائي.

النتردة: هي تسخين في وسط منترد بقصد الحصول على سطح غني بالنتروجين. وتتم النتردة الغازيّة في غاز. كا تتم نتردة الحُتام في حمّام ملحي.

المراجعة (normalizing): هي التسخين إلى درجة حرارة أعلى قليلا من الحد الحرج العلوي (لأنواع الفولاذ فوق اليوتكتيكي أعلى من الحد الحرج السفلي) مع تبريد لاحق في جو ساكن (هادئ).

المجانسة (patenting): هي المعاملة الحرارية للسلك والشريط. وتتم بالتسخين إلى درجة حرارة أعلى من الحد الحرج العلوي ثم التبريد السريع نسبيا، بقصد الحصول على بنية مناسبة للتشكيل على البارد الذي يجرى بعد ذلك.

تلدين إزالة الإجهادات: غالبا ما يجري هذا التلدين بالتسخين تحت درجة حرارة 650°C ثم التبريد البطىء الإزالة الإجهادات الداخلية.

تصليد الغمس: هو تصليد السطح بالغمس لفترة قصيرة في حمّام معدني أو في حمام ملحي مسخن تسخينا عاليا.

التبريد العميق: هو معالجة لاحقة لأنواع الفولاذ المصلد وذلك حتى درجة حرارة ٢١٥٥٠ – بقصد تقليل الأوستينيت المتبقي.

التصليد والتطبيع: هو معالجة حرارية للحصول على درجة متانة عالية عند مقاومة شد معينة وذلك بالتصليد ثم بالتطبيع الذي غالبا ما يتم عند درجة حرارة عالية.

تلدين التطرية: هو التسخين عند درجة حرارة تحت الحد الحرج السفلي (720°C)، أو التأرجح حول هذا الحد، ثم تبريد بطيء للحصول على حالة طرية ما أمكن.

17200 =	طبقا لمواصفاه		تصليد والتطبيع	واع الفولاذ القابلة للا	لمعاجه الحرارية لالا
التطبيع	بالتسفية في الزيت	التصليد في الماء	المراجعة	تلدين النظرية	الإسم المختصر
°C	°C	°C	°C	oC.	
550	870 900 850 880	860 890 840 870	880 910 860 890		C 22, Ck 22 C 35, Ck 35
حق	830 860 815 845	820 850 805 835	840 870 830 860	650 700	C 45, Ck 45 C 55, Ck 55
000	810 840	800 830	820 850		C 60, Ck 60
	830 860	820 850	850 880	650 700	40 Mn 4 28 Mn 6
	840 870 830 860	830 860 820 850	850 880 840 870	650 700	38 Cr 2 46 Cr 2
540 حق 680	840 870 835 865 830 860	830 860 825 855 820 850	850 890 845 885 840 880	680 720	34 Cr 4 37 Cr 4 41 Cr 4
540 حق 680	850 880 830 860 860 900	840 870 820 850	860 900 840 880 880 920	680 72 0	25 CrMo 4 42 CrMo 4 32 CrMo 12
540 حتى 680	830 860	820 850	850 88 <mark>0</mark>	650 700	36 CrNiMo 4 34 CrNiMo 6 30 CrNiMo 8
540 حق 680	830 860 850 880	820 850 840 870	840 880 860 900	680 720	50 CrV 4 30 CrMoV 9

تستعمل درجات الحرارة المرتفعة للأجزاء السميكة ودرجات الحرارة المنخفضة للأجزاء الرقيقة.

تلدين التطرية (G): يتم بتسخين القطع إلى درجات حرارة التلدين المعطاة لعدة ساعات ويعقب ذلك تبريد بطيء قدر الإمكان.

المراجعة (N) Normalizing: تتم بتسخين القطع بعناية لدرجات الحرارة المبيّنة ثم تبرّد في جو ساكن (هادئ). التصليد والتطبيع (V): يتم تسخين القطع — بحسب المقطع — عند درجة حرارة السقي حتى يصل القلب كذلك إلى نفس درجة الحرارة هذه. وتختار درجة حرارة التطبيع حسب خواص المقاومة المرغوب تحقيقها.

ألوان التوهج للفولاذ الدالة على درجة الحرارة


220 1	250 11	50 10	50 81	80 83	30 80	00 78	30 75	50 65		درجة الحرا 520 5
ابيض	اصفر اصفر فاتح	اصفر غامق	آحمر مصغر	احمر فاتح	احمر کرزي فاتح	احمر کرزي	آحمر کرزي قاتم	احمر قاغ	احمر بني	بني مسود
				فولاذ	التطبيع للف	ألوان			c s	درجة الحرار
330 رسادي مخضر	320 ازرق رسادي	310 ازرق ناخ	290 ازرق قاتم	280 بنفسجي	270 أحر أرجواني	260 احمر بني	250 يئي سسفر	240 اصفر قاتم	230 أصفر بلون القش	220 أصفر فاتح

1	Ñ	
M		×
1	٧	ĺ

		لأد القابلة للتصليد والثط	نالجه الحرارية لانواع العوا		
التطبيع	بالتسقية	التصليد في الماء	المراجعة	تلدين التطرية	الإسم المختصر
	في الزيت				7
°C	°C	°C	°C	°C	
فات 17221 NIN	طبقا لمواص	لدلفن على الساخن	أنواع فولاذ النوابض الم		
		830860			38 Si 7
	_	830860	830860		51 Si 7
350550		=		640680	60 SiCr 7 50 CrV 4
	830860		850880		51 CrMoV 4
فات 17222 NIN	طبقا لمواص	د للنوابض (لليايات)	لشرائط المدلفنة على البار	1	
390450	820850	-0			C 53
420480	800830	-		600 650	C 67
420500	780810	-		600650	C 75
440520	770800	-			M 85
					EE 0: 3
200 260	830860			640680	55 Si 7 65 Si 7
300360	830860	_		040680	60 SiMn 5
350410	800830	= 1		600650	Ck 67
360420	780810			500050	MK 75
					67 SiCr 5
280340	830860	-		640680	50 CrV 4
فات 25 <u>°DIN 172</u>	طبقا لمواص	لدرجات الحرارة العالية	ا واع فولاذ النوابض المقاوم	اّنو	
530600	930960	_		740780	45 CrMoV 6 7
600670	10501100	=		740780	30 WCrV 17 9
650700	11501200	-		760800	65 WMo 34 8
فات 17240 DIN	عالية طبقا لمواص	لقاوم لدرجات الحرارة ال	ر الملولبة والصواميل ا	أنواع فولاذ المسامي	
650710	900950				24 CrMo 5
680740	900950	_			24 CrMoV 5 5
680740	900950	_			21 CrMoV 5 1 1
فات 1651 DIN	طبقا لمواص	لقطع (الأوتوماتي)	أنواع الفولاذ سهل ا		
540	850890	850890	860890		35 S 20
	830870	830870	840870		45 S 20
680	800840		820920		60 S 20
فات 17211 DIN	طبقا لمواص	قابل للنتردة	أنواع الفولاذ ال		
			النتردة عند		
			درجة حرارة ٥٥		
E70 700	970 010		400 510		21 0-04- 12
570700 570650	870910 920960		490510		31 CrMo 12 39 CrMoV 13 9
570650	910940	900930		050 700	34 CrAIMo 5
570650	880920	-		650700	41 CrAlMo 7
		0.00	500520		
580660	-	900950	000020		34 CrAIS 5

طبقا لمواصفات (علم ١٩٥٢)	طع (مختارات	القر	أدوات	ولاذ	راع فو	أنو			
الاستعيال	درجه حرارة					اللنوي	التّــــ	الإسم المختصر لنوع الفولاة	يوع الد
	التصليد ٢	W	V	Cr	Mn	SI		C 55 WS	التصليد
كاكين وحدود قاطعة للجلد والورق والمواد الطرية.	780820	-		_	0,4	0,15	0,55	C 55 WS	į.
عدد صعيره عدد قطع صلدة ذات أشكال	750800	-	-	-	0,2	0,2	1,10	C 110 W 1	مليد با.
بسيطة للسنابك والواح القطع عدد متوسطة لانتاج عدد متوسط من قطع عدد كبيرة التشغيل.	760790 770800	0 1	0.10	-	0,2	0,2	1,0 0,85	C 100 W 1 C 85 W 1	J
عدد قضع وكذلك قراط كامله المنطقة السنابك والأجهزة الدقيقة . والواح القطع للإنتاج الدكني لقطع الشغل وسكاكين القص والغصل أيضًا .	750850 800830 750850 750850	- - - 1,2	0,1	- 0,9 1,4 1,0	2,0 1,1 0,6 1,0	0,2 0,3 0,2 0,2	0,9 1,05 1,45 1,05	90 Mn V 8 105 Mn Cr 4 145 Cr 6 105 W Cr 6	ignlik
سنابك تخريم الألواح السميكة	850900	2,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,55	60 W Cr V 7	بالزيت
لعدد قطع من مختلف الأنواع ذات لقم قطع متينة بوجه خاص الألواح السميكة والإنتاج الكبي من قطع الشغل وكذلك القاطعات المتأرجحة والمهتزة.	850900	Mo 0,7	0,3	1,5	0,7	0,3	0,5	48 Cr Mo V 67	;)
لكل أنواع أدوات القطع عالية الكفاءة لا سيًا لأدوات القطع المتتالى والقطع الكاملة المعقدة وكذلك أدوات	930980	-	-	12	0,3	0,3	2,1	X 210 Cr 12	تصليد
الحلاقة والتهذيب لأقصى عدد من قطع الشّغل.	930980	0,7	-	12	0,3	0,3	2,1	X 210 Cr W 12	بالزيت
لنفس الاستعال السابق وكذلك لقطع ألواح الحديد المحتوي على سليكون للمولدات والمحولات حتى شمك 2 mm.	9601000	0,7	Mo 0,4	13	0,4	0,3	2,1	X 210 Cr Co W 12	ا والهواء
AWF 5974 طبقا لمواصفات (عام ١٩٥٢)	كبس والسح	دد اا	اذ ع	فولا	أنواع	، من	لختارات	2	
لخي والدنفة والتنفير (صع التفاه) وانتكيل بالكس وكذلك الأدوات السحب بسيطة التكل وتيم الضعط المتوسطة والأعداد المتوسطة لقطع الثغل.	750780 750780 770800	1 1 1	- 0 -		0,2 0,2 0,3	0,2 0,2 0,2	1,1 1,0 0,85	C 110 W 1 C 100 W 1 C 85 W S	تصليد ب
المتشكيل بالضعط واختي وقوالب السحب وبناك العملة.	770800	-	-	0,8	0,3	0,2	0,9	90 Cr 3	بالماء
للتشكيل بالحني والسنبك (الخاتم) ذو الخابور الانزلاقي للقطع والكبس للتحميل المتوسط للتحميل العالي وسنبك قطع الحزوز والأجزاء السفلية.	820850	-		1,4	1,1 0,6 1,0		1,05 1,45 1,05	145 Cr 6	تصلید با
لدلفنة الطرق والتشفير وكبس أدوات المائدة والسك التقيل وأدوات المحب والتشكيل بالكمل للشعوط العالم والإنتاج الكمي لقطع الشغل.	860890 850940 850940	Mo0,	0,2 7 0,3 Ni 4		0,7	1,0 0,3 0,2	0,55 0,5 0,4	60 W Cr V 7 48 Cr Mo V6 7 X 45 Ni Cr Mo 4	بالزيت
لأدوات التشكيل المعرضة لأعلى ضغط من سنابك الحني دقيقة الآجزاء وعدد كبس مستو واستعدال وسنابك سك العملة وقوالب السحب سميكة الجدار وقوالب البثق. وكلها ذات خاصية عالية لمقاومة البلى وذات ضغط تشكيل عال	9701000 930960 950980 9601000	0,7		12 12	0,3	0,3 0,3 0,3	1,65 2,1 2,1 2,1	X 210 Cr 12 X 210 Cr W 12	تصليد بالزيت والهواء
ويستعمل للاتاح الكي لقطع الثغل. AWF 5974 طبقا لمواصفات (عام عدور)	على الساخن								1
لعدد الحني والسك على الساخن المستعملة لحني الأجزاء	L. 860900 840880		Ni 1,7	MoO.	,5	0,3		56 Ni Cr Mo V 7	
حتى نمك أسه 10 على الساخن. نفس الاستعال ولكن للسُمك الذي يزيد عن 10 mm.	زَيْت 10501100	4,5	0,6	2,5	0,3	0,2	0,3	X 30 W Cr V 53	
ي تحميل حني عال . تحملا لتحميل الحني .	انه لا يتحمل أ	ائرا إلا	ليدا غ	لَٰد تص	د ویص	التصلي	تشؤه من	(مسقي) بالماء: حسّاس (مسقي) بالزيت: قليل ال (مسقي) بالهواء: التشوّه	مصلّا

(B)		مقارنة مقاييس الصلادة	
	صلادة	صلادة روكويل	كرز




قطر نقر (أثر) الهرم. : هو HV

عمق نقر الكرة (= مقياس الصلادة). : هو HRB


عمق نقر المخروط (= مقياس الصلادة). HRC عو :

إرتفاع الارتداد (= مقياس الصلادة). HS شو ا






طبقا للمواصفات DIN 15 (ديسمبر ٦٧)							الخطوط
مجال الاستعال	1,4	1,0			0,35	0,25	أنواع الخطوط أ)
الأحرف الظاهرة للأجسام والخطوط المحددة للشكل ووصلات ورسومات الخام وحدود اللولب طبقا لنظام 150. خطوط اللولب طبقا لنظاء 150 وخطوط الأبعاد والخطوط المساعدة لها وخطوط رقن مساحات القطع وحدود اللولب (في أسلوب التمثيل السالف) والمقاطع المستعرضة مثل مقطع ذراع وخطوط الإسناد ورموز إنجاز الأسطح وحدود الأجزاء المتجاورة والأوتار	0.7	0.5	0,95	1	0,36	0,25	خطوط كاملة
المتصالبة وحدود الإضاءة وحواف الحني . الحواف غير المرنية (كذلك اللولب طبقا لنظام ISO) ، مع معاملة المواد الشفّافة بمثل معاملة المواد غير الشفّافة . خطوط اللولب (في أسلوب القثيل السالف) ودائرة الجذر في التروس (العجلات المسننة) والجرائد المسننة وأعمدة الدودة .		1 0.7	10.6	0.36	625	B.se	خطوط منقطة
خطوط مستويات القطع (وتكون خطوط الشرط والنقط أقصر منها في حالة خطوط التماثل). وعلامات تحديد الأسطح التي تجري عليها معالجة طحية ومعالجة حرارية.	1.0	1	0.7	0.5	0.35	8.25	خطوط
خطوط المنتصف ودوائر التقسيم (الخطوة) ودوائر الثقوب وبيان الجزء المخطط على الجزء الخام وبيان الخام وإضافات التشغيل ومسارات الروافع والأجزاء الواقعة أمام المقطع الممثل وبيان الشكل الأصلي مثل طول الإفراد (الطول المفرود) وتحديد التفاصيل المأخوذة من الرسم.	27	0.5	0.35	0,25	0,48	0.13	من شرط ونقط
خطوط الكسر للمعادن والمواد العازلة والحجارة وما إلى ذلك وخطوط الكسر للخشب (كخطوط متعرّجة). وقطاعات الخشب.	0.7	les	122	9,25	ja.ns	0.13	خطوط يدوية حزة
لي الرسم الواحد . طبقًا لمواصفات DIN 6 (مارس ١٦)	فقط فِ	حدة	وط وا	يّ خط	ا مجموع	استعمال	الساقط
معقط افقي من اعقل (١) بعقط (١) معقط (١) بعقط (١) بعقط (١) بعقط (١) بعقط (١) بعقط (١) بعقط (١) بعاني جاني (من البيد) (١) (من البيد) (١) (١) بعقط افقي (من اعلى) (١) (١) وضع الاستعال ، بحيث يظهر أكبر قدر ممكن من الشكل والأبعاد .	ل في و	الشغ	(r) -				ا تجاهات من (۱) (٦) (٥) غيب أن
يجب أن يتم التمثيل بعدد من المساقط الذي يلزم لتحديد معالم وأبعاد الجسم بوضوح. وإذا لم يكن من الممكن تمثيل الجسم بالمساقط المالوفة (المسقط الرأسي والمسقط الأفقي والمسقط الجانبي) تمثيلا واضحاً، فإنه يكن التمثيل بالقطاعات. لا ترسم الحواف المختفية في القطاعات إلا في حالات الضرورة القصوى لإيضاح تفاصيل الرسم.)
في حالة الخروج عن الترتيب المألوف للمساقط يجب بيان اتجاه النظر بسم وحرف (ويكون السهم أكبر من شهم خط البعد، والحروف أكبر من الأعداد الدالة على الأبعاد). ويكتب فوق الشكل «مسقط ». ويكن وضع كلا المسقطين في مواضع متباينة من الرسم.				5	×		مسقط X





طبقا لمواصفات DIN 406 (يونيو ٦٨) خطوط الأبعاد - أسهم خط البعد - الأعداد الدالة على الأبعاد الأبعاد على إنتاج الجزء ووظيفته واختباره, يعتمد أسلوب وضع يكتب كل بُعْد مرة واحدة فقط. خط البعد تُنسب الأبعاد للحواف الظاهرة، ويجب تجنُّب نسب الأبعاد إلى الحواف المحتفية (الممثلة بالخطوط المنقطة). اسناد البعد تكون خطوط الأبعاد رفيعة وتنتهي بأسهم. وعند عدم توفر المكان تنتهى بنقط. يجب مراعاة عدم تقاطع خطوط الأبعاد وخطوط الإسناد ما أمكن. تقطع خطوط الأبعاد عند الوسط بفراغات لبيان مقدار البعد، كا ترسم خطوط الأبعاد متصلة (دون انقطاع) أو تمدّ خارج خطوط الإسناد عندما يكون المكان أصغر من أن تكتب فيه الأعداد الدالة على الأبعاد. ويكن تقصير خطوط الأبعاد بالنسبة للأجزاء المماثلة الكبيرة أو في حالة الأبعاد القطرية المتعددة. تبرز خطوط إسناد الأبعاد (خطوط الأبعاد المساعدة) عقدار 1 إلى 2 mm عن خطوط الأبعاد، وتكون في وضع متعامد على حواف الجسم (باستثناء الوضع المائل °60) مع مراعاة عدم تقاطعها مع الخطوط الأخرى أو مع بعضها البعض كلم كان ذلك ممكنا. يكن استخدام خطوط المنتصف كخطوط إسناد، وتكون هذه الخطوط خطوطاً كاملة في أجزائها الخارجة عن حواف الجسم. لا يصح مد خطوط إسناد الأبعاد وخطوط المنتصف (خطوط المحاور) من مسقط إلى آخر. تنسب الأبعاد الخارجية إلى الحدود الخارجية للحواف، كا تنسب الأبعاد الداخلية إلى الحدود الداخلية للحواف بالنسبة ، للأحرف الممثلة بخطوط تخينة كاملة بوجه خاص. تكون أسهم الأبعاد مدبّبة (≈°15) ورفيعة (الطول ≈ إرتفاع الأعداد ≈ 5 أمثال ثخانة خط الحواف) ، ممتلئة وقاقة السواد. ويجب ألا تصطدم الأسهم بنقط أركان الرسم. تكون خطوط الأبعاد المثّلة لنصف القطر وللقطر غير التام ذات سهم واحد. تكون الأعداد الدالة على الأبعاد قاتمة السواد، وتكتب في فراغ خط البعد المقطوع أو أعلى خط البعد المتصل أو بين الأسهم في حالة خطوط الأبعاد الخارجية سواء على امتداد خطوط الأبعاد أو أعلى خط البعد. ويجب ألا تكون الأعداد الدالة على الأبعاد أصغر من mm 3,5 ما أمكن، وأن تكون ذات ارتفاعات متساوية. أما الملاحظات الإضافية مثل «كرة» أو مقدار الحد الأدنى للمقاس وما شابه ذلك فتكتب بخط أصغر قليلا لكنه لا يقل عن 2,5 mm. لا يصحّ أن تتقاطع الأعداد الدالة على الأبعاد مع الخطوط (خطوط المنتصف) ، كما لا يجوز وضعها عند الأركان أو نقط التقاطع. عند تعدد الأبعاد تكتب الأعداد بطريقة متناوبة على يسار خطّ -76المنتصف وعلى عينه. يجب مراعاة إمكان قراءة الأعداد الدالة على الأبعاد وقيم الزوايا من اسفل او من جهة اليمين. يجب تجنَّب رسم خطوط الأبعاد في الزاوية الواقعة بين٠٥ و °30 بالنسبة للخط الرأسي، ويمكن عند الضرورة رسمها في هذا الموضع على أن تكون الأعداد الدالة على الأبعاد مكتوبة بحيث يمكن قراءتها منجهة اليسار.





المخروط - الهرم - الشَّقب - الشَّطب

تكتب البيانات الخاصّة بالمخروط في وضع موازٍ لخط المنتصف مثل:

1: x = (D - d): Iمخروط 1:20

1: x = (40 - 35): 100 = 1:20مثال:

وتعطى زاوية نصف الرأس $\frac{\alpha}{2}$ بين قوسين كمعلومات إضافية .


 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2 \cdot l}$: من العلاقة $\frac{\alpha}{2}$ من العلاقة

تكتب البيانات الخاصة بالأهرام موازية لخط المنتصف، مثال ذلك:

الاستدقاق 1:10 1:x = (a-b) : 1

أو موازية للخط المائل مثل:

الميل 1: 20 1:x = (a-b) : 21




مخروط 20:1


شقوب الخوابير المتوازية والمائلة.

يكفي في كثير من الحالات معرفة عق الشقب للعمود. ولتجويف الصرّة يكفى معرفة مجموع القطر وعمق الشقب.

أما بالنسبة لشقوب الخوابير المائلة فإنه يجب بيان اتجاه دفع الخابور بواسطة سهم.



لا تحتاج الشقوب في المسقط الأفقى إلا لوضع بعدي الطول والعرض فقط.




الشقوب في المخاريط

يكون قاع الشقب إمّا موازيا للراسم أو موازيا لمحور المخروط. ويفضُّل أخذ القياس من السطح الخارجي لأقرب أسطوانة ، وفيما عدا ذلك يؤخذ القياس من خط المنتصف (المحور). ويجوز في حالة ضيق المكان بيان أبعاد القطر خارج الجسم.

يبان أبعاد الشّطب (الشطف)


يسمح بتبسيط أبعاد الشطب في حالة ميله مقدار °45 فقط، كا يسمح بتطبيقه أيضا في حالة التخاويش بزاوية 90°. (الشطب . (45°



يكن رسم التفصيلات عقياس رسم مكبر ويجب ذكر هذا المقياس داعًا.


ويحدد موضع الجزء المراد تفصيله بدائرة خطها رفيع مكون من شرط ونقط.














تكون خطوط إسناد أبعاد القوس بالنسبة للقوس ذي الزاوية المركزية التي تقل عن أو تساوي °90 موازية لخط تنصيف الزاوية وترسم خطوط الأبعاد على هيئة أقواس أما بالنسبة للقوس ذي الزاوية المركزية التي تزيد على °90 فيرسم قوس خط البعد من مركز القوس، ويوضع قوس صغير فوق العدد الدال على البعد (وهذه حالة مألوفة في المواسير المحنية). ويبيّن عند الضرورة خط انتساب البعد (الخط المعقوف الواصل الى خط المنتصف في الرسم).

علامة التساوي

90

تستخدم علامة التساوي لتأكيد الوضع المتوسط عندما يكون التفاوت المسموح به على العرض كبيرا، وكذلك الحال أيضا للأبعاد (للمسافات) بين الثقوب عندما يكون التفاوت المسموح به فيها كبيرا، ويكون من الضروري إزواج الثقوب بطريقة تبادلية.

عند الثقب باستعال الطبعات لاسيًا بطريق التحكم الرقمي يكون من المفيد وضع الأبعاد بطريق الإحداثيات.

عند تمثيل الثقوب لا يحتاج الأمر إلى رسم دوائر ، وإغا يكتفى ببيان مواضعها بحاور قصيرة متعامدة.

20		Ô
	0 0 0 0 0 0 5	906
y	+1	+3 +5
0	0	

5	4	3	2	1	
75	50	50	25	20	Х
40	25	55	65	20	у
18	13	13	155	11	Ø

الانحرافات المسموح بها في الأبعاد غير محدَّدة التفاوت المسموح به طبقاً للمواصفات DIN 7168 (التفاوتات المسموح بها للأبعاد الحزة للتشغيل بالقطع)

ردقیقة)	ية بها (درجة و	الزاو ت المسوح	الانحرافاه				ولي ح بها (mm)	البعد الط إفات المسمو	الانحر			
(mi		المقاس (طول الضا	مجال		(mn	الإسمي (ا	المقاس	بخال			درجة الدقّة	
120	50 120	10 50	10	1000	315 1000	120 315	30 120	6 30	3 6	اکبر من حتی	الدقة	
					0,5	0,3	0,2	0,15	0,1	0,05	±	دقيق
10'	20'	30′	10	1,2	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	±	متوسط	
15'	25'	50'	1°30′	3,0	2,0	1,2	0,8	0,5	0,2	±	خشن	
30°	10	2°	3°	4	3	2	1,5	1	0,5	±	خشن جدا	

يشار إلى المواصفة القياسية DIN 7168 في الجدول الخاص بالرسم أو إلى جانبه.

مثال ذلك: الأبعاد بدون معطيات للتفاوت المسموح به طبقًا للمواصفات القياسيّة DIN 7168 متوسط (m).

مستخرج من مواصفات DIN 6 (مارس ٦٨) القطاعات

ترقن السطوح المقطوعة والمنتمية لأجزاء مختلفة تحد بعضها البعض بخطوط رقن متباينة ، أي إتجاهات مختلفة

للرقن أو مسافات مختلفة بين خطوط الرقن أو كلاهما. ويكون وضع القطع اختياريًا، ويفضَّل مرور مستوى

القطع في الاتجاه الطولي أو في الاتجاه المتعامد على


القطاع هو تخيُّل شطر جسم بمستوى واحد أو بعدة مستويات. يمكن التمييز بين القطاع الكامل (a)، والقطاع الجزئي (b) ، ونصف القطاع (c) بحسب المدى والموضع .

الحور.



تزود السطوح المقطوعة بخطوط رفيعة كاملة (خطوط رقن) ويفضّل أن قيل على المحور بزاوية مقدارها °45. ويجب مراعاة تناسب تباعد خطوط الرقن مع كبر مساحة القطاع.


وتقطع خطوط الرّقن لكتابة الأعداد الدالة على الأبعاد كذلك للكتابة.




يجرى ترقين سطوح القطع لنفس الجزء في مسقط أو أكثر بنفس النظام. تَحَدّ القطاعات الجزئية بخطوط حرّة ترسم باليد.



يمكن الاقتصار على بيان خطوط الرقن عند الحافة في مساحات القطع الكبيرة.




عكن رسم الأجزاء المماثلة بحيث يكون نصفها مقطوعا والنصف الآخر على هيئة مسقط (نصف قطاع). يفضّل عمل نصف القطاع أسفل خط التماثل إن كان أفقيا وإلى عين خط التماثل إن كان رأسيا.




إذا لم يكن مسار مستوى القطع واضحا دون لبس، وجب الرمز إليه بواسطة خط تخين من شرط ونقط طبقا للمواصفة 15 DIN .

ويبين اتجاه النظر بسهم، وإذا أشير لخط القطع بحروف أبجدية لزم ذكر هذه البيانات فوق السطح المقطوع، مثل قطاع عند A-B ويكون مقاس سهم مسار مستوى القطع حوالي مرّة ونصف قدر مقاس سهم البعد.




إذا وقعت البرامق والأعصاب والأعمدة واللوالب ومسامير البرشام والمسامير الملولبة وما إليها في مستوى القطع فإنها لا عَثّل مقطوعة في القطاع الطولي. ولا يكون بيان مسار مستوى القطع لازما في حالة الشفاه ذات الوتر (الأعصاب) والثقوب وكذلك في الأجزاء الشابهة لها.




إذا وقع مستويا قطع على زاوية بالنسبة لبعضهما البعض ، وجب رسم القطاع كا لو كان المستويان واقعين في نفس المستوى ، بعنى أن يكون أحد مستوبي القطع منطبقا على الآخر (يدار في مستوى المستوى الآخر).







قطاعان في مستويين متوازيين. يمكن أن تكون خطوط الرقن في الشكل الفي الشكل المقال أما في الشكل المقرم خطوط الرقن بترتيب متخالف.



في حالة مستويي قطع متوازيين يصلهما مستوى مائل، تظهر المساحة المقطوعة في الشكل على هيئة إسقاط.




يكن إدارة السطح المقطوع إلى مستوى الرسم، وفي هذه الحالة يرسم القطاع داخل الرسم بخطوط رفيعة كاملة. أما في أي موضع آخر فإنه يجب الالتزام في القطاع بأصول الإسقاط ما أمكن. ويجب ذكر الزاوية التي يدار بها القطاع لكي يبدو في وضع آخر.




يكن قثيل الانتقالات (الأركان) المستديرة النافذة (كذلك الحواف المستديرة) بخطوط رفيعة كاملة (تبعد نهاياتها قليلا عن خطوط الإسقاط).


وفي التقاطعات الداخلية للأسطوانات ذات الأقطار المتباينة عكن الاستغناء عن خطوط التقاطع المنحنية عسارات مستقيمة.




يمكن تسويد سطوح القطع الضيِّقة تسويدا كاملا. فإذا اتصلت هذه السطوح مع بعضها البعض يترك فراغ بسيط (شق ضوئي) بينهما عند تمثيلها في القطاع.



يكن تبسيط رسم الأجزاء المتماثلة. ويشار إلى التماثل برسم خطين متوازيين قصيرين على محور التماثل.




إذا كان من الضروري بيان الأجزاء المتجاورة، فإنه يمكن رسم حدودها بخطوط رفيعة كاملة.



b - يكن في الإنشاءات الفولاذية بيان خطوط الكسر أيضا على شكل خطوط رفيعة من شرط ونقط .


c - الكسر في الأجسام المستديرة المصمتة.


d - الكسر في الأجسام المستديرة المجوفة.



تمثيل اللّوالب طبقا للمواصفات DIN 27 - كتابة الأبعاد طبقا للمواصفات PIN 406 - الرموز طبقا للمواصفات DIN 202 (cman, 00) (مارسی ۹۷) عِثْلِ اللولب بخطين رفيعين كاملين وعثل في المسقط الذي يظهر فيه اللولب على شكل دائرة بثلاثة أرباع دائرة ترسم بخط رفيع كامل. ويكون حد سن اللولب خطا ثخينا كاملا، وعَثّل القمة المخروطية أو العدسية في الاتجاه المحوري بنفس الأسلوب. وتعتبر القمة ضمن طول سن اللولب. ويكن تمثيل شكل سن اللولب بوجه خاص مثل سن شبه المنحرف. ويكن لتمثيل سن اللولب بثلاثة أرباع دائرة أن يتخذ وضعا آخر بالنسبة لخطى المنتصف المتقاطعين. يقع مخرج سن اللولب خارج خط نهاية سن اللولب، ولا يُرسم ولا يُبيّن بُعده إلا إذا كان ذلك ضروريا مثل أسنان الجاويط حيث يدخل طول المخرج ضمن طول سن اللولب. عِثل سن اللولب المختفي (غير الظاهر) بخطوط منقَّطة. سن اللولب اليساري يحمل الكلمة الإضافية «يساري» وتكون الأسنان اللولبية اليمينية واليسارية ذات نفس القطر وعلى نفس الجزء مصحوبة بالإشارتين «عيني» و «يساري». لا ترسم التخاويش لسن اللولب على وجه العموم ولاتبين أبعادها. أما إذا لزم بيان التخويش فإنه يجب ذكر زاويته وعمقه أو زاوية التخويش وقطره. ولا عِثْل التخويش الواصل إلى القطر الخارجي لسن اللولب عند النظر في اتجاه المحور. بالنسبة للثقوب الملولبة غير النافذة يبين عق ثقب القلب، والطول المتفاد من سن اللولب دون تمثيل مخرج سن اللولب. عثل خط نهاية اللولب في الجاويط المولج (المثبت) بنفس أسلوب عثيله عند نهاية الصمولة، إلا أنه من حيث الأبعاد فإن نهاية سن اللولب تقع ضمن الطول المستفاد به من سن اللولب. يغطى لولب المسمار سن اللولب الداخلي. يصل الرقن إلى الخطوط الثخينة الكاملة. لولب مترى بقطر خارجي 20 mm. **■** M 20 — لولب مترى بقطر خارجي mm وخطوته 1,5 mm. → M 20x1,5 — لولب مواسير ويتوورث بقطر إسمى للهاسورة قدره "4 (بوصات) **←** R 4 — لولب شبه منحرف بقطر خارجي 48 mm وخطوته 8 mm. **←** Tr 48x8—








إنساع فتحة المفتاح (SW): SW≈1,7 d


البعد بين ركنين (e): e ≈ 2 d ≈ 1,155 SW




البعد بين ركنين = e




رسم سن اللولب بقطر خارجي (القطر الأكبر) أكبر من 5 mm










طبقاً لمواصفات DIN 6773 (أكتوبر ١٧) الأجزاء المصلدة

عَثيل وبيانات الأجزاء المصلّدة (بالتسخين الكامل) ، والأسطح المصلّدة (بالتسخين السطحي) والأجزاء المصلّدة بالتغليف. لا تنطبق هذه المواصفة على عثيل بيانات الصلادة لفولاذ العدّة والفولاذ سريع القطع.



بالنسبة لتصليد الجزء بأكمله فإنه يكفى الإشارة إلى ذلك علاحظة مع إضافة البيانات. 10 kg = صلادة فيكرز بحمل اختبار 10 kg (10 kg=98,1 N) ورقع صلادة 600 .




يمكن في التصليد الموضعي الإشارة إلى المواضع المصلدة بخط ثخين من شرط ونقط خارج حدود الجسم. وتبين الأبعاد عند الضرورة. تهمل الوحدات في بيانات الصلادة بقصد التبسيط.

مصلد - - - - مصلد




تكفى ملاحظة تفيد التصليد بالنسبة للأجزاء التي لم تحدد قيمة أو منطقة صلادتها.



يكن تحديد مسار التصليد بخط رفيع من شرط ونقط في الحالات التي يجب فيها المحافظة على قلب الجزء الإنشائي لينا، أو التي تكون منطقة التصليد فيها بشكل معين.

تصليد عيق - · - Eht (600 HV 10) = 0,6 ± 0,3



---- مصلد: (720HV10) التصليد (10 HV)

بعمق = 0,3 ± 0,6

تميز قيم الصلادة التي ستختبر بصفة خاصة بوضعها في إطار . ويبين أعلى جدول اللوحة أو إلى جانبه ما يلي: المعطيات اسيجري فحصها بصفة خاصة.

عق التصليد: Eht

 $\pm 0.3\,\mathrm{mm}$ في المثال : عمق التصليد $\pm 0.6\,\mathrm{mm}$ بتفاوت مسموح به قدره



مصلد بالتغليف 10 HV مصلد التصليد (10 HV) بعمق = 0,2 ± 0,5


به للعمق المطلوب للتصليد بالتغليف.



رموز إنجاز الأسطح في الرسومات

تشير رموز إنجاز السطح إلى الحالة النهائية التي يكون عليها السطح. ويترك الباب مفتوحا لاستخدام أسلوب الإنتاج، فإذا كان المطلوب استخدام أسلوب إنتاج معيَّن استكمل رمز إنجاز السطح بالملاحظات المناسبة، مثل بملاحل

	فإذا كان المطلوب استخدام أسلوب إنتاج معين استكمل رمز إنجاز								
طبقاً لمواصفات 14.2 DIN (مارس ٦٠)	2	طبقاً لمواصفات DIN 3141 (مارس ٦٠)						طبقاً لمواصفات (10.31) DIN 140	
	الرمز بمقاييس الخشونة			الأقصى سئونة بو رقم ا	ا الأ	السطح	إنجاز	رمز	رمز إنجاز السطح
 ① القيمة المتوسطة للخشونة R_a μm ② صفة السطح 	(1)/(3)		اري	إختيا					خام
طبقاً لمواصفات DIN 4761 وطريقة الإنتاج (3) مقياس الخشونة ، مثل:	Munnin		اري	إختيا			~		مطروق بعناية : مشغل بالبرادة
عق الخشونة ،R عق النعومة ،R	أمثلة	25	63	100	160		<u> </u>		تشغيل خشن
الحد الأقصى المسموح به العمق الخشونة:	R _t =10	10	16	25	40		V		تشغیل ناعم
$R_t=10~\mu m$ عق النعومة R_p : من 4 إلى $10~\mu m$.	/R _p =410	2,5	4	6,3	16				تشغيل دقيق
الحد الأقصى المسموح به	mmmm.	0,4	1	1	-		\\\\	7	تقدَّر بنية إنجاز السطح بالعين المجرّدة، أو
للقيمة المتوسطة للخشونة: R _a = 4 μm	R _a =4µm/	تبيّن المتوالية المستعملة أساساً في الرسم في الجدول أو فوقه، مثال ذلك: رموز إنجاز السطح في المتوالية رقم 3 للمواصفة 141 .DIN 3141 .					بالمستشعر أو بالمقارنة بقطع غوذجية ويعتبر		
واصفات DIN 472 (أغسطس ٦٠)	مقاييس الخشونة طبقا لـ	لعيِّنة		بالمقا	DIN 3	141, 314 في حالاد	حية، و	المواصة النموذج	التقدير المطلق صعبا.
البنية البنية الجانبية الفعلية الجانبية الإسنادية	البنية الجانبية	(1	μ m =	0,001	mm)				طرق الإنتاج وبنية قيم عمق الخشونة,
البنية الجانبية الأساسية الجانبية (البروفيلية) عق الخشونة R: هو بعد البنية الجانبية (البروفيلية)			4 2,5 2,5 2,5		سطح hing ر	البرغلة (ال التجليخ الم عل الثقوب التجويف	25 10 10 16	63 25 63 40	للصب (السباكة) في القوالب الرملية السباكة في القوالب المعدنية المعدنية الحدادة الثقب
الأساسية عن الجانبية الإسنادية (النسوب إليها). (المنسوب إليها). القيمة المتوسّطة للحشونة ، التوسّط الحسابي لدى ابتعاد البنية الجانبية الفعلية عن البنية الجانبية المتوسطة .			1,6 1 0,4 0,25 0,16 0,1		الاتجاه ا سيع لمستوي لترددي	التجليخ الالصقل في تجليخ التلم التحضين التحضين التحضين التحضين التحضين الصقل ذو	2,5 1,6 2,5 1,6 1,0	10 10 10 6,3 6,3 6,3	القطع خراطة التسوية التفريز البرادة التلقيط (الكشط) السحج أو القشط أو التسوية
: هو البعد المتوسّط من البنية الجانبية الإسنادية (النسوب إليها) إلى البنية الجانبية الفعلية .	عمق النعومة _{Rp}	0,04	0,04			تحضين التل	1,0	4	الخراطة الطولقة المحراطة العلولقة المحراطة العلولقة المحراطة العلولقة




طبقاً للمواصفات DIN 1912 (يوليو ٦٠) (مارس ٦١)


نام الصهر – لحام الوصل – لحام تزويد السطوح

وصلة تناكب وصلة تراكب وصلة متوازية وصلة ٦ وصلة متصالبة وصلة مائلة وصلة ركنيَّة وصلة متعدًّ

صلة ركنيَّة وصلة متعدِّدة	ة متصالبة وصلة مائلة و	وصلة T وصا	وصلة متوازية	ب	ناكب وصلة تراك	وصلة ت					
		الحام).	بأشكال رمزية (رموز ا	اللحام	شارة إلى أشكال درزة	يكن الإ					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					الشكل ﴿ فِي المسقط:						
Tunn min		ن للدرزة	كامل للمقطع المستعرض		-)	الحقيقي					
20000	التمثيل الرمزي في المسقط وفي القطاع: خط الدرزة مع علامة اللحام عند خط الإسناد.										
2	- 	ع رمز اللحام إلى أع <mark>إ</mark>	انت الدرزة مرئية. وض	إذا ك							
8 8	رمز اللحام أسفل خط الإسناد.	بة (مغطاة) ، وضع	كانت الدرزة غير مرئي	وإذا							
S.W.	أمثلة للتمثيل بالر		البيانات								
القشيل الرمزي			الإضافية	الرمز	شكل الدرزة	الرمز					
المسقط القطاع	التمثيل بالشكل الحقيقي المنط المنط	التسمية									
e 0 0	2 2		درزة مسؤاة	0		JL					
8	3 73	علامة عامة للحام	درره مسوره	_	درزة شفة						
			الانتقالات								
> h		درزة–۷	المشغلة	2	درزة – ۱	11					
110 >012-110		درره-۷ موضع الرأس ملحوم	4								
110	70	من الجهة المقابلة	ملحوم (مقؤاة)	Δ	درزة - v	V					
	12	a = s = 12 mm			93*						
	77	I=110 mm	درزة زاوية مستمرة	4		X					
7 140		درزة – ۲۸			درزة — x						
		a = s = 30 mm	رمز ترکیب ۲			Y					
	30 140		(للدرزة التي		درزة - ۷						
242	Dia C	درزة زاوية	يجري لحامها ه مدقع الانتدار)			X					
8-140	140	مشغلة في	في موقع الإنشاء)		درزة - ٧ مزدوجة						
	No.	مناطق الاتصال a = 8 mm	إتجاه اللحام	1		Ų					
	annin -	J = 140 mm			درزة-U						
4	64	درزة زاوية	تتابع الدرزات	1		V					
4 6		(مختفية)	(عند تعددها)	#	درزة نصف V (HV)						
		a = 6 mm		AA		8.0					
		a = 0 111111	درزة مسطحة		درزة-K	K					
8 8	6 7	درزة زاوية	درزة محدبة	CA							
∌ ⁸ ∌ ⁸	*A*	مزدوجة مستمرة	أو مقواة		درزة نصف ۲ (HY)	Y					
			درزة مقعرة								
. 17	F3		أو ضعيفة	2		K					
			3,	A	درزة – ۲						
		درزة تراكب	علامة عائمة للحام.	#							
			(لدرزة اللحام التي	S	درزة مسطحة جبهية	A					
			لیس لها معطیات خاصة کا هو الحال	PESSO	درزة زاوية	7					
m m	NI M		مثلا في الرسومات		درزة ركنية						
		لحام تزويد	التخطيطية ورسومات	C							
			العطاءات) .	S		m					
				-	لحام تزوید						









لا يسوّد لوح التقوية (الحشو) (Fu) في القطاع، وإنما يرقّن ويمكن ترقين لوح التقوية في المساقط إن كان ذلك يفيد الإيضاح. وبالنسبة لألواح التقوية الكبيرة يكفي الترقين عند الحافة.

(يقصد بلوح التقوية (الحشو) في المعتاد لوح وسيط لملء الفراغ بين المقاطع المعدنية) تمثل مسامير البرشام في المسقط الجانبي بخطوط كاملة.



مَثل المسامير الملولبة في المسقط الجانبي كذلك بخطوط ثخينة كاملة، ولكنها تبيَّن في النهايات بزاوية حوالي °90.

وإذا أريد بيان الجانب الذي تقع فيه الصمولة أشير إلى ذلك الجانب بزاويتين.



يجب أن تتقاطع محاور العارضات في نقطة التوصيل النظرية حيث تنطبق خطوط المجموعة مع خطوط مراكز ثقل المقاطع المعدنية.

تبين رموز العارضات (المقاطع المعدنية) في اتجاهها، وتوضع إلى أسفل أو إلى أعلى أو إلى جانب العارضة أو المقطع المعدني.


وترتب أرقام الأجزاء في اتجاه عقارب الساعة ما أمكن، وتوضع دامًا بعد الرموز.

في حالة عثيل الأجزاء الإنشائية بطريقة غير متصلة تبين خطوط الكسر بخطوط رفيعة من شرط ونقط.

رسومات منشآت الهياكل الفولاذية والمعادن الخفيفة

طبقا للمواصفات 1034 DIN (يناير ١٧)

لا يكن قثيل رسومات المنشآت الموصلة بمسامير البرشام والمسامير الملولبة وبالخام وباللصق مثل منشآت الجسور ومعدّات الرفع والمنشآت الفولاذية العالية، كا لا يكن وضع أبعادها طبقا للقواعد العامة لمواصفات الرسم.




عند التمثيل بمساقط أو بقطاعات متعدَّدة (مثل تمثيل عتب حامل) ترتب هذه حول المسقط الرأسي، حيث يوضع المسقط الأفقي (C) أعلى المسقط الرأسي ويوضع القطاع الأفقي B-B أسفل المستوى الرأسي، ويوضع المسقط الجانبي الأيسر (A-A) إلى اليسار.



• الشق الضوئي هو فراغ بين جزئين متزاوجين




طبقا للمواصفات DIN 1034 (يناير ٦٧) كتابة الأبعاد في منشأت الهياكل الفولاذية والمعادن الخفيفة ترسم خطوط الأبعاد كخطوط كاملة، وتحدُّد نهايات خطوط الأبعاد بشرط مائلة، كا عكن أيضًا استخدام الأسهم أو النقط. 110 95 لا يلزم رسم خطوط الأبعاد عندما يكون من الممكن وضع المقاسات بين الأشكال الرمزية . 40 90 95 9110 95 105 20 Г 90 x 9 x 575 توضع الأعداد الدالة على الأبعاد فوق خط البعد. وعندما يكون المكان صغيرا يكن كتابة L100x8x560 هذه الأعداد بطريقة متخالفة (تبادلية) فوق 3x100=300 وتحت خطوط الأبعاد. يمكن تبسيط تمثيل سلاسل خطوط الأبعاد عند 710 تجانس تقسيمات الثقوب (تساوي خطوة T100x12x710 تباعدها) . وفي حالة صفوف مسامير البرشام أو 6x100=600 المامير الملولبة المتساوية يكفي بيان البعدين الرمزيين عند نهايتي الصف.



ترسم رموز المقاطع المعدنية (I و ت و T و L) بصفة عامة للتوضيح بحيث يمكن بواسطتها التعرَّف على أسلوب وضع هذه المقاطع .

مثال: يجب توصيل محرك الإدارة الرئيسي لأية مكنة تشغيل بحيث يكون تشغيله معتمدا على المفتاح الرئيسي وعلى مفاتيح الوصل والفصل الخاصة بالتشغيل من خلال مفاتيح انتقائية للدوران باتجاه أو بعكس اتجاه عقرب الساعة. ويجب توصيل المحرك الخاص بمضخة سائل التبريد بحيث يكون معتمدا على مفاتيح الوصل والفصل الخاصة بالتشغيل وغير معتمد على المفتاح الانتقائي للدوران باتجاه أو بعكس اتجاه عقرب الساعة.



01 مفتاح المكنة الرئيسي

02 مفتاح انتقائي للإدارة الرئيسية

دوران في اتجاه عقرب الساعة –

0 – عكس اتجاه عقرب الساعة

51 مفتاح وصل التشغيل

s2 مفتاح فصل التشغيل

S3 مفتاح وصل للمضخة

54 مفتاح فصل للمضخة

M2 أمبيرمتر لأجل P1 المصباح إشارة للتشغيل H1 مصباح إشارة للمضخة H2 مكثّف لأجل M3 كوّل T1 محوّل الإدارة الرئيسي M2 الحرك الخاص عضخة سائل التبريد

M2 مرحِّل الوصل لأجل K1 M3 مرحِّل الوصل لأجل K2 KA1 المرحِّل الخاص بالتشغيل KA2 المرحِّل الخاص بالمضخة F1 مصهر (أمان) لأجل T1 M2 مصهر لأجل F3 M3 مرحِّل الحِل M4 M4 مصهر لأجل F3

الحروف المميزة لأنواع الأجهزة

	نوع الجهاز	أمثلة
o أو s	المفاتيح	مفاتيح للتحميل ومفاتيح الحركات ومفاتيح الفصل
SA	الفاتيح المساعدة	مفاتيح الوصل والفصل والمفاتيح الانتقالية وتوصيلة قابس ومقبس
K	المفاتيح المغنطيسية	مرحلات (منمات) فتحات الوصل والفصل
KA	المفاتيح المغنطيسية المساعدة	مرحلات مساعدة ومرخلات توقيت (زمنية)
F	تجهيزات الوقاية	مصاهر (فيوزات) ومرحلات وقاية وفواصم
P	أجهزة قياس	الأسيرمتر والفولطمتر وعذادات
Н	الإشارات (الدلائل) البصرية والسمعية	إشارات (ضوئية) وأجراس وصفارات إنذار وأجهزة بيان ذات مؤشّرات
С	المكثفات	ملفات خانقة وجميع أنواع المكثفات
M	المكنات	محركات ومولدات ومحولات

يتكون رمز كل جهاز من الحرف المميّر لنوع الجهاز مع رقم مسلسل لتمييزه.



	ر الكهربائية	رموز الدوائ	
التسمية	رمز الدائرة	التسمية	رمز الدائرة
للدوائر طبقاً لمواصفات DIN 40703 (مارس ٧٠)	الرموز الإضافية	طبقاً لمواصفات DIN 40710 (سبتمبر ٦٦)	التيار
اتصال ميكانبكي فقال	أو 	تيار مستمر	او
تحديد الوضع (المسار) (2 = الوضع الأصلي)	1,2,3	تيار متردد	\sim
إدارة باليد (قثيل عام)	 	تيار متردد أحادي الطور	1~
بدء التشغيل بواسطة الضغط	E	تيار ثلاثي الأطوار	3 ~ 50 Hz
بدء التشفيل بواعظة الإدارة (الدوران)	<u></u>	تيار ثلاثي الأطوار له نقطة تفرّع نجسي	3/N~ 50 Hz
أنواع أخرى للإدارة (بالقدم مثلا)		ى طبقاً لمواصفات DIN 40711 (أغسطس ١١)	خطوط التوصير
مجس لبدء التشغيل ميكانيكيا	0	خط توصيل (قثيل عام)	
ادارة آليّة (قشيل عام)	D	خط توصيل قابل للحركة	
اقر طبقاً لمواصفات DIN 40712 (يوليو ٧١)	الله من الما	خط توصيل للوقاية (للتأريض مثلا)	
امر هیف مواصفات DIN 40/12 (بوتیو ۱۱) مقاومة (قشیل عام)	رموز اخری للدو	خط توصيل يحتوي على عدد من الموسَّلات (يحتوي الرسم المثل على ثلاث موصَّلات)	#
مقاومة متغيرة		تقاطع خطوط النوصيل دون تلامس الموصلات	# //
	4	موضع اتصال (تمثيل عام)	•
لفيفة حدّ حد ١٠٠	11-	اتصال قابل للفصل	0
مكثّف (تمثيل عام)		فصل طبقاً لمواصفات DIN 40713 (أبريل ٧٢)	أجهزة الوصل واا
مغنطیس دائم (تمثیل عام)		مُلامس وعضو وصل	\
خليّة أوليّة (بطارية)	+		<u>\</u>
سلك تأريض (قشيل عام)	<u>=</u>	مع توضيح مواضع الاتصال	ķ
موضع توصيل بموصّل وقاية		فاصل وعضو فصل	4
اتصال أرضي (بجمم الجهاز) (قتليل عام)		عاصل وحصو فصن	/
يبات طبقاً فواصفات DIN 40717 (يوليو ٢٠)	رسور توصیل البرد	مفتاح تبديل وعضو تحويل	41
مفتاح 1/1 (فاصل دائرة)	ď	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	1
مفتاح 1/3 (فاصل ذو ثلاثة أقطاب)	8	مفتاح ذو تحویلتین بحنوی علی ثلاثة مواضع توصیل	44
مفتاح 6/1 (مفتاح تبدیل)	\$	جهاز إدارة (مرخل مثلا)	†
مفتاح 7/1 (مفتاح تصالبي)	X		
مفتاح ذو زر (إنضغاطي)		مصهر (مَمْيل عام)	ф
مقبس بسيط (أحادي المخرج)		إدارة ميكانيكية كهربائية	中
مقبس ثلاثي الخرج	43	مرخل حراري	中
ملامس وقاية ومقبس للتيار ثلاثي الأطوار	<u></u>	اس DIN 40416 (فبراير ۲۰)	أجهزة القي
مصباح (قثيل عام)	X	جهاز قیاس دو مؤشر	
مصباح إشارة	8	(2.1)	
جهاز كهربائي (تمثيل عام)	-E	جهاز قیاس مسجّل	
موقد كهربائي	-00	أمبيرمتر (الوحدة أمبير)	A
موقد يعمل بالأمواج متناهية القصر (Micro waves)		فولطمتر (الوحدة ميلي فولط)	(mV)
مسطّح تسخين (قرصي)	-0	3	
مسخّن مياه		فولطمتر الجهد استمر والمتردد	© ≥
عدّاد		جهاز قياس متعدّد القياسات	(VAΩ)
محوِّل بنبضة تيار		(الجهد والتيار والمقاومة)	


هيدروليكا الزيت والهواء المضغوط (مخططات التوصيل)

دوائر الهواء المضغوط طبقاً لتعليمات VDI 3226 (ديسمبر ٦٦)

مبادئ أساسية:

تنشأ خطة الدائرة دون اعتبار للترتيب المكاني للأجهزة والمجموعات الإنشائية المرتبطة بها في خطة واحدة. وللتحكم بالكهرباء والهواء المضغوط تقسم الخطة إلى خطة للهواء المضغوط وخطة للكهرباء وتقسم نظم التحكم في تتابع الحركة الناتجة وذلك بجانب بعضها البعض ووضع الأجهزة في نظام التحكم من أسفل إلى أعلى في اتجاه سريان الطاقة ووضع أسطوانات التشغيل وصمامات التحكم الاتجاهي في وضع أفقي. وتعمل التوصيلات على هيئة خطوط مستقيمة ما أمكن وبدون تقاطعات كا ترقم الأجهزة مثل 1.3: نظام التحكم 1، والجهاز 3.

ميال: يراد إدارة صينية مكنة تشغيل بحرك هيدروليكي بحيث تكون سرعتا التغذية في كلا الاتجاهين منفصلتين وقابلتين للضبط الانسيابي (غير المتدرج)، ويكون للمحرك عزم دوران منفصل بحد أعلى قابل للضبط في كلا اتجاهي الدوران.ويكن التحكم في اتجاهات الحركة بواسطة صمامات هواء مضغوط تحركها أذرع رفع. وتغلق دائرة الإدارة الميدروليكية بواسطة صمام مغنطيسي يعمل بالكهرباء.



التسمية	عدد القطع	رقم مسلسل
صمام تحكم اتجاهي 3/2 (يعمل بالهواء المضغوط)	2	1.1, 1.2
صمام تحكم اتجاهي 4/2 (يعمل بالهواء المضغوط)	1	1.3
أسطوانة ثنائية التأثير (تعمل بالهواء المضغوط)	1	1.4
محبس هيدروليكيُّ (يعمل بالكهرباء)	1	2.1
صمام تحكم اتجآهي : 4/2 (هيدروليكي)	1	2.2
صمام لا رجعي خانق قابل للضبط	2	2.3, 2.4
صمام تحديد الضغط قابل للتحكم	2	2.5, 2.6
محرك هيدروليكي	1	2.7

_								
Ì	(٧٣	(نوفير	DIN 24300	لمواصفات	طبقا	الشكلية	والرموز	التسميات

		تحويل الطاقة
أسطوانة أحادية الفعالية	مضخة هيدروليكية	=
أسطوانة أحادية الفعالية وحركة الرجوع بواسطة نابض	ضاغط	\$ =
أسطوانة ثنائية الفعالية	محرك هيدروليكي	*
أسطوانة ثنائية الفعالية ذات ذراعي كباس على الجانبين.	محرك يعمل بالهواء المضغوط	\$ =
أسطوانة ثنائية الفعالية ذات خمد (كبت) قابل للضبط على الجانبين.	محرك هيدروليكي (قابل للضبط)	Ø=




طبقاً لمواصفات 24300 DIN (نوفبر ٧٣)	الشكلية	والهواء المضغوط - التسميات والرموز	هيدروليكا الزيت
التحكُّم في الطاقة وتنظيمها		الرمز الأساسي والوظيفي	
تكون تسمية صمام تحكم أتحاهي مصحوبة بعدد التوسيلات ومواضع التحكم (بالفتح أو القفل). مثل حمام		موصل تشغيل	
(- 3 توصيلات. 2 موضع تحكم)	تحكم اتجاهي - 3/2	موصل تحكم	
صمام تحكم اتجاهي - 2/2 ذو ضبط		موصل طرد الهواء	
ابتدائي للتدفق (وضع اللاتشغيل)	٠,	موصلات ثابتة	+ +
صمام تحكم اتجاهي - 2/2 ذو ضبط البتدائي للمنع (وضع اللاتشغيل)	H [±]	تقاطع موصلات	+
صمام تحكم اتجاهي - 3/2 ذو ضبط	P	إتجاه التأثير الهيدروليكي	<u> </u>
ابتدائي للمنع (وضع اللاتشغيل)		إتجاه تأثير الهواء المضغوط	Δ
صام تحكم اتجاهي - 3/2 ذو ضبط		مختصرة للوصلات	
ابتدائي للتدفق (وضع اللاتشغيل)	PR	مدخل المضخات أو الضواغط	S
4/2 4/2 5/2 100	XI BIA	مخرج المضخات أو الضواغط	Р
صمام تحكم اتجاهي – 4/2		وصلات الأسطوانات	A, B
صمام تحكم اتجاهي - 3/3	T PAIN	وصلات تشغيل الصمامات	A, B, C
ذو ضبط في الوسط للمنع	P'R	تدفق إلى جسم الصمامات	Р
صمام تحكم اتجاهي - 4/3 ذو ضبط في الوسط للمنع	X A	وصلات تشغيل أجسام الصمامات	K
	A B	خروج أو طرد الهواء	R, S, T
صمام تحكم اتجاهي - 5/2		وصلات تحمم	X, Y, Z
صام تحكم اتجاهي - 5/3	A ALBI	لطاقة	
صمام تحكم اتجاهي - 5/3 ذو ضبط في الوسط المنع	R'P'S	مصدر ضغط	• -
	□ CRWA	موضع طرد الهواء	
صمام تحديد ضغط قابل للضبط			
1 - 11 112 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-17m	قارنة بمحبس يفتح ميكانيكيا	->+0-
صمام تنظيم ضغط قابل للضبط	وعاء ذو موصّل يصل إلى ما دون سطح المائع		
صمام لارجعي ذو نابض	-044	خرّان هواء مضغوط (أفقي) (رأسي =	-0-
صمام خانق		هيدروليكي)	
صمام خانق قابل للضبط	7	مرشح ذو فاصل تلقائي للباء	
صمام لارجعي خانق قابل للضبط	13	مزيتة	\rightarrow
سبع		وحدة صيانة	-[0]-
أنواع التشغيل			أنواع
تشغيل بواسطة زيادة الضغط	-6-	تشغيل باليد (قثيل عام)	HE_
تشغيل بواسطة إنقاص الضغط	-4-	تشغيل بواسطة ذراع دفع	
		تشغيل بواسطة بكرة استشعار	<u></u>
تشغيل بواسطة مغنطيس كهربائي ذي لفيفة		تشغيل بواسطة نابض	w
تشغيل بواسطة مغنطيس كهربائي دي لفيفتين متعاكستي التأثير		تشغيل باليد مثل صمام خنق للضبط	中来

العمليات الهندسية الأساسية	
إقامة عمود على مستقيم من نقطة A معلومة عليه أرسم قوسي دائرة من نقطة A وبنفس نصف القطر على الجانبين. من نقطتي B و C أرسم قوسين يتقاطعان في D. صل D مع A، ليكوّن خطا عوديا على AB.	B A C
إقامة عمود على مستقيم من نقطة معلومة A عند نهايته أرسم قوس دائرة حول A.وبنفس نصف القطر أرسم قوساً من B ثم من C. صل نقطتي B و C ومد الخط المستقيم من C حتى يتقاطع مع القوس في D. الخط AD هو الخط العمودي على AB.	C B A
تنصيف مستقيم معلوم أرسم قوسي دائرة بنفس نصف القطر من نقطتي A و B . الخط C-D ينصف المستقيم AB ويتعامد عليه .	.**C
رسم مستقيم مواز للمستقيم AB من نقطة معلومة C على المستقيم AB . الرسم قوس دائرة يمر بالنقطة C من نقطة اختيارية D على المستقيم AB . وبنفس نصف القطر أرسم قوسي دائرة من C و B ليتقاطعا في F . فيكون CF موازيا للمستقيم AB .	A D E B
تنصيف زاوية معلومة أرسم قوس دائرة من نقطة A يقطع ضلعي الزاوية في B و C . وبنصف قطر اختياري أرسم من B و C (بنفس نصف القطر) قوسي دائرة يتقاطعان في D . المستقيم AD ينصف الزاوية .	C B
تقسيم مستقيم معلوم إلى أي عدد من الأقسام المتساوية (5 أقسام مثلا) أرسم خطا مستقيما اختياريا من نقطة A وقسّمه من النقطة A إلى أقسام اختيارية لكنها متساوية (5 أقسام في المثال). صل نقطة النهاية C بالنقطة B وارسم موازيات للخط CB من نقطة التقسيم 1 لتحصل على التقسيم المتساوي.	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
إيجاد مركز دائرة أو مركز قوس دائري أرسم وترين اختياريين في الدائرة من نقطتي A و B ومن نقطتي C و C و الربين في الدائرة من نقطتي A و B ومن نقطتي (تنصيف أيضا . أرسم أقواسا دائرية اختيارية لكنها دائما متساوية (تنصيف مستقيم) . النقطة M وهي نقطة تقاطع الخطين المتعامدين على الوترين هي مركز القوس .	D C B



رسم المربّع والمثمّن صل نقط تقاطع المحورين مع الدائرة A و B و C و D لتحصل على مربع . وبتنصيف الزوايا القائمة تحصل على بقية أركان المثمن المنتظم .	B
رسم المسدس والمضلع المنتظم ذي الإثني عشر ضلعا قواس قمّ محيط الدائرة من نقطة A وبنصف القطر r إلى ستة أقواس متساوية. صل نقط التقاطع لتحصل على مسدس. وإذا بدأنا بعد ذلك بالتقسيم من نقطة B لحصلنا على الأركان الباقية للمضلع المنتظم ذي الإثني عشر ضلعا.	B
رسم المخمس والمضلع المنتظم ذي العشرة أضلاع أرسم قوس دائرة r=AB من نقطة A عند منتصف نصف القطر ليكون الطول BC خمس مرات على الطول BC خمس مرات على المحيط تحصل على المخمس. وإذا بدأنا بعد ذلك من نقطة E لحصلنا على الأركان الباقية للمضلع المنتظم ذي العشرة أضلاع.	D A A
رسم القطع الناقص عن طريق دائرتين تنشأ دائرتان بنصفي قطر AB (للمحور الأكبر) و CD (للمحور الأكبر) و CD (للمحور الأصغر)، كا ترسم أقطار اختيارية كثيرة، وترسم من نقطة تقاطع هذه الأقطار مع الدائرتين الكبرى والصغرى خطوط رأسية وأفقية على التوالي. وتمثل نقط تقاطع هذه الخطوط نقطا على القطع الناقص.	A B
رسم القطع الناقص B من نقطة B أرسم قوس دائرة بنصف قطر صل النقطة B بالنقطة B من نقطة B المتقيم B الجزء المتبقي B المتقيم B	A $Q-D$ A $Q-D$ A
رسم الاستدارات والماسات أرسم الخطين 1 و 2 موازيين للخطين A و B وكذلك للخطين B و C، بتباعد قدره r. فتكون نقطة تقاطع كل خطين منها مركزا للإستدارة.	C 2 1 B 2 A
التقسيم الذهبي (المتناسب) للمستقيم A = AB ومن نقطة C ارسم قوسا بنصف أقم عمودا من نقطة B بارتفاع A2 ومن نقطة C ، من نقطة A ارسم القطر BC ليقطع الخط الواصل بين A و C في نقطة C ، من نقطة A ارسم قوسا بنصف القطر AD ليقطع المستقيم AB في نقطة C ، وبذلك نحصل على التناسب الثابت (618) a : b = b : c (= 1000 : 618).	






تقاطع سطحي أسطوانتين متعامدتين مختلفتي القطر.

تقاطع سطوح الأجسام











تكوين نقطة التقاطع:

تقابل قشرة الكرة a امتداد سطح الأسطوانة الصغيرة عند ويعطى الخطَّان الرأسي والأفقى من هاتين النقطتين على التوالي النقطة 3 (نقطة تقاطع السطحين) . يكن رسم (توقيع) المزيد من نقط التقاطع بواسطة قشور كروية من نفس المركز، وبنصف قطر أصغر أو أكبر مما تقدم.



إنشاء قشرة كروية.

تكوين نقطة التقاطع:

تقابل قشرة الكرة a سطح المخروط في النقطتين 1 و 2 وسطح الأسطوانة في النقطة 3. ويُعطى تقاطع الخط النقطة ١، وسطح الأسطوانة الكبيرة عند النقطة 2. الواصل بين نقطتي 1 و 2 على سطح المخروط والخط الأفقى المرسوم من نقطة 3 على سطح الأسطوانة النقطة 4 (نقطة تقاطع السطحين) . يمكن رسم (توقيع) المزيد من نقط التقاطع بواسطة قشور كروية من نفس المركز ، وبنصف قطر أصغر أو أكبر مما تقدم.

رقم انجليزي الصفحة ألماني

عربي

((1))

47	nominal size	Nennweite	إتساع (مقاس) إسمي إتساع فتحة المفتاح إجهاد (تحميل)
18	size of wrench	Schlüsselweite	إتساع فتحة المفتاح
۸Y	stress (loading)	Spannung (Belastung)	إجهاد (تحميل)
٨٨	allowable stress	zulässige Spannung	إجهاد مسموح به
٨-	sliding friction	Gleitreibung	إحتكاك انزلاقي
9.	notched-bar impact-bending test	Kerbschlagbiegeversuch	إختبار صدمة الحني مع الحز
٨٩	material test	Werkstoffprüfung	إختبار المادة
٨٢	worm and worm wheel drive	Schneckentrieb	إدارة بالترس الدودي والدودة
٨٢	gear drive	Zahnradtrieb	إدارة بالتروس
٨٢	belt drive	Riementrieb	إدارة بالسيور
1.4	shell reamer	Aufsteckreibahle	أداة برغلة جوفاء
1.8	ISO-turning tool	ISO-Drehmeißel	أداة (قلم) خراطة - ISO
171	bolt's head height	Schraubenkopfhöhe	إرتفاع رأس المسمار الملولب
99	fit	Passung	إزواج
99	ISO-fits	ISO-Passungen	إزواجات – ISO
٤٧	exponent (power)	Potenz	أس (قوة)
١٠٨	rounding	Rundung	إستدارة
127	form inclination in models	Formschrägen an Modellen	إستدقاق (ميل) شكل النماذج
٤٦	interpolation	Interpolieren	إستكمال من الداخل
٨	material symbol	Werkstoffkurzzeichen	إسم مختصر (رمز) للمادَّة
149	pin	Stift	إصبع (بنز)
179	fitting pin	Paßstift	إصبع إزواج
149	cylindrical pin	Zylinderstift	إصبع أسطواني إصبع مستدق (مخروطي) الثقب
179	cone-tapered pin	Kegelstift	إصبع مستدق (مخروطي)
11.	drilling	Bohren	الثقب
٤	specific heat	spezifische Wärme	الحرارة النوعية
121	bending	Biegen	الحني ألوان التطبيع ألومنيوم ألومنيوم - برونز
127	tempering colour	Anlaßfarbe	ألوان التطبيع
37	aluminium	Aluminium	ألومنيوم
19	aluminium-bronze	Aluminiumbronze	ألومنيوم – برونز
40	aluminium pipe	Aluminiumrohr	أنبوبة ألومنيوم أنبوبة بولي إيثيلين
77	polyethylene pipe	PE-Rohr	أنبوبة بولي إيثيلين
77	PVC-pipe	PVC-Rohr	انبوبة كلوريد البولي فينيل
٣٧	steel pipe	Stahlrohr	أنبوبة فولاذية
40	copper pipe	Kupferrohr	أنبوبة كلوريد البولي فينيل أنبوبة فولاذية أنبوبة (ماسورة) نحاسية

104	allowable dimension tolerance	zulässige Maßabweichung	إنحراف البعد المسموح به
111	machining time	Hauptzeit	الزمن الرئيسي للتشغيل
98	upper dimensional deviation	oberes Abmaß	إنحراف مقاس علوي
٨٧	strain	Dehnung	إنفعال
19	strain at fracture	Bruchdehnung	إنفعال الكسر
154	shrinkage in length	والمتجمّد) Längenschwindmaß	إنكماش في الطول (بين المنصهر
			((ب))
170	vapo(u)r	Dunst	بخار
171	rivet	Niete	برشام
19	bronze	Bronze	برونز
19	tin-bronze	Zinnbronze	برونز قصديري
171	bolt's across corners dimension	Schraubeneckenmaß	بعد أركان للمسمار الملولب
97	nominal size	Nennmaß	بعد إسمى
128	degree of shrinkage	Schwindmaß	بعد (درُّجة) الإنكماش
371	setting standard for grinding	Einstellmaß beim Schleifen	بعد الضبط عند تجليخ مقطع (سكين) تفريز
	of a milling cutter	vom Fräser	(سکین) تفریز
71	ga(u)ge distance of L-steel	ية Anreißmaß für L-Stahl	بعد ثقب البرشام عن رأس الزاو
			في فولاذ – ١
97	limit size	Grenzmaß	
97	standard dimension	Normmaß	بعد حدّي بعد قياسي (موصّف)
٨١	roller	Rolle	بكرة
77	polystyrole	Polystyrol	بوليسترول
			((ت))

171	grinding	Schleifen	تجليخ
114	roughing	Schruppen	تخشين
114	sinking	Senkung	تخو يش
1.0	safety sinking	Schutzsenkung	تخويش حماية
77	frequency of oscillation	Periodenfrequenz	تردّد الذبذبة
٨٣	gear	Zahnrad	ترس (مسنّن)
15	change wheel	Wechselrad	ترس (مسنّن) تغيير
٧٨	acceleration	Beschleunigung	تسارع (عجلة)
170	machining of plastics	Bearbeiten von Kunststoff	تشغيل المواد الاصطناعية (اللدائن)
128	hardening	Härten	تصلید
122	case hardening	Einsatzhärten	تصليد بالتَّغليف

عربي

120	hardening and tempering	Vergüten	تصليد وتطبيع حراري (تجويد)
731	dovetail	Schwalbenschwanz	تعشيقة غنفارية (ذيل العصفور)
	feed by	Vorschub beim	تغذية ل
119	milling	Fräsen	تفريز
119	helical milling	Wendelfräsen	تفريز حلزوني
111	indexing with indexing head	Teilen mit Teilkopf	تقسيم برأس التقسيم
۸۳	gear indexing	Teilung am Zahnrad	تقسيم تروس تقسيم تفاضلي (فرقي)
111	differential indexing	Ausgleich-, Differential-Teilen	تقسيم تفاضلي (فرقي)
111	indexing by milling	Teilen beim Fräsen	تقسيم عند التفريز
111	indirect indexing	indirektes Teilen	تقسيم غير مباشر
731	painting of models	Anstrich von Modellen	تلوين النماذج
٨٧	cohesion	Kohäsion	تماسك
101	sections representation	Schnittdarstellung	تمثيل القطاعات بالرسم
VV	representation of forces	Darstellen von Kräften	عثيل القوى
171	thread representation	Gewindedarstellung	عثيل اللولب
114	smoothing (finishing)	Schlichten	تنعيم
1-	quality standardization	Gütenormen	توصيف الجودة
111 -71 111 131	thread core hole thread blind hole through hole folding of edges cold folding of edges	Kernloch Gewindesackloch Durchgangsloch Abkanten Kaltabkanten	(ث) ثقب قلب اللولب ثقب ملولب مسدود (غير نافذ) ثقب نافذ ثني الحواف ثني الحواف على البارد
18	drawing quality	Ziehgüte	(ج) جودة سحب جيب زاوية (جا) جيب تام (جتا)
٦٧	sine	Sinus	جيب راويه (جا) تا (جا)
٦٧	cosine	Cosinus	رجيب الم (جان) ((ح))
9	cast iron	Gußeisen	حدید زهر
9	grey cast iron	Grauguß	حدید زهر حدید زهر رمادي حدید زهر طروق (ملدّن)
9	tempered cast iron	Temperguß	حديد زه ط ه ق (ملدّن)
٨	iron and steel	Eisen und Stahl	حديد وفولاذ
			- 575

٤	melting heat	Schmelzwärme	حرارة الانصهار
٤	evaporation heat	Verdampfungswärme	حرارة التبخر
۸۸	motion	Bewegung	حركة
1.1	thread groove	Gewinderille	حز اللولب
77	hard mat	Hartmatte	حصير مُقوَّى
171	washer	Unterlegscheibe	حلقة (وردة) ، فلكة
			((خ))
٨١	key, wedge	Keil	خابور
189	sunk key	Einlegekeil	خابور غاطس
179	Woodruff key	Scheibenfeder	خابور وودراف
14.	punch (stamp)	Stempel	ختم (سنبك)
94	turning	Drehen	خراطة
17	groove turning	Abstechen	خراطة الحز
1.7	taper turning	Kegeldrehen	خراطة المخروط (السلبة)
1.4	facing	Plandrehen	خراطة مستوية
17	copy (contour) turning	Kopierdrehen	خراطة نسخ
171	shear line	Scherlinie	خراطة نسخ خط قصّ
177	pipeline (connection)	Rohrleitung	خط (توصيلة) مواسير
VO	pitch in inch (thread)	Zollsteigung	خط (توصیلة) مواسیر خطوة بوحدة بوصة (لولب) خطوة تخریش (تحزیز)
1.0	knurl pitch	Kordelteilung	خطوة تخريش (تحزيز)
۸۳	pitch-indexing	Pitch-Teilung	خطوة تقسيم
۸۳	circular-pitch	Circular-Pitch	خطوة دائرية
۸۳	diametral-pitch	Diametral-Pitch	خطوة قطرية
۸۳	bolt pitch	Schraubensteigung	خطوة مسمار ملولب
77	module pitch	Modulsteigung	خطوة مقنن (موديول)
٤	material properties	Stoffeigenschaften	خواص المادة
٦	thermal properties	Wärmeeigenschaften	خواص حرارية
			((2))
VF	trigonometric function	Winkelfunktion	دالّة مثلثية
12.	annealing temperature	Glühtemperatur	درجة حرارة التلدين
12.	forging temperature	Schmiedetemperatur	درجة حرارة الحدادة
		o similo do simpor di car	83,027 83,32
			((2))
1.4	piston rod	Kolbenstange	ذراع الكباس
144	push rod	Stößel	ذراع دفع
			C C3

**		
رقم	انحلت.	
الم فحة	جيري	
الصفحه		

عربي

((ر))

٨١	lever	Hebel	رافعة
111	grade of quality	Güteklasse	رتبة الجودة
10-	drawing	Zeichnen	رسم
104	drawing of circular dimensions	Zeichnen von Bogenmaßen	رسم أبعاد دائريّة (قوسية)
144	drawing of intersections	Zeichnen von Durchdringungen	رسم تقاطعات (إختراقات)
17	lead	Blei	رصاص
77	material number	Werkstoffnummer	رقم المادة
14.	electric-circuit symbols	elektrische Schaltzeichen	رموز الدوائر الكهربائية
77	formula symbols	Formelzeichen	رموز الصيغ (الرياضية)
771	surface symbols	Oberflächenzeichen	رموز إنجاز الأسطح

ألماني

(ز))

	angle	Winkel	زاوية
98	plan or side angle	Einstellwinkel (Drehen)	زاوية ضبط (المقابلة)
171	flank angle	Flankenwinkel	زاوية فحذ السن (للولب)
104	central angle	Zentriwinkel	زاوية مركزية
1.4	secondary (auxiliary) time	Nebenzeit	زمن إضافي
1.4	delay time (different reasons)	Verteilzeit	زمن التأخير (لأسباب مختلفة)
1-4	setting time	Rüstzeit	زمن التجهيز
17	zinc	Zink	زنك

(س))

١٨	die casting	Kokillenguß	سباكة قوالب
7.	aluminium cast and	Aluminium-, Guß-, und	سبيكة ألومنيوم للصب والتشكيل
	malleable alloy	Knetlegierung	
١٨	master alloy	Verschnittlegierung	سبيكة تحضيرية للتطعيم أو للتّخفيف
19	zinc alloy	Zinklegierung	سبيكة زنك
17	hard or soft solder	Lot	سبيكة لحام صلدة أو رخوة
17	hard solder	Hartlot	سبيكة لحام صلدة
11	soft solder	Weichlot	سبيكة لحام رخوة
19	copper alloy	Kupferlegierung	سبيكة نحاس
٧٨	speed, velocity	Geschwindigkeit	سرعة
٧٨	angular velocity	Winkelgeschwindigkeit	سرعة زاويّة
	cutting speed	Schnittgeschwindigkeit	سرعة قطع
177	peripheral speed	Umfangsgeschwindigkeit	سرعة محيطية
73	volume (capacity)	Rauminhalt	سعة (حجم)

م حة	رقر انجليزي الصف	ألماني	عربي
121	coining (stamping)	Prägestanzen	سك (للعملة)
77	cellulose (wood fiber)	Cellulose	سليلوز (ألياف خشبية)
77	wall thickness	Wanddicke	سُمُكُ الجِدار
			((ش))
٤٠	trapezoid	Trapez	شبه منحرف
18	cold-rolled band	Kaltband	شريط (مدلفن) على البارد
100	chamfer	Fase	
49	work	Arbeit	شطب شغل شکل رمزي (رمز)
178	symbol	Sinnbild	شکل رمزی (رمز)
170	form of welding bead	Schweißnahtform	شكل درزة اللحام
			«ص»
۹.	Brinell hardness	Brinellhärte	صلادة برينل
9.	Vickers hardness	Vickershärte	صلادة فيكرز
			((ض))
177	compressor	Verdichter	ضاغط
1	turning adjustment according	Dreheinstellung nach	ضبط الخراطة حسب قدرة التشغيل
110	to driving power milling setting	Arbeitsleistung	
		Fräseneinstellung	ضبط تفریز ضغط تشغیل
۲۷ ٤٠	operating pressure cathetus	Betriebsdruck Kathete	ضغط تشغيل ضلع مجاور للزاوية القائمة
			((山))
٧٣	energy	Energie	طاقة
٧٩	mechanical energy	mechanische Energie	طاقة ميكانيكية
97	gauge	Lehre	طاقة میکانیکیة طبعة قیاس طبعة قیاس طبقة (مستوی) مجایدة
٨٨	neutral layer	neutrale Schicht	طبقة (مستوى) محايدة
1.1	pivot journal (foot step)	Spurzapfen	طرف سفلي لعمود رأسي
77	threaded end	Einschraubende	طرف ملولب
			. 3

Erschmelzungsart

gestreckte Länge

121

melting method

stretched length

127

175

145

15

٣

thread bore depth

leading spindle

element

peak-to-valley height

geometrical construction

((ظ))

٦٧	tangent (tan) cotangent (cot)	Tangens Cotangens	ظل (ظا) ظل تمام (ظتا)
**	dotaligoni (ees)		
			((3))
128	insulation strip	Dämmleiste	عارضة عزل
77	prime factor	Primfaktor	عامل أوَّلِي
188	number of starts	Gangzahl	عدد الأبواب
94	standard figure	Normzahl	عدد قياسي
٤٤	square number	Quadratzahl	عدد مربّع
20	code number	Kennziffer	عدد میز
171	bridge width	Stegbreite	عرض العصب (الوتيرة)
101	breadth (width, thickness) of lines	Linienbreite	عرض (ثخانة) الخطوط
10.	margin width	Randbreite	عرض الحافة (الهامش)
11	torque	Drehmoment	عزم الدوران
175	smoothing depth	Glättungstiefe	عمق التنعيم
			,

ألماني

عمق ثقب اللولب Gewindebohrtiefe Rauhtiefe geometrische Konstruktion Leitspindel Element

«غ»

18.	furnace gas	Ofengas	غاز أفران
9	lamellar graphite	Lamellengraphit	غرافیت رقائقي (قشري)
9	spherical graphite	Kugelgraphit	غرافيت كروي

((ف))

40	vulcan fiber	Vulkanfiber	فبر (ليفة) فولكان
١	service life (for tools)	Standzeit	فترة الخدمة (للأدوات)
19	German silver	Neusilber	فضة ألمانية
٣.	band (strip) steel	Bandstahl	فولاذ أشرطة (خوص)
18	rivet steel	Nietstahl	فولاذ برشام
71	angle steel	Winkelstahl	فولاذ زوايا (كتائف)
14	automatic cutting steel	Automatenstahl	فولاذ سهل القطع (فولاذ أوتوماتي)

ق ،	
رم ،	انجليزي
الصفحة	25

49	bar steel	Stabstahl	فولاذ سيقان
9	cast steel	Stahlguß	
14	nut steel	Mutternstahl	فولاذ صب فولاذ صواميل
121	tool steel	Werkzeugstahl	فولاذ عدة
1.	heat treatable steel	Vergütungsstahl	فولاذ قابل للمعالجة (للتجويد)
122	case hardening steel	Einsatzstahl	فولاذ قابل للتصليد بالتغليف
79	square steel	Quadratstahl	فولاذ مربَّع
17	bolt steel	Schraubenstahl	فولاذ مسامير ملولبة
49	round steel	Rundstahl	فولاذ مستدير
49	hexagonal steel	Sechskantstahl	فولاذ مسدَّس المقطع
4.	flat steel	Flachstahl	فولاذ مسطَّح
11	age resisting steel	alterungsbeständiger Stahl	فولاذ مقاوم للتعتيق
14	heat resisting steel	warmfester Stahl	فولاذ مقاوم للحرارة
18	stainless steel	nichtrostender Stahl	فولاذ مقاوم للصدأ
1.	structural steel	Baustahl	فولاذ منشأت
14	spring steel	Federstahl	فولاذ نوابض
40	phenolic resin	Phenoplaste	فينو بلاست

((ق))

عربي

10.	parts list	Stückliste	قاعة الأجزاء
23	Guldin's rule	Guldinsche Regel	قاعدة غولدن
77	inertia law	Trägheitsgesetz	قانون القصور الذاتي (العطالة)
74	power	Leistung	قدرة
1.1	driving (moving) power	Antriebsleistung	قدرة إدارة
٧.	useful power	Nutzleistung	قدرة مستفادة
	shaping	Hobeln	قشط
1.0	knurled head	Rändel	قرص مخرّش قصدیر
14	tin	Zinn	قصدير
19	proportional test bar	Proportionalstab	قضيب اختبار تناسبي
171	body sections	Körperschnitte	قطاعات الجسم
101	part section (drawing)	Teilschnitt (Zeichnen)	قطاع جزئي (الرسم)
102	diameter	Durchmesser	قطر
171	minor diameter (for thread)	Kerndurchmesser	قطر أصغر (للولب)
۸۳	diameter of pitch circle	Teilkreisdurchmesser	قطر دائرة الخطوة
٨٤	thread cutting	Gewindeschneiden	قطع لولب
13	ellipse	Ellipse	قطع ناقص (إهليلج)
731	pressure release (gas) channel	Druckhohlkehle	قناة تنفيس
44	force	Kraft	قَوّة
Yo	heat value	Heizwert	قيمة حراريَّة
771	roughness mean value	Mittenrauhwert	قيمة خشونة متوسِّطة

انجله ی رقم	ألماني	عربي
الصفحة	2	**

م محة	انجليزي الصة	ألماني	عربي
			((<u>5</u>)))
YY	mass	Masse	كتلة
٣	density	Dichte	كثافة
24	sphere	Kugel	کرة
۸-	efficiency	Wirkungsgrad	كفاية
٧٣	quantity of heat	Wärmemenge	كمية حرارة
			«U»
170	fusion welding	Schmelzschweißen	لحام صهر
70	plastic or synthetic materials	Kunststoffe	لدائن (بلاستيك = مواد اصطناعية)
70	amino plastic resins	Aminoplaste	لدائن أمينية
17	carbide tips	Hartmetall	لقم (أطراف) كربيديّة
۱۸	panels (for instruments)	Armaturen	لوحات أجهزة البيانات
٤0	logarithm	Logarithmus	لوغاريتم
171	thread	Gewinde	لولب
177	fine thread	Feingewinde	لولب دقيق
74	trapezoidal thread	Trapezgewinde	لولب شبه منحرف
37	pipe thread	Rohrgewinde	وب ماسورة
371	Whitworth thread, pipe thread	Whitworth-Rohrgewinde	لولب ويتوورث – لولب مواسير
144	ISO thread	ISO-Gewinde	لولب – 150
			((م))
٣	base material	Grundstoff	مادّة أساسية
	lubricant	Schmiermittel	مادة تزليق
40	brass pipe	Messingrohr	ماسورة (أنبوبة) نحاس أصفر متوازي أضلاع قوى
77	parallelogram of forces	Kräfteparallelogramm	متوازي أضلاع قوى
۸٣	module series	Modulreihe	متوالية مقنّن (موديول)
1-9	drill	Bohrer	متوالية مقنّن (موديول) مثقب مثقب مركزة مثلّث
1.0	center drill	Zentrierbohrer	مثقیب مرکزة
٤.	triangle	Dreieck	مثلث
10.	title block (table)	Schriftfeld	مجال كتابة (جدول)
1.4	cone, taper	Kegel	مخروط
11	journal bearing	Gleitlager	محمل إنزلاقي
۱۰۷	tool tapered shank	Werkzeugkegel	نخروط (عمود مستدق) أداة التشغيل
1.1	mandrel taper	Fräsendornkegel	مخروط شياق التفريز
۱-٧	valve cone, poppet	Ventilkegel	مخروط صمام مخروط متري
۱٠٧	metric cone (taper)	metrischer Kegel	مخروط متري
١٠٧	Morse taper shank	Morsekegel	نخروط (عموَّد مستدق) مورس
140	pentagon	Fünfeck	, min

Fünfeck

140

pentagon

٤٠	square	Quadrat	م ک
179	center of gravity of lines	Linienschwerpunkt	مركز ثقل الخطوط
171	core cross-sectional area	Kernquerschnitt	مساحة مقطع القلب
171	porosity	Porigkeit	مسامية
٤.	rectangle	Rechteck	مستطيا
49	inclined plane	schiefe Ebene	مستوى مائل
101	view	Ansicht	مسقط
177	bolt	Schraube	
٤.	polygon	Vieleck	مسمار ملولب مضلع (متعدّد الأضلاع)
120	heat treatment	Wärmebehandlung	معالجة حرارية
٣	coefficient of volumetric expansion	Raumausdehnungskoeffizient	معامل تمدّد حجمی
٣	coefficient of longitudinal expansion	Längenausdehnungszahl	معامل تمدّد طولي
77	bituminous material for pressing	Bitumenpreßmasse	معجون بيتوميني للتشكيل بالكبس
11	non-ferrous metal	NE – Metall	معدن غير حديدي
11	bearing metal	Lagermetall	معدن محامل
۸Y	strength	Festigkeit	مقاومة (الإجهادات)
9	alkali crack-proof	laugenrißbeständig	مقاوم للتُشرَخ بالقلويات
٨٨	bending strength	Biegefestigkeit	مقاومة الحني
٨٧	tensile strength	Zugfestigkeit	مقاومة الشد
۸٧	compression strength	Druckfestigkeit	مقاومة الضغط
٨٧	shear strength	Scherfestigkeit	مقاومة القص
λ٧	breaking strength	Bruchfestigkeit	مقاومة الكسر
118	milling cutter	Fräser	مقطع (سكّين) تفريز
140	proportional intersect	Goldener Schnitt	مقطع ذهبي (متناسب) للمستقيم
٣٨	profile	Profil	مقطع واجهى
10-	scale	Maßstab	مقياس رسم
121	flanging press	Bördelstanze	مكس لصنع الشفاة
1-7	cross slide	Oberschlitten	منزلقة (راسمة) علىا
23	prism	Prisma	موشور
٤	thermal conductivity	Wärmeleitfähigkeit	منزلقة (راسمة) عليا موشور موصّلية حرارية
189	inclination	Neigung	ميل
			-

(ن)»

11	copper	Kupfer	نحاس
19	brass	Messing	نحاس أصفر
18	pitch ratio	Steigungsverhältnis	نسبة الخطوة
44	laminated fabric	Hartgewebe	نسيج صلد
101	half section	Halbschnitt	نصف قطاع
٤٠	radius	Halbmesser (Radius)	نصف قطر
98	hole basis system	Einheitsbohrung	نظام أساسية الثقب
97	shaft basis system	Einheitswelle	نظام أساسية العمود

م حة	رة انجليزي الصف	ألماني	عربي
٣	melting point	Schmelzpunkt	نقطة الإنصهار
٤	boiling point	Siedepunkt	نقطة الغليان
٨٢	transmission	Übersetzung	نقل (تحويل)
121	casting pattern	Gießereimodell	غوذج سباكة
۱۰۸	thread end	Gewindeauslauf	نهاية سن اللولب
			((4))
27	pyramid	Pyramide	هرم
			((e))
٤.	hypotenuse	Hypotenuse	وتر
127	butt joint	Stoßfugen	وصلة تناكبية

رقم الصفحة	DI الإسم المختصر	رقم المواصفة N
179	الأصابع (التيل) المستدقة	1
97	الأبعاد القياسية	3
1096 1016 101	أنواع التمثيل بالرسم	6
179	الأصابع (التيل) الأسطوانية	7
1876 181	اللوالب ١٥٥ – المترية	13
101	الخطوط في الرسومات	15
107	الكتابة القياسية المائلة	16
1716 17.	تمثيل اللوالب والمسامير الملولبة والصواميل	27
178	قثيل النوابض قثيل النوابض	29
178	التمثيل المبسط	30
371	عثيل المسننات (التروس)	37
117	الثقوب النافذة للمسامير الملولية	69
117	التخويش	74
١٠٨	نهاية السن (للولب) - التجويف أو الانحسار (للولب)	76
187	بروزات المسامير الملولية (الأطراف المتاحة للولية الصواميل)	78
1.0	التخريش (الترترة)	82
144	لولب شبه المنحرف ISO المترى	103
١٣٨	مسامير البرشام نصف المستديرة للمراجل	123
١٣٨	مسامير البرشام نصف المستديرة للإنشاءات الفولاذية	124
171	الحلقات (الفلكات أو الورد)	125
٦٦٣	الأسطح في الرسومات	140
79	الفولاذ المسطح اللامع	174
79	الفولاذ المسدس اللامع	176
79	الفولاذ المربع اللامع	178
٦٠.	رموز اللولب	202
1 · Y	مخروط سيقان عدد التشغيل (سلبة مورس)	228
١٠٨	نصف قطر الاستدارة	250
1 · Y	المخروط (الاستدقاق - السلبات)	254
34	لولب ويتوورث للمواسير	259
70	المسامير الملولية والصواميل	267
١٣٨	البرشام العدسي المخروطي (الغاطس)	302
98	الأعداد القياسية	323
•0	ثقوب المركزة بزاوية °60	332
14	أقطار ثقوب قلوب اللوالب	336
046 104	كتابة (وضع) الأبعاد على الرسومات	406
75	الرموز الاصطلاحية لمسامير البرشام والمسامير الملولبة	407
٣٨	مسامير البرشام نصف المستديرة	660
٣٨	البرشام المخروطي (الغاطس)	661
٣٨	البرشام العدسي	662
	ي المار	

قم واصفة ا	DIN الجنصر DIN	رقم الصفحة
67	الفولاذ المستدير اللامع	79
67	البرشام برأس نصف كروي مسطح	147
67	برشام السيور	١٣٨
78	متواليات المقنن (الموديول) للمسننات (التروس)	٣٨
80	سرعات الدوران عند التحميل لمكنات التشغيل	1.4
82	مقاسات لوحات الرسم، مقاييس الرسم	0.
82	طى الرسومات	104
93	المسامير الملولبة ذات الرؤوس المسدسة	171
93	الصواميل المسدسة	171
93		
93	الأصابع (التيل) الملولبة	١٣٧
94		
96	المسامير والصواميل	١٣٧
99	بعد مراكز ثقوب البرشام عن حافة مقطع الفولاذ	۳۳، ۳۲
99	بعد الثقوب في فولاذ الزاوية	71
99		
10	أشرطة الفولاذ	٣-
10	الفولاذ المسطح	٣-
103	مقاطع فولاذ T مدلفن على الساخن	٣٢
10	مقاطع فولاذ I للعوارض مدلفن على الساخن	44
10:	مقاطع فولاذ لا مدلفن على الساخن	44
10.	مقاطع فولاذ z مدلفن على الساخن	44
10	مقاطع فولاذ L مدلفن على الساخن	71
10	رسومات إنشاءات الفولاذ والمعادن الخفيفة	179-174
13	الوحدات	YE-YY
13	الرموز الرياضية	٧٦
13	الرموز العامة للصيغ والعلاقات الأساسية	ΓΥ
13	أسلوب كتابة المعادلات	٧٤
13	التسميات المختصرة للمنتجات نصف المصنعة	٣٨
14	المثاقب الحلزونية (المثاقب الالتوائية)	
14		1-9
15	غاذج السباكة وملحقاتها	127-127
15	تمييز أنواع الفولاذ	10
16	إختبارات المواد	٨٩
16	الألواح المعدنية الرقيقة	1)
16	شرائط الفولاذ غير السبائكي	14
16	الفولاذ سهل القطع (الأوتوماتي)	١٣
16	الفولاذ المسحوب لصناعة المسامير الملولبة	17
16	فولاذ الصب	٩
16	حديد الزهر ذو الغرافيت الرقائقي	٩
16	حديد الزهر الطروق	٩

رقم الصفحة	الإسم المختصر	صفة DIN	رقم اءاه
		DIN -000	
٩	لديد الزهر ذو الغرافيت الكروي		1693
١٨	عادن غير الحديدية ، الأسماء المختصرة	1 1	1700
14	ليكل الميتالورجي	الن	1701
71	بائك الرصاص والقصدير	1 س	1703
14	نصدير		1704
19	رونز القصديري ومعدن المدافع (البرونز الأحمر)	ال ال	170
14	رنك	•	170
71	بائك اللحام الرخو للمعادن الثقيلة		170
19	اس أصفر للصب	-	1709
14	الومنيوم () المناوم () المنا		171:
19	ائك الألومنيوم والنحاس للصب (البرونز الألومنيومي)		1714
19	ائك النحاس والرصاص والقصدير للصب (البرونز القصديري والرصاصي)		1716
17	رصاص		171
۲٠	بائك الألومنيوم		172
71	واد إضافية للحام بالنحاس		173
71	بائك الزنك للسباكة الدقيقة		174
۲٠	واح وأشرطة الألومنيوم		174
۳۷، ۲۰	واسير الألومنيوم		174
۲-	ضبان (سيقان) وأسلاك الألومنيوم		174
۲-	ناطع الألومنيوم المشكلة بالبثق		174
۲-	نل الألومنيوم للحدادة الساقطة		174
٧	واسير المصنوعة من سبائك النحاس		175
۳٦ ۱۷	قاطع الواجهية من الألومنيوم والمغنسيوم تعالم الذيار من المارية :		177
	نتجات النحاس نصف المصنعة		178
70	مومات وصلات اللحام المسال المنال قات في الماسية	-	191
77	راسير الفولاذ الدقيقة غير الملحومة وز منشآت خطوط الأنابيب		239
77	ور مسات خطوط الا تابيب رموز (الأشكال) الاصطلاحية لمنشآت خطوط الأنابيب	-	240
		(.	242
٣٧	راسير الفولاذ، المواسير الملولبة	مو	244 244
			2 44 314
75	م عمق الخشونة في الرسومات	ا قم	314
75	لحيود في استواء السطوح	(476
	عيود في الشعوع الشعوع		497
٠٤	لام الخراطة ذات اللقم الكربيدية	مَا ا	498
17	بوز أقلام الخراطة		498
0.	على الكتابة (الجدول) وقائمة (بيان) الأجزاء		677
17	نيل الأجزاء المصلدة في الرسومات		6773
r9	یں ۔ برر لخوابیر ومجاری الخوابیر		6886
79	وو راف (قرري) نابور وودراف (قرري)		688
٤١	. وقر وقر و حرف على البارد لعني وثني الأحرف على البارد		693
	عي وعي العصور على المبارع إزواجات الدولية طبقا لنظام ISO		7154

رقم الصفحة	D الإسم المختصر	رقم المواصفة IN
	matt m 1 i the	
906 98 996 19	نظام أساسية الثقب	7155
9.8	إزواجات ISO لنظام أساسية العمود اختيار الإزواج	7157
107	الانحرافات المسموح بها في الأبعاد غير محددة التفاوت المسموح به (الأبعاد الحرة)	7168
946 97	تعاريف أساسية للتفاوتات المسموح بها والإزواجات	7182
184	برشام مجوف – من جزئين	7331
١٣٨	مسامير البرشام	7341
77	لدائن (البلاستيك - المواد الاصطناعية - أنواع معاجين التشكيل)	7708
44	المواد الرقائقية المشكلة بالكبس	7735
70	فبر مفلكن	7737
77	بوليسترول - معاجين التشكيل	7741
77	خلات سليلوزية ومعاجين البثق	7742
77	(خلات سليلوز بوتيرات) CAB - معاجين البثق	7743
YY	مواسير (أنابيب) مصنوعة من كلوريد البولي فنيل الصلد	8062
44	مواسير (أنابيب) مصنوعة من بولي إثيلين طري	8072
YY	مواسير (أنابيب) مصنوعة من بولي إثيلين صلد	8074
71	سبائك الخام الصلد للمعادن الثقيلة	8513
91	تصنيف أساليب الإنتاج	8580
٣٦	مقاطع ألومنيوم ومغنسيوم شكل حرف I	9712
٣٦	مقاطع ألومنيوم ومغنسيوم بشكل حرف U	9713
٣٦	مقاطع ألومنيوم ومغنسيوم بشكل حرف T	9714
٨	توصيف منهجي للحديد والفولاذ	17006
726 77	أرقام المواد المصطلحات الفنية للمعالجات الحرارية	17007 17014
1.0	المصطبحات الفيية للمعاجات الحرارية فولاذ إنشاءات عام	17014
18	فولاذ سبائكي للمسامير والصواميل	17111
1)	فولاذ مقاوم للتعتيق	17135
17	ألواح المراجل	17155
17	المواسير غير الملحومة المقاومة للحرارة	17175
1.	فولاذ قابل للتصليد والتطبيع	17200
١.	فولاذ قابل للتغليف	17210
17	فولاذ الأشرطة المدلفن على البارد للنوابض	17221
17	فولاذ الأشرطة المدلفن على البارد للنوابض	17222
14	فولاذ النوابض المقاوم للحرارة	17225
17	فولاد المسامير الملولبة والصواميل المقاوم للحرارة	17240
٩	فولاذ صب فريتي مقاوم للحرارة	17245
18	فولاذ مقاوم للصدأ	17440
19	سبائك النحاس للصب	17655
19	سبائك النحاس للتشكيل اللدن	17660
19	سبائك النحاس والقصدير	17662
19	سبائك النحاس والنيكل والزنك (فضة ألمانية)	17663
19	سبائك النحاس والنيكل	17664

رقم		رقع
الصفحة	الاسم المختصر	المواصفة DIN
19	سبائك النحاس والألومنيوم	17665
19	سبانك النحاس والم توسيوم ألواح وأشرطة من النحاس وسبائك النحاس	
1776 177	هيدروليكا الزيت والهواء المضغوط – التسميات والرموز الشكلية	24300
٨٢	ميدروبيد الريك والفواع المصلوك المسلميات والراور مصلميا الواح وأشرطة من الورق الصلد	
٨٢	الواح واسرطة من الورى الصلد ألواح وأشرطة من النسيج الصلد	
۲۸	الواح واسرطة من النسيج الصلط مواسير (أنابيب) من الورق الصلد أو النسيج الصلد	
۲۸	مواسير (انابيب) من الورق الصلد أو النسيج الصلد قضبان (سيقان) مستديرة من الورق الصلد أو النسيج الصلد	
۲۸	قصبان (سيقان) مستديرة من الورق الصلد أو النسيج الصلد	40624
۲۸	قصبان (سيقان) مربعه من الورق الصلد أو النسيج الصلد قضبان (سيقان) مسدسة من الورق الصلد أو النسيج الصلد	
۲۸	قصبان (سيقان) مسطحة من الورق الصلد أو النسيج الصلد	
171	قصبان (سيفان) مسطحه من الورق الطلق الو النسيج الطلق المرموز الإضافية لمكونات الدوائر الكهربائية	
171		
171	رموز الدوائر الكهربائية - الجهد والتيار	40710
171	خطوط التوصيل الكهربائية ومواضع الاتصال	40711
171	رموز مكونات الدوائر الكهربائية - المقاومات، واللفائف	40712
17)	رموز مكونات الدوائر الكهربائية - أجهزة الوصل والفصل والإدارة	40713
171	أجهزة القياس الكهربائية والعدادات	40716
١٧٠	رموز توصيل التركيبات الكهربائية في مخططات التركيب	40717
	مخططات الدوائر الكهربائية	40719
۹۰	اختبار الصلادة بطريقة روكويل	50103
۸۹	إختبار الشد لحديد الزهر الرمادي	50109
9.	إختبار مقاومة الصدم للقضيب المحزز	50115
۸۹	عينات إختبار الشد	50125
٩٠	إختبار الصلادة بطريقة فيكرز	50133
۹٠	إختبار الصلادة بطريقة برينل	50351
٣.	الفولاذ المسطح العريض المدلفن على الساخن	59200

